拜泉县时中乡大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部“8•28”一般机械伤害事故调查报告

日期：2026-03-27 来源：拜泉县应急管理局

2023年8月28日晚上23点30分许，位于拜泉县时中乡的大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部拌合站工地在修理机械设备时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失118万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，县应急管理局、县公安局、时中乡政府主要领导、主管领导和相关技术人员第一时间赶到事故现场，迅速开展事故调查询问和家属安抚等工作，对事故直接责任人予以行政拘留，对事故作业现场予以查封。同时，要求全县迅速开展搅拌站安全生产检查，整治各类风险隐患。县委常委、县政府副县长刘正伟要求县应急管理局牵头成立事故调查组进行事故调查，并做好后期事故处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493号）等法律法规，9月4日，经县政府授权，成立了由应急管理

局、交通运输局、公安局、总工会和时中乡政府有关同志参加的拜泉县时中乡大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部拌合站“8·28”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），同时，邀请县纪委监委、检察院介入调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查询问、查阅资料和综合研判分析，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范整改措施。

经调查认定，拜泉县时中乡大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部拌合站“8·28”一般机械伤害事故是一起因操作员张景丽违章作业按错输送机控制键造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部（以下简称龙翔机械设备租赁部）注册日期为2021年5月7日，位于黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村。注册地址：黑龙江省大庆市萨尔图区东风新村7-27-3-102，公司法定代表人为李强。统一社会信用代码：92230602MA1CK04Y2D。企业经营范围：建筑工程机械与设备经营租赁、计算机及通讯设备经营租赁、汽车租赁；普通货物道路运输；纺织品、服装、日用品、文化、体育用品及器材（弩除外）、五金产品、家具、室内装饰材料（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）销售。

现有员工3人，其中管理人员1人。龙翔机械设备租赁部今年设立拜泉、林甸、大庆三个拌合站。

（二）项目建设及承包合同情况

施工项目：拜泉县 2022 年一般公路建设项目公路提质改造工程拜泉-明水 X203 公路工程 K0+000-K42+445 段、中富-新生 X301 公路工程 KO+000-

K11+604 段项目。项目甲方：拜泉县交通事业发展中心。项目乙方：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司。

龙翔机械设备租赁部同黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司签订《基层混合料拌合承包合同》。约定施工工程为拜泉县2023年一般公路建设项目公路提质改造工程拜泉-明水X203 公路工程K0+000-K42+445段中富-新生X301公路工程K0+000-K11+604段，计划6.0%水泥稳定砂砾数量（立方米）：129642。

合同第二条约定乙方提供标准配置的可生产基层混合料的搅拌站设备。包含2罐、双拌缸；另加2*100t水泥罐。

合同第八条第1款约定委派合格的操作人员，操作人员须持证上岗。乙方负责对操作人员的安全管理教育，工资和社会保险等一切费用由乙方负责，与甲方无关。

合同第八条第3款约定乙方应与其操作手订立雇佣合同书，形成雇佣合同关系，并为其缴纳养老、工伤、医疗等保险，发放工资。必要时甲方可以代乙方发放工资。

合同第八条第9款约定设备进入施工场地途中及设备操作手在工作期间发生安全事故给甲方造成的损失（直接损失及甲方先期垫付的费用）由乙方承担。

合同第八条第10款约定书乙方进、退场途中及施工过程中给第三人造成人身、财产损失的，由乙方承担责任。

（三）事故涉及的设备及管理情况

发生事故的拌合站，主要涉及设备有花式输送机、平行输送机、搅拌机、机械控制室操作台。设备全部为龙翔机械设备租赁部。

1.花式输送机。连接上料斗，将沙石料传送到平行输送机上面。现场南北共有四个上料斗，下方连接四个花式输送机。其中，最北侧花式输送机停用，事故为北侧第二个花式输送机传送带被石子卡住不动。设备是山东呗特5米环形带型号，2016年购置，2016年安装投入使用，日常每两天注一次润滑油，电路及时维护。

2.平行输送机。从花式输送机下来的沙石料通过平行输送机，将沙石料输送到搅拌机内进行搅拌、混合。事故为平行输送机将张力学输送到搅拌机内。设备是山东呗特20米平行输送带型号，2016年购置，2016年安装投入使用，日常每两天注一次润滑油，电路及时维护。

3.搅拌机。将平行输送机送进来的沙石料进行混合搅拌。事故为张力学被平行输送机输送到搅拌机内，与搅拌叶子发生碰撞，导致张立学被钝性外力作用于左胸部致心脏及左肺损伤死亡（搅拌机为停机）。设备是山东呗特600型搅拌机，2016年购置，2016年安装投入使用，每天停机后清理搅拌机内残余料、打润滑油。

4.机械控制室操作台。控制花式输送机、平行输送机、搅拌机、放料仓等机械设备。事故为张景丽操作时按错启动按钮，启动平行输送机。山东呗特600型机械控制室，正常检查维护。

5.水稳料生产工艺。砂石料→混合搅拌→水泥灰、水混合配比→成料

6.设备管理情况。龙翔机械设备租赁部出据稳定土拌合站产品合格证和混凝土搅拌机校准证书。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年8月28日晚上23点30分许，拌合站北侧第二个上料斗下方的花式输送机皮带被石头子卡住不动，操作手孙得民将机械设备全部关闭后，站在平行输送机皮带上，拽了一下被石头子卡住的皮带，没有拽动。操作手孙得民喊来力工张立学帮忙拽一下，张立学也站在平行输送机皮带上，孙得民站在皮带北侧、张立学站在皮带南侧，一起拽被卡住的花式输送机皮带，拽动后。张景丽在操作室内，孙得民喊张景丽启动。张景丽以为修好可以上料了，没有启动花式输送机，而是启动了平行输送机。孙得民和张立学瞬间倒在平行皮带上，孙得民为脚朝北、头朝南，张立学头朝北、脚朝南，并将两人向北侧搅拌机方向输送，操作手孙得民被压带轮铁架子

挡了一下，掉到平行输送机东侧，张力学被输送到搅拌机里，导致张立学左胸部致心脏及左肺与搅拌叶子发生碰撞。现场铲车司机张强、孙瑞祥看到传送带开错了，跑到操作室让张景丽停机，张景丽停止平行输送机运行。操作手孙得民喊来现场工长李洪伟，几人一起从搅拌机内将力工张立学抬出。

（二）人员伤亡和财产损失情况

1.张立学（死亡）。经公安部门核实。身份证号码：230204196605181032，居住在齐齐哈尔扎龙镇克钦村1组144号，于2023年6月份到齐市路旺道路工程有限公司做力工。

2.直接经济损失。事故死亡赔偿金、丧葬费等为86万元，事故罚款32万元，合计118万元。

（三）救治情况

事发后，生产副经理袁金成于23时46分拨打120急救电话，120急救人员到达现场，确认力工张立学已经死亡。

（四）现场处置情况

县公安局接到报警电话后，县公安局治安大队、县应急管理局、时中乡政府主要领导和相关人员第一时间赶到事故现场，对事故现场予以查封，对直接责任人张景丽予以行政拘留，对事故现场和相关人员进行询问，对家属进行妥善安置。县委常委、县政府副县长刘正伟要求县应急管理局牵头成立事故调查组进行事故调查，做好后期事故处置工作。

（五）事故信息上报情况

县应急管理局连夜形成事故快报，并上报市应急管理局和拜泉县人民政府。于29日上报国家事故直报系统。

（六）事故赔偿情况

龙翔机械设备租赁部积极与死者家属进行沟通、协商，达成赔偿协议，并按照《工伤保险条例》的相关规定，给予家属事故赔偿金、丧葬费共86万元，家属出据事故谅解书。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

经事故调查组通过调查询问、现场勘查、设备技术分析综合认定。事故的直接原因为：张景丽误认为设备已经修好，没有启动正在维修的花式输送机，而是启动了平行输送机，使站在平行输送机传送带上的维修人员孙得民和张立学被瞬间代倒，平行输送机将两人向北侧搅拌机内输送。导致张力学被输送到搅拌机里，与搅拌叶子发生碰撞，张立学被搅拌叶子的钝性外力作用于左胸部致心脏及左肺损伤造成死亡。

（二）间接原因

1.张景丽违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”规定，未经过岗前操作技能培训和安全生产教育培训，未取得相关操作培训证书，只是由操作手孙得民带着干了两天操作工。误认为设备已经修好，没有进行确认，直接启动平行输送机。

2.孙得民违反《中华人民共和国安全生产法》第五十八条第一款“从业人员应接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。”孙得民未取得相关操作培训证书；违反《中华人民共和国安全生产法》第五十三条第一款“生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议”。孙得民不清楚工作岗位存在的危险因素，维修花式输送机皮带后，和张立学一起在平行输送机皮带上站着，没有下到安全位置再试机，带领未经操作培训的张景丽进行操作。

3.龙翔机械设备租赁部违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全技能和操作技能，了解事故应急处置措施，熟悉自身的在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。”第二款“对被派遣劳动者进行岗前安全操作规程和安全操作技能的教育和培训”。聘用未经操作培训的孙得民，孙得民又聘用未经操作培训的其妻子张景丽；没有对操作手孙得民进行岗前操作技能培训，没有对现场操作人员张景丽进行岗前操作技能和安全生产教育培训；控制室操作台上个别控制键没有标志，操作人员张景丽不知道急停按钮。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。”违反《中华人民共和国安全生产法》第五十二条“生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项”规定。没有同从业人员签订劳动用工合同、没有缴纳工伤保险。

4.黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司虽然在《合同》中约定龙翔机械设备租赁部安全管理事项，但在监管检查中没有发现承包单位龙翔机械设备租赁部从业人员安全教育培训不到位问题，监管不到位。

（三）事故性质

经调查认定，大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部拌合站“8·28”机械伤害一般事故是一起因操作员张景丽按错输送机控制键造成的机械伤害一般生产安全责任事故。

四、事故责任人员、责任单位存在的问题和处理建议

（一）事故责任人员

1.张景丽，龙翔机械设备租赁部操作手孙得民找来的控制室操作人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业”规定，张景丽未经过安全生产教育和岗位操作技能培训，在设备维修后，未经核实误认为输送设备已经修好，按错输送机控制键，对事故负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

2.孙得民，龙翔机械设备租赁部设备控制操作手，未经相关操作培训的情况下，带张景丽进行设备控制操作；在设备维修后，没有喊清楚具体启动花式输送机控制键，意向表述不到位；检维修后，继续在设备上站着，没有下到安全位置。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条“生产经营单位的人业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分”规定，孙得民违反安全生产规章制度和操作规程，建议龙翔机械设备租赁部给予孙得民批评教育和处分，并解除劳动关系。

（二）事故责任单位

3.龙翔机械设备租赁部，未按照《合同》要求，未对从业人员进行安全生产教育和岗前操作技能培训；未对从业人员参加工伤保险，未签订劳动用工合同。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全技能和操作技能，了解事故应急处置措施，熟悉自身的在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业。”第二款“对被派遣劳动者进行岗前安全操作规程和安全操作技能的教育和培训”。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十一条“生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。”违反《中华人民共和国安全生产法》第五十二条“生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应

当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项”规定。按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款”及第一款“发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”规定，龙翔机械设备租赁部要依法承担赔偿责任，建议应急管理部门对事故责任单位龙翔机械设备租赁部罚款32万元。

4.黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应急及时督促整改”规定，检查不到位。建议黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司按照公司相关安全生产规定对安全生产管理人员予以批评教育。

五、事故防范和整改措施建议

（一）强化安全教育培训，特种作业人员持证上岗作业。龙翔机械设备租赁部要加强全员安全生产教育培训。特别是特种作业人员、机械设备操作人员、管理人员要有针对性地开展专业技能和岗位操作培训，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全技能。另外，黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司将事故制作成专题片，在企业进行播放，让员工吸取事故教训，并引以不戒。

（二）强化重点岗位风险辨识评估，落实防范措施。龙翔机械设备租赁部要对各个拌合站、施工路段的机械设备和施工风险点进行安全评估，建立风险管控和隐患排查双重预防机制，设立风险评估台账，落实管控人员和措施，严防事故再发生。

（三）强化生产安全监督检查，消除事故隐患。龙翔机械设备租赁部要开展施工安全监督检查，详细制定监督检查表，将风险和易出现的问题列出清单，逐项逐条对照查看。要建立隐患整改台账，将改前和改后进行复查验收，实行闭环式整

改。建设单位、发包单位要履行管理责任，深入现场开展检查整治；交通监管部门要履行监管职责，强化监督检查，督促企业整改存在的不安全因素。

（四）强化安全生产责任落实，推进两项行动。龙翔机械设备租赁部严格按照全县开展的企业主体责任落实年和隐患排查整治2023行动年这两项行动，建立健全全员安全生产责任制，真正把安全责任落实到人、到岗。同时，要把隐患问题整治做为重点工作任务，加大人力、物力和财力投入，推进隐患大排查大整治，做到隐患清零，生产环境净化。

拜泉县时中乡大庆萨尔图区龙翔机械设备租赁部

“8·28”一般机械伤害事故县政府调查组

2023年11月9日

扫一扫在手机打开当前页

主办 ：拜泉县人民政府 版权所有 ：拜泉县人民政府 承办 ：拜泉县人民政府办公室
技术支持 ：拜泉县人民政府办公室 黑ICP备13002681号-1 黑公网安备 23023102000101号
网站标识码 2302310001 网站邮箱 ：bqxrmzfbgs204@qq.com


适老化
无障碍服务


党政机关