广西南宁市青秀区人民政府门户网站
Gvangjsih Nanzningz Si Cinghsiu Gih Yinzminz Cwngfuj Mwnzhu Vangjcan
www.qingxiu.gov.cn

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁市长虹路万科城北四期S1商业区“12•7”高处坠落事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2023-05-19 11:25 【字体： 大 中 小 】

南宁市长虹路万科城北四期S1商业区“12·7”高处坠落

事故调查报告

2022年12月7日，在南宁市长虹路万科城北四期S1商业区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失尚在统计当中。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调
办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，城区政府成立了
牵头，城区政府办公室、城区总工会、城区住建局、建政街道办、青秀公安分局等部门组成的南宁市长虹路万科城北四期S1商业区“12·7”高处坠落事故
事故调查工作。同时，邀请城区纪委监委派员参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依法对事故开展调查。通过现场勘验、调查取证、查阅相关
关人员等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，总结分析了事故主要教训， 提出了防范
议。

经事故调查组认定，**南宁市长虹路万科城北四期S1商业区“12•7”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）工程概况

2021年9月，南宁市万科北城房地产有限公司与深装总建设集团股份有限公司签订《万科城北区四期S1商业精装修工程合同》，工程名称：万科城北
精装修工程，合同价款22339701.16元，开工日期2021年8月30日，竣工日期2021年12月30日。

2022年7月8日，建设单位南宁市万科北城房地产有限公司出具《建设工程竣工验收报告》，工程名称万科城北区S1#楼，工程竣工验收意见：1，本
资料完整，符合有关规范规定；2、本工程有七部分，分别是：地基与基础结构、主体结构、建筑装饰工程、建筑给排水、建筑电气、通风与空调、建筑
部全部合格。3、本工程的现场观感质量综合评价为：好；综合以上三方面结果，本工程评价为合格。4、建设方同意接收，交付使用。

2022年11月5日，钟XX从深装总建设集团股份有限公司万科城北四期S1商业区装修项目方承接了万科城北四期S1商业区装修后的保洁服务工作，并
开展保洁作业。

2022年12月3日，钟XX在微信群里找到工人卢X，并由卢X介绍工人黄XX一起到万科城北四期S1商业区进行保洁作业。钟XX以每人每日520元的价钱
给卢X、黄XX。

2022年12月5日，深装总建设集团股份有限公司万科城北四期S1商业区装修项目经理吴XX与钟XX签订《保洁合同》，双方约定工作范围包括万科城
区精装修工程的粗保洁及精保洁包含室内、公区、步梯及非精保洁范围（架空层、屋面、消防楼梯通道）。

（二）相关人员情况

1、吴XX，男，深装总建设集团股份有限公司南宁万科城北四期S1商业区装修项目负责人。

2、钟XX，女，万科城北四期S1商业区粗保洁及精保洁承包人，保洁作业组织者。

4、黄XX，男，万科城北四期S1商业区粗保洁及精保洁作业工人，事故中死者。持有中华人民共和国特种作业操作证，作业类型高处作业
A45010045321033382，有效期至2024年9月25日。

（三）现场勘验情况

事故发生地点在长虹路万科北商业区内，事故发生位置在该商业区7号门5层楼顶处，着落位置在5层楼面7号门边。5层楼面至5层楼顶高约6.7米，5
的球型玻璃格栅作为屋面，球面凸起最高处约1.8米，在球面凸起玻璃格栅西南侧有长约14.5米的滑落痕迹，延伸至球面凸起西南侧的整块钢制波浪形格
空处下方为5层楼面7号门边，为黄XX着落位置，黄XX口鼻处及头部有血迹渗出，身上未见佩戴安全带。

二、事故发生经过与事故救援情况

2022年12月7日14时许，钟XX安排卢X和黄XX二人来到长虹路万科北商业区5层楼顶准备对球面凸起的玻璃顶进行保洁作业，约14时30分许，卢X
管后，黄XX在未绑安全带的情况下独自爬上凸起球面顶部时不慎滑倒，随后迅速滑向凸起球面西南侧的钢制镂空波浪形格栅处，最后从镂空格栅坠落至5

约14时35分许，在5层楼面的施工人员发现坠落的黄XX后立即拨打120急救电话。约14时45分许，120医护人员到达现场对黄XX进行急救，最终黄
经抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急管理局、建政街道办、青秀公安分局立即组织相关人员赶赴事故现场，调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因

黄XX独自爬上凸起球面的玻璃屋顶时失稳发生滑落。

（二）间接原因

（1）黄XX在爬上凸起的球面玻璃屋顶时未使用安全带，失稳后造成坠落。

（2）保洁作业组织者未及时发现并制止从业人员未按规定使用安全带的行为。

四、相关单位的履职情况

深装总建设集团股份有限公司在进行装修工程施工时制定了万科城北区5#、25#S1楼及地下室万科城北区四期S1商业精装修工程施工组织设计方案
机构职责划分和个岗位责任，施工安全措施，制作了安全事故救援应急响应预案，安全管理规章制度，安全技术操作规程等，对工人进行工人三级安全教
了建筑安全工人三级安全教育登记表。

五、相关单位和人员存在问题的处理意见

1、深装总建设集团股份有限公司，未按《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，在与钟XX签订《保洁合同》时签订专门的安全生产管理协议，
约定各自的安全生产管理职责，建议由青秀区应急管理局依法处理。

2、钟XX，未对屋顶等高风险作业现场的进行安全管理，未督促、检查现场的安全生产工作及时消除安全生产事故隐患；未采取技术、管理措施，及
患；未组织制定安全生产教育和培训计划；未建立健全并落实现场全员 安全生产责任制；未组织制定安全生产规章制度和操作规程；未建立健全生产安全
治理制度，对事故发生负有责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》、《刑法》的相关规定，建议由青秀区公安分局依法追究其法律责任。

3、黄XX，作业前爬上凸起的球面玻璃屋顶时未系安全带，失稳造成滑落，对事故发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究黄XX安全生

六、事故防范和其他措施建议

1、深装总建设集团股份有限公司，应加强本单位对《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的学习，在将生产经营项目发包或者出租给其他单位
专门的安全生产管理协议，或者在合同内约定各自的安全生产管理职责。

2、钟XX，应认真学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，牢固树立“生命至上、安全第一”的理念。在日常作业过程
作业现场人员的安全生产管理，及时督促、检查作业现场，消除安全生产事故隐患；加强对现场作业人员安全教育培训工作；建立健全并落实现场全员
制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时消除事故隐患；严防此类生产安全
生。

南宁市长虹路万科城北四期S1商业区

“12·7”高处坠落事故调查组