芦山县建筑安装工程有限责任公司
芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）
“4•29”物体打击事故调查报告

2021年4月29日13时50分左右，位于四川省芦山县五星村创业大道的芦山县建筑安装工程有限责任公司芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）发生一起安全事故，事故造成1人死亡，4人受伤，直接经济损失约140万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》等有关法律法规规定，芦山县人民政府成立了芦山县建筑安装工程有限责任公司芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）“4•29”事故调查组（以下简称事故调查组），县政府办、县纪委监委、县公安局、县住建局、县市监管局、县人社局、县总工会和芦山县应急管理局派员参加，并邀请县检察院全程参与事故调查处理。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地查勘事故现场、查阅相关安全管理资料、对施工单位、监理单位、伤者等相关人员调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）概况

芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）（以下简称二期项目）位于芦山县经开区五星村，业主单位是芦山县汉嘉实业有限公司，该项目采取EPC模式（EPC模式是指工程承包方按照合同约定，对整个工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包），由芦山县建筑安装工程有限责任公司作为EPC总包方承建,设计单位：河北中纺工程设计有限公司，地勘单位：四川金信勘察基础工程集团有限公司，监理单位：四川建科工程建设管理有限公司。项目总用地面积约127347.6㎡，本项目工程规划建设：织造车间、精纺车间、库房、消防水池、综合楼等生产、生活设施。建设面积约8.45万平方米，项目投资约1.6亿元。项目于2020年3月7日开工，计划于2021年7月30日竣工。

（二）事故相关单位概况

1. 建设单位

芦山县汉嘉实业有限公司成立于2018年08月01日，是芦山县人民政府出资成立的县属一级国有企业。注册地位于四川省雅安市芦山县迎宾大道157号，法定代表人为王文康。经营范围包括砂石建材生产销售、城市建设和经营管理、矿产资源开发经营、建筑施工、房地产开发等。

2.施工单位

芦山县建筑安装工程有限责任公司成立于2003年03月26日，注册地位于芦山县芦阳镇北街58号，法人代表为张

林。公司注册资本2000万人民币，统一社会信用代码:91511826746928606N。现有正式职工250余人，其中专业技术人员140余人。经营范围包括房屋建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包三级、消防设施工程专业承包二级等。该公司设立了二期项目管理机构，由施工项目负责人对工程组织管理、合同履行负责。

3.监理单位

四川建科工程建设管理有限公司成立于1999年09月06日，注册地位于成都市青羊区青龙巷36号1幢14层15层，法定代表人为吕林。专门从事建设工程招标代理、造价咨询、工程咨询、工程监理、项目管理等专业技术服务。

监理单位对工程建设的施工阶段实行监理，对建设工程安全、质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责。二期项目监理部配备了项目总监、监理工程师、监理员。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年4月29日芦山县建筑安装工程有限责任公司二期项目施工项目负责人安排工人进行消防管道试压和精纺车间排水沟施工。9时30分许管道安装负责人覃**、陶*开始给消防管道分段加压，11时50分许管道压力加至试验压力后撤了加压设备开始稳压观测。13时30分许公司负责排水沟施工的杂工组徐**等5名工人来到精纺车间入口处进行

拌灰作业。直到13时50分左右，精纺车间入口处规格型号为Dn160的钢丝网骨架塑料复合管（以下简称消防管道）脱落，砸向距离管道约6米的5名拌灰工人，导致事故发生。

（二）事故救援情况

事故发生后，二期项目现场工人拨打“120”求救电话，救护车赶到后，医生立即对徐**进行抢救，经抢救无效死亡，随后医生将其余4名伤者送往县医院治疗。县公安局、县应急管理局、县住建局、产业集中区管委会等相关人员第一时间赶到现场处置。

（三）事故善后处理情况

县公安局、县应急管理局等部门相关人员对事故进行了初步调查，并对善后工作作了安排。芦山县建筑安装工程有限责任公司与死者家属协商处理善后相关事宜并达成赔偿130万元的协议，死者善后工作已处理完毕，2名伤者已出院，其余2名伤者在住院治疗中，目前伤者家属情绪均稳定。

三、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，4人受伤，事故直接经济损失约140万元（不含行政处罚）。具体如下：

1.徐**，男，56岁，身份证号：5131271964******30，普工，家庭住址：四川省芦山县飞仙关镇飞仙村，颅脑损伤死亡。

2.乐**，女，48岁，身份证号：5131271972******40，普工，家庭住址：四川省芦山县龙门镇五星村，小腿骨裂、肩部软组织受伤，天全县中医院治疗。

3.程**，女，52岁，身份证号：5131271968******20，普工，家庭住址：四川省芦山县龙门镇五星村，膝盖骨折，天全中医院治疗。

4.王**，女，56岁，身份证号：5131271964******20，普工，家庭住址：四川省芦山县龙门镇五星村，头部皮外伤，已出院。

5.骆**，女，51岁，身份证号：5131271969******26，普工，家庭住址：四川省芦山县龙门镇五星村，手、脚软组织受伤，已出院。

四、事故原因和性质

经现场勘验及调查取证，本次事故涉及的产品：钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材有制造商四川绿城管业有限公司出具的《出厂检验合格报告》，并由建设单位（芦山县汉嘉实业有限公司）现场取样送检，四川四正建设工程质量检测有限公司出具的《短期静液压合格试验报告》；暗杆闸阀有上海广兴阀门有限公司出具的《型式检验合格报告》、《壳体试验合格报告》、《密封试验合格报告》；振腾空气压缩机有上海振腾空气机制造有限公司出具的《产品合格证》，证明所使用的产品合格。事故发生有以下原因：

（一）直接原因

现场提取的与法兰盘相接的直径为16cm破损管口发现有破损长度21cm的陈旧损伤，证明该段消防管道的管口在安装试压前已受损，稳压过程中受压力作用破损管口开裂脱落，砸向精纺车间入口处拌灰作业人员是本次事故发生的直

接原因。

（二）间接原因

1.安装试验前检查不到位。消防管道安装前未检查与法兰盘相接的消防管道管口是否完好，是导致事故发生的间接原因之一。

2.安全生产教育和培训不到位。消防管道试压前，无相关教育培训记录，是导致事故发生的间接原因之一。

3.施工现场安全措施不到位。消防管道检查和精纺车间排水沟施工交叉作业，试压时未划定禁区，施工现场安全措施不到位是导致事故发生的间接原因之一。

（三）事故性质

经调查认定，芦山县建筑安装工程有限责任公司芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）“4·29”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）覃**、陶*、徐**、王**、乐**、程**、骆**

经调查，覃**、陶*按规定进行消防管道试压作业。徐**、王**、乐**、程**、骆**拌灰作业过程中均按规定佩戴安全帽，遭受消防管道打击伤害，以上7人在本次事故中均无责任。

(二)徐**

作为芦山县建筑安装工程有限责任公司施工项目负责人，未督促、落实检查本公司安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

以上行为违反了《四川省安全生产条例》第十四条第（五）项[①]规定，承担本次事故管理责任。

建议由芦山县应急管理局依据《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项[②]依法给予徐开勇行政处罚。

**（三）骆*

作为芦山县建筑安装工程有限责任公司专职安全管理员，未督促、落实检查项目安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，无安全交底记录。

以上行为违反了《四川省安全生产条例》第十四条第（五）项规定，承担本次事故管理责任。

建议由芦山县应急管理局依据《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项依法给予骆满行政处罚。

（四）芦山县建筑安装工程有限责任公司

未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。安装试验前检查不到位，施工现场安全措施不到位，存在交叉作业，试压时未划定禁区。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款[③]规定，承担本次事故主要直接责任。

建议由芦山县应急管理局依据《中华人民共和国安全生

---

① 《四川省安全生产条例》第十四条第（五）项：“生产经营单位主要负责人应当履行下列安全生产职责：（五）配合政府及其有关部门的安全生产监督管理工作，每季度至少组织督促、检查一次本单位的安全生产，及时消除生产安全事故隐患，检查及处理情况应当记录在案；”

② 《四川省安全生产条例》第七十八条第（二）项：“违反本条例造成伤亡事故的，对事故责任单位和责任人员按照下列规定给予处罚，应负行政责任的，由有关部门给予行政处分：（二）发生一次死亡 1-2 人事故或一次事故造成直接经济损失 20 万元以上 100 万元以下的，由安全生产监督管理部门对责任单位处以 2 万元以上 10 万元以下罚款，对责任人员处以 5000 元以上 2 万元以下罚款；”

③ 《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

产法》第一百零九条第（一）项[④]的规定依法给予芦山县建筑安装工程有限责任公司行政处罚。

（五）四川建科工程建设管理有限公司

监理单位提供的《监理例会会议纪要》《周安全检查记录》、《监理工程师通知单》显示，4 月份监理单位组织建设单位、施工单位开展联合安全检查 3 次，对工程项目安全文明施工提出改进措施 13 条，每天对施工现场安全巡查。履行建设工程安全生产管理法定监理职责基本到位，建议不作责任追究。

（六）芦山县汉嘉实业有限公司

该公司成立了安全工作管理领导小组，明确了芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）由工程部负责安全管理工作，工程部设置了项目业主代表，由项目业主代表负责项目现场安全管理工作。与监理单位、施工单位共同制定了《芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）管理条例》，在条例中明确了安全管理相关规定及施工单位与监理单位的职能职责。在项目主体完成前芦山县汉嘉实业有限公司每周组织一次联合安全检查，主体完成后每半月一次联合安全检查，法定国家节假日进行了节前安全大检查，事发前共计开展安全检查 23 次，发现安全问题 80 余个。该公司业主代表每次在监理例会上要求施工单位与监理单位重视安全，加强安全巡视。安全监管工作基本到位，建议不作责任追究。

六、行业主管部门履职情况

④ 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”

事故调查组采取现场实地查看、查阅档案资料、向相关当事人了解情况等方式，对县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）履职情况进行了调查。

县住建局在项目前期严格审查施工单位资质、人员资质、施工组织设计和施工技术方案，督促施工单位开展安全教育和安全交底，实施了日常安全监管。项目施工过程中县住建局开展了不同形式的安全检查，日常安全抽查15次，下发责令限期整改通知书6份，查出安全生产隐患26条，已整改26条。同时定期组织各参建单位重点学习了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。

根据调查的情况，县住建局履行安全生产监督管理工作职责基本到位，建议不作责任追究。

七、事故防范措施及整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，防止同类事故再次发生，提出以下防范措施及建议：

（一）芦山县建筑安装工程有限责任公司

要按照《中华人民共和国安全生产法》、《四川安全生产条例》等法律法规的要求，全面落实企业安全生产主体责任，要严格按照国家相关规范编制施工组织设计、操作规程进行施工作业；加强对从业人员进行的安全教育培训和技术交底；认真开展安全检查工作，及时发现、制止从业人员的违章作业，及时消除施工现场的事故隐患。

（二）四川建科工程建设管理有限公司

要以旁站、巡视、定期专项安全检查等方式加强对各施工点的安全监管，通过整改通知单有效督促施工单位的隐患整改力度；要督促施工单位加强对进场人员三级安全教育及安全技术交底，并形成相关记录；同时不定期召开安全巡视总结会议，对项目安全管理工作进行通报总结，切实履行建设工程安全生产管理法定监理职责。

（三）行业主管部门

县住建局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，强化对建筑施工领域的行业监管，督促施工单位落实企业安全生产主体责任，及时消除各类事故隐患。

（四）芦山县汉嘉实业有限公司

按照制定的《芦山县经开区企业孵化园建设项目（二期）管理条例》，协调做好与监理单位、施工单位的安全管理责任，同时加强施工现场安全巡视。