大连市沙河口区台山街101号

“12·22”亡人火灾事故调查报告

大连市沙河口区人民政府

“12·22”亡人火灾事故调查组

2025年2月

目 录

一、事故基本情况.....4

（一）起火建筑基本情况.....4

（二）物业管理情况.....4

（三）消防产品质量情况.....4

二、事故经过、救援情况.....**5**

（一）事故发生经过.....5

（二）灭火救援情况.....5

（三）应急联动情况.....5

三、事故伤亡、经济损失情况.....5

四、火灾原因调查情况.....6

（一）起火时间的认定.....6

（二）起火部位的认定.....6

（三）起火点的认定.....6

（四）起火原因的认定.....6

五、事故原因.....**6**

（一）引发火灾的直接原因.....6

（二）火灾蔓延失控的原因.....6

（三）人员伤亡的原因.....6

六、责任认定及处理建议.....7

七、事故防范措施建议.....8

（一）开展进一步火灾调查，完善消防工作网络.....8

（二）加强宣传教育，全面提升全民消防安全意识.....8

（三）加强源头管控，深化老旧小区、群租房火灾隐患排查整治....8

大连市沙河口区台山街101号
“12·22”亡人火灾事故调查报告

2024年12月22日，大连市沙河口区台山街101号发生火灾，火灾造成被褥，装修装饰材料等物品被烧损（毁），过火面积约为8平方米。此次火灾造成1人死亡(杜宏平，男 ，身份证号码：612524********5472)，无人员受伤。

事故发生后，沙河口区委区政府高度重视，按照辽宁省人民政府办公厅印发的《辽宁省火灾事故责任调查规定》，沙河口区政府成立了由区消防、公安、应急、住房和城市建设局等部门组成的沙河口区“12.22”火灾事故调查组，负责火灾事故的调查处置及善后工作。

火灾事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过周密细致的现场勘验、检验鉴定、调查取证、综合分析，查明事故发生经过、直接原因。

经调查认定，大连市沙河口区台山街101号“12·22”亡人火灾事故是一起一般火灾事故。

一、事故基本情况

台山街101号位于大连市沙河口区台山街，1988年竣工投入使用。

(一)起火建筑基本情况。起火房屋所在建筑坐落于沙河口区台扩社区，地址为大连市沙河口区台山街101号；该建筑高18米，砖混结构，地上共6层，均为住宅，内有1部疏散楼梯，每层4户；起火房屋位于该建筑1层4号，建筑面积为38.23平方米，室内分为2室2厅1厨1卫，北侧为搭建房屋与该建筑相连通，搭建房屋作为北侧入户门、中厅、厨房和北卧室使用，2018年房主高书才出租给永发搬家公司使用，实际使用性质为公司宿舍。起火前仅有杜宏平一人居住。

(二)物业管理情况。该建筑物产权单位为大连城建开发集团房屋管理有限公司，室内为产权人自行管理，公共设施和公共区域为大连城建开发集团房屋管理有限公司管理。

(三)消防产品质量情况。在消防设施调查方面，该建筑属于多层住宅楼，未设置室内消火栓、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、灭火器等消防设施设备。最近一处市政消火栓位于五一路辅道上，早教幼儿园对面，距离台山街101号100米，小区物业配备灭火器并抽样送检合格。

二、事故经过、救援情况

(一)事故发生经过。据报警人刘长军所述，2024年12月22日23点02分许，刘长军下班回家过程中路过起火住宅，于西侧塑钢窗看到住宅南侧卧室内有火光，随后绕到搭建房屋北侧入户门发现有烟气于门窗冒出，之后拨打119电话报警。

(二)灭火救援情况。2024年12月22日23点06分，大连市消防救援支队指挥中心接到报警，立即调派1个消防救援站、2辆消防车12名指战员赶赴现场，大队指挥部遂行出动，23时15分，消防救援队伍到达现场；根据警情及现场侦查，指战员经建筑物搭建房屋北侧入户门进入，在北侧入户门口地面处发现倒地的杜宏平，指战员将杜宏平救出，同时进入室内灭火；23时30分，火灾被扑灭。

(三)应急联动情况。火灾发生后，区委、区政府高度重视，指示全力救人，尽快查明火灾原因。公安、应急、民政和属地街 道全力配合消防部门开展火灾原因调查。现场救援人员、医务人 员均无伤亡，未发生次生灾害事故。

三、事故伤亡、经济损失情况

此次火灾过火面积约为8平方米，造成1人死亡，杜宏平，男，身份证号码：612524********5472,无人员受伤。经统计， 直接经济损失为7200元。

四、火灾原因调查情况

(一)起火时间的认定。根据火灾报警人、第一到场人员的询问笔录及楼下监控视频情况，结合火灾发生蔓延规律，综合认 定起火时间为：2024年12月22日23时许。

(二)起火部位的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录，综合认定起火部位为：大连市沙河口区台山街101号1层4号南侧卧室内。

(三)起火点的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录， 综合认定起火点为：位于西南侧卧室内西南角床铺下铺的床头至下方地面所处区域。

(四)起火原因的认定。根据现场勘验、相关人员询问笔录、 物证鉴定情况、尸检报告，综合认定起火原因为：遗留烟头引燃附近可燃物所致。

五、事故原因

（一）引发火灾的直接原因。市消防救援支队组织沙河口区消防救援大队开展了事故调查工作，认定此起火灾起火时间为2024年12月22日23时许；起火部位为大连市沙河口区台山街101号1层4号南侧卧室内；起火点位于西南侧卧室内西南角床铺下铺的床头至下方地面所处区域；起火原因为遗留烟头引燃附近可燃物所致。

(二)火灾蔓延失控的原因。卧室内被褥、衣物、墙壁装修材料等物品均为易燃、可燃材料，燃烧能够产生大量高温有毒烟气，烟气能够迅速在卧室内聚集，是导致火灾蔓延失控的主要成因。

（三）**人员伤亡的原因**。根据大连市公安司法鉴定中心检验报告（大）公（司）鉴（理化）字（2024）654号，检出杜宏平碳氧血红蛋白成分含量38.9%，结合调查询问和现场勘验

，杜宏平1人在火灾事故中，吸入火场中的有毒烟气中毒，是该起火灾造成人员伤亡的主要原因。

六、责任认定及处理建议

12.22火灾事故责任调查组决定对沙河口区南沙街道、台扩社区等有关负责人进行约谈。

一、**加强消防安全“网格化”管理。**将消防工作责任细化到每一个网格单元，明确各级管理人员职责，形成上下联动、左右协同的工作机制，显著提升管理效率。

二、提高思想认识。南沙街道、台扩社区深刻汲取“12·22”火灾事故教训，切实加强社会面火灾防控工作，认真检查反思，找准火灾防控工作短板，切实抓好消防安全工作的领导及落实。街道社区应实施组织管理，明确消防安全第一责任人，建立消防安全管理组织，健全工作制度，实施“网格化”消防管理网络，落实专（兼）职消防管理员，做到层层控制，人人负责，保证各项消防措施落实到基层，落实到住户。

三、加强消防安全宣传。在社区居民集体活动场所和主要道路等位置设置消防宣传栏，利用上门入户、手持广播、大喇叭等定期宣传消防安全知识，在重要节假日播放防火提示，强化消防教育、普及消防常识。

七、事故防范措施建议

（一）开展进一步火灾调查，完善消防工作网络。此起火灾建筑为砖混结构6层住宅楼，居民防火意识淡薄导致的一起悲剧，通过调查，查清了火灾的原因，对区级行业主管部门、街道办、社区开展履职调查，提出改进消防工作意见。完善消防安全网格化管理机制，加强软件建设和硬件建设，抓好人员培训，落实专兼职人员的网格排查和宣传机制，有力夯实末端防控基础。

(二)加强宣传教育，全面提升全民消防安全意识。针对火灾高发区域、高发场所、高发时段和致灾原因，精准开展科普宣传和警示教育，切实解决好消防车通道堵塞、电动自行车违规停放充电、安全用火用电用气等问题，增强群众消防安全意识和自防自救能力。

(三)加强源头管控，深化老旧小区、群租房火灾隐患排查整治。各部门要采取先易后难、分步实施的方式，集中整治“小火亡人”重点场所和人群，不断加大对老旧小区、群租房、村民自建房用火用电等违法行为的查处力度，用全、用足法律手段，全面加强安全源头管控。

大连市沙河口区消防救援大队

2025年2月