雨花区同升街道“9·11”一般高处坠落事故调查报告

雨花区人民政府

雨花区同升街道“9·11”高处坠落事故调查组

2026年4月30日

目 录

一、事故有关情况 2

（一）涉事房屋及项目基本情况 2

（二）相关单位情况 2

（三）相关涉事人员情况 3

（四）有关合同签订及业务承接情况 4

二、事故发生经过及应急处置情况 5

（一）事故发生经过 5

（二）事故应急处置情况 5

（三）事故善后处置情况 6

（四）事故伤亡及直接经济损失情况 6

三、事故现场勘查及有关情况 6

（一）事故现场勘查情况 6

（二）其他有关情况 7

1. 事发现场视频情况 8

2. 事发当天天气情况 8

四、事故涉及有关方面安全管理情况及存在问题 8

（一）事故涉及的有关个人及单位 8

1. 吴威 x 8

2. 浏阳市步峰木业厂 8

（二）事故涉及的有关部门 9

1. 同升街道 9

2. 雨花区住房和城乡建设局 10

五、事故原因和事故性质 10

（一）直接原因 10

（二）间接原因 11

（三）事故性质 11
六、对有关单位和人员的处理建议 11
（一）不予追究责任人员 11
（二）其他处理建议 11
七、事故防范和整改措施建议 12
（一）压实经营主体安全生产责任 12
（二）严格落实业主安全管理责任 12
（三）强化属地与行业监管协同 13

雨花区同升街道“9·11”一般高处坠落事故调查报告

2025年9月11日12时40分许，长沙市雨花区同升街道新兴社区碧桂园南城首府别墅区xx栋xx号房屋内，发生一起坠落事故。作业人员余xx在进行室内楼梯扶手油漆作业过程中，从木质人字梯上失稳坠落至地面，经送医全力抢救无效，于2025年9月14日死亡，事故造成直接经济损失约35万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，雨花区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区公安分局、区总工会、同升街道为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委参与调查。事故调查组依法依规对事故进行调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因以及暴露出来的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，雨花区同升街道“9·11”高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）涉事房屋及项目基本情况

涉事房屋为雨花区同升街道新兴社区碧桂园南城首府别墅区xx栋xx号，房屋性质为私人产权双拼别墅，地上3层，建筑面积238㎡，户型为5室1厅1厨5卫，房屋产权人为王x，事发时该房屋处于室内装饰装修阶段。涉事作业内容为该房屋室内一至三层旋转楼梯扶手的安装及油漆作业，属于业主向厂家采购并由厂家负责生产、安装及油漆事项，未含在装饰装修合同范围内，属于住宅室内装饰装修范畴，工程合同总金额61700元。根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条第二款[①]和《住宅室内装饰装修管理办法》第二条第二款、第十三条第一款、第十四条第一款之规定[②]，本项目属于无需办理施工许可证的住宅室内装饰装修工程。

（二）相关单位情况

① 《建筑工程施工许可管理办法》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第18号）第二条第二款：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。

②《住宅室内装饰装修管理办法》第二条第二款：在城市从事住宅室内装饰装修活动，实施对住宅室内装饰装修活动的监督管理，应当遵守本办法。本办法所称住宅室内装饰装修，是指住宅竣工验收合格后，业主或者住宅使用人（以下简称装修人）对住宅室内进行装饰装修的建筑活动。

《住宅室内装饰装修管理办法》第十三条第一款：装修人在住宅室内装饰装修工程开工前，应当向物业管理企业或者房屋管理机构（以下简称物业管理单位）申报登记。

《住宅室内装饰装修管理办法》第十四条第一款：申报登记应当提交下列材料：（一）房屋所有权证（或者证明其合法权益的有效凭证）；（二）申请人身份证件；（三）装饰装修方案；（四）变动建筑主体或者承重结构的，需提交原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出的设计方案；（五）涉及本办法第六条行为的，需提交有关部门的批准文件，涉及本办法第七条、第八条行为的，需提交设计方案或者施工方案；（六）委托装饰装修企业施工的，需提供该企业相关资质证书的复印件。非业主的住宅使用人，还需提供业主同意装饰装修的书面证明。

浏阳市步峰木业厂，2015年3月25日由浏阳市市场监督管理局核发营业执照，统一社会信用代码：92430181MA4LKGYG3H；成立日期：2012年1月4日；经营场所：浏阳市xx镇xx村xx组；主体类型：个体工商户（个人经营）；经营者：吴xx；注册资本：陆拾万元整；经营范围：木门窗、楼梯制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。经调查核实，浏阳市步峰木业厂为个人经营的个体工商户，自2024年7月起已全面停止生产经营活动，无固定经营场所、无生产设备、无在岗从业人员、无经营性收入，已不具备实质经营要件；经营者吴xx于2024年12月31日死亡，浏阳市步峰木业厂因经营者死亡已丧失实际经营能力，依法应当办理注销登记或经营者变更登记。

截至事故发生时，经营者继承人未按照《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三十一条[③]、《个体工商户登记管理规定》第二十七条[④]之规定，申请办理经营者变更登记或注销登记，导致该厂市场主体登记状态为存续，但已无实际经营能力、无适格经营主体，登记状态与实际情况严重不符，处于异常状态。

（三）相关涉事人员情况

---

③《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第746号）第三十一条：市场主体因解散、被宣告破产或者其他法定事由需要终止的，应当依法向登记机关申请注销登记。经登记机关注销登记，市场主体终止。
市场主体注销依法须经批准的，应当经批准后向登记机关申请注销登记。

④《个体工商户登记管理办法》（市场监管总局令第103号）第二十七条：个体工商户经营者死亡的，其继承人可以依法向登记机关申请变更经营者或者注销该个体工商户。

1.**吴威 x：**男，身份证号码 4301xxxxxxxxxxxxxx，家住湖南省浏阳市 xx 镇 xx 新村 xx 组 202 号，系浏阳市步峰木业厂原经营者吴 xx 之子，案涉楼梯扶手供货、安装及油漆工程的实际承接人。其在浏阳市步峰木业厂已不具备实际经营条件的情况下，擅自使用该厂公章，安排业务员张忠华以该厂名义对外签订合同、承揽业务；在承接案涉工程后，死者余 xx 从吴威 x 处承接了楼梯扶手安装及油漆作业。吴威 x 实际负责工程组织实施、作业人员安排及工程费用结算。

2.**张 xx：**男，身份证号码 4301xxxxxxxxxxxxxx，家住湖南省浏阳市 xx 街道 xxxx 小区，案涉楼梯扶手业务业务员，受吴威 x 安排，以浏阳市步峰木业厂名义与业主王 x 签订《步峰楼梯供货合同》。

3.**王 x：**男，身份证号码 4307xxxxxxxxxxxx ，家住长沙市雨花区同升街道碧桂园南城首府 xx 栋 xxx 号，案涉装饰装修工程的房屋业主。

4.**余 xx：**男，身份证号码 4301xxxxxxxxxxxxxx，住址：长沙市望城区 xx 镇 xx 村 xxx 组，系楼梯扶手安装及油漆作业人员，事故死者。

5.**周 xx：**男，身份证号码 4301xxxxxxxxxxxxxx，家住湖南省望城区 xx 镇 xx 村，与余 xx 共同开展楼梯扶手油漆作业人员。

（四）有关合同签订及业务承接情况

2025年2月27日，业主王x与业务员张xx签订了《步峰楼梯供货合同》（盖有浏阳市步峰木业厂公章），约定采购位于雨花区同升街道新兴社区碧桂园南城首府别墅区xx栋xx号房一至三层所有的楼梯扶手，同时约定楼梯扶手的生产、安装与油漆工作均由浏阳市步峰木业厂负责，合同金额61700元，合同约定收款方为张xx（开户行：建设银行湖南省浏阳市天马路支行，银行卡号：6215xxxxxxxxxxxx）。需特别说明的是，该合同签订时，浏阳市步峰木业厂已不具备实际经营条件、无适格经营主体，张忠华系受吴威x安排，以该厂名义签订合同。

合同签订后，张xx将该合同的全部业务、权利义务全部转给吴威x，吴威x成为案涉工程的实际承接人、履约主体，全面负责工程的组织实施、施工管理和费用结算等相关事宜。2025年8月，余xx从吴威x处，承接了案涉房屋楼梯扶手安装及油漆作业。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年9月11日，余xx带领工友周xx进入雨花区同升街道新兴社区碧桂园南城首府别墅区xx栋xx号房屋，开展室内楼梯扶手油漆作业。当日12时40分许，余xx在房屋一楼旋转楼梯区域，站在木质人字梯上进行楼梯扶手油漆作业时，从人字梯上失稳坠落至一楼地面，头部受到撞击受伤。事发时，工友周xx在房屋一楼其他区域开展作业，听到坠落声响后立即过来查看情况，

发现余xx倒地昏迷。事发时，余xx未佩戴安全帽、安全带，作业现场无专人进行安全监护。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场工友周xx立即拨打120急救电话和110报警电话。2025年9月11日13时10分左右，120急救车辆到达事故现场，将其送往湖南省中医附一医院抢救。2025年9月14日上午9时许，余xx经医院抢救无效死亡。同升街道按规定向雨花区人民政府及相关部门上报了事故信息。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，同升街道多次牵头组织工程实际承接人吴威x、业主王x与死者家属就民事赔偿事宜开展协商调解。2025年9月18日，业主王x与死者家属就赔偿事宜达成一致意见，签订赔偿协议书并全额履行完毕；吴威x仅在余定安抢救期间向其家属支付部分费用，后续就赔偿事宜与死者家属未达成一致，相关赔偿争议已通过人民法院诉讼程序解决，未发生影响社会稳定的相关事件。

（四）事故伤亡及直接经济损失情况

本次事故共造成1人死亡，死者为余xx，系案涉工程楼梯扶手油漆作业人员。

三、事故现场勘查及有关情况

（一）事故现场勘查情况

经现场勘查，询问相关人员，事故现场位于长沙市雨花区同升街道新兴社区碧桂园南城首府别墅区 xx 栋 xx 号房屋一楼室内旋转楼梯区域。事发房屋为地上 3 层双拼别墅，事发时处于室内装饰装修阶段，一楼旋转楼梯主体已安装完成，楼梯踏步表面覆盖有保护膜，楼梯扶手处于油漆作业工序中，与事发时作业内容一致。现场地面为未做饰面的水泥地面，平整度良好，无积水、油污、杂物堆积等易滑、障碍物因素，现场共放置 2 架木质人字梯，其中涉事人字梯为实木材质，展开高度约 2.5 米，梯身无开裂、变形、结构损坏等问题（见图 1）。



图 1：事发现场图

（二）其他有关情况

1.事发现场视频情况

事发区域为业主私人住宅内，未安装视频监控设备，无事故发生过程的视频影像记录。

2.事发当天天气情况

经查询长沙市气象部门官方数据，2025 年 9 月 11 日，长沙市雨花区天气为晴，气温 22℃-32℃，东北风 2 级，室内作业环境无风雨、光照不足等影响作业安全的不利气象因素，天气环境与事故发生无因果关系。

四、事故涉及有关方面安全管理情况及存在问题

（一）事故涉及的有关个人及单位

1.吴威 x（案涉工程实际承接人）

吴威 x 作为案涉楼梯扶手安装及油漆工程的实际承接人、施工组织主体，未落实安全生产主体责任，存在以下问题：**一是冒用他人经营主体名义、无资质承接工程。**在明知浏阳市步峰木业厂已停止经营、经营者已死亡等因素，未办理经营者变更登记或注销登记的情况下，违规使用该厂公章、冒用该厂名义与业主签订工程合同；**二是现场安全管理严重缺失。**作业现场未安排专人进行安全监护，未督促、检查作业人员按规定佩戴、使用安全防护用品，未及时发现并制止作业人员的违章冒险作业行为。

2.浏阳市步峰木业厂

该厂为个体工商户，自 2024 年 7 月起已全面停止生产经营活动，无固定经营场所、无生产设备、无在岗从业人员、无经营性

收入，原经营者吴xx于2024年12月31日死亡，对吴威x冒用其公章、名义签订合同的行为不知情、未授权、未获利，对案涉工程的施工组织、安全管理无任何管控能力和管控义务。

3.王x（案涉房屋业主）

王x作为案涉住宅装饰装修工程的业主，履行了基本的主体资质形式审查义务，与加盖浏阳市步峰木业厂公章的合同主体签订了供货及施工合同，但未对作业人员未佩戴安全防护用品违章作业的安全隐患未及时发现、提醒和制止。

（二）事故涉及的有关部门

1.同升街道。作为属地安全生产监管责任主体，严格按照“党政同责、一岗双责、三管三必须”的要求，履行了辖区安全生产属地管理职责。2025年以来，街道持续开展了住宅装饰装修领域安全生产专项排查整治、住房城乡建设领域小散工程安全生产专项整治等工作，与辖区各社区、物业服务企业签订了安全生产责任状，健全了社区网格化安全巡查机制，督促辖区物业企业建立了住宅装修报备制度。经调查核实，本次事故发生于私人住宅室内装饰装修作业现场，具有临时性、隐蔽性特点。业主王x未向小区物业、社区报备室内装修作业信息，街道及社区在日常巡查中无法提前预判和发现该临时作业行为。事故发生后，街道第一时间赶赴现场处置，积极开展善后调解工作，依法履行了属地监管职责。

2.雨花区住房和城乡建设局。作为辖区住宅室内装饰装修活动的行业主管部门，依法履行了行业监管职责。2025年制定了年度安全生产监督检查计划，落实了长沙市建设工程安全生产专业委员会办公室关于印发《房屋市政小散工程安全生产若干硬措施》的通知（长建安办〔2024〕11号）、长沙市住房和城乡建设局关于印发《长沙市住房城乡建设领域小散工程安全生产信息登记指引（试行）》和《长沙市住房城乡建设领域小散工程安全生产管理工作指引（试行）》的通知（长住建发〔2025〕46号）等文件，多次召开专题会议研究部署住建领域小散工程安全生产监督管理工作，按照要求对小散工程施工开展安全监督检查、巡查。同时，组织开展了全区住宅装饰装修领域安全生产专项检查、建筑施工高处作业安全专项整治和住房城乡建设领域小散工程安全生产专项整治等工作，对辖区内装饰装修企业、在建住宅装修工程、小散工程开展了监督检查和安全宣传教育，严厉查处了无资质施工、违法发包分包等违法违规行为。根据《住宅室内装饰装修管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的住宅室内装饰装修工程，可以不申请办理施工许可证。经调查，本次涉事装修工程合同金额6.17万元，建筑面积238㎡，属于无需办理施工许可证的住宅室内装饰装修工程。事故发生前，区住房和城乡建设局未接到对该工程的相关投诉举报。

五、事故原因和事故性质

（一）直接原因

死者余xx安全意识淡薄，作业过程中未按规定佩戴安全帽等个人安全防护用品，在人字梯上作业时未采取防失稳、防坠落措施，违章冒险作业，操作过程中失稳后坠落，头部撞击硬质水泥地面受伤，经抢救无效死亡，是导致本次事故发生的直接、主要原因。

（二）间接原因

吴威x作为案涉工程实际承接人，存在多项管理失职行为：一是违法违规承揽工程，冒用他人资质承接施工业务；二是现场安全管控严重缺失，未及时制止作业人员违章冒险作业，未排查消除现场固有安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，雨花区同升街道“9·11”高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄、违章冒险作业，实际施工主体违法冒用他人经营主体名义承接业务的一般生产安全责任事故。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）不予追究责任人员

余xx，安全意识淡薄，作业过程中未按规定佩戴使用个人安全防护用品，违章冒险作业，是导致事故发生的直接原因，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）其他处理建议

1.吴威x，对其明知浏阳市步峰木业厂已停止经营、经营者已死亡，未办理经营者变更登记或注销登记的情况下，违规使用该

厂公章、冒用该厂名义与业主签订工程合同的行为，建议将该线索移交浏阳市市场监督管理局，依法进行处理。

2.浏阳市步峰木业厂，建议浏阳市市场监督管理局对浏阳市步峰木业厂的工商登记情况依法进行处置，督促其继承人限期办理注销或变更登记，规范个体工商户主体登记管理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）压实经营主体安全生产责任

各类住宅装饰装修施工主体、个体经营者要深刻吸取本次事故教训，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产主体责任。**一是**严禁无资质、超范围承接工程，严禁出租、出借、冒用营业执照、资质证书等经营资质，坚决杜绝“挂证经营”“空壳主体”等违法违规行为，要严格遵守《住宅室内装饰装修管理办法》相关规定，在资质许可范围内承接工程。**二是**建立健全安全生产管理制度和操作规程，制定并实施安全生产教育培训计划，对从业人员开展系统性安全生产教育培训和专项安全技术交底，如实告知作业岗位存在的危险因素、防范措施和应急处置办法，建立健全教育培训档案，严禁未经培训合格的人员上岗作业。**三是**规范施工现场安全管理。为作业人员配备合格的安全帽、安全带等个人劳动防护用品，督促作业人员全程规范佩戴使用；高处作业必须安排专人进行现场安全监护，设置安全警戒区域，及时排查消除作业现场安全隐患，坚决制止违章作业、冒险作业行为，杜绝“重施工、轻安全”的错误倾向。

（二）严格落实业主安全管理责任

住宅装修工程业主（发包方）要切实增强安全风险防范意识，严格履行安全管理责任。一是要与施工方签订书面施工合同和专门的安全生产管理协议，明确双方的安全生产权利义务和管理职责，不得将安全生产责任全部转嫁至施工方，杜绝“一包了之、以包代管”。二是要加强施工现场的日常监督，对施工方存在的无证上岗、违章作业、不按规定佩戴安全防护用品等违法违规行为，要及时制止并督促整改，发现重大安全隐患的，立即要求停止施工，拒不整改的及时向属地街道、行业主管部门报告，切实履行发包方的安全监督义务。

（三）强化属地与行业监管协同

属地街道和行业主管部门要深刻吸取事故教训，按照“三管三必须”要求，切实履行监管职责，全面防范化解住宅装饰装修领域安全风险。一是属地街道要切实履行安全生产属地管理责任，健全社区网格化安全监管体系，督促辖区物业服务企业全面落实住宅装修报备制度，及时掌握辖区住宅装修工程动态，对装修作业中的高处作业、动火作业等危险作业进行重点巡查提醒；加大安全生产宣传教育力度，深入社区、小区开展住宅装修安全、高处作业安全知识普及活动，通过业主群、公告栏、入户宣传等多种形式，提升业主、施工人员的安全意识和风险防范能力；畅通举报投诉渠道，及时处置违法违规施工行为，形成监管闭环。二是住建部门要切实履行行业监管职责，加强住宅室内装饰装修行

业全链条管理，加大对无资质施工、违法发包分包、出租出借资质、冒用资质等违法违规行为的查处力度，规范行业市场秩序；组织开展装饰装修企业、个体施工队伍负责人和从业人员的安全生产专项培训，强化法律法规和安全操作规范教育，提升行业整体安全管理水平；联合属地街道、物业企业开展住宅装修安全专项整治，严厉打击无证上岗、违章作业等行为，从源头防范坠落事故发生。各部门齐抓共管、形成合力，全面消除住宅装饰装修领域安全监管盲区，切实保障人民群众生命财产安全。

雨花区同升街道“9·11”高处坠落事故调查组

2026 年 4 月 30 日