蓝天街道国瑞城雅仕苑海南众信诚安装服务有限公司“6.20”工人高处坠亡事故调查报告

2023年6月20日9时40分许，海南省海口市美兰区蓝天街道国瑞城雅仕苑小区2702号房发生一起高处坠落事件，造成一人死亡。

为查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和事故责任，追究有关责任单位和人员的责任，预防类似事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，本着坚持实事求是，尊重科学和“四不放过”的原则，海口市美兰区人民政府批准成立由区应急管理局、市公安局美兰分局、蓝天街道办事处、区总工会等部门和单位组成的事故调查组，同时邀请区纪委监委参与事故调查。现将事故调查结果报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.施工单位：海南众信诚安装服务有限公司，统一社会信用代码：91469025MA5TW4XLXU，经营范围包含：一般项目：普通机械设备安装服务；家具安装和维修服务；制冷、空调设备销售等。法定代表人：成茂林。

（二）有关人员基本情况

1.黄波（死者），男，36岁，海南众信诚安装服务有限公司员工，公民身份证号码：**********，身份证住址：海南省琼山区文庄路4号永利公寓小区B1幢303房，有高处作业特种作业操作证。

2、何泉徽，男，17岁，海南众信诚安装服务有限公司学徒工，公民身份证号码：**********，身份证住址：澄迈县永发镇赛玉村委会桥坡村15-1号。

3、成茂林，男，42岁，海南众信诚安装服务有限公司法定代表人，公民身份证号码：**********，身份证住址：海口市龙华区金宇路12号中一大厦D906房。

4、杨水英，女，59岁，国瑞城雅仕苑小区2702号住户，公民身份证号码：**********，身份证住址：澹水县和凤镇乌飞塘村125号。

二、事故发生经过

2023年6月19日，国瑞城雅仕苑小区6幢2单元2702房住户向日立空调售后反映空调不制冷，房东拨打日立售后电话4008601111，日立售后将维修单派给海南众信诚安装服务有限公司，该公司安排员工黄波、学徒工何泉徽到2702房开展空调维修服务。

2023年6月20上午9点40分许，海南众信诚安装服务有限公司黄波、何泉徽到国瑞城雅仕苑小区6幢2单元

2702 房维修空调。根据何泉徽询问笔录，由黄波负责实际操作，何泉徽在场协助，黄波检查空调室内机未发现问题，准备检查空调室外机，在未做好高处作业安全防护的情况下，试图以双脚站立姿态，在室外两房之间玻璃平台上开展作业，事发时黄波左手抓住防盗网钢管，从防盗网开口爬出，左脚跨出踏上两房之间玻璃平台，随后在右脚跨出踏上玻璃平台瞬间，由于身体重量超过玻璃平台承载力，玻璃发生破碎，导致其从 27 楼坠落地面。

三、事故救援和善后处理情况

事故发生后，小区物业人员立即拨打 120 急救和 110 报警电话，经 120 急救人员现场确认，黄波当场身亡，随后区应急管理局、市公安局美兰分局、蓝天街道办事处等相关部门的领导和工作人员赶到现场，开展现场勘察、取证工作，同时在现场召开会议，要求妥善处理死者善后问题，做好家属安抚工作，最大程度消除不良影响。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，死者：黄波，男，36 岁，四川巴中人，公民身份证号码：**********，事故造成直接经济损失因赔偿尚未达成一暂时无法认定。

五、事故原因

（一）直接原因

黄波安全意识淡薄，虽持有高处作业特种作业操作

证，但未采取安全防护措施进行高处作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品的规定，违反劳动纪律、违章冒险作业，从而坠楼身亡。

（二）间接原因

1.海南众信诚安装服务有限公司未履行安全生产主体责任，发放使用个人防护用品管理不到位，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品；作业现场未采取措施及时发现并消除事故隐患，临边作业防护机制不完善，使用不具备高处作业安全知识和能力的人员协助高处作业操作，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未能及时制止工人违章冒险作业的行为。

2.成茂林，海南众信诚安装服务有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位。

六、事故性质认定

经调查认定，海南众信诚安装服务有限公司“6.20”工人高处坠亡事故属于一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定和对事故责任单位、责任人员的处理建议

（一）黄波安全意识淡薄，在27层楼的楼外临边作业时，未使用安全带、安全绳等安全防护用品，在安全防护不充分的情况下违章冒险作业，从而坠楼身亡，黄波对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

（二）海南众信诚安装服务有限公司未履行安全生产主体责任，发放使用个人防护用品管理不到位，未监督施工人员佩戴、使用劳动防护用品；未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，临边作业防护机制不完善，未能及时制止工人违章冒险作业的行为。对该起事故负有责任，存在违反《中华人民共和国安全生产法》四十三、四十四和四十五条规定的行为，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，对海南众信诚安装服务有限公司予以行政处罚。

（三）成茂林，海南众信诚安装服务有限公司法定代表人，安全生产管理职责履行不到位，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对该起事故负有责任，存在违反《中华人民共和

国安全生产法》二十一条规定的行为，建议由海口市综合行政执法局美兰分局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关规定，对成茂林予以行政处罚。

八、事故整改及防范措施建议

（一）整改措施建议

海南众信诚安装服务有限公司要深刻汲取事故教训，开展安全隐患大排查，特别是对高空临边安全防护不到位、作业人员违规冒险作业及违反技术规范的行为、劳保用品是否发放到位等隐患进行彻底排查，切实加强对作业人员安全培训教育工作，及时消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

海南众信诚安装服务有限公司“6.20”

工人高处坠亡事故调查

2023 年 6 月 21 日