天津市红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目“2·6”一般高处坠落事故调查报告

2026年2月6日8时左右，位于红桥区复兴路与南运河北路交口东北侧红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目施工现场，天津万韵达建筑工程有限公司一名施工人员在16号楼4层进行材料倒运工作期间，因身体不适准备离开作业场地休息时，从南侧窗口坠落至一楼，坠落高度约11米，送医后经抢救无效死亡，直接经济损失195万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经红桥区人民政府批准，由区应急局牵头，区总工会、区住房建设委、公安红桥分局为成员单位，邀请滨海新区应急局派员参加，成立红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目“2·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

本起事故发生在红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目施工现场内，项目地址位于复兴路与南运河北路交口东北侧。

建设单位：天津市同城城市更新产业运营有限公司

监理单位：天津国际工程建设监理有限公司

施工单位（总承包单位）：中国建筑第六工程局有限公司

事故发生单位（项目模板脚手架二标段专业分包单位）：天津万韵达建筑工程有限公司

（一）事故发生单位情况

天津万韵达建筑工程有限公司，类型：有限责任公司。住所：天津市滨海新区北塘街道欣展道343号。经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、模板脚手架安装、建筑劳务分包、工程管理服务等。。

天津万韵达建筑工程有限公司（乙方）与项目施工单位中国建筑第六工程局有限公司（甲方）签订了《建设工程施工专业分包合同（模板脚手架二标段工程）》（以下简称《合同》），分包工程范围包括红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目模板脚手架二标段（5#、6#、9#、10#、11#、15#、16#及周边地库）专业分包工程。双方签订了《施工现场安全生产管理协议》，明确约定各自安全生产权责义务。

（二）相关人员基本情况

1.王某恒，男，39岁，天津市万韵达建筑工程有限公司副总经理（实际负责人），是天津市万韵达建筑工程有限公司在红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目的项目负责人。

2.王某彬，男，40岁，天津市万韵达建筑工程有限公司工人，天津市万韵达建筑工程有限公司在红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目的项目现场负责人。

3.刘某洲，男，52岁，天津市万韵达建筑工程有限公司工人，天津市万韵达建筑工程有限公司在红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目的架子工班组长。

4.袁某伟，男，43岁，天津市万韵达建筑工程有限公司工人。

（三）事故死亡人员情况

秦某明，性别：男，年龄：66岁，家庭住址：河南省商丘市民权县，天津市万韵达建筑工程有限公司临时工人，经刘某洲雇佣，于2026年2月6日早7点进入红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目干活。

二、事故发生及救援情况

（一）事故发生经过

2026年2月6日早晨5点半，架子工班组长刘某洲和秦某明会合后，带领秦某明进入红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目施工现场，然后给秦某明安排了搬

运杂物的工作。7时左右，秦某明和另一名工人袁某伟在16号楼4层楼内开始作业，作业内容和流程是由袁某伟去楼内清理网片，并将网片搬运到南侧窗口处递给秦某明，秦某明站在南侧窗口的临边防护栏内，负责把网片摆放在窗口外的架子上。网片材料为铁质，长2米，宽1米，重量约为6斤。二人开始作业约半小时后，秦某明称自己头晕胸闷，袁某伟让秦某明休息一会，秦某明说没事，二人继续干活。又过半小时后，秦某明再次提出身体不适，称自己头晕胸口疼，要下楼去休息，随后把安全带卡扣从生命绳上摘掉，身体站立着靠在南侧窗口内的临边防护栏旁，并告诉袁某伟继续干活，不用管他。袁某伟继续干活后，没听见秦某明的声音，过了几秒回头未看见秦某明。袁某伟又趴在窗台处向下看，发现秦某明已掉落到一楼地面。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场施工负责人王某彬立即组织人员将秦某明送到天津市第一中心医院进行抢救，并将事故情况告知项目负责人王某恒。入院后经诊断，秦某明已于入院前死亡。施工现场未造成其他人员伤亡及经济损失，项目周边道路及车辆、公共设施、相邻单位、居民区和（构）建筑物未受影响。

区应急局接到区住房建设委事故报告后，立即派人到达现场进行调查取证。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

该起事故共造成1人死亡，直接经济损失为195万元（不包括行政处罚）。

四、事故原因及性质

（一）直接原因分析

施工人员秦某明从16号楼4层窗口处坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

施工人员安全意识淡薄。秦某明进行高处临边作业时身体不适，把安全带卡扣从生命绳上摘掉后身体靠在临边防护栏旁，自身处在危险部位，且安全带失去安全防护作用。

（三）现场勘查和调查取证情况

1.天津市万韵达建筑工程有限公司已为秦某明提供了安全帽、安全带等劳动防护用品；在16号4层窗口处已设置临边防护栏，防护栏共两道横杆，距地面高度分别为0.6米、1.3米，横杆两端固定在内部墙体上，能够对窗内作业人员起到临边安全防护作用。

2.秦某明在16号4层南侧窗口内作业时，自身佩戴了安全帽、安全带，安全带的卡扣已扣在楼内的生命绳上，后因身体不适自行解开了安全带的卡扣。

（四）事故性质

事故调查组认为，本起事故是一起施工人员在临边高处作业期间身体不适，处在危险部位自行解除安全带防护卡扣导致

发生高处坠落的生产安全非责任事故。

五、事故防范措施和整改建议

为有效落实事故防范措施，深刻吸取本起事故的教训，以此为鉴，防止此类事故再次发生，提出以下建议:

1.天津市万韵达建筑工程有限公司要进一步落实安全生产主体责任，严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，以及建筑施工法律法规、行业标准和监管部门工作要求，有效开展对雇佣人员年龄、健康情况筛查，强化对重点施工部位、环节的作业人员和作业行为安全管控，督促从业人员作业期间严格遵守安全操作规程，强化对从业人员的安全教育培训，提高从业人员安全意识和安全技能水平。

2.中国建筑第六工程局有限公司要加强对红桥区天津西站南片区（京津冀同城商务区一期）城市更新项目的安全管理，按照《工程施工安全管理协议》压实分包单位安全生产责任，督促落实项目部各项安全管理制度，全面深入开展安全检查，强化每名入场人员实名制管理，做好进场三级教育，防范各类安全风险。

3.区住房建设委要持续加强建筑施工项目的安全生产监督管理，依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《天津市建设工程施工安全管理规定》等法律法规进一步压实建设工程各方的安全管理责任，督促建立行之有效的安全管理机制，提升对施工现场的动态管理，消除建筑

施工领域生产安全事故隐患，严厉查处安全生产违法行为，坚决守住安全红线