建水临安云南衍鑫矿业有限公司堆料场房建设工程“7·21”一般高处坠落事故调查报告

建水县人民政府事故调查组

2026年9月17日

目 录

报告开篇和事故性质认定.....1
一、事故发生单位和相关单位基本情况.....2
（一）事故发生单位情况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事发有关人员情况.....3
（四）事故发生经过.....4
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（七）其他情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....10
（一）事故信息报送及响应情况.....10
（二）事故现场应急处置情况.....11
（三）医疗救治和善后情况.....11
（四）事故应急处置评估.....12
三、事故原因分析.....12
（一）直接原因分析.....12
（二） 间接原因分析.....12
（三）其他可能因素排除.....12
四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....13
五、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....15

（二）对事故有关责任人员责任单位的行政处罚建议.....15
（三）其他处理建议.....16
六、事故主要教训.....16
（一）生产经营单位安全生产主体责任悬空，内部安全基础管理全面失守.....17
（二）工程发包转包源头把控失守，多层违法转包持续放大安全风险.....17
（三）施工现场风险管控失效，从业人员安全教育培训严重缺位.....17
（四）属地人民政府及行业监管部门风险研判不足，小型零散工程存在监管盲区.....18
七、事故整改和防范措施.....18
（一）压实生产经营单位主体责任，补齐企业内部安全管理短板.....19
（二）规范发包转包全链条管理，严厉遏制无资质承揽转包行为.....19
（三）强化施工现场全过程管控，筑牢现场作业安全防线.....20
（四）压实政府监管部门责任，消除小型零散工程监管盲区.....20

2026年7月21日，建水县临安镇陈官村委会云南省衍鑫矿业有限公司堆料场建设工程发生一起高处坠落的生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失65万元人民币。

事故发生后，建水县委县政府高度重视，安排县应急局等相关部门第一时间赶往现场，指导事故处置，开展初期情况核查等工作，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，于2026年7月22日成立了由常务副县长任组长，县应急局、县公安局、临安镇人民政府、县总工会、县纪委监委有关人员为组员的建水县临安镇陈官村云南衍鑫矿业有限公司堆料场“7·21”事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县检察院派人参与，依法开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的原因、发生的经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施的建议。

经调查认定，建水临安云南衍鑫矿业有限公司堆料场房建设工程“7·21”一般高处坠落事故，是一起建设工程承包给不具备施工资质的自然人，再经层层转包，以包代管，安全生产投

入严重不足，安全生产主体责任悬空，高处作业水平生命线装置缺

失特种作业人员无证上岗，作业人员未正确佩戴劳动防护用品，偶遇强风致使待固定彩钢瓦掀起击中高空作业的李某学，导致其高处坠落身亡的生产安全责任事故。

一、事故发生单位和相关单位基本情况

（一）事故发生单位情况

1.云南衍鑫矿业有限公司（以下简称：衍鑫公司），持有建水县市场监督管理局核发的营业执照；统一社会信用代码：91532524MAEWK*****；企业类型：有限责任公司，法定代表人：杨某棋；注册资本：壹佰万元整；成立日期：2025年9月16日；公司地址：云南省红河州建水县临安镇西林路旁自建房锦绣湾*-***；经营范围包括选矿、贵金属冶炼、矿物洗选加工、国内贸易代理、技术服务等，在建水辖区业务不涉及安全生产行政许可项目。事故发生在衍鑫公司位于临安镇陈官村中山（建水县鸿鑫选矿厂空地）建设钢结构彩钢瓦堆料场房项目中，该项目是衍鑫公司为开展矿石贸易，与建水县鸿鑫洗选厂法人全某州租赁空地建设约10000m^{2}的堆料房，衍鑫公司将该堆料房建设工程由衍鑫公司提供材料，施工以35元/m^{2}发包给自然人马某龙、谭某，马某龙与谭某约定马某龙按3元/m^{2}提取收益，后由谭某负责现场施工。谭某找到宗某顺，以宗某顺的名义，以20元/m^{2}的价格将工程发包给李某学，由李某学带人进场施工李某学组织工人施工建设。

2.建水县鸿鑫选矿厂（以下简称：鸿鑫选厂），持有建水县

市场监督管理局核发的营业执照；统一社会信用代码：9153252421799*****；企业类型：个人独资，法定代表人：全某锐；注册资本：贰佰万元整；成立日期：2000年7月5日；公司地址：云南省红河州建水县临安镇陈官村委会钟鼓地；经营范围包括选矿、矿物洗选加工等，涉及安全生产行政许可项目为尾矿库。鸿鑫选厂法人全某州将其厂区空地10000m²以60000元/年出租给衍鑫公司建设堆料房，租期5年，租期届满后地上建筑物产权移交给鸿鑫选厂。衍鑫公司租赁空地共14.75亩，土地性质为采矿用地，未依法申请取得土地使用权。

（二）事故发生单位安全管理情况

衍鑫公司成立以来，实际控制人杨某铭聘请杨某棋作为法定代表人，从事矿石贸易工作，公司无专（兼）职安全管理员，无现场安全管理巡查台账记录，现场堆料场厂施工过程中，未与施工方签订安全管理协议，在施工合同中约定免除生产安全事故伤亡责任条款，以包代管，未对施工现场的安全进行统一协调管理。且该建设项目未依法办理申请相关审批手续。

（三）事发有关人员情况

李某学，男，哈尼族，19**年**月**日生，身份证号码：532528**********，家住：云南省红河州元阳县黄茅岭乡石门村委会石门卢中寨小组，系衍鑫矿业有限公司堆料场轻型钢结构工程施工方负责人;

马某龙，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：

530381**********，联系电话：151549*****，家住：云南省宣威市格宜镇龙山村委会包包上村***号，系衍鑫矿业有限公司堆料场轻型钢结构工程外包施工负责人；

谭某，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：532524**********，联系电话：186873*****，家住：建水县太和临安*幢*单元****号，系马某龙合伙人；

宗某顺，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：532524**********，联系电话：137694*****，家住：建水县临安镇中所村委会宗家庄村**组***号，系谭某合伙人；

杨某铭，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：362102**********，联系电话：137639*****，家住：江西省瑞金市象湖镇瑞明村东炕***号；系云南衍鑫矿业有限公司实际控制人；

杨某棋，男，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：360781**********，联系电话：187607*****，家住：江西省瑞金市象湖镇绵塘村下坝仔**号；系云南衍鑫矿业有限公司法人代表。

（四）事故发生经过

2026年7月21日14时许，工头李某学带领王某、张某国、李某光、李某前往衍鑫矿业有限公司，进行轻型钢结构堆料场房顶部彩钢瓦铺设工作，由李某在地面负责工具物资递送，其余四人穿戴安全帽、安全绳等装备上到顶部进行施工，作业面

中心最高处距地面18.34m，未搭建坠落防护水平生命线装置[1]，安全绳随意系在顶棚支撑钢梁上，16时20分许，因临安镇出现强对流天气，天气忽然转阴，李某学等人返回地面避雨，便在作业面解下安全帽、安全绳等，在未穿戴任何防护用品的情况下，向钢结构边上的脚手架行走时，突遇强风致使顶上的彩钢瓦飞起将李某学从钢结构顶部打落至下方水泥地面，导致事故发生。

（五）事故现场情况

衍鑫公司堆料场位于建水县临安镇陈官村委会中山，经度：103.028150º，纬度23.639650º。1.堆料厂房为北侧和南侧2台分布，总面积约10000m^2。2.事发的南侧厂房为不规整的长方形，整体采用钢结构搭建，顶棚呈圆弧型，顶棚为彩钢瓦铺设，经实测长97.5米、宽52.7米，占地约5138平米，中心最高点距离地面为18.34米。3.事发厂房南侧自东向西设置支撑立柱9根，第1至3柱间距（即一二跨）25.5米，其他柱间距为12米每跨，事发地点为第5-6柱距（第五跨）内。4.现场未采取有效保护措施，施工人员可自由出入，出事作业点为顶棚的边缘区域，距离地面高度为17.65米。5.现场地面遗留有一滩血渍，角磨机、安全绳索、眼镜、折弯变形彩钢瓦1片（与同一型号实测：长20.3米、宽0.93米）等物品；6. 第五跨开间钢梁间悬有

[1] 《坠落防护 水平生命线装置》3.1条，以两个或多个挂点固定且任意两挂点间连线的水平角度不大于 15°的，由钢丝绳、纤维绳、织带等柔性导轨或不锈钢、铝合金等刚性导轨构成的用于连接坠落防护装备与附着物（墙、地面、脚手架等固定设施）的装置。

折弯变形彩钢瓦 1 片；6.厂房东面有彩钢瓦压槽机，及部分彩钢瓦成品瓦，实测长 20.3 米、宽 0.93 米。现场勘验附图如下：



▲图 1：事故现场概貌图



▲图 2：事故现场俯视图



▲图 3：李某学坠落的位置



▲图 4：施工区域情况



▲图 5：现场遗留的电钻



▲图 6：现场遗留的血迹

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成李某学1人死亡，直接经济损失65万元[2]。

（七）其他情况

鸿鑫选厂法定代表人全某州将其厂区空地10000m²以60000元/年出租给衍鑫公司建设堆料房，该地块经自然资源部门核实，共14.75亩，土地性质为采矿用地，有农转用手续仅2.85亩，尚有无用地手续11.90亩，未依法申请取得土地使用权。

堆料场房屋性质认定情况：判断建筑是否属于“临时性房屋建筑”，应当以是否依法取得临时建设工程规划审批手续以及使用目的是否具有法定临时性为实质判断标准。根据《中华人民共和国城乡规划法》第四十四条及各地临时建设管理办法的规定，临时建筑通常应符合以下形式要件：（1）使用期限一般不超过两年，确需延期的可申请延期一次；（2）建筑层数一般不超过二层，高度一般不超过十米；（3）总建筑面积一般不超过五百平方米；（4）不得采用现浇钢筋混凝土等永久性结构形式；（5）必须依法取得临时建设工程规划许可证。堆料场存在以下情形：（1）该建设工程未依法办理任何规划审批手续，亦未取得临时建设工程规划许可证；（2）工程面积约10000平方米，远超临时建筑一般五百平方米的面积上限；（3）该堆料场

[2] 本次事故应急救援费用、清理事故现场及影响区域费用忽略不计，根据据双方工亡赔偿协议，包括一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、精神损害抚慰金、事务性费用及其他全部法定或约定赔偿费用，共计65万元。

系衍鑫有限公司为从事矿石贸易经营而建设的生产设施，场地租赁期限为五年，实际计划使用期限远超临时建筑法定的二年使用期限。综上所述该工程无论从法律审批程序、规模体量还是使用目的上，均不符合“临时性房屋建筑”的法定认定标准。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2026年7月21日16时20分，位于临安镇陈官村委会鸿鑫选厂工地，钢架焊接工人李某学在工地作业时高空坠落，后经120抢救无效死亡，7月21日22时许，临安镇人民政府接到陈官派出所报告的事故信息，7月21日23时许临安镇人民政府向县应急局上报事故信息，并安排人员对接企业家属了解情况，开展善后处置工作。县应急局于7月21日23时24分将信息通过值班系统上报州应急局，同时派出相关人员前往现场开展前期调查处置工作。7月22日建水县人民政府成立事故调查组开展事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，李某立即拨打120急救电话，并同王某、张某国、李某光将李某学送至医院进行救治，途中在陈官加油站附近碰到120急救人员车辆，随后一同将李某学送往县人民医院进行救治。7月21日20时38分，李某学妻子秦某菲拨打110报警电话报警。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，李某立即拨打120急救电话，随后同王某等人将李某学送往医院进行救治，途中在陈官加油站附近碰到120救护车辆，将李某学转移至120急救车辆后，王某等人一同前往建水县人民医院，7月21日17时10分许，李某学被送至建水县人民医院急诊医学科进行抢救，经静脉注射肾上腺素并抢救30分钟，仍无自主呼吸，县人民医院与李某学家属沟通后，于7月21日18时58分签字放弃抢救，于18时59分认定李某学死亡。7月23日，临安镇人民政府组织双方进行调解，家属与谭某、宗某顺签订赔偿协议，赔偿人民币65万元，当日支付55万元，8月2日前支付10万元，现李某学已火化带回元阳家中下葬，善后处置工作中家属对赔偿事宜无异议。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，建水县委县政府高度重视，积极稳妥开展事故应急救援处置工作。围绕“快处置、稳善后”的目标，组织开展善后处置工作和调查处置工作，县应急局接报后立即派出人员前往现场开展前期调查处置，临安镇人民政府积极组织双方开展善后处置工作，于7月23日签订赔偿协议。在与家属对接善后处置工作中家属情绪稳定，未发生闹事、上访、舆论炒作等情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李某学在开展轻型钢结构搭建工程的屋顶彩钢瓦铺设工作

时，在遇天气突变的情况下，未正确穿戴劳动防护用品，擅自将防坠落的安全带脱下放置于屋顶，最终导致自身在撤离过程中被彩钢瓦击中后坠落身亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

衍鑫公司的轻型钢结构搭建工程层层发包转包，均发包给不具备建筑施工资质和安全条件的个人，且均未签订安全管理协议，层层均签订免除安全事故责任的免责条款[3]，以包代管，未对工程的现场施工安全进行协调管理，李某学等现场作业人员均未取得高处作业的特种作业操作证违规开展高处作业，现场缺少有效的安全监管，是导致本次事故发生的间接原因。

（三）其他可能因素排除

通过事故调查分析，事发当日21日16时至18时临安镇出现强对流天气，建水国家基本气象站极大风速为13.9米/秒（7级）无降水，但李某学未正确穿戴劳动防护用品是事故发生的根本原因，因此天气因素不作为影响因素。排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

云南衍鑫矿业有限公司：将矿石堆料场房建设工程发包给不具备建筑施工资质和安全条件的马某龙，双方未签订安全管理协议，签订免除安全事故责任的免责条款，未明确双方的安全管理职责，以包代管，未对发包工程的施工安全进行统一协调

[3] 在施工合同中乙方全权负责施工安全，发生一切安全事故、人员伤亡、财产损失，均由乙方承担，与甲方无关。

管理[4]，无专职或兼职安全管理人员[5]。导致安全生产主体责任失守。

鸿鑫选厂，在未向相关部门报批或取得有关用地手续条件下，擅自将其厂区空地10000m²以60000元/年出租给衍鑫公司建设堆料房，经调查该地块共14.75亩，土地性质为采矿用地，有农转用手续仅2.85亩，尚有无用地手续11.90亩，未依法申请取得土地使用权。

杨某铭：作为云南衍鑫矿业有限公司的实际控制人，未按规定配备安全管理员，将工程发包给不具备建筑施工资质和安全条件的个人，未签订安全管理协议，未明确双方的安全管理职责，未对发包工程的施工安全进行统一协调管理，无专职或兼职安全管理人员。

杨某棋：作为云南衍鑫矿业有限公司的法定代表人，履职不到位，对企业安全生产制度落实、外包工程管理、生产作业监督缺失缺位。

马某龙、谭某、宗某顺：三人均在不具备相应建筑施工资质

4[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

5[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

的情况下，违法承揽云南衍鑫矿业有限公司轻型钢结构约10000m²矿石堆料场房建设工程，马某龙从中抽取3元/m2利益后，再次将工程转包给同样不具备建筑施工资质和安全条件及高处作业资质的李某学。

李某学：作为云南衍鑫矿业有限公司矿石堆料场轻型钢结构工程的具体施工方，在不具备建筑施工资质和高处作业资质[6]的情况下，在距地面18.34m高堆料房顶棚作业，未搭建坠落防护水平生命线装置，施工前未对自己管理的从业人员进行安全教育培训[7]，未按规定佩戴劳动防护用品[8]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

李某学，在不具备建筑施工资质和高处作业资质的情况下，承揽建设工程并开展高处作业，同时未搭建坠落防护水平生命线装置，施工前未对自己管理的从业人员进行安全教育培训，

6[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

特种作业人员的范围由国务院应急管理部门会同国务院有关部门确定。

《高处作业分级》（GB3608-2025）第4.3条标2：不存在4.2列出的任一种客观危险因素的高处作业按表2规定的 A 类法分级,存在4.2列出的一种或一种以上客观危险因素的高处作业按表2规定的 B类法分级：认定为III级高处作业。

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

未按规定佩戴劳动防护用品，对事故发生负有直接责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第二十八条第一款、第五十七条之规定，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员责任单位的行政处罚建议

1.**杨某铭：**未按规定配备安全管理员，将工程发包给不具备建筑施工资质和安全条件的个人，未签订安全管理协议，未明确双方的安全管理职责，未对发包工程的施工安全进行统一协调管理，无专职或兼职安全管理人员。对事故发生负有安全管理领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款，第四十九条第一款、第二款之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定对杨某铭进行行政处罚。

2.**杨某棋：**作为云南衍鑫矿业有限公司的法定代表人，履职不到位，对企业安全生产制度落实、外包工程管理、生产作业监督缺失缺位。对事故发生负有安全管理领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（五）项之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定对杨某棋进行行政处罚。

3.**云南衍鑫矿业有限公司：**将矿石堆料场房建设工程发包给不具备建筑施工资质和安全条件的马某龙，双方未签订安全管理协议，签订免除安全事故责任的免责条款，未明确双方的安

全管理职责，以包代管，未对发包工程的施工安全进行统一协调管理，无专职或兼职安全管理人员。导致安全生产主体责任失守，对事故发生负主要安全管理责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款之规定，第四十九条第一款、第二款之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对云南衍鑫矿业有限公司进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.**马某龙、谭某、宗某顺：**涉嫌不具备相应建筑施工资质承揽建设工程，发包给同样不具备资质的李某学，建议由建水县住房和城乡建设局依法调查处理。

2.**建水县鸿鑫选矿厂，**未依法申请取得土地使用权，违反《中华人民共和国土地管理法》第四十四条、第五十三条之规定，建议同实际控制人全某州一同移交建水县自然资源局依法调查处理。

六、事故主要教训

（一）生产经营单位安全生产主体责任悬空，内部安全基础管理全面失守

云南衍鑫矿业有限公司安全发展理念树得不牢，重项目建设、轻风险管控，安全生产基础管理系统性缺失。企业未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，内部安全生产管理制度不健全；对外发包工程项目时，未履行发包单位法定安全管

理职责，不审核承包方施工资质，不签订专门安全生产管理协议，未对施工现场实施统一协调管理，将施工安全责任全部推给承包个人。对钢结构高处作业存在的高处坠落、大风物体打击等固有风险未开展风险辨识研判，隐患排查治理流于形式，对施工现场各类违章行为失管失察，为事故发生埋下系统性安全隐患。

（二）工程发包转包源头把控失守，多层违法转包持续放大安全风险

本工程项目形成“公司—个人—个人”多层转包链条，全链条承揽、转包主体均不具备建筑施工相应资质。各转包环节只计较工程差价收益，完全忽视安全生产条件审查，各环节均未签订安全生产管理协议，安全管理责任随转包层层递减直至完全落空。只追求经济利润，不落实安全管理义务，不核查施工队伍条件、特种作业人员持证情况，把高风险高处作业交给无资质个人组织实施，源头关口失守，是事故发生的重要根源。

（三）施工现场风险管控失效，从业人员安全教育培训严重缺位

现场作业人员作业资质管理混乱，高处作业属于特种作业，现场作业人员全部未取得高处作业特种作业操作证，违法违规开展高处施工作业；施工负责人李某学本身无施工及高处作业资质，承揽工程后未对作业人员开展有效的安全生产教育培

训，作业人员不熟悉岗位操作规程、风险危害以及恶劣天气应急处置要求。现场风险预判和应急避险能力不足，遭遇强对流大风天气时，作业人员安全意识淡薄，擅自摘除安全帽、安全绳等防护用品冒险转移，面对大风天气物体打击、高处坠落双重风险没有采取避险撤离措施，违章作业直接诱发事故。劳动防护用品管理使用流于形式，从业人员自我保护意识不足。

（四）属地人民政府及行业监管部门风险研判不足，小型零散工程存在监管盲区

事故暴露出属地人民政府对辖区工矿企业配套小型建设施工项目安全风险研判不够，对钢结构搭建这类小额、包工不包料、零散工程风险重视不足。行业主管部门日常监督检查存在短板，执法检查更多聚焦企业固有生产环节，对企业外包、外协施工项目监督检查力度不足；对企业违法向无资质个人发包工程、未落实外包统一协调管理、安全管理人员配备不到位等违法行为发现不及时；对民间零散施工队伍特种作业持证上岗、安全教育培训落实情况监督检查薄弱，隐患排查不够深入，未能及时纠治层层转包、无证作业等突出问题，警示教育和宣传引导力度不足。

七、事故整改和防范措施

（一）压实生产经营单位主体责任，补齐企业内部安全管理短板

衍鑫公司要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，严格落实《中华人民共和国安全生产法》相关规定，按要求配齐专职或兼职安全生产管理人员，健全安全生产管理制度，重点完善外包工程管理制度、风险辨识评估制度、隐患排查治理制度，建立发包项目内部审查台账，发包前严格核查承包单位资质、特种作业人员持证情况，坚决杜绝将工程发包给不具备资质和安全生产条件的单位、个人，所有发包项目必须签订专门安全生产管理协议，厘清双方安全管理职责，切实履行发包单位统一协调、管理职责，定期开展施工现场安全检查，督促承包方及时整改安全隐患，组织企业全员开展事故案例警示教育，厘清主要负责人、相关管理人员安全岗位职责，扭转重建设、轻安全的错误思想，把安全管理要求贯穿项目发包、施工全过程。

（二）规范发包转包全链条管理，严厉遏制无资质承揽转包行为

进一步对各行业领域开展事故警示教育，严禁无资质个人承揽钢结构搭建、高处施工作业项目，严禁承接工程后再次向无资质主体二次转包、层层分包，临安镇人民政府、各行业主管部门要严格履行监管职责，组织辖区内各企业开展外包工程全面自查，梳理在建、已完工外包项目，重点排查包工不包料小额零散工程，对存在违法发包、转包问题立即整改，明确转包链条各方安全责任边界，凡是参与承揽、转包项目的主体，不

论是否实际到场施工，均应当承担相应安全管理责任，杜绝只赚差价不担安全责任的现象。

（三）强化施工现场全过程管控，筑牢现场作业安全防线

各行业主管部门要督促企业严格落实高处作业人员准入管理，高处作业人员必须取得特种作业操作证后方可上岗，施工负责人必须对进场全部人员开展安全教育培训，培训内容包含高处作业风险、恶劣天气处置、劳动防护用品使用、应急避险等内容，培训考核不合格不得上岗作业，作业前全面开展风险辨识，针对大风、雷雨强对流天气制定专项管控措施，收到气象预警或现场出现大风天气时，必须立即停止高处作业，作业人员撤离至安全区域，严禁为赶工期冒险作业，作业期间必须全程规范佩戴安全帽、安全带，严禁擅自摘除防护装备，高处作业必须设置专职现场监护人员，对违章作业行为第一时间制止，完善现场作业应急处置预案，明确突发天气情况下人员撤离流程。

（四）压实政府监管部门责任，消除小型零散工程监管盲区

临安镇人民政府要强化辖区内各领域整体安全风险研判，将钢结构搭建、小型修缮等小额零散工程纳入整体风险管控范围，统筹各相关职能部门明确监管职责，厘清监管边界，破解小额工程监管责任模糊问题，组织开展辖区小型外包工程专项排查整治行动，重点排查违法发包转包、无证高处作业、外包

安全管理缺失等突出隐患；行业监管部门要优化执法检查重点，把外包外协施工项目、安全管理人员配备、发包资质审查、安全管理协议签订、统一协调管理落实情况纳入检查内容，加大执法力度，对违法发包给无资质个人、特种作业无证上岗、未开展安全教育培训等违法行为依法从严查处，改进监管方式，加大施工现场实地核查力度，实地核验施工队伍、作业人员资质、现场防护措施落实情况，加强部门信息共享，对接气象部门，推动气象预警信息向企业推送，督促企业落实极端天气停工避险措施，加大普法和案例警示宣传，用本起事故开展以案释法，提升企业知法守法意识。