索 引 号：	000014349/2025-725955	**是否有效：**	是
发布机构：	沿河县人民政府	**发文日期：**	2025年05月22日 17:26:08
名　　称：	团结街道“7·31”一般建筑施工高处坠落事故 调 查 报 告		
文　　号：			

团结街道“7·31”一般建筑施工高处坠落事故 调 查 报 告

2024年7月31日17时40分许，贵州三石建筑工程有限公司承建的沿河文和里不夜城置业有限公司不夜城项目工地，发生一起高处坠落事故，造成1人
济损失110万元。

事故发生后，现场人员向沿河土家族自治县住房和城乡建设局、团结街道等单位相继作了报告。沿河土家族自治县公安局对此起事故进行了调查，并

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）
政府成立了以县委常委、常务副县长为组长，县安委会办公室主任、县应急管理局局长为副组长，县政府办、县应急管理局、县纪委监委、县公安局、县
的团结街道“7·31”建筑施工事故调查处置工作领导小组（以下简称事故调查组），同时邀请县检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查取证、询问有关当事人和目击者、查阅
发生的经过及事故发生的原因，认定事故责任，总结事故教训，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告

一、基本情况

（一）事故发生单位

事故发生单位为贵州三石建筑工程有限公司。

（二）工程项目概况

1.项目概况：工程名称：沿河不夜城项目；建设单位：沿河文和里不夜城置业有限公司；建设地址：沿河开发区二完小旁边；建设规模：192767.56
4月20日至2025年10月20日；合同价格：10220.0000万元。2023年8月10日取得《建筑工程施工许可证》（编号520627202308100101），发证机关
县住房和城乡建设局。勘察单位：业兢集团有限公司；设计单位：四川华西建筑设计院有限公司；施工单位：贵州三石建筑工程有限公司；监理单位：中

2.建设单位：沿河文和里不夜城置业有限公司，统一社会信用代码：91520627MABRN89062，类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独
某，住所：贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道燎原社区廉租房一楼，经营范围：市场主体自主选择经营，房地产开发经营；房地产咨询；房地产经
赁；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成立日期：2022年06月27日。

3.施工单位：贵州三石建筑工程有限公司。公司统一社会信用代码：91520600095958675E，类型：有限责任公司（自然人独资），注册所在地：贵利民路（吉宅小区）1栋第7层，法定代表人：张某某，成立日期：2020年07月16日，营业期限：2014年03月27日至2034年03月26日，经营范围：施工路、桥梁工程、水利水电工程、市政工程、土石方工程、地基与基础工程、园林绿化工程施工；土地开发与土地开发整治、复垦；建筑材料销售。《（黔）JZ安许证字〔2015〕000001〔06〕2，有效期：2022年08月02日至2025年08月01日。《建筑业企业资质证书》，编号：D352020012，有效期质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；公路工程施工

4.监理单位：中弈监理有限公司，统一社会信用代码：91520100745713179H，注册所在地：贵州省贵阳市云岩区八鸽岩街道中华北路56-58城凯法定代表人：王某某，成立日期：2003年02月17日，营业期限：长期，经营范围：各类建设工程项目及政府采购指标的代理；房屋建筑监理；市政公理；工程项目管理；工程造价咨询。《工程监理资质证书》编号：E152002636，有效期至2029年04月25日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级，发证机和城乡建设部。

（三）合同和安全生产管理协议相关情况

1.监理合同。合同名称：建设工程监理合同，合同订立时间：2023年04月03日，委托人：沿河文和里不夜城置业有限公司。监理人：中弈监理有限公监理，监理服务期：自2023年2月12日至2023年12月12日。

2.总承包施工合同。合同名称：建设工程施工合同，合同订立时间：自项目开始至项目结束。发包人：沿河文和里不夜城置业有限公司，承包人：司。工程名称：沿河文和里不夜城。工程地点：贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道乌江大道东侧枕头堡6号地块，工程内容及规模：1#、2#、3#、人防工程及附属工程自基础开始到竣工验收全部按照设计施工图明确的内容（所有的钢筋、砼、水泥、砂石、砌体、水电安装、门窗及外墙装饰等材料由给贵州三石建筑工程有限公司，总建筑面积192767.52平方米。

3.安全生产管理协议。施工合同中对建设方与总承包方（施工方）双方安全生产责任进行了通用条款约定，从安全生产要求、安全生产保证措施、特卫、安全文明施工费、紧急情况处理、事故处理、安全生产管理责任等八大方面对双方安全生产管理责任、权利和义务进行了约定，甲方（建设方）具有促、检查、处罚的权利和义务，乙方（总承包方）负责安全生产工作具体实施与落实，但双方未单独签订《安全生产管理协议》。

（四）事故发生地点及相关情况

事故发生于沿河文和里不夜城项目二号楼二单元12层电梯井。沿河文和里不夜城项目坐落于贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道乌江大道东侧枕前，木工班作业人员肖某与鲁某某在二号楼二单元12层电梯井支设模板（二号楼二单元12层电梯井平面距12层电梯口总高度36米），由于电梯井模板及某某两人同时掉入负三层电梯井内。

（五）事故类别：高处坠落。

（六）伤亡情况

事故致1人死亡、1人受伤，死者：肖某，男，在贵州三石建筑工程有限公司承建的沿河文和里不夜城置业有限公司不夜城项目从事木工，事故发生后鲁某某，男，在贵州三石建筑工程有限公司承建的沿河文和里不夜城置业有限公司不夜城项目从事木工。

（七）直接经济损失：110万元。

二、事故发生经过、救援及善后情况

（一）事故发生经过、救援情况

2024年7月31日17时40左右，木工班肖某、鲁某某两人在支设二号楼二单元12层电梯井模板时，由于电梯井模板及支撑坍塌，致使肖某、鲁某某两内（当时鲁某掉在模板以上，肖某掉在模板以下，鲁某某受轻伤，自行爬出电梯井）。当时项目部施工人员立即拨打了120及119急救电话。120急救车到夜城项目部副经理杨某某、安全员田某某等人和医护人员并将肖某、鲁某某两人送至县人民医院进行救治。2024年7月31日19时左右，伤者肖某经抢救无伤者鲁某某继续在县人民医院进行医治。随后，文和里不夜城项目部项目班组长冉某某协调将死亡人员肖某送至县殡仪馆善后。

（二）善后处理及相关事宜情况

2024年8月2日，团结街道办事处协调贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部与死亡人员家属签订了《死亡赔偿协议》，由贵州三石建筑不夜城项目部赔付家属赔偿补偿款共110万元人民币，2024年8月10日死者家属将死者肖某安葬。目前赔偿金额已支付，死者家属情绪稳定，未造成更大社

三、事故报告情况

事故发生后，贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部向沿河土家族自治县团结街道和县级相关部门通过电话和书面报告了该起事故。

四、事故发生的原因、事故性质及责任认定

（一）事故原因

1.直接原因

木工作业人员肖某、鲁某某，安全意识淡薄，违反安全操作规程，在支设安装2#楼2单元12层电梯井模板，没有将电梯井模板固定好，违规站在电梯井模板及支架坠落到地下室负三层电梯井内，是本次事故发生的直接原因。

2.间接原因

贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部：（1）施工现场安全防范措施不足，现场安全管理缺失；（2）施工现场巡查检查缺失，对肖某程、违规站在电梯井模板上的危险性作业未及时发现和制止；（3）对务工工人安全教育培训不深入，工人的安全意识淡薄；（4）安全管理不善，安全生（5）企业安全生产主体责任落实不好。是导致事故发生的间接原因。

（二）事故性质

经调查认定，团结街道“7·31”一般高处坠落事故是一起违章冒险作业造成的一般建筑施工生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对相关责任人的处理建议

1.肖某，男，安全意识淡薄，违反安全操作规程作业，是本次事故的直接责任者。鉴于肖某已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.田某某，男，贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部安全员，履行安全员安全检查和安全教育培训职责不到位，未及时发现和制止违识不足，违反规章制度作业，间接导致此起事故的发生，对事故的发生负安全生产管理责任。建议由县住房和城乡建设局依法处理。

3.王某，男，贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部执行经理，存在履行项目负责人职责不到位，对项目部安全生产工作督促检查不到全教育培训走过场、工人违章作业的行为，对事故的发生负管理责任。建议由县应急管理局依法处理。

4.罗某，男，中弈监理有限公司派驻贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目总监，未认真履行工程监理单位安全生产监理职责，未严格审三石建筑工程有限公司超越本企业资质等级许可的业务范围（贵州三石建筑工程有限公司的建筑工程施工总承包资质为贰级），违法承揽建设项目失察，管理职责。建议由县住房和城乡建设局依法处理。

5.张某某，作为行业监管部门科室负责人，在事故项目实施过程中未严格落实行业部门监管责任，存在失职行为。建议追责处理。

6.赵某，作为行业监管部门分管领导，对项目实施过程安全工作指导不力，存在失职行为。建议追责处理。

（二）对事故发生单位及相关单位处理建议

1.贵州三石建筑工程有限公司：安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育培训工作走过场，隐患排查治理不彻底，作业现场管理缺失，对此起事责任。建议由县应急管理局依法处理。

2.中弈监理有限公司：未依法履行项目实施单位沿河文和里不夜城置业有限公司代管现场监理单位安全生产主体责任。

（1）对贵州三石建筑工程有限公司超越本企业资质等级许可的业务范围，违法承揽建设项目失察（根据住房城乡建设部关于印发《建筑业企业[2014]159号）和住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知（建市[2016]226号），建筑面积12万平方米以上的建筑工程1项需要具准）。

（2）对施工工地现场监督检查不严、不细，日常监督检查不到位。

（3）现场监理监管工作缺失，对施工单位木工作业人员肖杰违规作业没有及时发现和制止。

（4）未按照《建设工程监理合同》约定履行安全管理职责。

综上所述：依据有关安全生产法律法规的规定，建议由县住房和城乡建设局依法给予处理。

3.沿河县住房和城乡建设局。未认真履行行业安全监管工作职责，未及时发现和纠正贵州三石建筑工程有限公司超越本企业资质等级许可的业务范围位落实企业安全生产主体责任不力，未及时发现企业开展隐患排查不到位的问题。对贵州三石建筑工程有限公司沿河文和里不夜城项目部“7·31”一般任，建议责成其向县人民政府作出书面检讨。

上一篇： 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《安全生产考核巡查办法》

下一篇： 中共中央 国务院印发《国家突发事件总体应急预案》

相关信息

- 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《安全生产考核巡查办法》
- 团结街道“7·31”一般建筑施工高处坠落事故 调 查 报 告

- 中共中央 国务院印发《国家突发事件总体应急预案》
- 岁末年初相关行业领域如何防范安全风险？
- 沿河消防救援大队：多措并举筑牢冬季“防火墙”

