××××有限公司“4•30”一般物体打击事故调查报告

索 引 号	CJS003/2026-000057	主题分类	
发布机构	昌吉市应急管理局	发文日期	2026-08-21 19:04:20
名　　称	××××有限公司“4·30”一般物体打击事故调查报告		
文　　号		主 题 词	30 一般 打击 调查报告
来　　源	昌吉市应急管理局		

2026年4月30日11时35分，在昌吉市大西渠镇××××有限公司厂区内发生一起一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》等法律法规，昌吉市人民政府组织市应急管理局、公安局、人社局、总工会、大西渠镇人民政府等部门成立事故调查组，同步邀请市纪委监委介入调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、询问取证、综合研判，查明事故经过、原因及责任，认定事故性质并提出处理和整改建议。

事故调查组认定，××××有限公司“4·30”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.××××有限公司，统一社会信用代码：91652301689560787L；法定代表人：王某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2009年6月9日；注册资本：1500万元；注册及生产地址：昌吉市大西渠镇××××（乌伊西路糖厂对面）；经营范围含建筑工程机械制造、机械设备租赁、大型设备安装等；安全生产许可证：（新)JZ安许证字〔2012〕001855，有效期至2027年3月21日。

（二）事故发生前生产经营情况

××××有限公司，2026年3月中旬恢复生产，员工约10人，流动性大；未配备安全员，安全管理由车间主任王某兼任；企业虽有安全管理、隐患排查等制度，但均为多年前旧版，未修订、未执行、无记录；未制定年度安全培训计划，未开展应急演练；日常隐患排查无台账、无闭环。公司厂区办公楼北侧料场长期露天堆放三角铁架等部件，仅用铁丝简易捆绑固定，未采取专业加固、未围挡、无警示标识，设备钢结构锈蚀严重、部分构件变形，无日常维护保养、无专人看管，塔吊部件堆放失稳隐患长期存在。

（三）有关人员信息

1.赵某（死者），男，汉族，58岁，身份证号：652324××××3818，库管员，户籍地：新疆第六师芳草湖垦区×××通力巷××栋×号，现住址：昌吉市建国西路华美庭园×幢×单元××室，在公司工作7–8年。

2.王某，男，回族，1981年8月17日出生，身份证号：642223××××4110，现住址：昌吉市大西渠镇××××塔吊员工宿舍，普工，事故第一发现人。

3.王某，男，汉族，1986年3月27日出生，身份证号：652325××××3618，现住址：昌吉市健康东路君越海棠小区×区××栋×单元××室，车间负责人，兼职安全管理人员。

4.王某，男，汉族，1977年10月20日出生，身份证号：652325××××3637，个体经营者，现场救援人员。

5.闫某，男，汉族，1986年3月4日出生，身份证号：652301××××3715，现住址：昌吉市宏鑫家园小区××号楼×单元××室，××××有限公司租赁分公司负责人，塔吊设备直接管理人。

6.王某，男，汉族，1964年9月16日出生，身份证号：652325××××3619，现住址：昌吉市宁边西路××号御景家园一期××幢××室，××××有限公司法定代表人。

（四）其他情况

事故当日天气晴好，无极端天气；厂区交通通讯正常；厂区及车间虽安装有监控设备，但均处于瘫痪状态，未通电、无法正常使用，事故发生过程无视频资料可供调取。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2026年4月30日9时公司正常上班，11时许，王某因缺少螺丝前往库房寻找赵某，发现库房上锁后向南寻找，在办公楼北侧塔吊配件堆放区发现赵某腿部被塔吊前臂砸压在地、趴卧无反应。

（二）事故应急救援情况

王某立即呼喊救援，王某、闫某、王某赶到现场，四人合力翻转塔吊前臂，将赵某抬至空地木板上；闫某拨打120，王某、王某、闫某轮流实施心肺复苏。11时30分许120到场抢救，赵某经抢救无效死亡。王某在乌鲁木齐接到报告后赶回厂区，开展善后赔偿及家属安抚工作。

（三）事故现场勘验情况

事故现场为××××有限公司院内厂区办公楼北侧料场，现场的塔式起重机金属结构件为桁架式钢结构，属长期停放的闲置起重设备，主体涂装为黄/橙黄色防护漆，整体呈现长期户外存放的老化状态，未定期进行检测。现场勘验场地为露天砂石地面，塔式起重机构件直接放置于地面或简易金属平台上。场地内同时堆放其他废旧钢材构件，未按设备类别分区存放，构件交叉堆放，无安全隔离警示标识。

三、事故伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人死亡，造成直接经济损失120万元。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

1.人的不安全行为：赵某，擅自进入无警示、无隔离的塔吊配件危险区域，被倾倒塔吊前臂砸压致死。

2.物的不安全状态：塔吊前臂等重型构件长期露天堆放，仅采用铁丝简易固定，稳固性不足，经现场勘验确认固定铁丝发生断裂，导致构件失稳倾覆，是造成事故发生的直接原因。

（二）检验检测与排除情况

昌吉市公安局经现场勘验、调查询问、尸表检验，确认系物体打击致死，排除刑事案件、人为伤害、疾病猝死等因素。

（三）间接原因

1.××××有限公司安全生产主体责任不落实，法定代表人未依法履行安全生产第一责任人职责，未设置安全员，安全管理体系不健全，安全管理制度多年未修订，未有效执行，无落实记录。

2.××××有限公司未组织开展员工安全培训教育，员工安全意识和风险辨识能力不足。

3.××××有限公司现场安全管理混乱，闲置设备长期失管，未开展隐患排查，危险区域无警示、未隔离。

（四）事故性质

经调查认定，××××有限公司“4·30”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、属地监管部门存在的主要问题

大西渠镇人民政府，未严格落实属地管理职责，对辖区企业日常安全巡查不深入，未能及时发现××××有限公司安全管理混乱等隐患，存在失管失察问题。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

赵某，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议移交司法机关追究刑事责任人员

王某，××××有限公司法定代表人、安全生产第一责任人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负主要领导责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

（三）对事故责任单位的处理建议

××××有限公司，安全生产主体责任严重不落实，安全管理混乱，隐患排查治理缺失，对事故发生负有责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对事故相关责任人员的处理建议

王某，车间负责人，未落实安全培训、隐患排查责任，对事故发生负现场管理责任，建议由市应急管理局依法给予行政处罚。

（五）给予相关政府单位的处理建议

大西渠镇人民政府，属地安全生产管理责任落实不到位，日常巡查检查不深入，对企业安全隐患失察，对事故发生负有属地管理责任，建议大西渠镇向市人民政府作出深刻书面检查，由市领导运用第一种形态对大西渠镇主要领导进行约谈。

七、事故防范和整改措施

（一）企业主体责任：××××有限公司

一是全面压实安全生产主体责任。2026年7月底之前，立即配齐专兼职安全生产管理人员，健全安全管理机构与全员安全生产责任制，明确各级各岗位安全职责；法定代表人严格履行第一责任人职责，全面修订并严格执行安全管理制度和设备管理规定；厘清总公司与租赁分公司安全管理职责边界，签订安全管理协议，确保安全责任、管理、投入、培训、应急“五到位”。

二是彻底整治现场与设备安全隐患。立即对厂区内堆放塔吊起重臂、铁架等重型构件全面清理，实行定点存放、加固固定、围挡隔离、警示标识全覆盖，严禁使用铁丝等简易方式固定重型构件；8月底前完成对闲置设备、起重构件统一登记、封存保管、专人负责，对锈蚀、变形构件开展全面检测评估，不符合安全标准的立即报废处置；2026年12月底前，建立常态化隐患排查治理闭环台账，实行排查、登记、整改、复查、销号全过程管理，全面消除物的不安全状态和环境不安全因素。

三是强化安全培训、用工保障与应急管理。2026年8月开展全员安全培训和事故警示教育，新员工必须经岗前安全培训合格后方可上岗，特种作业及设备管理人员必须持证上岗，建立完整培训教育档案；依法规范劳动用工，足额缴纳工伤保险，及时续保意外伤害保险；规范劳动防护用品采购、发放、使用和监督管理；立即修复厂区内监控系统，确保通电投用、正常运行，完善技防措施；8月底前修订完善针对性应急预案，定期组织应急演练，全面提升从业人员风险辨识、避险、自救互救和现场应急处置能力。

（二）属地管理责任（大西渠镇人民政府）

一是严格落实属地管理责任。全面压实乡镇安全生产属地管理职责，对辖区内机械制造、设备租赁、小型加工等企业实行全覆盖巡查管控，建立企业安全管理台账，做到底数清、责任明、监管无死角。2026年12月底前完成。二是强化重点领域执法检查。聚焦设备乱堆乱放、未配备专职安全员、安全培训缺失、隐患排查走过场、现场管理混乱、监控瘫痪失效等突出问题开展专项督查，严格督促企业限期整改、跟踪督办、复查销号，形成隐患治理闭环。2026年10月底前完成。三是深化警示教育与联合监管。2026年8月前组织辖区企业深刻吸取“4·30”事故教训，举一反三开展全面自查自改；加强与应急、公安、工信等部门协同联动，强化小微企业、租赁经营单位安全监管，加大执法力度，坚决防范同类事故再次发生。

政府网站标识码：6523010003 新公网安备：65230102652307号 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?tdsourcetag=s_pcqq_aiomsg) 新ICP备：13003649号-3 (http://beian.miit.gov.cn)
地址：新疆昌吉市建国西路169号 运维电话：0994-2596581 网站地图 (/setmap.htm) 法律声明 (/wzjcxx/841625.htm) 关于我们 (/wzjcxx/841624.htm)
政府网站找错 (//www.xjwljb.com)
(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=5430DA412E6047B2E053022819ACA99E)

昌吉市人民政府开办
昌吉市人民政府办公室主办
昌吉市人民政府电子政务办公室承办
ICP备案编号:新ICP备13003649-3