鞍山兴顺夜市集商管理有限公司“10.31”一般高处坠落生产安全事故调查报告

2025年10月31日上午9时03分左右，在鞍山万达广场商业管理有限公司（以下简称鞍山万达公司）外广场东南角区域，鞍山兴顺夜市集商管理有限公司（以下简称鞍山兴顺公司）所雇佣的施工人员王振伟在进行最南侧篷房拆卸作业时从篷房顶部偏下部位上跌落至地面致其死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、(国务院493号令)等相关法律法规的规定，立山区应急管理局受市应急局委托组织事故调查工作，经立山区人民政府批准成立了由各成员单位组成“10.31”高处坠落生产安全事故调查组，并邀请区纪委、监委、区检察院派工作人员介入事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证、查阅资料、询问相关人员、深入事故现场勘查和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施及整改建议。

事故调查组认定，鞍山兴顺夜市“10.31”一般高处坠落生产安全事故是一起因企业违反有关安全生产规定、从业人员忽视

安全、企业隐患排查治理落实不细致造成的高处坠落生产安全责任事故。

一、事故单位概况

鞍山万达广场商业管理有限公司，法定代表人许粉，统一社会信用代码：91210300MA0XM8009T，地址：辽宁省鞍山市立山区千山中路278甲号。系本次事件场地的出租方，其将鞍山万达广场东侧和北侧室外场地出租给沈阳兴顺公司，作为兴办鞍山兴顺夜市的场地。

沈阳兴顺商业管理服务有限公司（以下简称：沈阳兴顺公司），法定代表人张强，统一社会信用代码：91210106MACHYFWE98，地址：辽宁省沈阳市铁西区北一中路1号2门101室。系本次事件场地的承租方，将从鞍山万达公司租赁的场地转租给鞍山兴顺公司。

鞍山兴顺夜市集商管理有限公司，法定代表人张强，实际由委托人杨洋全权负责工作，统一社会信用代码：91210300MADEBMKHXG，地址：辽宁省鞍山市立山区千山中路278甲号 YX-HD-WC-001号。系本次事件场地实际使用方。

二、事故现场勘查情况

事故现场位于万达广场主楼东南角区域；该建筑为异形篷房，属于装配式临时建筑，屋顶面最大积雪厚度不能超过10cm。其跨度10m、长度25m、边高4m，篷房顶部4.5 m，坠落点为篷房顶部西南侧偏下位置，距离地面约4.3米高（见照片2、3），坠落处地面

为水泥地面（见照片 4），现场且未设置任何防护措施，作业人员在高处作业时没有佩戴安全带、安全帽以及安全绳等防护装备。



照片 1 正在准备拆除的工作篷房



照片2坠落作业位置示意图



照片 3 坠落作业位置距离地面 3.9 米



照片 4 坠落位置

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

鞍山万达公司将万达广场外广场东南角区域出租给沈阳兴顺公司，其将该场地转租鞍山兴顺公司经营夜市。因夜市冬季不能经营，场地上篷房需要拆卸，鞍山兴顺公司的张某余雇用肖振宇个人承揽该项工作，肖振宇微信通知王振伟、肖增德、马玉成 3 人进行篷房拆除作业，且施工现场并无安全管理人员。

（二）事故救援情况

2025 年 10 月 31 日上午 9 时 03 分左右，肖增德用叉车将王振伟运送至篷房拆卸作业位置，王振伟在作业过程中从篷房顶部

偏下部位上跌落至地面，肖振宇第一时间拨打120电话，120救护车在10分钟后到达事故现场，王振伟被紧急送至鞍山市鞍钢总院，经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡

事故共造成1人死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，鞍山兴顺公司现场人员能及时通知主要负责人，事故现场人员进行了先期处置，并逐级报告了事故情况，并在规定时限内报告鞍山市应急管理局。鞍山市应急管理局接到事故报告后，立即向鞍山市委、市政府报告事故情况。鞍山兴顺公司组织人员做好抢救工作，并做好死者赔偿等善后事宜，未引发相关舆情。

四、事故发生的原因

在拆除异形篷房施工作业时，王振伟被肖增德违规用叉车托举至篷房的顶部，其仅靠手、脚的支撑，作用在篷房屋顶上的压强远远高于15kg/m^2的承载极限值（见异形篷房供销合同，已明确屋顶承载最大积雪厚度不超过10cm，约等于15kg/m^2的承载能力，王振伟体重超过50kg），导致篷房顶部不堪重负，王振伟失去支撑点而造成高处坠落，造成头颅出血（见医疗诊断报告），最终导致身亡。王振伟作业点最高距离地面4.5m，最低距离地面3.9m，属于高处作业，王振伟无高处作业操作证，没有佩戴任何

安全带等安全防护装备(见照片3),严重违反了高处作业安全管理制度和操作规程，是导致该起事故的直接原因。

五、对责任人员和责任单位处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

王振伟，鞍山兴顺公司雇佣人员。安全意识淡薄，无高处作业操作证，没有佩戴任何安全带等安全防护装备，严重违反了高处作业安全管理制度和操作规程，是造成该起事故的直接责任者，因其在该起事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故单位责任人员的处理建议

杨洋，鞍山兴顺公司法定代表人张强的受委托人（实际负责人),安全生产第一责任人。履行安全生产管理职责不到位;建立健全本单位全员安全生产责任制落实不到位;组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位;组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划不到位，致使王振伟安全意识淡薄、安全素质低下;落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患不到位，没有及时发现并消除。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项之规定，建议立山区应急管理局对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.鞍山兴顺夜市集商管理有限公司，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能不到位；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程不到位，未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条之规定，是造成该起事故的责任单位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定，建议立山区应急管理局对其处以50万元以上70万元以下罚款的行政处罚。

2.鞍山万达广场商业管理有限公司，对其主要负责人约谈，要求万达广场商业管理有限公司对其内部承租户加强内部安全管理和加强安全教育。要求万达广场商业管理有限公司对其安全管理人员依规处理。

六、事故防范和整改建议

1.企业应强化对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，确保安全生产。

2.企业应加强相关方的安全管理，杜绝以包代管，放任自流，要加强现场的监督检查，杜绝违章指挥、冒险作业。

鞍山市立山区生产安全事故调查组

2025年12月17日