市北青岛恒紫装饰工程有限公司“12·18”一般其他伤害事故调查报告

市北区政府事故调查组

2026 年 2 月

目　录

一、基本情况……1
（一）事故相关单位及有关人员情况……1
（二）合同签订情况及相关关系……4
（三）安全管理情况……5
（四）事故发生经过……6
（五）事故现场情况……7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……8
二、事故应急处置及评估情况……8
（一）事故信息接报及响应情况……8
（二）事故现场应急处置情况……9
（三）医疗救治和善后情况……9
（四）事故应急处置评估……9
三、事故原因分析……9
（一）直接原因分析……9
（二）间接原因分析 ……10
（三）调查中发现的其他问题 ……10
四、对有关责任人员和责任单位的处理意见 ……11
（一）免于追究责任人员建议 ……11
（二）行政处罚建议 ……11
（三）其他处理建议 ……12
五、事故整改建议及防范措施 ……12

2025 年 12 月 18 日 15 时 40 分许，青岛恒紫装饰工程有限公司一名作业人员在杭州路 57 号搬运设备过程中，从货车上跌落，后经医院抢救无效死亡，直接经济损失约 95 万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 349 号）的有关规定，市北区人民政府成立了由区委常委、区政府副区长任组长，区应急管理局、青岛市公安局市北分局、区总工会、区工业和信息化局等单位派员组成的事故调查组，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘验、调查取证、技术检测和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，该起事故是一起风险辨识缺失，装车货物未加固且未设置有效安全防护、现场安全管理管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位及有关人员情况

1.设备搬运单位：青岛恒紫装饰工程有限公司（以下简称“恒紫装饰公司”），统一社会信用代码：91370203MA3MPU7998，

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：宋研，注册资本：6000 万元人民币，成立日期：2018 年 2 月 27 日，注册地址：山东省青岛市市北区普集路 13 号 107 房，经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；电气安装服务；施工专业作业；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该单位持有山东省住房和城乡建设厅制发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D237876038，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至 2027 年 9 月 20 日。具备山东省住房和城乡建设厅制发的《安全生产许可证》，证书编号：（鲁）JZ 安许证字[2023]021254，许可范围：建筑施工，有效期至 2026 年 5 月 25 日。

2.发包单位：中国联合网络通信有限公司青岛市分公司（以下简称“联通青岛公司”），统一社会信用代码：91370200727813301 4，企业类型：分公司，负责人：李华，成立日期：2000 年 12 月 8 日，注册地址：青岛市市南区东海西路 15 号甲，经营范围：青岛范围内经营固定网本地电话业务(含本地无限环路业务)、国内通信设施服务业务，固定网国内长途电话业务、固定网国际长途电话业务、900/1800MHz GSM 第二代数字蜂窝移动通信业务、WCDMA 第三代数字蜂窝移动通信业务、LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE/LTE FDD）、卫星

国际专线业务、因特网数据传送业务、国际数据通信业务、因特网接入服务业务和信息服务业务。（涉及许可证或国家专项规定的，须凭许可证经营或按专项规定经营）（电信企业许可证有效期限以许可证为准）。

3.设备所在单位：中国联合网络通信有限公司青岛市市北区第三分公司（以下简称“联通市北三公司”），统一社会信用代码：91370200550810948E，企业类型：分公司，负责人：孙晓翠，成立日期：2010 年 2 月 8 日，注册地址：青岛市四方区杭州路 57 号 8 楼，经营范围：许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住房租赁；信息系统集成服务；移动终端设备销售；通讯设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.有关人员情况

（1）白*，男，中共党员，42 岁，身份证号码：370302198305XXXXXX，联通青岛公司办公室工作人员。

（2）郭*，男，中共党员，38 岁，身份证号码：370283198709XXXXXX，联通市北三公司综合支撑部主任。

（3）宋*，男，群众，30 岁，身份证号码：370402199512XXXXXX，恒紫装饰公司总经理。

（4）纪*宝，男，群众，47 岁，身份证号码：371122197808

XXXXXX，恒紫装饰公司雇佣人员，在事故中死亡。

（二）合同签订情况及相关关系

2024 年 10 月 15 日，联通青岛公司与恒紫装饰公司签订“2024—2026 年中国联通山东省分公司（青岛市）局房装修维修服务集中采购项目”框架合同，恒紫装饰公司承包 2024 年至 2026 年青岛市联通综合办公用房、机房、营业厅等场所的装修、维修、大修改造等工程项目。同时，签订了安全管理协议，约定了双方的安全管理责任，并约定在施工过程中发生安全事故，恒紫装饰公司应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时如实上报事故情况。

2024 年 12 月 30 日，联通青岛公司与恒紫装饰公司签订“2024—2026 年中国联通山东省分公司（青岛市）局房装修维修服务集中采购项目”的补充协议，约定如需场地清理、物品搬运、设施拆除等事项，恒紫装饰公司应按照联通青岛公司要求进行安排。

2025 年 6 月，联通市北三公司向联通青岛公司提报维修请示，拟对杭州路 57 号三楼东侧区域进行维修。联通青岛公司通知恒紫装饰公司勘查现场，出具布置图和清单。

2025 年 9 月，恒紫装饰公司出具《杭州路三层平面布置图》和维修清单。

2025 年 10 月 11 日，联通青岛公司组织联通市北三公司、恒紫装饰公司召开启动会，明确由联通市北三公司负责现场巡查，

对工程质量、施工细节及安全管理等情况进行监督管理，并向恒紫装饰公司下达了《开工通知单》。

2025 年 12 月 5 日，恒紫装饰公司进场作业，并租赁鲁 B80U9E 高空作业车（以下简称“云梯车”）用于清运垃圾。12 月 17 日，垃圾清运作业完毕。

2025 年 12 月 16 日，因现场存放大量废旧交换机设备，联通市北三公司郭*与恒紫装饰公司宋*对接，让其将存放的设备搬运至南京路的联通仓库，双方约定于 12 月 18 日进行搬运。宋*将搬运设备的工作安排给纪*宝负责现场组织。

（三）安全管理情况

1.恒紫装饰公司建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产规章制度和相关操作规程；对包括纪*宝在内的作业人员进行了安全生产教育培训；制定了应急预案并组织了应急演练；建立了风险辨识和隐患排查治理制度，定期开展巡查检查，发现问题立即组织整改；作业期间，每天安排项目经理黄*强现场监督检查作业情况；为劳务人员配备了劳动防护用品并监督其正确使用。

2.联通青岛公司建立了全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度，配备了安全总监；开展安全生产治本攻坚三年行动，每月编发安全生产月报；对恒紫装饰公司提报的《杭州路三层平面布置图》和维修清单进行了审核，向恒紫装饰公司提供与本项目相关的安全规章制度，强调了项目现场实施要求，并对恒紫装饰公司进行了安全技术交底。

3.联通市北三公司根据联通青岛公司的有关规定，落实全员安全生产责任制和各项安全生产规章制度，对员工开展了安全生产教育培训；根据联通青岛公司《关于开展事故隐患“随手拍”的通知》，组织员工开展隐患“随手拍”活动；根据集团公司“雷霆行动”部署，开展隐患排查工作，发现各类隐患54处，均建立隐患台账，明确整改时限、责任人、责任部门，限期整改。10月11日整体维修项目启动后，联通市北三公司综合支撑部负责做好项目的统一协调、管理，落实外来单位施工作业安全管理制度有关要求，协调恒紫装饰公司进场等事宜；12月5日恒紫装饰公司进场后，综合支撑部郭*采取日巡查、周检查等形式，对项目安全管理情况进行监督检查，相关检查情况报联通青岛公司。事发当日，开始设备搬运之前，联通市北三公司郭*对负责组织外来人员作业的纪*宝进行了安全强调提醒，要求加强现场安全管理，做好人员防护，并对搬运现场进行了巡查。

（四）事故发生经过

12月18日9时45分许，纪*宝租赁一辆鲁B30R3H货车到杭州路57号院。纪*宝与货车司机纪*亮约定，纪*宝负责指挥搬运、装车，纪*亮负责开车运输。10时许，纪*宝带领工人开始搬运。3名工人在三楼负责将存放的交换机搬至云梯车的货斗，纪*宝控制云梯车货斗降至车辆尾部，并与2名联通市北三公司的实习生一起将货斗内的交换机设备搬运至货车上。为防止设备倾倒，纪*亮用木板将货车车厢两侧加高，纪*宝指挥继续装车。11

时 30 分许，纪*宝站在已装车堆放的交换机设备顶层向下方移动时，突然身体失衡从货车左侧约 1.9 米高度跌落至地面。

（五）事故现场及车辆情况

事故发生地点位于杭州路 57 号院内。云梯车停放于楼前车位上，路面平整、承载力可靠，4 个液压支腿已完全打开，整车停放平稳、无下陷、无倾斜，云梯已展开，搭在三层楼窗口（图 1）。货车停放于云梯车后部，车斗左、右及后部用木板加高，交换机堆放松散，存在间隙且交换机表面光滑，易晃动导致失衡倾倒，货车内堆放的交换机顶部距离地面约 1.9 米（图 2）。



图 1



图 2

货车品牌型号为江淮牌 HFC3046P92K2C8V，车牌号码为鲁 B30R3H，车辆识别代码 LJ13KBBC6K1708742，外廓尺寸：5995×2185×2200mm，总质量：4290kg，车辆注册日期：2019 年 4 月 16 日。经查，该车辆进行了检验，检验有效期至 2026 年 4 月。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 95 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，纪*亮立即上前查看纪*宝受伤情况，发现其头部有血迹。联通市北三公司实习生刘*禾拨打了 120 急救电话，

并根据指导采取急救措施。11 时 40 分许，郭*接到报告后到现场处置。

（二）医疗救治和善后情况

11 时 50 分许，120 救护车到场，纪*宝被送往海慈医院抢救，后经医院抢救无效死亡。

事故发生后，恒紫装饰公司成立了善后小组，与死者家属进行了积极沟通和赔偿。赔偿结束后，家属离青。

（三）事故信息接报及响应情况

16 时许，市北区应急管理局、兴隆路街道办事处通过 110 信息联动陆续赶赴现场进行应急处置。在了解现场情况后，在规定时间内，市北区应急管理局将信息上报青岛市应急管理局、省应急管理厅，市北区人民政府向青岛市人民政府进行了报告。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，联通市北三公司第一时间组织人员进行施救并拨打 120 急救电话，120 急救人员迅速到场进行现场救援，总体处置妥当。但在事故信息报送环节，恒紫装饰公司存在迟报行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

设备装车后堆放松散，未进行加固[1]，设备与设备、设备与车斗底部之间未做防滑处理，且货物两侧未设置挡板等防止人员

[1] 《道路货物运输车辆装载规范》（GB/T45745-2025/2025 年 12 月 1 日实施）3.4 货物加固：使用填充、隔离、阻挡限位、防滑、拴紧等措施，将货物固定到车辆底板/货箱上的活动。

跌落的有效安全防护，导致纪*宝站在已装车堆放的交换机设备顶层向下方移动时，因脚下设备产生晃动或滑动，身体失去平衡跌落至地面。

（二）间接原因分析

恒紫装饰公司搬运设备现场安全管理不到位。

1.现场安全风险辨识缺失。未对设备装车后可能造成的安全风险进行辨识，并采取隔离、防滑、拴紧及货物两侧增加有效安全防护等措施消除事故隐患，违反了《山东省安全生产条例》第三十二条[2]。

2.安全生产教育培训不全面。未针对搬运设备过程中货物堆放安全注意事项进行教育培训，未保证纪*宝具备必要的安全生产知识，导致现场事故隐患未及时消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[3]的规定。

（三）调查中发现的其他问题

1. 恒紫装饰公司项目经理黄*强现场监督不力。

2. 联通市北三公司虽对搬运设备现场进行了安全管理，但在

[2] 《山东省安全生产条例》第三十二条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，对事故隐患进行排查并及时采取措施予以消除；事故隐患排除前和排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出人员，疏散周边可能危及的其他人员，并设置警戒标志。生产经营单位应当将事故隐患排查治理情况向从业人员通报。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

调查中发现，联通市北三公司在落实联通青岛公司关于安全生产工作要求仍然存在欠缺，督促外来施工作业单位履行安全生产责任方面存在不足。综合支撑部作为联通市北三公司的安全管理部门，安全管理人员综合协调能力及对现场管理的把控能力存在不足。

四、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）免于追究责任人员建议

纪*宝现场指挥搬运设备，未对设备进行加固且采取有效安全防护，跌落导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）行政处罚建议

1.恒紫装饰公司搬运设备现场安全管理不到位，对事故发生负有责任，建议市北区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[4]规定，依法对其进行行政处罚。

2.宋*，群众，恒紫装饰公司主要负责人，在事故发生后存在迟报事故行为[5]，建议市北区应急管理局依据《中华人民共和国

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

安全生产法》第一百一十条[6]的规定，依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议恒紫装饰公司对项目经理黄*强按照本单位规定进行处理。

2.建议联通青岛公司对联通市北三公司及其综合支撑部郭*按照本单位规定进行处理。

五、事故整改建议及防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似问题再次发生，针对这次事故所反映出的问题，提出以下防范和整改措施:

（一）夯实安全生产主体责任。各相关单位要深刻汲取事故教训，在本单位内部全面开展事故警示教育，要严格落实习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，牢固树立底线思维、红线意识，坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，要始终把安全生产作为第一位的工作、第一位的责任、第一位的政治任务，层层压实安全生产主体责任。要进一步明确发、承包及项目所在单位的安全生产责任，建立完善外来施工作业安全管理制度，强化落实统一协调管理。

（二）强化隐患排查治理机制。各相关单位要进一步完善安

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

全管理制度、操作规程和作业流程，强化现场动态巡查与监管，建立隐患排查治理长效机制，常态化排查隐患，坚决杜绝“带隐患作业”现象。要牢固树立“重大隐患就是事故”、“隐患不整改就是事故”的理念，围绕“人、物、环、管”四个要素，持续深入开展风险辨识和隐患管控，确保隐患动态清零。

（三）深化安全生产教育培训。各相关单位要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规中有关培训学时、培训内容、培训职责等要求落实安全培训，确保合法合规、注重实效。一方面，开展全员安全教育，重点强化现场人员的安全责任与风险防范意识；另一方面，严格执行岗前安全教育与考核制度，并在每一项作业前进行具有高度针对性的安全技术交底和应急演练，确保每位作业人员熟知风险、掌握规程。

市北区政府事故调查组

2026 年 2 月 14 日