皋兰黑石武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司“4·2”一般起重伤害事故调查报告

皋兰县政府事故调查组武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司“4·2”一般起重伤害事故调查组

2023年5月15日

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生单位概况 2

1.相关人员基本情况 3

2.涉事厂区租赁情况 3

3.涉事起重机基本情况 4

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡情况和直接经济损失 6

（六）其他情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况及评估 7

（三）医疗救治和善后处理情况 7

三、事故原因分析 7

（一）直接原因 8

（二）事故相关检查检测情况 8

（三）其他可能因素排除 8

（四）间接原因 8

四、“一案四查”“两个倒查”情况 9

（一）“一案四查”情况 9

（二）“两个倒查”情况 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见 12

（一）对责任单位的处理建议 12

（二）对事故相关责任人员的处理建议 13

六、事故主要教训 14

七、事故整改和防范措施 15

皋兰黑石武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司“4·2”一般起重伤害事故调查报告（送审稿）

2023年4月2日9时30分，位于皋兰县黑石镇辖区内的武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约101万元。

事故发生后，市委、市政府领导做出批示要求，皋兰县委、县政府主要负责同志立即安排部署，要求做好现场应急处置救援，全力救治伤员，并做好亲属安抚善后工作。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，皋兰县政府依法成立由县应急局局长颜**任组长，县公安局副局长李**、县应急局副局长牛**任副组长，县纪委监委、县公安局、县人社、县总工会和黑石镇政府等部门主要负责人及相关工作人员组成的“皋兰黑石武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司“4·2”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组）”，邀请皋兰县检察院派员参加事故调查，并聘请了3名专家对事故原因进行了技术分析。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”“四不放过”原则和“一案四查、两个倒查”的要求开展

事故调查工作。通过现场勘验、调查取证、专家分析、查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，评估了企业应急处置过程。针对事故原因及暴露出的问题，总结事故教训，提出了事故防范措施建议。

经调查组调查认定，本起事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故，事故发生后该企业主要负责人陈玉清未于1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，本起事故属于迟报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司（以下简称鑫宏擎公司），成立于2010年7月15日，统一社会信用代码：914201********3915；注册地：武汉市青山区星桥苑**栋二单元***室；法定代表人：陈**；类型：有限责任公司；公司经营范围：建筑钢结构、预制构件工程安装服务；结构性金属制品、金属家具、通用零部件制造；金属制品修理（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。公司因业务需要在皋兰县黑石镇设立了项目部，项目部有员工32人，其中管理人员4人、铆工14人、焊工12人、起重机操作工2人，目前主要业务是为兰州市白塔山隧道、中川机场航

站楼等建设项目制作钢结构构件。

该公司取得的资质情况：经查，鑫宏擎公司取得了由湖北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号《（鄂）JZ安许证字〔2016〕013867》，许可范围：建筑施工。取得了由武汉市城乡建设局颁发的建筑企业资质证书，证书编号D342024331，资质类别及等级：钢结构工程专业承包三级。

（二）相关人员基本情况

1.王**（死者）

男，汉族，身份证号420123********7330，住址：武汉市黄陂区王家河镇太阳寺村涡漩潭**号，系鑫宏擎公司的员工，工种为铆工。

2.陈**

男，汉族，身份证号420107********1516，住址：武汉市青山区红钢城二街坊**门**号，系鑫宏擎公司法定代表人，任该公司执行董事兼总经理。

3.汝**

男，汉族，身份证号342130********3718，住址：武汉市青山区红钢城二街**号，系鑫宏擎公司皋兰县黑石镇项目部负责人。

（三）涉事厂区的租赁情况

涉事厂房位于黑石镇黑石工业园区内，该厂房产权属于甘肃长龙钢结构有限公司。2023年，甘肃长龙钢结构有限公司将部

分厂房及起重机出租给鑫宏擎公司，租赁期限自2023年1月1日起至2024年12月30日止。甘肃长龙钢结构有限公司和鑫宏擎公司签订了租赁合同和专门的安全生产协议。

（四）涉事起重机的基本情况

涉事起重机为电动单梁起重机（以下简称起重机），由河南省矿山起重机有限公司制造，注册号：410928*****2035（6-10），特种设备制造许可证号：TS2441280-2016。制造日期为2018年6月，型号LD16-19A3，产品编号为1806140808，额定起重量16吨，起升速度3.5米每秒，起升高度9米，使用登记证编码：起17甘A08832(18)，注册日期2018年7月17日，在皋兰县市场监督管理局登记。检验时间为2022年7月8日，有效期两年，2024年6月定检。

（五）事故发生单位安全管理情况

鑫宏擎公司设立了皋兰县黑石镇项目部安全领导小组，组长由汝**担任；制定了安全管理制度和各岗位安全操作规程，（有铆工和起重机操作工等工种的安全操作规程）；公司生产工艺：根据需求方提供的图纸以及相关的标准、规范，首先对原材料（钢板）进行预处理、辊平等，接下来由焊工焊接构件，最后将钢结构拼装发货。公司12名焊工和2名起重机操作工均持有特种作业操作证。事发车间由汝*负责管理，事故发生当日早晨，公司组织召开了安全生产班前会，正式生产后汝**对两个车间进行了安全检查并对相关岗位的人员进行了口头教

育。该公司2023年复工复产前制定了复产复工方案，召开了安全生产会议并对员工进行了安全教育培训，对全厂进行了安全隐患大排查，对排查发现的问题全部整改到位。

（六）事故发生经过

2023年4月2日9时30分许，鑫宏擎公司拼装车间带班班长王**排铆工王**找起重机操作工起吊一块钢隔板查看其编号。王**排完离开操作现场。因要查看的钢隔板编号被反扣朝向地面，为查看编号，王**未叫起重机操作工，自行通过遥控器操作钢隔板上方的起重机，用起重机的吊钳卡住钢隔板单侧起吊，在钢隔板起吊至一定高度后，王**弯腰将头伸入钢格板下方查看编号。在此过程中，起重机的吊钳与钢隔板脱离，钢隔板下落砸中王**头部致其受伤。现场工人李**、王**等人听到钢隔板掉落响声后，看到钢隔板压住了王**的头，大家赶紧跑过来一起立即抬起钢隔板将王**救出，此时王**口腔和头部出血。后送往皋兰县人民医院经抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

事故发生在鑫宏擎公司拼装车间，该车间长126米，宽40米，高12米，车间前门向西，后门向东。涉事钢隔板长4米，宽2.06米，厚2厘米，重954公斤。钢隔板斜上方为起重机吊钩，吊钩下面挂着一个2米长的铁链，铁链带有承受2吨的翻转吊钳。涉事起重机完好，起重机吊钩上挂着遥控器，吊钩有防脱钩锁，钢隔板单侧边缘处有吊钳掉落时和钢隔板的划痕.



（八）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡,死者王**，男，汉族，55岁，武汉市黄陂区人，身份证号：420123********7330。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），核定该起事故直接经济损失101万元人民币。

（九）其他情况

该起事故发生在生产车间内，无特殊可能诱发事故的其他情况及因素。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2023年4月2日16时，皋兰县应急管理局接到鑫宏擎公司电话报告，称该公司一名作业人员在吊装时，构件脱落将人砸伤，正在皋兰县人民医院抢救。16时05分，黑石镇政府向县应急局报告了该起事故。县应急局接到事故报告后，主要负责人带领

相关人员立即赶赴现场核实情况。同时，县应急局将事故信息上报了县委办、县政府办和市应急管理局。经核查，该起事故发生在4月2日上午9时30分，上报县应急局时间是下午16时，属于事故迟报。

（二）事故现场应急处置情况及评估

事故发生后，现场工人立即进行了施救，并通知了鑫宏擎公司现场负责人汝**。120急救、110报警平台接到事故报告后，及时开展应急处置和医疗救治。皋兰县应急管理局、黑石镇政府接到报告后，均派相关负责人赶赴事故现场进行核查，并及时启动事故应急处置措施，现场应对措施得当，救援处置及时，在处置过程中无衍生事故，未发现救援指挥及工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故处置及时、有效。

（三）医疗救治和善后处理情况

医疗救治情况：王**被救出后，现场工人王**立即拨打了120，10点30分120救护车到达事发现场，医生现场检查后给伤者打了强心针，伤者被送往皋兰县人民医院进行抢救至当日15时30分，医生宣布伤者经抢救无效死亡。

善后处理情况：事故发生后，县人社局、县总工会和黑石镇政府组成善后处理小组，协助企业开展善后和家属安抚工作。2023年4月4日，鑫宏擎公司和死者家属签订了赔偿协议，死者家属得到妥善安抚，事故相关赔偿工作已完成。

三、事故发生原因分析

事故调查组通过对鑫宏擎公司“4·2”事故现场勘查，结合事故询问笔录、专家原因分析报告，查证相关资料，综合分析认定本次事故原因如下:

（一）直接原因

1.铆工王**（没有起重机操作证）擅自使用起重机起吊钢隔板，吊钳卡钢隔板的深度不够（卡的位置过于靠近钢隔板边缘）依然违规作业;

2.斜拉歪吊。被吊的钢隔板和起重机钢丝绳未垂直，存在夹角，随着起吊的高度增大，吊钳和钢隔板受力也随之增大，导致吊钳锁紧力度减弱而滑脱;

3.吊钢隔板的过程中王**冒险将头伸进钢隔板下方，吊钳脱钩钢隔板倒地直接砸压到王**的头部。

以上三点是本起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测情况

甘肃省特种设备检验检测研究院对涉事起重机进行了检验，检验结果合格，检验报告编号为GSTJQZQDD2022-194-0115；检验日期为2022年7月18日；下次检验日期为2024年6月。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和询问相关人员，排除了人为故意破坏、突发灾害因素等影响，也没有社会和舆论等其他因素。

（四）间接原因

1.鑫宏擎公司对员工安全生产教育培训不到位。企业员工安全意识淡薄，不清楚作业区域的危险因素，未按操作规程作业，反映出该公司安全教育培训不严、不实、不细;

2.鑫宏擎公司现场安全管理不到位。未严格落实、执行企业安全管理制度。生产现场管理不严，对生产作业现场督促检查不力，未及时发现和制止工人违章作业；同时，鑫宏擎公司对特种设备管理不严格，生产车间起重机遥控器管理有漏洞;

3.鑫宏擎公司主要负责人履行安全生产职责不到位。未有效督促、检查本单位的安全生产工作，安全法制意识淡薄，未及时向安全生产监管部门上报事故。

四、“一案四查”“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.事故单位主体责任落实情况

鑫宏擎公司制定了安全规章制度和操作规程，复工复产前制定了方案，召开了安全生产会议，并对全厂进行了安全隐患大排查，对员工进行了安全教育培训，且每天早晨都召开班前安全会议。但存在落实企业安全生产主体责任不到位，对员工的安全生产教育培训效果未进行有效评价，作业现场安全管理不混乱，特种设备管理存在漏洞等问题。

长龙公司对鑫宏擎公司安全生产工作做了统一协调、管理进行了安全检查，对现场检查发现的问题进行了制止，并及时向鑫宏擎公司作了通知。

2.监管责任落实情况

县应急管理局按照市应急局和县政府安排，及时转发了2023年《关于做好工贸企业“两会”期间暨复工复产安全生产工作的通知》和《兰州市工贸行业安全生产重大隐患专项整治方案》。组织对重点工贸企业安全生产工作进行了检查，对部分小微企业进行了抽查。

其中，县应急管理局执法人员于2023年2月28日对鑫宏擎公司复工复产前的安全工作进行了检查，下发现场检查记录1份，发现问题隐患10条，鑫宏擎公司对检查发现的问题隐患全部整改到位。且应急局执法人员要求鑫宏擎公司复工后要加强生产现场安全管理，杜绝“三违”行为发生，县应急局履行了安全监管职责。

黑石镇党委、政府高度重视安全生产工作。2月10日，组织召开了2023年黑石镇第一季度安委会，传达学习了国家、省市县安全生产工作会议精神，以及县安委办《关于组织开展生产经营单位“复工复产第一课”活动的通知》《关于组织开展安全生产大检查的通知》等文件精神，明确要求企业认真落实安全生产主体责任，积极开展从业人员安全生产岗前培训，全面排查各类隐患。同时，镇其他分管领导对辖区企业安全生产工作定期不定期开展检查。截至4月2日，共检查企业31（家）次，发现问题隐患27条，下发现场检查记录30份，其中2023年3月10日，黑石镇对鑫宏擎公司进行了安全检查，发现问题4条，

要求企业立即进行了整改，黑石镇履行了属地监管职责。

3.重大决策部署贯彻落实情况

鑫宏擎公司落实了《兰州市工贸行业安全生产重大隐患专项整治方案》和复工复产前有关要求，但该公司制定的复工复产方案存在漏项，安全生产会议安排部署多，跟踪落实不到位。

4.事故反映出的深层次原因

事故反映出该企业在落实安全生产主体责任方面还存在着薄弱环节，主要表现安全管理制度与实际管理“两张皮”，隐患排查不严；安全教育流于形式，对培训效果没有跟踪、评估，导致员工安全意识不强、习惯性违章等一系列问题长期存在。

（二）“两个倒查”情况

1.培训考试情况

鑫宏擎公司对员工进行了安全培训教育，培训后对员工进行了考试，其中王**培训考试结果合格。

2.招投标情况

依据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定，鑫宏擎公司租赁长龙公司厂房和起重设备项目依法不属于必须进行招投标的项目，可以不进行招投标。鑫宏擎公司租赁长龙公司厂房和起重设备，双方签定了租赁合同和安全生产协议。

五、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1.鑫宏擎公司：未严格落实企业安全生产主体责任。企业法

定代表人履行安全生产职责不到位，未能有效督促、检查本单位的安全生产工作；皋兰县黑石镇项目部负责人安全生产责任落实不到位，教育培训不严不细不实，对生产作业现场督促检查不力，未及时发现制止员工违规操作起重机，上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[1]、第二十八条[2]、第四十一条[3]、第四十四条[4]之规定，对此次事故的发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[5]的规定，建议由皋兰县应急管理局对其处以35万罚款的行政处罚。

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

平台经济等新兴行业、领域的生产经营单位应当根据本行业、领域的特点，建立健全并落实全员安全生产责任制，加强从业人员安全生产教育和培训，履行本法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.王**，鑫宏擎公司铆工，其安全意识淡薄，对起重机危险因素认识不清楚，擅自违规操作起重机，且未严格按照起重吊装作业“十不吊”规定操作，导致事故发生，对本次事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

2.陈**，鑫宏擎公司执行董事兼总经理。作为鑫宏擎公司主要负责人，对皋兰县黑石镇项目部安全生产工作管理、检查督促不及时、不到位；其次，事故发生后1小时内未向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]、第（七）项[7]、第八十三条之规定、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[8]之规定，对此次事故负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]之规定，建议由皋兰县应急管理

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

7[?]（七）及时、如实报告生产安全事故；

8[?]（八）事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告；

9[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

局对其处以上一年年收入百分之四十的罚款，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[10]的规定，建议由皋兰县应急管理局对其处以上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款，合并后建议对其处以一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款（2022年收入60580元，罚款42406元）。

3.汝**，鑫宏擎公司皋兰县黑石镇项目部负责人，作为该项目部负责人，未认真履行其职责范围内的安全生产管理职责，未及时制止和纠正王**违章作业；对员工的安全教育培训不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[11]、第二十五条第一款第（六）项[12]之规定，对本起事故负管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定，建议由皋兰县应急管理局对其处以上处上一年年收入百分之二十以上至百分之五十以下的罚款（2022年收入50360元，

10[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

11[?]（五）生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责；

12[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

13[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

罚款15108元）。

六、事故主要教训

1.企业执行安全生产规章制度不力。一线工人不遵守公司安全生产规章制度，擅自违章作业。

2.习惯性“三违”行为长期存在。一线工人对自己的行为可能造成的危害意识不到、不足，习以为常屡见不惊，明知故犯，一意孤行，心存侥幸，冒险蛮干。

3.安全教育培训流于形式。对员工的安全教育浮于表面，应付差事，没有入脑入心，导致员工安全意识不强，违章作业。

七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露的问题，对相关部门和单位提出如下建议:

（一）鑫宏擎公司要按照“四不放过”原则，召开事故警示教育会议，举一反三，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，大力整治“一线三违”行为，严格落实市安委办关于开展反“三违”专项整治要求，切实采取针对性措施，防范类似事故发生。

（二）鑫宏擎公司要牢固树立“安全培训不到位就是隐患”的理念，认真落实企业安全培训主体责任，将安全培训工作责任落实到岗、到人，同时要增强培训的针对性和实效性，保证培训质量，切实提升一线员工的风险意识和防范意识。

（三）鑫宏擎公司要加强隐患排查治理,强化生产现场的安全管理，落实全员安全生产责任制，落实对现场工人的安全交底，严格规范使用生产设备。严禁无特种作业操作证和特种作业操作证失效等从事特种作业，确保安全生产。

（四）县应急局要切实履行安全监管职责、加大执法力度。通过严格执法、严格处罚推动企业落实安全生产主体责任，督促企业全面、系统地辨识和评估危险因素，大力开展辖区反“三违”专项整治行动。要以案为鉴，及时开展事故警示，教育督促其他企业认真吸取事故教训，举一反三，真正做到“一厂出事故、万厂受教育”。

（五）甘肃长龙钢结构有限公司要加强对租赁厂房和设备设施的管理，加强对出租厂房和设施设备的监督力度，督促各租赁单位严格依照安全生产相关法律法规进行生产，落实好现场危险危害因素辨识分析、安全防护措施落实。

（六）黑石镇政府要严格落实属地安全监管职责。全面深入细致地开展隐患排查治理和“打非治违”工作，加强特别是园区安全监管，加大日常检查频次，切实采取有力措施，强化企业负责人、安全管理人员的责任意识和安全意识，从源头上堵塞安全生产漏洞，杜绝生产安全事故的发生。

黑石镇武汉鑫宏擎钢结构工程有限公司“4·2”

一般起重伤害事故调查组

2023年5月22日