天河区“6•2”广州市通城钢结构工程有限公司高处坠落一般事故调查报告

事故单位：广州市通城钢结构工程有限公司

事故地点：车陂农场自编**号

事故日期：2025 年 6 月 2 日

伤亡情况：4 人受伤

事故类别：高处坠落

天河区“6•2”广州市通城钢结构工程有限公司高处坠落一般事故调查报告

2025年6月2日上午9时许在棠下街辖内车陂农场自编**号仓库钢结构拆除作业现场4名施工人员从约9米高的作业面坠落至地面，造成4名施工人员不同程度受伤，直接经济损失约57万元。

事故发生后，区政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广东省生产安全事故调查处理办法》的有关规定，成立了由区应急管理局、区公安分局、区住建园林局、区城市管理和综合执法局、区人社局、区总工会、棠下街道办事处相关人员组成的事故调查组，事故调查组严格按照相关法律法规的规定和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、委托技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关单位和人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，天河区“6•2”广州市通城钢结构工程有限公司高处坠落一般事故是一起企业安全生产主体责任缺失导致的生产安全责任事故。

一、事故经过

2025年6月2日上午7时许，广州市通城钢结构工程有限公司主要负责人欧阳某坚组织欧阳某荣、唐某、谢某灿、谢某文等7名作业人员在棠下街辖内车陂农场自编**号钢结构仓库搭设现场实施拆除作业，欧阳某坚安排欧阳某荣、唐某、谢某灿、谢某文等4人上到钢结构仓库顶上约9米高的金字型横梁处实施高处拆除作业，其余3人在地面上收拾拆除下来的钢檩条，事发前，欧阳某荣、唐某、谢某灿、谢某文4人坐在第三格金字型横梁上实施拆除作业，至8时30分左右，第三格金字型横梁突发坍塌脱落，导致坐在金字型横梁上作业的4名作业人员一并坠落至地面，场地负责人刘金国发现后第一时间拨打120急救中心电话，120急救中心医护人员到场后，将4名受伤人员转运至医院抢救。

二、事故调查情况

（一）涉事有关单位情况

1. 广州市通城钢结构工程有限公司[①]（以下简称“广州通城公司”）

2. 广州天润园林有限公司[②]（以下简称“广州天润公司”）

---

①广州市通城钢结构工程有限公司，统一社会信用代码：914401010882311011，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：欧阳某坚，住所：广州市南沙区南沙街金涌街84号首层，经营范围：建筑安装业。

②广州天润园林有限公司，统一社会信用代码：91440106MADALMHJ8N，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：刘某金，住所：广州市天河区车陂农场孖眼镜塘（自编202号），经营范围：土木工程建筑业。

3. 广州市胜丰物业管理有限公司[①]（以下简称“广州胜丰公司”）

4. 广州市车陂经济发展有限公司[②]（以下简称“车陂经济公司”）

（二）涉事相关人员情况

1. 欧阳某坚，男，广州通城公司法定代表人、主要负责人

2. 刘某金，男，广州天润公司法定代表人、主要负责人

3. 欧阳某荣，男，广州通城公司临时组织作业人员，伤者

4. 唐　某，男，广州通城公司临时组织作业人员，伤者

5. 谢某灿，男，广州通城公司临时组织作业人员，伤者

6. 谢某文，女，广州通城公司临时组织作业人员，伤者

（三）涉事项目所在地块情况

涉事项目所在地块为车陂农场地块，属于车陂经济公司所有，具有集体土地使用证（穗集有〔2012〕第0900****号、穗集有〔2014〕第0900****号、穗集有〔2015〕第0900****号），在棠下街行政管辖范围内。2024年1月25日该公司通过三资平台交易出租给广州胜丰公司经营，使用期12年，自2024年3月1日起至2036年2月29日止，租赁期内仅用于场地、厂房和种

①广州市胜丰物业管理有限公司，统一社会信用代码：914401066618205406，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：麦某铭，住所：广州市天河区花城大道663号一、二层，经营范围：房地产业。

②广州市车陂经济发展有限公司，统一社会信用代码：91440106716361450T，类型：其他有限责任公司，法定代表人：简某钜，住所：广州市天河区美东街28号303房（仅限办公用途），经营范围：房地产业。

植业。

（四）涉事钢结构项目情况

广州胜丰公司将包括本次事故涉事自编83号仓库地块在内的6816平方米（土地及建筑面积）出租给广州天润公司使用，双方约定租期6年，自2025年1月1日起至2030年12月31日止，租赁期内仅用于场地、厂房和种植业。广州天润公司合同签订人为刘某金。

经城管部门查明，广州天润公司承租的地块范围内原有历史存量建筑物一座，面积约1800平方米，现在自编83号内，2024年9月被原承租人广州市天河区废木质处理中心擅自拆除，广州天润公司计划在原址上搭建钢结构仓库，刘某金通过朋友介绍将该钢结构搭建工程发包给广州通城公司，双方未签订施工承包合同，预计工程款约35万元左右，该钢结构长约60米、宽约28米、高度约9米，钢立柱26根，属于《建筑业企业资质标准》规定的钢结构工程。

（五）相关资质和开工信息录入管理情况

1. 本次事故涉事钢结构搭建工程项目承揽人广州通城公司，不具备钢结构工程专业承包和工程拆除施工相应资质。

2. 本次事故涉事钢结构工程施工项目属于《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》和《广州市加强临时性建筑工程和限额以下小

型工程建设管理工作的通知》规定的限额以下小型工程，经查，涉事钢结构工程施工未到属地街道申请限额以下小型工程开工信息录入管理。

（六）事发前施工情况

广州通城公司于2025年5月25日开始进场组织施工，2025年6月1日棠下街道办事处工作人员巡查发现该涉事钢结构工程未能提供施工相关手续，随即对该涉事钢结构工程施工进行控停，6月2日起广州天润公司组织广州通城公司对涉事钢结构进行拆除，本次事故发生前，施工现场处于拆除状态。


（七）从业人员资格情况


事发前，欧阳某荣、唐某、谢某灿、谢某文等4名作业人员坐在约9米高钢结构顶上的第三格金字型横梁上实施拆除作业，处于完全高处悬空的状态，属于高处作业，经查，以上4名作业人员均不具备高处作业操作资格（见下图）。


















（八）安全作业防护情况

经查，本次事故发生时，欧阳某荣、唐某、谢某灿、谢某文等4名作业人员有按规定佩戴安全帽和安全带，但把安全带系挂

在发生坍塌脱落的金字型横梁上。

（九）现场勘验情况

本次事故现场位于棠下街辖内车陂农场地块自编83号（见图1），现场钢结构仓库已完成立柱、顶部金字型横梁等主体结构搭建（见图2），第三格金字型发生坍塌脱落（见图3），事发前伤者实施拆除作业所在位置（见图4），现场有一台作业用吊机（见图5），现场发现有作业用的安全带（见图6）。



图1



图2




图3



图4



图 5



图 6

（十）属地街道监管情况

棠下街道办事处有根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证限额的通知》和《广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》制定《棠下街临时性建筑工程和限额以下小型建设工程管理指引》，明确了街道相关部门的职责分工，有组织开展施工备案宣传，有组织开展辖区临小工程安全生产执法检查巡查，今年以来共检查巡查施工现场 165 处。

近年来，该街有对涉事车陂农场地块组织开展检查巡查，2025 年 6 月 1 日巡查发现涉事钢结构工程施工未能提供施工相关手续，随即对施工进行控停。

三、事故应急救援及直接经济损失情况

（一）事故应急救援情况

事故发生后，刘某金第一时间拨打了 120 急救电话，120 急

救中心到场后将4名伤者转运至医院抢救治疗。

接到事故报告后，区政府高度重视第一时间启动应急救援处置机制，区政府主要领导组织住建、城管、应急、公安、公安等部门相关负责同志第一时间赶到现场组织开展应急处置工作，防止发生次生事故。

（二）事故损失情况

1. 人员伤亡情况：本次事故造成4名人员重伤。具体伤情如下：

欧阳某荣重伤[①]：经暨南大学附属第一医院诊断为“闭合性颅脑损伤重型、左侧额顶颞部硬膜下血肿、左额叶挫伤伴出血、双肺挫伤、上颌骨骨折、鼻骨右份骨折、前额挫裂伤、颌面部多处挫裂伤、外伤性牙齿缺失（双上门牙）、面部裂伤、右腹股沟、肢体等全身多处软组织损伤”。

唐　某重伤[②]：经南方医科大学第三附属医院诊断为“多发性骨盆骨折（左侧骶骨、左侧髂骨、双侧髋臼、双侧耻骨上下支骨折）、左股骨颈骨折、左侧开放性肱骨远端骨折、肺挫裂伤、右侧少量气胸、左侧第2-6、8、9、11肋及右侧第11后肋骨折、右肾肾周少量积液（血）、脾脏挫裂伤”。

---

①按照《事故伤害损失工作日标准》“上颌骨骨折损失工作日为160天”，符合《企业职工伤亡事故分类标准》4.2：“重伤，指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”的规定。
②按照《事故伤害损失工作日标准》“其中肱骨骨折损失工作日为260-350天，股骨骨折折损失工作日为300-350天，肋骨骨折损失工作日为110-160天”，符合《企业职工伤亡事故分类标准》4.2：“重伤，指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”的规定。

谢某灿重伤[①]：经暨南大学附属第一医院诊断“四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折、从高处跌落、跳下或被推下，意图不确定的、闭合性气胸、创伤性湿肺、双肺肺大疱、多发性骨盆骨折、左侧股骨上段骨折、唇挫伤、全身多处软组织挫伤、发热、中度贫血”。

谢某文重伤[②]：经广州医科大学附属中医医院诊断为“失血性休克、脓毒血症、左侧腘动脉损伤、左小腿开放性损伤伴骨折、左股骨干骨折、闭合性颅脑损伤中型、肺挫伤、重度贫血、低蛋白血症、电解质代谢紊乱”。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），由于伤者仍处于治疗阶段，本次事故直接经济损失为前期支付的治疗费用约57万元（不含伤残赔偿金额和事故处罚金额）。

（三）应急处置评估结论

本次事故发生后，现场人员第一时间拨打120急救中心电话，各部门响应及时，决策合理，处置得当，未造成次生事故和社会不良影响，事故应急救援处置效果评估为良好。

四、事故直接原因

①按照《事故伤害损失工作日标准》“其中肋骨骨折损失工作日为110-160天，股骨骨折折损失工作日为300-350天”，符合《企业职工伤亡事故分类标准》4.2：“重伤，指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”的规定。

②按照《事故伤害损失工作日标准》“股骨干骨折折损失工作日为300天”，符合《企业职工伤亡事故分类标准》4.2：“重伤，指相当于表定损失工作日等于和超过105日的失能伤害”的规定。

经第三方专业机构现场勘验，涉事钢结构搭建不符合规范标准要求，成排钢柱压顶梁及连接件缺失，焊接加固未完成，造成钢结构架体承载能力不足，在承受坐在横梁上实施拆除作业的4名作业人员产生的荷载时结构发生破坏导致横梁坍塌脱落，是造成本次事故的直接原因。

五、存在的主要问题

（一）违法发包、无资质承揽钢结构建筑工程和拆除项目

经查，本次事故涉事钢结构工程承揽人广州通城公司不具备钢结构专业承包及拆除施工的相应资质，作为发包人广州天润公司违法组织钢结构工程施工，未认真查验工程承揽人广州通城公司的相关资质，将生产经营场所内的钢结构仓库建设工程发包给不具备相应资质的单位；作为承揽人广州通城公司不具备钢结构专业承包及建筑拆除施工相应资质实施承揽钢结构建筑施工工程和建筑拆除施工，不具备安全生产条件。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[①]、四十九条第一款[②]、《中华人民共和国建筑法》第二十二条[③]和《建

①《中华人民共和国安全生产法》第二十条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。”的规定。

②《中华人民共和国安全生产法》四十九条第一款 “生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。”的规定。

③《中华人民共和国建筑法》第二十二条“建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。”的规定。

设工程安全生产管理条例》第十一条[①]、第二十条[②]的规定。

（二）违规组织实施钢结构建设施工和拆除作业

经查，广州通城公司在组织实施本次涉事钢结构仓库施工前没有编制施工组织设计，未经专业设计核定钢结构稳定性，稳定性控制缺失，未能结合现场钢结构仓库施工的特点制定相应的安全技术措施。在接到广州天润公司拆除指令后，也未编制施工组织设计，未编制拆除施工方案，未配备专职安全生产管理人员对拆除现场开展安全监督管理，拆除施工前未组织施工作业人员进行书面的安全技术交底，未对拟拆除的钢结构的稳定状态进行检查和监测，对拟拆除的钢结构的稳定性不清。

以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第三十八条[③]、《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.2、3.0.4、3.0.8、6.0.3[④]的规定。

---

① 《建设工程安全生产管理条例》第十一条“建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：(一)施工单位资质等级证明；(二)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；(三)拆除施工组织方案；(四)堆放、清除废弃物的措施。实施爆破作业的，应当遵守国家有关民用爆炸物品管理的规定。”的规定。

② 《建设工程安全生产管理条例》第二十条“施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。”的规定。

③ 《中华人民共和国建筑法》第三十八条“建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施；对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。”的规定。

④《建筑拆除工程安全技术规范》第3.0.8“拆除工程施工前，应编制施工组织设计，安全专项施工方案和生产安全事故应急预案”，3.0.4“拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员，对各项安全技术措施进行监督、检查”，3.0.8“拆除工程施工中，应对拟拆除物的稳定状态进行监测，当发现事故隐患时，必须停止作业”，6.0.3“拆除工程施工前，必须对施工作业人员进行书面安全技术交底，且应有记录并签字确认”的规定。

（三）违规冒险组织实施高处作业

广州通城公司违规冒险组织高处作业。一是安排未经专门的安全作业培训，取得高处作业操作资格的作业人员从事高处作业岗位，事发前本次事故涉事4名伤者坐在约9米高的悬空位置实施拆除作业，属于高处作业，经查，4名伤者均不具备高处作业操作资格；二是高处作业安全措施缺失，4名伤者在约9米高的悬空位置实施拆除作业虽有佩戴安全带，但把安全带系挂在不牢固的横梁上，现场没有其他牢固的设施可供系挂安全带，导致横梁坍塌松脱时，作业人员随着横梁坠落。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[①]、《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.2.2[②]、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1[③]、《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018）第5.1.6.3[④]的规定。

（四）拆除施工现场安全管理缺失

一是广州天润公司作为工程发包方，未落实安全生产主体责

①《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款“生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。”的规定。

②《坠落防护装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）第5.2.2.2“安全带应拴挂于牢固的构件或物体上，应防止挂点摆动或碰撞”的规定。

③《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第3.2.1“在坠落高度基准面上方2m及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护措施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品”的规定。

④《建筑施工易发事故防治安全标准》（JGJ/T 429-2018）第5.1.6.3“缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。”的规定。

任，未落实钢结构施工现场安全管理，没有制定生产安全事故隐患排查治理制度，没能采取技术上或者管理上的措施及时发现并消除承租经营的场所内工程承包方广州通城公司存在的违规组织实施钢结构施工和拆除施工、违规组织实施高处作业等生产安全事故隐患，对承包方的安全生产工作统一协调管理不到位；二是广州通城公司作为工程施工单位，未落实安全生产主体责任，没有建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，没有组织制定安全生产规章制度和操作规程，该公司实际经营中仅有欧阳某坚一人，没有设置安全生产管理机构或者配备专职的安全生产管理人员，对本次事故涉事钢结构施工和拆除现场安全检查不到位，未能及时发现现场存在的成排钢柱压顶梁及连接件缺失、作业人员实施拆除作业所坐的横梁稳定性不足、高处作业安全防护措施缺失等生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[①]和《建设工程安全生产管理条例》第二十一条[②]、第二十三条[③]的

---

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。”的规定。

② 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。”的规定。

③ 《建设工程安全生产管理条例》第二十三条“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。”

规定。

（五）主要负责人安全生产职责缺失

刘某金、欧阳某坚分别作为广州天润公司、广州通城公司法定代表人和主要负责人，未依法履行对本单位安全生产工作的职责，同样存在未建立健全各自公司的安全生产各项规章制度，未组织开展隐患排查治理，督促检查各自公司的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除钢结构搭建和拆除现场存在的上述生产安全事故隐患。

以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[①]的规定。

六、存在的其他问题

（一）广州胜丰公司作为场地出租人，对承租人广州天润公司的安全生产统一协调管理不到位，未对出租场所进行定期安全检查，未能及时发现出租场所内存在的上述安全问题。

（二）车陂经济公司作为场地所有人，将车陂农场地块出租给广州胜丰公司，日常虽有组织人员对出租物业开展安全巡查，但存在巡查不到位问题，未能巡查发现本次涉事钢结构施工和拆除作业，对承租人广州胜丰公司的安全生产统一协调管理不到

的规定。

① 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

位。

七、事故有关处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，提出以下处理建议：

（一）建议给予行政处罚的责任单位和人员

1. 广州天润公司，作为本次事故涉事钢结构工程的发包人、建设单位，存在上文所述的违法违规行为，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

2. 广州通城公司，作为本次事故涉事钢结构工程的承包人、施工单位，存在上文所述的违法违规行为，对本次事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

3. 刘某金，作为广州天润公司的法定代表人、主要负责人，存在上文所述的违法行为，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

4. 欧阳某坚，作为广州通城公司的法定代表人、主要负责人，存在上文所述的违法行为，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》的相关规定给予行政处罚。

（二）其他处理建议

1. 广州胜丰公司，作为场地出租人，对承租人广州天润公司的安全生产统一协调管理不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给与相应的行政处罚。

2. 车陂经济公司，作为场地所有人，对承租人广州胜丰公司的安全生产统一协调管理不到位，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给与相应的行政处罚。

3. 事故涉及的其他法律责任，比如民事责任，建议当事各方通过法律途径解决。

八、事故防范和整改措施

（一）广州天润公司要建立健全本单位生产安全事故隐患排查治理制度，加强对承租经营场所的安全生产检查，发包、出租经营场所、项目要加强对承包人、承租人资质的查验，加强对承包人、承租人安全生产工作的统一协调管理。

（二）广州通城公司要建立健全本单位安全生产各项机制，不具备钢结构施工资质严禁承揽钢结构工程，要结合自身经营范围特点，设置专职安全生产管理人员，加大安全生产投入，加强对经营场所的安全检查，及时发现并消除各类安全隐患。

（三）车陂经济公司要迅速开展举一反三，加强对集体物业的安全生产巡查，科学调配安全生产巡查力量，加大巡查力量投入，要对出租物业进行全覆盖巡查，加强对承租人安全生产工作的统一协调管理，同时，要加强与物业所在地管辖街道工作沟通，共同做好安全生产管理。

（四）棠下街道办事处要迅速开展举一反三，进一步加大对辖内临小工程施工现场安全生产巡查检查力度，要加强与车陂街道办事处的工作沟通协调，及时通报存在的问题，车陂街道办事处要加强对车陂村公司的业务指导，督促村公司落实安全生产主体责任，共同抓好车陂农场地块的安全生产管理。

（五）区住建园林局要联合街道加强对临时性建筑工程和限额以下小型工程的安全监管，指导街道有针对性的介入施工检查巡查，组织力量加大对施工现场违法违规行为的查处力度，确保施工安全。

天河区“6·2”高处坠落一般
事故调查组
2025年8月3日