昭平县五将镇“12.9”事故调查报告

来源：昭平县应急管理局 发布时间：2023-04-24 09:25

经县人民政府同意批复，昭平县五将镇“12.9”事故调查报告内容如下：

2022年12月9日16时58分许，昭平县五将镇辖区G355线1515公里+300米处（玉河村往五将街方向），发生一起大型普通客车与普通二轮摩托车碰撞的道路交通事故，造成普通二轮摩托车的驾驶员和乘坐人当场死亡及两车受损。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西壮族自治区人民政府令第50号）的规定，昭平县人民政府立即成立了由县委常委、副县长任组长，县政府办、交通运输局、公安局（交管大队）、应急局、人社局、总工会、五将镇人民政府等单位有关人员为成员的昭平县五将镇“12.9”事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、询问有关人员，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2022年12月9日16时58分许。

（二）事故发生地点

昭平县五将镇辖区G355线1515公里+300米处（玉河村往五将街方向）。

二、事故相关情况

（一）事故车辆情况

1.桂J41269号大型普通客车，品牌型号：桂林大宇牌GDW6832IGDI，发动机号码：G12OCFO0007，车辆识别代号：LGLFC4A36FK200190，所有人：昭平运德汽车运输有限公司公共汽车车队（昭平运德公司分支机构），住址：广西昭平县昭平镇河东路20号，车辆检验有效期至2023年03月31日，机动车交通事故责任强制保险承保公司中国平安财产保险股份有限公司南宁市江南支公司，保险单号：11436013901556749090，保险期间自2022年3月1日00时00分起至2023年2月28日24时00分止。

2.桂J5Y830号普通二轮摩托车，品牌型号：本田牌WH11OT-2A，发动机号码：13MO3721，车辆识别代号：LWBTCH2A6D1006710，所有人：邹木忠，住址：广西昭平县五将镇天保村大坡组XX号，检验有效期至2016年02月29日，无机动车交通事故责任强制保险。

（二）涉事相关单位及个人情况

1.涉事相关单位

（1）昭平运德汽车运输有限公司（以下简称：昭平运德公司），**统一社会信用代码：**914511212003006733，**类型**：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），**法定代表人**：龙杰，**经营范围：**许可项目：城市公共交通；道路旅客运输经营；旅游业务；道路旅客运输站经营；道路货物运输（不含危险货物）：保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目（详见昭平运德公司营业执照），**成立日期：**1981年12月10日，**住所：**昭平县昭平镇河东路20号，**登记状态：**存续（在营、开业、在册）。

《道路运输经营许可证》，**许可证号：**桂交运管许可贺字451121000002号，**业户名称：**昭平运德汽车运输有限公司，**地址：**昭平县昭平镇河东路20号，**经营范围：**客车站经营、班车客运（县内、县际、市际、省际）、包车客运（县内、县际、市际、省际）、普通货运。

（2）昭平运德汽车运输有限公司公共汽车车队（昭平运德公司分支机构），**桂J41269号大型普通客车所属单位，统一社会信用代码：**9145112167504233XY，**类型**：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），**负责人**：龙杰，**经营范围：**昭平县城、城乡（镇）公共交通客运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。），**成立日期：**2008年06月23日，**经营场所：**昭平县昭平镇河东路20号，**登记状态：**存续（在营、开业、在册）。

2.相关人员情况

（1）龙杰，昭平运德汽车运输有限公司法人，男，壮族，X年X月X日出生，住址：南宁市江南区星光大道XX号天筑丽城小区XX号楼X单元XX号，公民身份号码：450204XXXXXXXX0318。

（2）邱山，昭平运德汽车运输有限公司副总（分管安全），男，汉族，X年X月X日出生，住址：广西昭平县昭平镇东宁中路XX号，公民身份号码：452424XXXXXXXX1115。

（3）钟伟，**桂J41269号大型普通客车实际所有人，**男，汉族，X年X月X日出生，住址：广西恭城瑶族自治县恭城镇洲塘村XX号，公民身份号码：450332XXXXXXXX0012，昭平至木格公交专线承包方，桂J41269号大型普通客车挂靠在昭平运德公司车队。

（4）唐钦何，男，汉族，X年X月X日出生，住广西昭平县五将镇武阳村古泻组XX号，公民身份证号：452424XXXXXXXX1374。机动车驾驶证证号：452424XXXXXXXX1374，档案编号：451100100550，准驾车型：

A1A2E，该驾驶人当前状态为事故未处理。持广西运德集团《驾驶员准驾证》，单位：昭平运德公司，准驾类别：大客车，准驾证号：DK1069，有效期：2022.01.01-2022.12.31。系桂J41269号大型普通客车驾驶员。

（5）邹值廉（已死亡），男，汉族，X年X月X日出生，住广西昭平县五将镇天保村大坡组XX号，公民身份号码：452424XXXXXXXX1357。该身份证号码办理有E类驾驶证，档案编号为451100562174，该驾驶人当前状态注销。系桂J5Y830号普通二轮摩托车驾驶员。

（6）覃观兰（已死亡），女，汉族，X年X月X日出生，住广西昭平县五将镇天保村大坡组XX号，公民身份号码：452424XXXXXXXX1345，系桂J5Y830号普通二轮摩托车乘坐人。

（三）合同签订有关情况

2022年7月12日，昭平运德公司和以钟伟为主的承包方（包括钟伟、李良志、梁祥鑫、陆荣）签订《集约承包昭平至木格城乡公交客运专线经营合同》。

合同内容：昭平运德将昭平至木格公交专线集约给钟伟承包经营，经营期从2022年7月1日至2023年6月10日止。钟伟交给昭平运德公司承包管理费（包括产值承包、例检、停车、单证、管理费）每月每辆车人民币壹仟贰佰元整。昭平运德公司为承包方提供检验、报班、停车、管理，组织司乘人员安全学习，日常按行业、企业规定对其车辆、人员进行管理（合同第十六条）。

（四）安全教育学习情况

1.岗前安全培训

2021年2月，唐钦何离开昭平运德公司驾驶员岗位，最后《营运驾驶员发车前安全告诫培训记录》签字时间是2021年2月8日；最后参加驾驶员安全学习签字时间为2021年2月24日。

2022年9月，唐钦何经人介绍受聘于钟伟（口头协议，无合同），从事昭平至木格公交专线驾驶员岗位，同年10月2日开始从事该线路驾驶员工作。在此期间，唐钦何参加昭平运德公司组织的两次安全学习会议。**一是**2022年9月7日20时至21时05分召开的安全学习会议；**二是**2022年9月21日20时至21时10分召开的安全学习会议。

唐钦何离开昭平运德公司驾驶员岗位已超过一年六个月。依据《生产经营单位安全培训规定》第十七条第一款“从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。”的规定，其重新上岗需再次参加岗前安全培训。

依据《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款“生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时”和《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十一条第三款“客运驾驶员岗前培训不少于24学时，并应在此基础上实际跟车实习，提前熟悉客运车辆性能和客运线路情况。”的规定，唐钦何应参加岗前安全培训时长应不少于24学时。据上述材料，其参加岗前安全培训时长约为2学时，未完成规定学时要求。

2.日常安全培训教育

2022年10月至2022年12月，唐钦何参加了昭平运德公司组织的4次安全学习会议。时间分别为：

10月：10月5日20时至21时；10月12日20时至21时15分。

11月：11月2日20时至21时20分；11月9日20时至21时10分。

依据《道路旅客运输企业安全管理规范》第二十二条第二款“客运企业对客运驾驶员进行统一培训，安全教育培训应当每月不少于1次，每次不少于2学时，安全教育培训内容应当包括：法律法规、典型交通事故案例、技能训练、安全驾驶经验交流、突发事件应急处置训练等。”的规定，唐钦何在2022年10月至2022年12月期间每次安全学习学时约为1学时，未达培训规定要求。

（五）天气及道路情况

2022年12月9日，昭平县天气：晴。

事故现场位于G355线1515公里+300米，道路呈南北走向，南往五将街方向，北往玉河村方向。该道路路面为水泥路面，道路线型为弯道，现场道路为单幅双车道，中间施划有中心黄色单虚线将道路分为东车道和西车道，东、西两侧车道宽分别为373厘米和335厘米，道路全宽为723厘米，事故现场路段为机非混合道路，限速40公里/小时，视距200米以上，现场道路往南650米处、往北350米处有村庄交通标志控制。

（六）检验鉴定情况

1.车辆技术鉴定

（1）桂J41269号大型普通客车：经广东中智痕迹司法鉴定所对桂J41269号大型普通客车进行机动车安全技术性能检验鉴定，出具的中智司鉴[2022]鉴字第5360S1号《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》证实：①客车制动系性能不符合技术标准。②客车转向系性能合格。③客车行驶系性能不符合技术标准。④客车照明信号装置齐全，未发现照明信号装置存在异常。

（2）桂J5Y830号普通二轮摩托车：经广东中智痕迹司法鉴定所对桂J5Y830号普通二轮摩托车进行机动车安全技术性能检验鉴定，出具的中智司鉴[2022]鉴字第5360S2号《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》证实：①摩托车制动系性能合格。②摩托车转向系性能无法检测。③摩托车前部照明信号装置损坏，系事故造成，未发现其余照明信号装置存在异常。

2.车速检验鉴定

桂J41269号大型普通客车：经广东中智痕迹司法鉴定所对桂J41269号大型普通客车事发时的行驶速度进行鉴定，出具的中智司鉴[2022]鉴字第5360V1号《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》证实：桂J41269号大型普通客车在事故发生时（时刻1至时刻2）的行驶速度约为49km/h。

桂J5Y830号普通二轮摩托车：经广东中智痕迹司法鉴定所对桂J5Y830号普通二轮摩托车事发时的行驶速度进行鉴定，出具的中智司鉴[2022]鉴字第5360V2号《广东中智痕迹司法鉴定所司法鉴定意见书》证实：桂J5Y830号普通二轮摩托车在事故发生（时刻1至时刻2）的行驶速度约为55km/h。

3.驾驶人血液酒精含量检验鉴定

（1）唐钦何检验鉴定情况

①经对当事人唐钦何用酒易A30燃料电池型呼出气体酒精含量检测仪（序列号：A302676）进行酒精含量呼气检测，打印出的记录号为00940的检测结果单证实：唐钦何酒精含量为0mg/100ml。

②经广西梧州市中正司法鉴定所对当事人唐钦何的血样作检验鉴定，出具的中正司鉴所[2022]毒鉴字第447号《广西梧州市中正司法鉴定所司法鉴定意见书》证实：依据检验结果，从送检唐钦何血样中未检测出乙醇。

（2）邹值廉检验鉴定情况

经广西梧州市中正司法鉴定所对当事人邹值廉的血样作检验鉴定，出具的中正司鉴所[2022]毒鉴字第446号《广西梧州市中正司法鉴定听司法鉴定意见书》证实：依据检验结果，从送检邹值廉血样中未检测出乙醇。

4.人员死亡检验鉴定

本次事故造成桂J5Y830号普通二轮摩托车的驾驶员邹值廉和乘坐人覃观兰当场死亡。

（1）邹值廉死亡鉴定情况

①经广西梧州市中正司法鉴定所对当事人邹值廉作尸体检验鉴定，出具的中正司鉴所[2022]病鉴字第129号《广西梧州市中正司法鉴定所法司法鉴定意见书》证实：邹值廉的死亡原因符合交通事故中遭受机械性外力作用致颅脑合并胸部损伤死亡。

②昭平县人民医院出具邹值廉的《居民死亡医学证明（推断）书》证实死亡原因：重型颅脑损伤。

（2）覃观兰死亡鉴定情况

①经广西梧州市中正司法鉴定所对当事人覃观兰作尸体检验鉴定，出具的中正司鉴所[2022]病鉴字第130号《广西梧州市中正司法鉴定所法司法鉴定意见书》证实：覃观兰的死亡原因符合交通事故中遭受机械性外力作用致颅脑损伤死亡。

②昭平县人民医院出具覃观兰的《居民死亡医学证明（推断）书》证实死亡原因：重型颅脑损伤。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年12月09日16时58分，唐钦何驾驶桂J41269号大型普通客车由玉河村往五将街方向行驶至G355线1515公里+300米处，与对向驶来由邹值廉驾驶搭载覃观兰的桂J5Y830号普通二轮摩托车发生碰撞，造成邹值廉、覃观兰当场死亡及两车不同程度受损的道路交通事故。

（二）事故救援情况及善后处理情况

事故发生后，唐钦何立即向昭平运德公司梁黄坚（安全科副科长）报告事故情况，同时联系县交管大队、医院等单位，王红英（客车乘务员）也向李良志报告情况。昭平运德公司邱山、梁黄坚和李良志立即赶赴现场。县交管大队、医院、交通运输局、应急局、五将镇政府等有关部门的人员工作人员也在第一时间赶赴现场处置。县政府相关部门积极应对善后处置工作，安抚死者家属。目前死者家属情绪稳定，未出现因处置不当导致死者家属上访、闹访等情况。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

经调查核实，该事故造成2人死亡。直接经济损失约90余万元。

死亡人员信息：

邹值廉，男，汉族，公民身份号码：452424XXXXXXXX1357，住址：广西昭平县五将镇天保村大坡组XX号，系桂J5Y830号普通二轮摩托车驾驶员。

覃观兰，女，汉族，X年X月X日出生，住广西昭平县五将镇天保村大坡组XX号，公民身份号码：452424XXXXXXXX1345，系桂J5Y830号普通二轮摩托车乘坐人。

五、事故类别：车辆伤害

六、事故发生原因和性质

（一）直接原因

当事人唐钦何驾驶机件不符合技术标准、超过规定时速22.5%的桂J41269号大型普通客车行驶在道路上在与对向来车有会车可能时超车，导致事故的发生。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”和第四十三条第一款第二项“同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采取紧急制动措施的安全距离。有下列情形之一的，不得超车：（二）与对面来车有会车可能的；”之规定。其中，唐钦何驾驶机件不符合技术标准、超过规定时速的大型普通客车在与对向来车有会车可能时超车的交通违法过错行为是引发此事故的主要过错原因。

当事人邹值廉未取得机动车驾驶证驾驶未定期进行安全技术检验、未按规定投保机动车交通事故责任强制保险、超过规定时速37.5%、未督促乘坐人员覃观兰佩戴安全头盔的摩托车在道路上行驶遇危情时采取避让措施不当。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第十三条第一款：“对登记后上道路行驶的机动车，应当依照法律、行政法规的规定，根据车辆用途、载客载货数量、使用年限等不同情况，定期进行安全技术检验。对提供机动车行驶证和机动车第三者责任强制保险单的，机动车安全技术检验机构应当予以检验，任何单位不得附加其他条件。对符合机动车国家安全技术标准的，公安机关交通管理部门应当发给检验合格标志。”、第九十八条第一款：“机动车所有人、管理人未按照国家规定投保机动车第三者责任强制保险的，由公安机关交通管理部门扣留车辆至依照规定投保后，并处依照规定投保最低责任限额应缴纳的保险费的二倍罚款。”、第四十二条第一款：“机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。”和《广西壮族自治区道路交通安全条例》第四十一条第一款：“摩托车行驶时，驾驶人以及乘坐人员应当佩戴符合国家规定标准的安全头盔，并系扣牢固。驾驶人应当督促乘坐人员佩戴安全头盔。”之规定。其中，邹值廉未取得机动车驾驶证驾驶超过规定时速、未督促乘坐人员佩戴安全头盔的摩托车在道路上行驶遇危情时采取避让措施不当的交通违法过错行为是引发此事故的次要过错原因。

（二）间接原因

1.昭平运德汽车运输有限公司未有效落实安全生产主体责任。

（1）昭平运德公司未按照法律法规的规定对唐钦何开展安全生产教育和培训，致使其岗前培训、安全生产教育和培训不到位。唐钦何未能熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，发生超速驾驶、在与对向来车有会车可能时超车的违法行为。该公司的行为违反了《安全生产法》第二十八条“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。”

（2）昭平运德公司对桂J41269号大型普通客车安全隐患排查不到位，致使该客车带病营运。其行为违反了《安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

2.龙杰作为昭平运德汽车运输有限公司法人，未有效落实生产经营单位主要负责人的安全生产职责。

（1）龙杰未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，致使唐钦何岗前培训、安全生产教育和培训不到位。唐钦何未能熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，发生超速驾驶、在与对向来车有会车可能时超车的违法行为。龙杰的行为违反了《安全生产法》第二十一条第（三）项“组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”。

（2）龙杰未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，致使桂J41269号大型普通客车安全隐患排查不到位，带病营运。其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（五）项“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”。

3.邱山作为昭平运德汽车运输有限公司安分管安全的副总，未有效落实安全管理人员职责。

（1）邱山未有效组织或者参与本单位安全生产教育和培训，致使唐钦何岗前培训、安全生产教育和培训不到位。唐钦何未能熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，发生超速驾驶、在与对向来车有会车可能时超车的违法行为。邱山的行为违反了《安全生产法》第二十五条第（二）项“组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；”

（2）邱山未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，致使桂J41269号大型普通客车安全隐患排查不到位，客车带病营运。其行为违反了《安全生产法》第二十五第（五）项“检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”。

5.钟伟作为昭平至木格公交专线承包人，未有效对唐钦何开展安全教育和安全提醒。

（三）事故性质

经事故调查组认定，本次事故属于一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故单位的责任认定及处理意见

昭平运德汽车运输有限公司未落实安全生产主体责任，对本次事故发生负有责任，建议由昭平县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

（二）对事故相关人员的责任认定

1.根据县交管大队《道路交通事故认定书》（第4511211202200000157号），唐钦何承担主要责任，涉嫌交通肇事罪，县交管大队已对唐钦何立案侦查并办结，该案件已移送检察院。由县交管大队将案件办件结果报事故调查组备案。

2.根据县交管大队《道路交通事故认定书》（第4511211202200000157号），邹值廉成承担次要责任。经调查组结合调查取证材料分析，邹值廉作为自然人，不属于《安全生产法》第二条规定的生产经营单位，故不适用《安全生产法》对其作出行政处理意见。

3.龙杰作为昭平运德汽车运输有限公司法人，未有效落实生产经营单位主要负责人的安全生产职责，对本次事故的发生负有责任，建议由昭平县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

4.邱山作为昭平运德汽车运输有限公司安分管安全的副总，未有效落实安全管理人员职责，对本次事故的发生负有责任，建议由昭平县应急管理局按照《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定处理。

5.钟伟作为昭平至木格公交专线承包人，应加强对其聘用驾驶员的安全教育和安全提醒。昭平运德公司应加强对承包人的管理，督促其落实安全生产责任。

八、事故防范和整改措施

（一）进一步落实交通运输企业安全生产主体责任。相关行业管理部门要进一步督促交通运输企业建立健全安全生产责任制，完善安全生产管理制度，严格执行安全生产制度、规范和技术标准。此事故涉及的当地人民政府及其相关部门要深刻吸取事故教训，举一反三，采取有效措施，推动各类交通运输企业进一步完善交通安全规章制度和工作流程，狠抓各项制度的落实。

昭平运德汽车运输有限公司要针对本次事故要加强隐患整改，严格落实“三管三必须”要求，加强对承包者的管理，加大对驾驶员的安全教育培训，落实岗前培训工作，确保驾驶员具备必要的安全生产知识、掌握本岗位的安全操作技能。

（二）进一步加强对运输相关企业的安全监管。督促企业落实安全生产主体责任，建立完善安全管理各项规章制度，确保各项安全管理制度、事故防范措施执行到位。行业主管部门必须深刻吸取这起事故的经验教训，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，进一步落实属地管理原则，明确部门职责，各司其职，加大道路运输企业安全监管力度，坚决避免类似事故重复发生。

（三）以事故为教训，举一反三，开展警示教育。县交管大队、交通运输局要切实增强道路交通安全管理工作的危机感、使命感、紧迫感，以事故为教训，举一反三，加大交通安全宣传力度，做好司乘人员的安全提

醒，特别是客运和货运企业及驾驶员的安全宣传教育，要从严防患化解交通安全隐患，全力做好交通运输安全生产工作，坚决维护好全县道路交通安全形势持续平稳.

昭平县五将镇“12.9”事故调查组

2023年4月7日

网站地图 地址：广西壮族自治区贺州市昭平镇北秀街7号
主办：昭平县人民政府办公室 电话：0774-6682321
桂公网安备45110002000267号 桂ICP备15002089号 网站标识码：4511210003