

龙门县汇和矿业有限公司“2021·4·9”一般机械伤害事故调查

2022年3月11日，龙门县应急管理局收到龙门县纪委转来《关于龙华镇猪湖汇和制砂项目涉称在线索核查中发现：2021年4月9日18时许，龙华镇朗背村委猪湖汇和制砂项目发生一起生产人（张秀春）死亡，且未按规定报告事故情况。县应急管理局接到事故情况函告后，及时向龙关情况。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，2022年3月15日，龙门县人民政府成管理局局长为组长，县纪委监委、县公安局、县应急管理局、县总工会、和龙华镇人民政府等县“2021·4·9”亡人事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，

一、基本情况

（一）事故单位基本情况

龙门县龙华镇朗背村汇和制砂项目（以下简称汇和制砂项目），制砂项目隶属于龙门县汇和汇和矿业）名下矿山开采配套的建设洗沙生产项目。汇和矿业在矿山采矿权设置矿区范围外及所规划设置红线范围以外的位置租赁了龙华镇朗背村委葛三队猪湖派（葛布村民李志成用地）汇和制砂项目生产经营（承租经营期限为2019年7月20日至2034年7月20日）。汇和制砂项目装机械设备，2021年1月进行机制砂生产线调试，2021年3月26日取得县生态环境部门颁发的行。

（二）事故发生项目股权分配情况

汇和制砂项目共有3名股东持股。汇和矿业的实际控制人（梁志军）以提供沙场所需的经营的原材料等方式持有制砂项目40%股份；曾祥勇、石伟雄两人负责提供制砂项目筹建、生产所用生产人员的方式共同占股60%。汇和制砂项目日常生产经营活动由曾祥勇、石伟雄负责现场管

（三）事故发生项目证照办理情况

经查，事故发生前，汇和制砂项目未办理独立营业执照（自制砂项目生产经营以来一直使自然资源部门办理临时用地申请，未办理水土保持方案和取水许可证件；制砂项目未独立编制向生态环境部门申请《环评报告》的审批手续，只是使用汇和矿业矿区地址内办理的《91441324590141638M001Z）进行变更生产经营场所地址后进行使用。

（四）沙场设备安装和人员进场情况

2020年7月1日该制砂项目在与当地村民完善好土地租赁手续并由梁志军与曾祥勇双方签订建和机械设备进场安装，2021年1月该场已完成一套150吨/小时的机制砂生产线机械设备投资制砂机等设备）并进入调试阶段。汇和制砂项目将机制砂生产线以生产每吨机制砂提取16.5元线包工头），由其负责雇用人员、机械进行机制砂生产作业。2021年3月23日黄润煌雇用的生等约10名生产工进入机制砂项目从事生产线劳务作业。约2021年4月1日该制砂项目正式投产运

二、事故发生经过和应急处置过程

（一）事故发生经过

事故调查组通过调取现场有关监控视频，提取公安部门对现场勘验记录，同时对有关人员下：

2021年4月9日17时42分许，圆锥机与石料输送带相连的出料口位置出现堵塞，生产工人护措施（只佩戴安全帽）且现场无人监护的情况下，独自持铁棍爬上正在运行的机制砂生产线地面约6米）进行漏斗处疏通作业，17时43分许张秀春因操作失误被运行中的输送皮带卷入圆械挤压卡在圆锥机漏斗不能动弹。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，苏知凤（生产工包工头）约17时45分许，发现情况后立即叫场内其他工人采带前往圆锥机漏斗处尝试将张秀春拉出，但不成功。苏知凤立即打电话通知其他工友求救，同求助。

18时05分许，苏知凤、苏知国、杨芳科等人使用切割机械将卡住张秀春身上的皮带和设备锥机漏斗处移出。

18时15分许，张秀春被转移到制砂机生产线地面位置。

18时35分，120救援人员到达现场后对张秀春进行现场施救，18时40分许经现场医护人员确

19时49分许，苏知国、杨芳科等人前往龙华镇公安派出所协助配合公安部门对张春秀死亡

（三）事故报告情况

事故发生后，现场工人有致电110、120报警求助。在确认事故当事人张秀春死亡后，企业华镇人民政府及县安全生产监督管理部门报告事故情况。经查实，事故发生后，汇和制砂项目情况，未向属地政府和县安全生产监督管理部门报告事故情况，存在瞒报事故行为。

（四）事故后果和善后处置情况

1.伤亡人员情况。

本次事故共造成1人死亡。具体情况如下：

死者张秀春，男，苗族，年龄54岁，身份证号：430527196701******。根据惠州市龙门居民死亡医学证明（推断）书，其死亡原因为大失血而死亡。

2.直接经济损失。

本次事故造成的直接经济损失统计为910000元，主要包括汇和制砂项目赔偿张秀春工伤死金、一次性工伤死亡补助金等。

3.善后处置情况。

事故发生后，承包沙场生产线的包工头黄润煌与生产工包工头苏知凤等人员积极与死者家抚。2021年4月12日，黄润煌、苏知凤与死者家属签订《死亡赔偿和解协议书》，约定向死者家体于2021年4月12日火化，家属返回原籍，善后工作处理完毕。

四、事故原因及性质认定和发现的问题

（一）直接原因

张秀春（死者）安全意识淡薄，未能意识到机制砂生产线的危险性，在圆锥机正常作业时与石料输送带相连的出料漏斗位置）疏通作业，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.汇和矿业及汇和制砂项目安全生产主体责任不落实，未建立健全机制砂生产作业安全操张秀春违章进入运行中的圆锥机进行作业的事故隐患。

2.汇和矿业及汇和制砂项目均未对新入职的生产线工人进行安全教育培训，未能保证其具能使员工掌握本岗位安全操作技能和了解事故应急处理措施；未对生产工人从事高危作业（高全技术交底和现场监护。

3.汇和矿业主要负责人谭毅华，作为企业安全生产第一责任人，未正确履行主要负责人促、检查公司下属汇和制砂项目的安全生产工作不力，事故风险辨识管控和隐患排查治理缺位产安全事故隐患。

（三）调查发现的其他问题情况

1.生产经营场所无办理任何临时用地审批手续。2019年7月20日汇和矿业与朗背村委葛布村议》，将位于龙华镇朗背村委葛三队猪湖派（东至大路边李涛竹园，南至梅潭，西至河流，北至左右的土地用于制砂项目生产经营。直至目前，龙门县自然资源局对该用地未作出《申请临时用

2.生产经营场所无建设项目环保设施“三同时”相关资料。汇和制砂项目自2020年7月筹建项目涉嫌未办理环保设施“三同时”建设，未编制《建设项目环境影响报告》，仅将原汇和矿业（91441324590141638M001Z）变更生产经营场所地址后进行使用。

3.属地政府对事故信息收集及事故信息流转存在不足。龙华镇人民政府未能按照自身制定的进行建立、健全生产安全事故信息收集制度；未能采取多渠道收集、高效处置辖区内相关生产未能充分发挥公安部门指挥中心、医院急救部门信息传递等途径，形成触觉灵敏、覆盖全面的发生后，属地公安派出所向属地党委政府分管领导告知辖区内的亡人事故信息后，只停留在综一层面上进行处置，未能及时将事故信息有效流转和高效处置。

（四）事故性质

经事故调查组调查认定：龙门县汇和矿业有限公司“2021·4·9”一般机械伤害事故是一起安全管理工作不到位，作业人员安全意识淡薄、危险作业引发的生产安全责任事故，且企业存在

（五）事故主要教训

1.龙门县汇和矿业有限公司安全生产主体责任不落实，安全生产统一协调、管理责任履行不属沙场等生产设施安全风险辨识、评价、管控不到位，隐患排查不彻底，未及时发现、制止为。

2.汇和制砂项目的日常安全管理工作责任不到位，未对相关设施设备开展经常性安全检查不强，盲目指挥、冒险作业，事故发生后未按规定及时如实上报事故。

五、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，建议对事故有关责任人和责任单位作出

（一）在事故中死亡免于追究责任人员（1人）

张秀春，安全意识淡薄，未能意识到机制砂生产线的危险性，在圆锥机正常作业时冒险进输送带相连的出料漏斗位置）作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不

（二）建议移交公安机关立案调查人员（1人）

苏知凤，男，沙场生产工人负责人（劳务包工头）。在生产、作业中违反有关安全管理的规故的严重后果，且在安全事故发生后，作为负有报告职责的人员存在瞒报行为，对事故发生负

索移交公安机关进行立案侦查。

（三）建议给予行政处罚的人员（1人）

谭毅华，男，龙门县汇和矿业有限公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故存在瞒报行为。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定对其实施罚分，依法吊销主要负责人执业资质。

（四）建议给予行政处罚的单位（1家）

龙门县汇和矿业有限公司，安全生产主体责任不落实，未建立健全机制砂生产作业安全操作规线工人进行安全教育培训，未对生产中涉及高危作业（高处作业、带电作业）进行安全技术交底和消除工人（张秀春）违规进入圆锥机与石料输送带相连出料口位置进行危险作业的事故隐患，且存在瞒报事故行为。建议由县应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等有关规定将公司列入安全生产联合惩戒体系进行处理。

（五）其他处理建议

对于在事故调查中相关部门和属地政府有关人员在履职方面情况及相关材料，建议将线索门，相关处理情况，由纪检监察部门提出处理意见。

六、事故防范和整改措施

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实。龙门县汇和矿业有限公司要深刻汲取此次事故教训责任，进一步加强安全生产教育、培训力度和督导检查工作，特别是新进员工，要使从业人员掌产规章制度和安全操作规程，并在工作中贯彻落实；加强对作业区域存在危险因素的岗位现场安全生产事故隐患排查和风险隐患辨识治理的力度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐设置醒目的安全警示标志，让员工了解生产作业场所内设备、设施的危险性，不冒险去危险区域场所的风险，针对危险区域设置必要且完善的防护措施，解决风险认识盲区，针对不需要常规作域要深入分析，制定必要的防护措施，进一步提高设备设施的本质安全性。

（二）进一步提升安全生产监管工作水平。各乡镇（街道、区）人民政府（办事处、管委会单位要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、门、各岗位相应的安全生产职责，进一步加强对辖区内重点企业的巡查，尤其对新兴行业企业相关职能部门对新兴行业领域进行会商研判，构建联动共管协作机制，建立“行业主管部门直接监管，地方政府属地监管”的安全生产责任体系，对各类新兴行业、场所的建设经营合法合规性进互衔接，防止出现监管盲区。

（三）进一步加强安全生产信息报送工作。各乡镇（街道、区）人民政府（办事处、管委会刻吸取事故教训，切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习《生产安全事

《广东省安全生产委员会关于进一步加强和规范生产安全事故信息报送及处置工作的通知》，
报送和处置制度，强化突发事件信息报告部门联动，完善事件信息通报机制，切实提高信息
性，在接到事故报告后，要及时对事故信息进行研判并将事故信息流转至负有安全生产监管职

相关附件：

来源：　龙门县应急管理局　　时间：　2022-04-14

机关

主办：龙门县人民政府　承办：政务服务数据管理局　网站联系电话：0752-7980651/7988678　网
粤ICP备11038730号　粤公网安备 44132402100001号　技术支持：开普云　网