索 引 号：	729838940/2025-00044
信息分类：	安全生产
发布机构：	平昌县应急管理局
发文日期：	2025-08-20
文　　号：	
关 键 词：	

平昌县“4•10”一般机械伤害事故调查报告

2025-08-20 14:58　来源： 平昌县应急管理局

2025年4月10日14时20分左右，中嘉洪春国际建设有限公司在巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目（平昌县）（VI标段）邱家镇飞龙村9社（小地名陈保田）路面压实作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经县人民政府授权，县应急管理局牵头成立了由县应急管理局、公安局、县林业局、县总工会和邱家镇人民政府负责同志参加的平昌县“4·10”一般机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场查看、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年4月10日，中嘉洪春国际建设有限公司组织现场管理人员夏*、机械管理人员沈**、压路机操作员马**到平昌县邱家镇飞龙村9社森林防火道路建设项进行路面压实作业。马**

负责操作压路机对新建森林防火道路路面压实，当日14时20分许，马**操作压路机到森林防火通道涵洞陡坡路段（小地名：陈保田）作业时，因操作不当致压路机后滑，压路机从道路左侧边坡掉落到下方的田里，操作员马**受重伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，沈**、夏*、向*迅速响应，第一时间开展现场救援行动，沈**同时向劳务班组长易**电话报告事故情况。易**接报后立即拨打“120”急救电话请求救援，并向中嘉洪春国际建设有限公司现场负责人胡**和平昌县公安局邱家派出所报告了事故情况。胡**向中嘉洪春国际建设有限公司法定代表人李**电话报后就一同赶到了现场。事故发生后，县应急管理局、县公安局邱家派出所、交警邱家中队、交警事故中队和邱家镇人民政府的工作人员先后赶到现场。14时30分右，邱家镇卫生院医护人员赶到事故现场，对伤者立即进行抢救。经紧张救治，15时左右伤者马**经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

事故应急处置过程中，应急救援、舆论引导、善后处置等工作有序有效开展，生产经营单位和相关部门响应及时，避免了事故扩大及衍生事故发生。

二、基本情况

（一）巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目（平昌县）（VI标段）工程概况

2024年7月10日，巴中市林业局与中建洪春国际建设有限公司签订了巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目平昌县（VI标段）项目施工合同。该合同标第VI标段建设森林防火应急道路53条（全长153.007公里），新建防火道路141.58公里，改建防火道路11.427公里，公路等级为林区四级公路，设计速度为15km/h，泥结碎石路面，签约合同价81574144.00元。

对承包人的施工安全提出了明确要求：承包人应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律法规及规章制度。承包人建立健全安全生产责任制，编制安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急预案。要主动抓好安全生产教育，增强全员安全生产意识。

（二）事故发生单位基本情况

中嘉洪春国际建设有限公司为巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目（平昌县）（VI标段）承建单位。该公司成立于2011年8月31日，原名中建洪春国建设有限公司（2024年9月19日更为现名），统一社会信用代码：915100005821521186，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍亿捌仟捌佰拾万元整，注册地址：四川省成都市金牛高新技术产业园区金周路595号3栋13层1302号，法定代表人李**，经营范围：公路工程、水利水电工程、建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、公路路基工程、公路路面工程、消防设施工程、地基与基础工程；隧道工程、水工隧洞工程、工程管理；机械设备租等。

安全生产许可证编号：川JZ安许证字〔2013〕001387，许可范围：建筑施工，有效期2025年1月9日至2028年1月9日。建筑业企业资质证书编号：D2514948，有效期至2029年11月8日，资质类别及等级；建筑工程施工总承包二级市政公用工程施工总承包二级；隧道工程专业承包二级；消防设施工程专业承包级；地基基础工程专业承包二级等。

2024年8月4日，中嘉洪春国际建设有限公司与巴中市芮兮建设工程有限公司签订机械设备租赁合同，约定巴中市芮兮建设工程有限公司向巴中市增发国债森草原防火道路建设项目（平昌县）VI标段提供挖机、压路机、铲车。2025年3月11日，巴中市芮兮建设工程有限公司与自然人王*签订小型机械租赁合同，约定由*给巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目平昌县（VI标段）提供压路机1台，租赁时间自2025年3月11日开始，价格为800元/天，没有约定具体截止时间实际退场时间为准）。

（三）事故相关情况

1.事故地点：事发地址位于平昌县邱家镇飞龙村9社（小地名：陈保田）森林防火道路施工作业现场。

2.事故机械：机械型号：LSS220型振动压路机，生产商为洛阳建筑机械厂，工作质量：20000kg，激振力：350/220KN，碾压宽度：2130mm，发动机率：132KW，外形尺寸长5820mm，宽2280mm，高3000mm，车身颜色：黄/灰。压路机所有人：王*，2021年于成都创丰机械设备有限公司购买（全新车）

3.天气情况：事故发生于2025年4月10日14时20分左右，晴天。

4.地面痕迹：碾压道路地面有不规则（①长1米*宽0.33米*深0.15米、②长0.7米*宽0.44米*深0.2米、③长0.3米*宽0.22米*深0.2米、④长0.3米*宽0.2米*深米）的四个制动坑洞。

（四）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。死者马**，男，31岁，汉族，身份证号码：511324**********，四川省仪陇县人，系LSS220型振动压路机操作员，2024年5月30日经过南省建培职业技能鉴定中心的技能培训，经考核，成绩合格，取得了压路机操作《培训合格证书》，资质等级：高级，证书编号：JP2023073******，有效期限030年5月29日。

2.直接经济损失。事故造成的直接经济损失为135万元，主要是死者善后补偿金(包含死亡赔偿金、丧葬费、亲属办理丧葬事宜误工费、供养亲属抚恤金、交费、精神损害抚慰金等，费用由中嘉洪春国际建设有限公司支付75万元，中国人民人寿保险股份有限公司代中嘉洪春国际建设有限公司理赔支付60万元）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

经事故调查组综合分析认定，操作员马**安全意识淡薄，应急避险能力差，操作压路机进行路面压实作业时，未认真观察作业场地周围环境，对压路机陡坡业存在的潜在安全风险预判不足，未采取有效应急措施，直接导致事故发生。

2.间接原因

一是安全生产主体责任落实不力。中嘉洪春国际建设有限公司全员安全生产责任制未有效落地，责任划分模糊，未覆盖到各岗位实际工作；安全生产规章制及操作规程不健全，内容缺乏针对性和可操作性，无法为实际作业提供有效指导。

二是安全教育和培训流于形式。未制定系统的安全生产教育和培训计划，对从业人员的培训存在学时不足、内容不全面等问题；未组织开展应急演练，且针压路机操作人员马**的培训未结合实际作业状态与环境，导致其对设备所处环境及安全风险不熟悉，安全技能和安全意识薄弱。

三是安全生产现场管理缺位。项目部安全管理体系不健全，未明确各管理人员的安全生产职能职责。现场安全生产管理人员到岗履职缺位，对施工作业场（尤其是森林防火道路陡坡区域）的安全检查和隐患排查治理流于形式，未能及时发现并采取有效措施消除事故隐患。

（二）事故性质

经事故调查组认定，平昌县“4·10”一般机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

1.马**，男，汉族，31岁，身份证号码：511324**********，四川省仪陇县人，压路机操作员。马**安全意识淡薄，应急避险能力差，操作压路机进行路压实作业时，未认真观察作业场地周围环境，对压路机陡坡作业存在的潜在安全风险预判不足，未采取有效应急措施，直接导致事故发生。鉴于马**在本次事故已死亡，建议不予追究相关责任。

2.胡**，男，汉族，56岁，身份证号码：510602**********，四川省罗江县人，系中嘉洪春国际建设有限公司安全员。胡**作为巴中市增发国债森林草原火道路建设项目（平昌县）（VI标段）安全管理人员，未认真履行安全生产管理职责，对压路机作业现场未开展危险源辨识和评估，对森林防火道路作业现场其是森林防火道路陡坡区域）安全生产工作检查不到位，未能及时发现并采取有效措施消除事故隐患。对压路机操作人员马**安全教育培训不到位、学时不足、容不全，培训内容未结合实际作业状态与环境。对事故发生负有重要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政罚。

3.胡**，男，汉族，49岁，身份证号码 510602**********，四川省旌阳区人，系中嘉洪春国际建设有限公司项目副经理，巴中市增发国债森林草原防火道建设项目（平昌县）（VI标段）施工现场管理人，未严格履行安全生产管理职责，对危险作业现场疏于安全管理，未确保安全操作规程的遵守和安全措施的落实对施工作业场所（尤其是森林防火道路陡坡区域）的安全检查和隐患排查治理流于形式，未能及时发现并采取有效措施消除事故隐患。对事故发生负有重要管理

任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定给予行政处罚。

4.李**，男，汉族，52岁，身份证号码：511023**********，四川省安岳县人，系中嘉洪春国际建设有限公司法定代表人。履行安全生产第一责任人责任到位，未建立健全公司全员安全生产责任制和安全生产机械操作规程，未制定并实施安全教育和培训计划；未及时检查并发现森林防火通道作业现场存在的事故患，督促、检查森林防火道路作业现场安全生产工作不力。对事故发生负有主要管理责任，建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定予行政处罚。

5.中嘉洪春国际建设有限公司作为巴中市增发国债森林草原防火道路建设项目（平昌县）（VI标段）承建单位，全员安全生产责任制未有效落地，安全生产章制度及操作规程不健全，未组织开展应急演练，未制定系统的安全生产教育和培训计划，对施工作业场所（尤其是森林防火道路陡坡区域）的安全检查和隐患查治理流于形式，未能及时发现并采取有效措施消除事故隐患，对事故发生负有主要管理责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关定给予行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）压实企业安全生产主体责任。中嘉洪春国际建设有限公司要深刻汲取事故教训，对本单位安全生产责任制、安全生产规章制度及操作规程开展一次全检查，及时修订完善确保有效实施。进一步健全生产安全事故隐患排查治理制度，加强对施工作业场所的安全检查和隐患排查治理，采取相应的技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（二）提升安全生产教育和培训。中嘉洪春国际建设有限公司要组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，加强对从业人员的安全教育和培训，保证业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全生产操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，熟悉作业场所和工作岗位存在的危险因素、范措施以及事故应急措施，加强生产安全事故应急救援演练，提升从业人员的安全应急常识和风险辨识能力，防止类似事故再次发生。

（三）强化安全生产现场管理。中嘉洪春国际建设有限公司要建立健全安全生产管理体系，明确各管理人员的安全生产职能职责。加强作业现场安全管理作业现场、作业过程中可能存在的危险进行辨识，全面排查治理安全隐患和薄弱环节；加强挖机、压路机、铲车等机械车辆安全管理，严格执行安全操作规程绝在没有指挥人员的情况下实施危险作业，确保作业过程安全。