索 引 号：	731649495/201511-00015
信息分类：	事故通报
内容分类：	市场监管、安全生产监管、应急管理
发文日期：	2015-11-13
发布机构：	市应急管理局
文　　号：	
关 键 词：	
名　　称：	合肥旭鸣墙体保温工程有限公司淮北市相山区淮矿中心安置房工地“6.13”高处坠落事故调查报告

合肥旭鸣墙体保温工程有限公司淮北市相山区淮矿中心安置房工地“6.13”高处坠落事故调查报告

浏览次数：196　信息来源：市安全生产监督管理局　发布时间：2015-11-13 00:00

2015年6月13日下午14:10分许，在我市相山区淮矿中心安置房工地，一职工在施工过程中不慎从5号楼西单元15层采光井处坠落至10层，急送朝阳医院，后经抢救无效，于6月14日上午11:30分许死亡。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》及安徽省人民政府《生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，市政府成立了由市安全生产监督管理局牵头，市监察局、市公安局、市总工会、市城乡建设委员会等单位同志参加的市政府合肥旭鸣墙体保温工程有限公司淮北市相山区淮矿中心安置房工地“6.13”高处坠落事故调查组（名单见附件），并邀请市人民检察院派员参加事故调查工作。事故调查组依据实事求是，尊重科学的原则，经过现场勘察、询问有关人员、调阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了责任处理和防范措施建议，形成了事故调查报告。在本次事故中，如有涉及违纪行为的，依照《中国共产党纪律处分条例》等规定给予党纪政纪处分；如涉嫌刑事犯罪的，依照法律程序由司法机关依法办理。全文如下：

一、事故基本经过及应急救援情况

2015年6月13日早上6:00，合肥旭鸣墙体保温工程有限公司现场施工负责人薛中水安排朱安进、陈长伟、陈著印、王守金等到5号楼进行外墙灰饼施工。当日下午14时10分左右，施工人员朱安进没有佩戴安全带在对5号楼西单元15层采光井进行灰饼作业时，因楼层间的防护网影响灰饼施工中的上下吊线，楼层间的防护网被拆除，施工中不慎失足坠落至10层，现场人员发现后立即向负责人薛中水报告，薛中水立即拨打了120急救电话，并安排人员将朱安进抬至施工电梯运至1楼，14时20分，朝阳医院救护车赶来将朱安进接往医院抢救。6月14日上午11时30分，朱安进经抢救无效死亡。市安监局、市城乡建委接到事故报告后，及时赶赴现场，调查了解事故情况，指导督促事故单位做好善后处理工作

二、事故损失情况

此次事故共造成1人亡。死者，朱安进，男，58岁，合肥旭鸣墙体保温工程有限公司临时工。此次事故造成直接经济损失约90万元。

三、事故其它情况

淮北市相山区淮矿中心安置房工程是淮北市和中国建筑第七工程局战略合作项目之一，项目由中国建筑第七工程局有限公司以投资建设模式进行建设。该项目位于淮北市桓谭公园东侧，项目总建筑面积164340平方米，地下为28136平方米，地上建筑面积为136204平方米，地上为七栋高层住宅楼，配套建设四栋多层社区服务用房。由于8-11号楼拆迁尚未结束，目前仅施工了1-7号楼。

本项目外墙保温约75000平方米，划分为两个施工标段，分别为：一标段单体范围：1号楼、2号楼、3号楼、4号楼；二标段单体范围：5号楼、6号楼、7号楼。事故发生在5号楼，该楼为专业分包单位合肥旭鸣墙体保温工程有限公司负责施工。2015年5月22日，中国建筑第七工程局有限公司与合肥旭鸣墙体保温工程有限公司签订了《淮北市相山区淮矿中心安置房保温工程施工专业分包合同》，中国建筑第七工程局有限公司将淮北市相山区淮矿中心安置房工程5、6、7号楼施工图纸范围内所有内外墙保温工程专业分包给合肥旭鸣墙体保温工程有限公司，分包工程承包方式：包材料、包工费、包机械、包内墙施工架体、

包质量、包安全文明施工、包工期、包材料定额消耗。分包合同价款2250000元，合同工期60日历天。同时，双方还签订了《淮北市相山区淮矿中心安置房工程项目安全生产协议书》，约定了双方在安全方面的权利和义务。

合肥旭鸣墙体保温工程有限公司成立于2006年10月，住所位于合肥市蜀山区黄山路448号，法人代表许其贵，注册资本318万元，经营范围：保温工程施工。主项资质等级：防腐保温工程专业承包叁级；组织机构代码证：79359974-5；安全生产许可证：（皖）JZ安许证字【2010】010592-2-1。

该项目由淮北开元建设投资有限公司建设，安徽华东工程建设项目管理有限公司监理。2013年5月30号，双方签订了《建设工程委托监理合同》。安徽华东工程建设项目管理有限公司成立于1997年10月，法人代表姜广乾，注册资本叁佰万元，住所位于安徽省合肥市庐阳区徽州大道110号，经营范围：房屋建筑工程监理甲级，矿山工程监理甲级，市政公用工程监理甲级及相关类别建设工程的项目管理、技术咨询业务。

五、事故直接原因

朱安进在施工过程中拆除了防护网且没有佩戴安全带失足坠落是造成事故发生的直接原因。

六、事故间接原因

1、合肥旭鸣墙体保温工程有限公司安全防范措施落实不到位，安全巡查不够，没有及时发现职工的违章作业行为。

2、施工现场安全管理不力，安全检查不够严密细致，中建七局淮矿中心安置房项目部及安徽华东工程建设咨询有限公司项目部对职工没有佩戴安全带的违章行为没有及时发现和制止。

3、隐患整改不到位。对外墙保温施工过程中存在工人擅自破坏临边、洞口防护现象，且在施工过程中未按要求佩戴安全带等保护措施存在的安全隐患整改不到位。

七、事故性质

该起事故为安全生产责任事故。

八、事故责任认定及处理建议

（一）朱安进，合肥旭鸣墙体保温工程有限公司临时工，没有充分了解作业场所存在的危险因素，将防护网拆除后高空作业没有佩戴安全带，其行为违反了《安全生产法》第五十四条之规定，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其相关责任。

（二）薛中水，合肥旭鸣墙体保温工程有限公司施工现场负责人，安全防护措施落实不到位，对作业现场安全巡查不够，没有及时发现职工的违章作业行为，其行为违反了《安全生产法》第二十二条、第四十三条之规定，对事故的发生负有直按管理责任，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条之规定，建议处4000元罚款。

（三）合肥旭鸣墙体保温工程有限公司，对从业人员安全生产教育和培训不够，对隐患整改不到位，对职工没有佩戴安全带的行为监督不力，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第一款、第三十八条、第四十一条、第四十二条之规定，对事故的发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条之规定，建议处30万元罚款。

（四）安徽华东工程建设咨询有限公司，5月26日因节能保温样板墙未施工，无法进行样板墙确认；外墙保温原材料复试报告未取回，无法确认原材料是否合格；外墙保温施工未报验等要求节能外墙保温暂停工；6月11日，监理部在现场巡查时发现外墙保温施工过程中存在工人擅自破坏临边、洞口防护现象，且在施工过程中未按要求佩戴安全带等保护措施，要求项目部进行整改，但没有跟踪落实到位，对施工人员的违章作业行为没有及时发现和制止，对事故的发生负有一定的监理责任，建议其向市城乡建设委员会写出深刻的书面检查。

九、事故防范措施建议

（一）合肥旭鸣墙体保温工程有限公司要切实加强对施工现场的安全管理，严格落实各项安全防范措施，严查违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为，严防麻痹和侥幸心理，使遵章守纪、按章作业成为职工的自觉行动。要切实加强对施工人员的安全教育和培训，严格按照《安全生产法》等法律法规的要求，对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）中国建筑第七工程局淮矿中心安置房项目部要认真吸取事故教训，强化对分包单位的监督和管理，加强日常安全检查，对发现的违章违规作业行为要严肃处理，严防发生安全生产事故；对发现的事故隐患，要积极采取措施予以整改。

（三）安徽华东工程建设咨询有限公司要加强对相山区淮矿中安置房工程的监理，督促相关施工企业进一步落实安全责任，严格落实各项安全防范措施，有效预防安全事故的发生。

市政府合肥旭鸣墙体保温工程有限公司淮北市相山区

淮矿中心安置房工地“6.13”高处坠落事故调查组

二O一五年十月十四日

主办：淮北市应急管理局（淮北市煤矿安全监督管理局、淮北市地震局）
地址：淮北市人民中路316号市广电中心综合楼8-9楼
电话：0561-5255500　皖ICP备19010084号-1　皖公网安备 34060002010066号
网站标识码：3406000010　本站已支持IPV6访问