贵州省华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3•5”高处坠落事故调查报告

来源：修文县应急管理局 发布时间： 2026-05-31 12:29 阅读次数：188次

2024年3月5日上午8时12分许，贵州省华兴瓷业有限公司（以下简称华兴瓷业公司）一期厂房顶部维修发生一起高坠事故，造成1人死亡，直接经济损失约150.17万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）及《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）（以下简称《条例》）等有关法律法规规定，按照《县人民政府关于〈修文县应急管理局关于成立贵州华兴瓷业有限公司屋顶维修“3·5”高处坠落事故调查组的请示〉的批复》（修府函〔2024〕17号）要求，修文县成立了由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县工信局、县住建局、久长街道等单位、部门组成贵州华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，事故防范和整改措施建议。

调查认定，贵州省华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故发生单位及事故相关概况

（一）事故单位情况。贵州省华兴瓷业有限公司（以下简称：华兴瓷业公司），属有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2016年7月14日，位于贵州省贵阳市修文县久长镇兴隆村二组76号，统一社会信用代码91520123MA6DM8W80A，注册资本贰仟万元整，法定代表人：胡X强，经营范围：陶瓷产品制造、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需要的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

华兴瓷业公司下设行政部、生产部、基建部、供应部、财务部、销售部，行政部下设安环部，由行政部总监邓X兼任安环部部长。公司现有员工664人，主要从事高档釉面瓷砖的生产和销售。瓷砖生产项目分为一期、二期，分别于2017年9月、2021年7月建成验收后投产。本次事故是一期厂房屋顶维修1名作业人员高坠造成。一期厂房长约610米，宽约79米，占地面积约48100平方米，厂房建筑主体结构为钢结构

（衍架结构），屋顶为坡屋面，檐口高度约9米，屋面材料为玻钢防护瓦（材料型号：840frp玻钢防护瓦，厚度：1.8mm。以下简称：防护瓦），厂房内设置成型车间、原料车间、施釉车间、烧成车间、抛光（打包）车间、煤气站、机电车间、工艺科等。

（二）事故相关情况。2024年2月，华兴瓷业公司春节后复工复产，车间主任车X华反映需维修厂房，基建部负责人王X旬在公司工作群告知后组织实施。同时，总经理张X对厂房维修口头做了要求，并安排王X旬具体负责。2月下旬，王X旬电话通知经常为公司做零工的张X，告知华兴瓷业公司需要维修厂房。张X召集了附近村民袁X凯、刘X军、刘X林、罗X华、贺X、杨X（死者）共7人，口头约定一起为华兴瓷业公司维修厂房，华兴瓷业公司按每人每天350元的工钱统一付给张X，再由张X转给其他6人，未签订合同或协议。2月22日、24日、28日、3月1日共4天，张X等7人未上房顶做工，不涉及高处作业。3月4日起，开始更换厂房屋面损坏的防护瓦，对固定防护瓦的螺栓进行加固。3月5日上午，作业人员事先未佩戴安全防护装备，上至公司一期厂房顶部，准备作业过程中发生事故。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

3月5日上午8时3分，张X、袁X凯、刘X军、刘X林、罗X华、贺X、杨X等7人进入华兴瓷业公司，前往一期厂房脱硫塔位置，由张X对安全工作进行口头交代后，分成2个小组。其中，杨X与刘X林为一组，上到一期厂房屋面对损坏的防护瓦进行更换和加固松动的螺栓，其余人员为一组进行其他地面维修作业。杨X与刘X林从地面上到一期脱硫塔旋转楼梯第3层，攀爬楼梯护栏上到屋顶，未佩戴防高坠安全防护装备，沿屋面檩条行走至各自的作业点，8时10分左右，杨X在作业前准备佩戴安全绳时，踩踏防护瓦破碎，从约14米高的屋顶坠落至厂房内地面。

（二）事故救援情况

1.救援情况。事故发生后，与杨X一起在房顶作业的刘X林听见防护瓦破碎的声音，转身查看工友杨X已不在房顶，发现杨X之前站立的位置防护瓦已破碎形成洞口，随即走到洞口位置俯身往厂房内看，未看见杨X，于是立即拨打刘X林电话，说杨X可能从房顶坠落出事了。随后，刘X林立即从脱硫塔旋转楼梯下至厂房内，走到1号窑炉过道，看见杨X俯卧在地面上。8点16分，刘X林拨打120电话请求急救，刘X林、张X、罗X华及其他工友相继赶到现场，罗X华拨打110电话报警。8点40分左右，扎佐百信医院救护车抵达现场，立即将杨X送往扎佐百信医院抢救。杨X因受伤严重，于9点10分在扎佐百信医院抢救无效死亡。

2.事故善后处置情况。接到事故报告后，修文县委、县政府高度重视，指派县应急局、县公安局、属地街道办立即安排相关人员赶赴现场核实情况。县政府分管副县长带领县应急局主要负责人、久长街道主要负责人赶赴现场，指导善后处置工作，安抚家属。3月5日下午3时40分左右，企业与死者家属协商一致，并签订赔偿协议。3月5日23时左右，死者遗体在贵阳市殡仪服务中心第三分中心（修文县久长祺云山殡仪馆）火化，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120急救电话和110报警电话，接报后，扎佐百信医院第一时间赶赴现场实施抢救，久长派出所接警后立即到场管控，县政府分管副县长带领修文县应急局、久长街道等单位相关人员及时到达现场组织各项善后处置工作，现场应急处置工作有序有效开展。评估认为，事故发生后，领导重视，靠前指挥，应急救援和现场处置及时、有序、高效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，事故直接经济损失约150.17万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因分析

1.直接原因

（1）杨X（死者）安全意识薄弱，高处作业事先未佩戴防高坠的安全防护装备（如系安全绳索、挂生命线等）；

（2）杨X踩踏无檩条支撑位置的防护瓦，防护瓦使用时间长（安装了六年），不能承载杨X体重而破损，造成其高处坠落。

2.间接原因

（1）安全风险辨识不到位。华兴瓷业公司未研判高处作业人员未佩戴安全防护装备，可能存在踩踏承重力不足的防护瓦而坠落的风险，高处作业未制定切实有效的安全作业方案。

（2）安全防范措施不到位。华兴瓷业公司未及时采取专项安全培训、审核作业人员资质、明确现场作业监护人员、监督检查作业人员佩戴安全防护装备等有效的安全防范措施制止作业人员违规违章行为。

（3）安全工作落实不到位。华兴瓷业公司未严格落实国家、省、市和县两会期间安全生产工作要求，对县应急局、久长街道关于特殊时段的安全提示（2024年全国两会期间非必要不开展高危作业，确需开展必须落实提级管理）工作落实不到位，存在高处作业人员未持证，主要负责人未现场监护，也未明确其他专人进行监护。

（4）作业人员培训不到位。华兴瓷业公司进行厂房维修高处作业，所用人员均为厂外临时拼凑的附近村民，除在作业前进行不到10分钟的安全会外，作业人员既未经高处作业持证培训，也未经公司其他安全专项培训，作业人员既无安全防范意识也不具备高处作业安全保护知

返回顶部

识。

（5）安全管理人员配备不足。华兴瓷业公司有2条瓷砖生产线，分别布置在一、二期厂房内，一期厂房占地面积48100平方米，生产现场涉及的范围宽、设备多、距离远，而整个生产现场专职安全管理人员只有1名，其余安全员均兼有其他职责，安全管理存在盲区，如本次厂房维修安全员未对房屋维修作业进行监督检查。

（二）事故性质认定

调查认定，贵州华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

华兴瓷业公司。一是安全生产主体责任落实不到位，安全责任意识不强，未严格落实县应急局、久长街道关于全国两会期间非必要不开展高危作业，确需开展必须提级管理的提示要求，厂房顶部维修人员无高空作业资质。二是安全生产责任制落实不到位，现场专职安全管理人员配备不足，安全监督检查存在盲区。三是安全风险辨识管控缺失，未制定高处安全作业方案，安全防范措施不到位。四是作业人员培训不到位，作业人员既未经高处作业持证培训，也未经公司其他安全专项培训。对事故的发生负有责任，建议按照《安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定追究责任。

（二）对事故有关责任人的处理建议

1.杨X，厂房顶部维修作业人员。安全意识薄弱，高处作业未按要求使用防坠落的安全防护装备，对事故的发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.王X旬，男，41岁，华兴瓷业公司基建部负责人，对高处作业人员的安全培训教育和安全交底不到位，高处作业现场安全监护不到位，未督促高处作业人员按要求使用防坠落的安全防护装备。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（二）（五）（六）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

3.邓X，男，50岁，华兴瓷业公司行政部总监、安环部部长，落实全国两会期间高危作业提级管理要求不到位，高处作业人员作业资质未审核把关，高危作业现场监护未落实。安全风险辨识和隐患排查治理不力，未研判屋面防护瓦承载力不足的安全风险，未督促高处作业人员按要求使用防坠落安全防护装备。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十五条第一款第（五）（六）（七）项，建议按照《安全生产法》第九十六条的规定追究责任。

4.张X，男，52岁，华兴瓷业公司总经理，全面负责公司生产经营管理，公司安全生产责任制落实不到位，安全风险辨识和隐患排查治理督促不力，高危作业提级管理落实不到位，督促、检查公司隐患排查治理不到位。对事故的发生负有责任，违反了《安全生产法》第二十一条第一款第（一）（五）项，建议按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定追究责任。

六、事故防范和整改措施建议

（一）加强安全生产主体责任落实。华兴瓷业公司要切实增强安全意识，牢固树立人民至上、生命至上的理念，建立健全并落实全员安全生产责任制，健全完善公司安全生产检查、培训、外包等规章制度及操作规程，切实强化安全生产工作防范措施，有效防范生产安全事故发生。

（二）加强安全基础能力建设提升。华兴瓷业公司要以安全生产治本攻坚三年行动为契机，结合行业风险特点和企业生产实际，以建立健全落实重大事故隐患动态清零机制、企业全员排查治理事故隐患奖励机制为核心，认真谋划工作落实，在设备设施本质安全提升、安全风险辨识、隐患排查治理、员工安全意识提升等方面采取有力措施，确保工作实效。

（三）加强高风险领域和高危作业活动的安全管控。华兴瓷业公司要深刻吸取事故教训，加强风险辨识管控和隐患排查治理，举一反三，结合公司生产实际，加强高空作业、动火作业、检维修作业和煤气等高风险领域的安全管控，规范外包作业的安全管理，强化作业人员的安全培训教育、安全交底、现场监护和监督检查。

（四）加强安全生产管理队伍建设。华兴瓷业公司要结合公司生产现场涉及范围宽、距离远的实际情况，增配现场专职安全管理人员，加强全厂范围和生产现场的安全风险辨识管控和隐患排查治理，确保安全工作不留盲区，举一反三，及时消除各类生产安全事故隐患，避免类似事故再次发生。

贵州华兴瓷业有限公司厂房顶部维修“3·5”高处坠落事故调查组

2024年4月19日

上一篇： 修文县贵州省华兴瓷业有限公司“10·24”其他伤害事故调查报告

下一篇： 修文县贵阳金康纸业有限公司“3·23”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告

返回顶部

政府网站找错

版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务
联系地址：修文县龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号
邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003
技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

网站年报 | 版权声明 | 联系我们 |

返回顶部