兰溪水亭兰溪市泰兴纺织有限公司
彩钢瓦换瓦项目“9·25”一般高处坠落
事故调查报告

兰溪市人民政府事故调查组

2024.12

2024年9月25日10时10分许，象山丹城丰凯钢构件经营部在兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶进行彩钢瓦换瓦施工过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，后经抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等有关法律法规的规定，经兰溪市人民政府批准，成立了由市应急管理局、市公安局、市总工会、水亭乡人民政府等组成的兰溪水亭兰溪市泰兴纺织有限公司彩钢瓦换瓦项目“9·25”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），同时邀请市纪委监委、市检察院派员参加，全面开展事故调查处理工作。

按照“四不放过”的要求和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅台账、调查取证、检验鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和安全防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故及伤亡人员情况

事故发生单位：象山丹城丰凯钢构件经营部

事故发生时间：2024年9月25日10时10分许

事故发生地点：兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶

事故类别：高处坠落

事故伤亡情况：死亡1人。死者：方某儿，男，汉族，68周岁，身份证号：330719********1619，住址：浙江省兰溪市水亭乡下方泉村。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

象山丹城丰凯钢构件经营部，该经营部成立于2013年12月25日，注册地位于象山县丹西街道丹南路88号（自主申报），个人独资企业，投资人为王某国。经营范围包括钢构件、彩钢板、钢材批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91330******023284T。

（二）事故相关单位概况

1.兰溪市中工新能源科技有限公司，该公司成立于2020年11月13日，注册地位于浙江省兰溪市水亭乡下方泉村1幢兰溪市泰兴纺织有限公司内（自主申报），法定代表人为于某杰，实际负责人为董某波。经营范围一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。统一社会信用代码：91330781******RU06。

2.兰溪市泰兴纺织有限公司，该公司成立于2009年08月19日，注册地位于浙江省兰溪市水亭乡下方泉村，法定代表人为何

某平。经营范围：棉、化仟纺织加工；棉及化仟制品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。统一社会信用代码：91330******621116B。

（三）涉事项目概况

项目名称：《兰溪市泰兴纺织有限公司彩钢瓦换瓦项目》

业主单位：兰溪中工新能源科技有限公司

涉及单位：兰溪市泰兴纺织有限公司（免费提供光伏安装、运维场地资源）

施工单位：象山丹城丰凯钢构件经营部

施工方式：包工包料

施工时间：2024年9月2日至2024年9月13日（特殊情况（遇不可抗力因素，如暴风雨、雷电等）施工期顺延）

施工地点：兰溪市水亭乡下方泉村兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶

（四）涉事项目合同具体情况

2024 年 8 月，兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶（装有光伏装置)漏水，需更换织造车间屋顶光伏下破损彩钢瓦。2024 年 8 月 20 日，兰溪市泰兴纺织有限公司与兰溪中工新能源科技有限公司（光伏业主单位）签订《兰溪市泰兴纺织有限公司光伏项目之光伏屋顶漏水整改补充协议》，明确由兰溪中工新能源科技有限公司负责光伏漏水项目整改，项目整改所需费用由甲方兰溪市泰兴纺织有限公司承担 8 万，剩余整改费用约 28 万由乙方

兰溪中工新能源科技有限公司承担。2024 年 8 月 26 日，兰溪中工新能源科技有限公司与象山丹城丰凯钢构件经营部签订《兰溪市泰兴纺织有限公司立面换瓦施工合同》，由象山丹城丰凯钢构件经营部负责更换织造车间屋顶光伏下彩钢瓦，彩钢瓦换瓦施工所需费用约 20 万。因施工材料（彩钢瓦）备货和气象条件等因素，象山丹城丰凯钢构件经营部未能于 2024 年 9 月 13 日前完成项目施工。

三、事故发生经过、救援及报告情况

（一）事故发生经过

2024 年 9 月 22 日，象山丹城丰凯钢构件经营部彩钢瓦换瓦项目实际负责人史某科带领施工人员于某岗、丁某泉、刘某伟等 3 人来到兰溪市泰兴纺织有限公司开始织造车间屋顶换瓦作业。因兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶漏水严重，需加快施工进度，该公司厂长司某催促史某科加快施工进度，史某科认为人手不足，便让司某找两个小工。司某通过兰溪市泰兴纺织有限公司工人章某林找到工人章某余和当事人方某儿。2024 年 9 月 23 日当事人方某儿到兰溪市泰兴纺织有限公司，同史某科当面口头确认了工作岗位内容和时间。

2024 年 9 月 25 日上午 7 时许，涉事彩钢瓦换瓦项目实际负责人史某科带领于某岗、丁某泉和刘某伟到达施工现场（兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶）开始进行彩钢瓦换瓦施工作业。之后史某科电话联系当事人方某儿，让他来工地干活，当事

人方某儿联系了另一名小工章某余。7时10分许，当事人方某儿和章某余两人相继到达施工现场，由史某科分配工作任务，更换织造车间屋顶彩钢瓦。10时10分许，当事人方某儿在织造车间屋顶掀旧彩钢瓦的时候不慎踩到没有彩钢瓦覆盖的保温棉上（距离地面高度约8米），导致跌落织造车间地面受伤。

（二）事故救援情况

事故发生后，史某科立刻拨打110报警电话和120急救电话，之后当事人方某儿被120救护车送往兰溪市人民医院抢救，后经抢救无效于2024年9月25日12时18分宣布死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，兰溪市应急管理局接到110指令，并立即组织人员前往事发地点核实事故情况。

四、现场勘查情况

经现场勘查，事故现场位于兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间西侧通道靠中间位置，伤者坠落地面有大片血迹，周围散落有鞋子一双、吊顶用塑料扣板四块，血迹上方塑料扣板吊顶有大块空缺，屋顶作业区离坠落地面大概有8米，坠落地面为水泥材质。

五、事故鉴定情况

兰溪市泰兴纺织有限公司织造车间屋顶“9·25”一般高处坠落事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对当事人方某儿死亡原因进行鉴定（尸表检验）。根据杭州华硕司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（杭华硕中心〔2024〕病鉴字第285

号），当事人方某儿符合高坠所致严重头、胸部联合损伤死亡，与本次事故存在因果关系。

六、事故发生原因和性质认定

（一）事故直接原因

1.当事人方某儿安全意识淡薄，自我保护意识差，登高进行换瓦作业时未佩戴安全帽和安全绳，未取得高处作业证，违反高处作业操作规程，不慎跌落导致受伤后经抢救无效死亡。

2.施工现场未落实安全防护措施，未配备防护网等安全设施。

（二）事故间接原因

1.象山丹城丰凯钢构件经营部安全生产条件资金投入不足，安装工未取得高处作业证；安全教育培训不到位，仅口头提醒注意安全。现场管理不到位，未为换瓦作业人员提供劳动防护用品（安全帽和安全绳），未制止并纠正当事人方某儿的违章行为。

2.象山丹城丰凯钢构件经营部未进行有效的安全技术交底；现场作业人员对作业现场环境不熟悉，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患。

3.兰溪中工新能源科技有限公司未与象山丹城丰凯钢构件经营部签订专门的安全生产管理协议(仅签订施工安全承诺书)，未对象山丹城丰凯钢构件经营部现场施工安全生产工作进行统一协调、管理。

4.兰溪市泰兴纺织有限公司未与象山丹城丰凯钢构件经营

部签订专门的安全生产管理协议，未对织造车间屋顶施工单位象山丹城丰凯钢构件经营部现场施工安全生产工作进行统一协调、管理。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，兰溪水亭泰兴纺织有限公司彩钢瓦换瓦项目“9·25”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故相关单位及人员存在的问题和处理建议

（一）事故相关单位及人员存在的问题

1.象山丹城丰凯钢构件经营部工人方某儿

当事人方某儿登高进行换瓦作业时自我保护意识差，未佩戴安全帽和安全绳，未取得高处作业证，违反高处作业操作规程，不慎跌落导致受伤后经抢救无效死亡。对本次事故的发生负有直接责任，鉴于方某儿已在事故中死亡，故不予追究。

2.象山丹城丰凯钢构件经营部换瓦项目实际负责人史某科（象山丹城丰凯钢构件经营部为个人独资企业，根据《中华人民共和国个人独资企业法》等法律规定，经营部与史某科视为统一整体）

史某科作为象山丹城丰凯钢构件经营部换瓦项目实际负责人，安全生产条件资金投入不足，安装工未取得高处作业证；安全教育培训不到位，仅口头提醒注意安全。现场管理不到位，未为换瓦作业人员提供劳动防护用品（安全帽和安全绳），未制止并纠正当事人方某儿的违章行为。未进行有效的安全技术交底；

现场作业人员对作业现场环境不熟悉，安全隐患排查不到位，未及时发现并消除事故隐患，对本次事故的发生负有管理责任。

3.兰溪中工新能源科技有限公司

兰溪中工新能源科技有限公司未与象山丹城丰凯钢构件经营部签订专门的安全生产管理协议，未对象山丹城丰凯钢构件经营部现场施工安全生产工作进行统一协调、管理，对事故的发生负有管理责任。

4.兰溪市泰兴纺织有限公司

兰溪市泰兴纺织有限公司未与兰溪中工新能源科技有限公司及象山丹城丰凯钢构件经营部签订专门的安全生产管理协议，未对织造车间屋顶施工单位象山丹城丰凯钢构件经营部现场施工安全生产工作进行统一协调、管理，对本次事故的发生负有管理责任。

（二）属地部门及相关人员存在的问题

1.水亭乡人民政府

2024年辖区内企业两次发生涉第三方作业人员高坠亡人事故，反映出辖区内对属地生产经营单位临时改造施工项目安全巡查检查不到位，未充分掌握涉事企业安全生产工作动态，对辖区内生产经营单位第三方作业事故隐患排查整改指导不足。

2.水亭乡应急消防管理站副站长张某

未严格履行安全生产工作职责，对辖区内企业涉及第三方作业的情况掌握不充分，摸排不扎实。未及时发现并制止涉事企业

换瓦作业施工存在的安全生产违章作业行为。

（三）事故相关单位及人员的处理建议

1.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对史某科（象山丹城丰凯钢构件经营部）作出行政处罚；

2.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》有关规定对兰溪中工新能源科技有限公司作出行政处罚；

3.建议由兰溪市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对兰溪市泰兴纺织有限公司作出行政处罚。

（四）属地部门及相关人员处理建议

1.建议由水亭乡人民政府向市委市政府作出书面检查；

2.建议由水亭乡人民政府对水亭乡应急消防管理站副站长张某履职不到位情况进行问责处理。

八、事故安全防范措施

（一）象山丹城丰凯钢构件经营部

要认真剖析本次事故原因，汲取事故教训，落实好安全生产主体责任，保证必需的资金投入，作业人员持证上岗作业。要强化作业现场安全管理，开展现场安全风险辨识，提供必要的劳动防护用品及时发现并消除生产安全事故隐患，制止和纠正作业人员违反操作规程行为，杜绝类似事故再次发生。

（二）兰溪中工新能源科技有限公司

要认真汲取本次事故的经验教训，严格履行发包单位的安全

管理职责，加强外包项目安全生产统一协调、管理，加强施工现场的安全巡查检查，及时发现并消除事故隐患，避免类似事故再次发生。

（三）兰溪市泰兴纺织有限公司

要认真汲取本次事故的经验教训，严格落实对外协单位的统一协调、管理，强化现场管理措施，做好安全生产各项工作，坚决遏制类似事故再次发生。

（四）水亭乡人民政府

今年连续两次发生辖区内企业涉第三方作业人员高坠亡人事故，乡党委政府要全面复盘，查找问题根源，研究针对性措施。要对辖区内企业第三方施工作业进行系统性梳理，加强临时施工项目的安全生产监管力度，开展新一轮辖区企业安全隐患大排查大整治。坚决遏制各类生产安全事故再次发生。