标题：保亭县保城镇幸福时光小区“11·4”人员坠亡事故调查报告

索 引 号：774279957/2026-00038　　**分　　类：**城乡建设、环境保护

发文机关：保亭县住房和城乡建设局　　**成文日期：**2026年02月10日

发文字号：无　　**发布日期：**2026年02月10日

发布机构：　　**文件时效：**有效

保亭县保城镇幸福时光小区“11·4”人员坠亡事故调查报告

2025年11月4日11时30分许，在保亭县保城镇幸福时光小区发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

2025年11月4日，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《海南经济特区安全生产条例》等有关法律法规规定，保亭黎族苗族自治县应急管理局向县人民政府请示成立事故调查组，2025年11月9日经批示，县政府同意成立保亭县保城镇幸福时光小区“11·4”人员坠亡事故调查组，由县人民政府副县长担任组长、县住房和城乡建设局局长担任副组长、调查组成员由县住房和城乡建设局副局长、县应急管理局副局长、县人民检察院党组成员、县公安局副局长、县综合行政执法局副局长、县总工会常务副主席、县人力资源社会保障局副局长、县住房保障与房产服务中心副主任、保城镇政府常务副镇长及工作人员组成，同时邀请相关行业专家参加本次事故调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘察、查阅资料、调查询问等方式，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质。

经调查认定，保亭县保城镇幸福时光小区“11·4”人员坠亡事故，是一起因施工现场安全管理不到位，未提供必要的安全培训及安全技术交底，未提供劳动保护用品，未落实安全生产主体责任；作业人员违反操作要求，未佩戴劳动保护用品，从阳台上坠落至地面，导致1人坠落死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

三亚市吉阳畅誉峰建材商行的负责人刘**和保亭县保城镇幸福时光小区*栋806房的业主张**的亲戚高**口头协议购买及安装*栋806房阳台窗户，总费用48134.17元，费用由业主的姐姐张**于2025年10月13日已付清48134.17元。

三亚市吉阳畅誉峰建材商行承包上述工程后，11月3日17点10分许，刘**通知货车司机11月4日早上到龙行天下物流公司取铝合金窗框和玻璃，送至保亭幸福时光小区，由货车司机电话通知搬运人员铝合金窗框和玻璃具体送达时间。货车司机电话通知袁**（刘**提前在“飞宇”微信群通知过的搬运上楼的对接人员）铝合金窗框和玻璃的送达时间。随后袁**与其他三名合伙人（合资购买吊机接活干的廖**、万*、曾**）商量，由万*、曾**（死者）、袁**三人到保亭幸福时光小区将铝合金窗框和玻璃运送至806房。

万*、曾**（死者）、袁**三人到达*栋806房时，*栋806房的阳台栏杆已被其他作业人员拆除，万*、曾**（死者）、袁**三人在*栋806房客厅中安装好吊机后，万*在*栋806房操作吊机，曾**（死

者）、袁**在楼下负责绑铝合金框架和拉绳子，避免在吊机吊装铝合金框架过程中磕碰。当准备安装的两个铝合金框架（品名：飞宇，规格：110系列3417mm*2190mm）绑在一起通过吊机吊运至806阳台边后，曾**（死者）随后上楼配合搬运，当他站在阳台边伸手去拉绑着窗框的绳子时，突然小型吊运机发生倾翻，导致在阳台边未佩戴劳动防护用品的曾**（死者）被绳子带动从8楼阳台坠落至1楼地面，铝合金框架悬在6楼窗外，小型吊运机倾翻后尾部翘起打到客厅推拉门梁上。

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.业主：张**

2.业主委托人：高**、张**

3.施工方：三亚市吉阳畅誉峰建材商行

4.施工方负责人：刘**

刘**，男，身份证号421**********534，三亚市吉阳畅誉峰建材商行的负责人，与建设单位（业主委托人：高**）口头约定承接保亭幸福时光小区*栋806房阳台窗户采购、原栏杆拆除、材料转运、窗户安装等施工项目，并一次性收取所有工程款项48134.17元，之后联系袁**（长期合作的材料搬运联系人员）安排工人过去搬运材料，日常工资由袁**收取后，几人平均分配。

5.死者：曾**

曾**，男性，58岁，汉族，户籍住址：四川省宣汉县，身份证号码：513**********976，一直和袁**等人一起合伙转运材料，系本次事故的死者。

6.工友：万*

万*，男，身份证号：513**********91X，在海南省三亚市天涯区居住，与死者同时作业，系本次事故的目击者。

7.工友：袁**

袁**，男，身份证号：513**********715，在海南省三亚市天涯区居住，与死者同时作业，系本次事故的目击者。

8.工友：袁**

袁**，男，身份证号：513**********774，在海南省三亚市天涯区居住，铝合金门窗吊装费用代收代发人。

9.保亭创基物业服务有限公司

保亭创基物业服务有限公司成立于2009-11-23，法定代表人为胡**，注册资本为100万元，统一社会信用代码为914**********50Y，企业注册地址位于海南省保亭黎族苗族自治县保城镇南环路桃源小区西侧创基长乐居1号楼商业长乐居物业服务中心，所属行业为其他服务业，经营范围包含：物业服务、水电维修。企业当前经营状态为存续。

10.保亭创基物业服务有限公司物业经理

吴**，男，身份信息：612**********475，住保亭县保城镇。

（二）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.建设方安全管理情况

（1）合同签署情况：无相关信息。

（2）施工备案情况：保亭创基物业服务有限公司装修申请表。

（3）管理情况：无相关信息。

2.施工方安全管理情况

（1）单位资质情况：全国建筑市场监管公共服务平台未查到施工单位的资质，三亚市吉阳畅誉峰建材商行无资质承揽业务。

（2）现场管理情况：现场无安全管理人员等。

（3）承包合同签署情况：未签订合同，但有实际雇佣关系。

（4）其他安全生产管理情况：

未提供施工方案、安全培训记录、劳动防护用品发放记录等；无安全生产责任制（岗位责任制）、事故相关工种操作规程、应急救援预案及演练记录、无任何安全管理痕迹。

3.保亭创基物业服务有限公司安全监管情况

仅提供保亭创基物业服务有限公司装修申请表，未提供监管和企业内部的管理材料。

（三）事故发生经过

根据事故相关人员笔录及收集的材料，事故发生的相关情况如下：

2025年11月4日8时30分许，保亭幸福时光小区*栋806房原阳台栏杆已被拆除，准备安装的铝合金窗框和玻璃通过万*操作的吊机从地面吊运至*栋806房阳台边时，10时50分左右，业主和袁**扶吊机，曾**（死者）站在阳台边伸手去拉绑着窗框的绳子，突然小型吊运机发生倾翻，导致在阳台边未佩戴劳动保护用品的曾**（死者）被绳子带动从8楼阳台坠落至1楼地面。10时54分，万*边跑下楼边打报警电话，并在死者身边保护现场。11时10分左右，救护车到达现场，做了心电图检查后，11时15分宣布死亡。

（四）事故现场情况

事发在保亭幸福时光小区，为了安装封闭阳台窗，*栋806房原护栏被拆除，事发时曾**在*栋806房阳台边伸手去拉绑着窗框的绳子，事故发生后曾**掉落至1楼地面，铝合金窗框悬吊在6楼，小型吊运机尾部翘起打到客厅推拉门梁上。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。经县委政法委、县公安局、县司法局、县住建局和县应急管理局主持调解，2025年11月8日，刘**和袁**分别与家属签订《人民调解协议书》，刘**支付10万元、袁**支付5万元、业主支付1万元，合计16万元给家属善后。截至目前，当事人与家属之间尚未达成最终的赔偿协议。

（六）其他情况

1.事发当天气象情况

事发时间为2025年11月4日，根据保亭县保城镇（本站）气象观测站的观测数据记录，2025年11月4日10时—2025年11月4日12时，保城镇区域天气情况分别是：

（1）天气状况：多云有小阵雨，无雷暴天气。

（2）风向风速：极大风向：348°（偏北风），极大风速：2.9米/秒（2级）。

（3）降雨：7.3毫米。

（4）气温情况：最低气温：23.2°C，最高气温：23.7°C，平均气温：23.6°C。

2.舆论关注热点情况

死者家属目前未委托律师向法院进行民事诉讼，暂未出现社会舆情和炒作情形。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年11月4日11时30分，保亭黎族苗族自治县应急指挥中心接到县公安局来电称：在保亭县保城镇幸福时光小区发生1起1人意外坠楼导致死亡事故。县公安局、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县住房保障与房产服务中心等单位负责人第一时间赶往现场处置，县人民医院“120”急救中心到场后经抢救无效，确认死亡。

（二）事故现场应急处置情况

在场工友万*发现曾**（死者）坠落后，拨打120急救电话。

120医护人员到达事发现场后，立即对曾**（死者）进行应急抢救，抢救无效后宣布死亡。

属地派出所民警抵达事发现场后，开展现场封控、现场勘察和调查工作。

县公安局、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县住房保障与房产服务中心等单位负责人第一时间赶往现场，按程序开展相关调查取证工作。

（三）医疗救治和善后情况

120医护人员到达事发现场后，立即对曾**（死者）进行应急抢救，抢救无效后宣布死亡。

事故发生后，三亚市吉阳畅誉峰建材商行未与曾**（死者）家属就赔偿事宜达成一致，曾**（死者）家属准备委托律师向法院提起民事诉讼。2025年11月8日，施工单位刘**支付10万元、袁**支付5万元、业主支付1万元，合计16万元给曾**（死者）家属用于善后。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员应急处置无影像资料佐证，无法判断处置情况；120医护人员到达现场后，对曾**（死者）进行应急抢救，符合应急处置程序及要求。

县公安局、县应急管理局、县住房和城乡建设局、县住房保障与房产服务中心等单位负责人第一时间赶往现场，按各自职责开展相关处置工作，符合应急处置程序及要求，未出现不当处置情形，也未产生衍生事故影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.曾**（死者）站在阳台边伸手去拉绑着窗框的绳子，突然小型吊运机发生倾翻，导致在阳台边未佩戴安全防护用品的曾**（死者）被绳子带动从8楼阳台坠落至1楼地面。

2.刘**安排袁**，袁**安排曾**（死者）、万*、袁**进行搬运作业前，未进行安全培训和安全技术交底，未为作业人员配备和监督使用劳保用品，属于违章指挥。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

2025年11月9日，保亭黎族苗族自治县公安局刑事侦查大队出具《死亡证明》，经调查访问、现场勘查和尸体检验，确定死者（曾**，男性，58岁，汉族，户籍住址：四川省宣汉县，身份证号码：513**********976）是意外坠楼致颅脑损伤死亡，非他人加害。

（三）其他可能因素排除

因事发现场无监控，未能真实反映事发现场全过程。结合事故现场勘查、调查询问、公安机关现场勘验、现场人员证言等情况分析，排除人为故意破坏、突发自然灾害事故的可能性。

（四）间接原因分析

1.建设方未履行监管责任。

2.施工方负责人刘**未提供必要的安全培训及安全技术交底，未提供安全带、安全帽等劳动保护用品等。

3.物业公司疏于监管。仅对装修申请表进行审批，未履行监管职责。

4.袁**安排曾**（死者）、万*、袁**进行搬运作业前，未进行安全培训和安全技术交底。

5.曾**（死者）、万*、袁**发现作业现场存在事故隐患或其他不安全因素，未及时上报。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任分析

1.直接责任：曾**（死者）在工作时操作不符合安全要求，在周边临边防护措施被破坏的情况下，未佩戴安全防护用品，导致小型吊运机因配重失衡发生位移后，曾**（死者）从8楼阳台侧坠落至一楼地面死亡，是造成本次事故的直接原因，对事故的发生负有直接责任。

2.领导责任：

（1）施工承包方：三亚市吉阳畅誉峰建材商行，未取得施工资质承揽业务，施工现场安全管理不到位，临边防护措施缺失，未提供必要的安全培训及安全技术交底，未向作业人员提供安全带、安全帽等劳动保护用品，未履行安全生产主体责任，对本起事故的发生负有主要领导责任。

（2）建设单位（*栋806房业主）：将安装*栋806房阳台窗的装修工程发包给不具备资质的企业，未签订书面合同，未履行建设方的安全生产主体责任，对本起事故的发生负有重要领导责任。

（3）保亭创基物业服务有限公司：物业公司疏于监管，物业公司未履行监管职责。

（4）袁**：安排曾**（死者）、万*、袁**进行搬运作业前，未进行安全培训和安全技术交底，负有管理责任。

3.其他责任：曾**（死者）、万*、袁**发现作业现场存在事故隐患或其他不安全因素，未及时上报，未履行从业人员报告义务。

（二）处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《海南经济特区安全生产条例》《生产安全事故罚款处罚规定》《应急管理行政裁量权基准暂行规定》《住宅室内装饰装修管理办法》《海南经济特区物业管理条例》等法律法规和规章的有关规定，按照“全面分析违法行为的主体、客体、主观方面、客观方面等因素，综合裁量，合理确定应否给予行政处罚或者应当给予行政处罚的种类、幅度。给予行政处罚的种类、幅度应当与违法行为的事实、性质、情节、认知态度以及社会危害程度相当”的指导原则，结合本事故的相关情况，在认定事故责任后，提出相关处理建议。

1.曾**（死者）：作为事故发生的直接责任人员，鉴于已经在事故中死亡，不再提出处理意见。

2.三亚市吉阳畅誉峰建材商行：在未取得资质证书的情况下承接工程，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第二十二条的规定，《中华人民共和国建筑法》第十三条、第二十六条第一款的规定，以及《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款的规定。同时，三亚市吉阳畅誉峰建材商行未对从业人员进行安全生产教育和培训，对施工现场安全管理不到位，未提供必要的安全培训及安全技术交底，未向作业人员提供劳动保护用品，未履行安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款和第二款、第三十五条、第四十一条第一款和第二款、第四十四条第一款、第四十五条及《建设工程安全生产管理条例》第三十二条第一款有关规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一款第（二）项的规定，依法进行处理。

3.建设单位（*栋806房业主）：通过口头协议发包工程给不具有施工资质的单位，且未履行安全生产主体责任，违反了《住宅室内装饰装修管理办法》第二十三条、二十四条的规定，建议依据《住宅室内装饰装修管理办法》第三十六条的规定，依法进行处理。

4.保亭创基物业服务有限公司：仅对*栋806房装修申请进行审批，未履行监管职责。违反了《海南经济特区物业管理条例》第五十四条第一款的规定，建议依据《海南经济特区物业管理条例》第七十一条第一款的规定依法进行处理。

5.袁**安排曾**（死者）、万*、袁**进行搬运作业前，未进行安全培训和安全技术交底违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定，依法进行处理。

6.万*和袁**未履行从业人员报告义务，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十九条的规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条的规定，由行业主管部门给予批评教育。

（三）有关政府部门监管的建议

有关政府监管部门及属地社区，对各自领域安全生产工作落实不到位，对物业小区装饰装修施工管理存在漏洞，未按相关规章制度进行管理，存在监管盲区，没有形成有效的联动监督检查机制，建议对

相关主管部门及属地社区负责人进行约谈。

五、事故的主要教训

一是建设方将工程发包给无施工资质，安全生产条件不具备的个人，未签署施工合同、未签订安全生产管理协议。

二是三亚市吉阳畅誉峰建材商行承包工程施工项目，无施工资质，施工现场安全管理不到位，临边防护措施不到位，未提供必要的安全培训及安全技术交底，未向作业人员提供劳动保护用品。

三是曾**（死者）操作时未按规定佩戴劳动防护用品，不符合安全要求，导致坠落致死。

四是物业公司未履行监管职责，未及时制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为导致生产安全事故的发生。

五是袁**安排曾**（死者）、万*、袁**进行搬运作业前，未进行安全培训和安全技术交底。

六是曾**（死者）、万*、袁**发现作业现场存在事故隐患或其他不安全因素，未及时上报，未履行从业人员报告义务。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，引以为戒、举一反三，切实加强生产经营单位安全生产管理，促进全县生产经营单位安全发展，提出以下防范措施：

一是建议住宅室内装饰装修工程的行业主管部门应依法履行安全生产监管职责，严禁建设单位将工程发包给不具备资质的单位或个人，从源头加强对建设项目的安全生产管理，加强对工程承包单位的安全监管；严格执行施工许可制度，发包前核验承包单位资质证书、安全生产条件及历史信用记录，杜绝违规承揽行为。

二是各行业主管部门要进一步加强各自领域生产经营单位安全生产主体责任的落实，督促各生产经营单位主要负责人按《中华人民共和国安全生产法》要求，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，完善安全管理制度及应急预案，定期开展“主体责任落实情况”专项检查，重点核查安全培训记录、防护用品配备及隐患排查台账，对失责单位依法从严处罚。

三是本起事故所暴露出灵活用工人员安全管理存在严重隐患，应严格落实国务院安全生产15条硬措施，“切实加强劳务派遣和灵活用工人员安全管理。生产经营单位要将接受其作业指令的劳务派遣人员、灵活用工人员纳入本单位统一管理，履行安全生产保障责任。危险岗位要严控劳务派遣工数量，未经培训合格的不能上岗”，建议由各行业主管部门进一步排查本行业生产经营单位灵活用工人员及相应安全管理情况，重点排查高空作业、危险设备操作等岗位，对违规用工的单位依法进行处理。

保亭县保城镇幸福时光小区

“11·4”人员坠亡事故调查组

2026年2月10日

分享到：

联系我们 | 网站地图

版权所有©保亭黎族苗族自治县人民政府网 中文域名：保亭黎族苗族自治县人民政府办公室.政务

主办单位：保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 技术支持：海南信息岛技术服务中心

网站违法和不良信息举报电话：0898-83668261 政府综合服务热线：0898-12345

党政机关

政府网站找错

琼ICP备17003929号　政府网站标识码：4690290002　琼公网安备46902902000002号