安徽承典建设工程有限公司
“12·19”一般车辆伤害事故调查报告

庄河市人民政府事故调查组

2026年2月13日

目 录

一、 事故基本情况.....- 1 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（二）事故发生单位及相关方安全管理情况.....- 4 -
1. 企业生产管理机构设置.....- 4 -
2. 落实安全管理情况.....- 4 -
3. 生产运输设备及事故车辆情况.....- 5 -
（三）事故发生经过.....- 5 -
（四）事故现场情况.....- 5 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 6 -
1. 人员伤亡情况.....- 6 -
2. 直接经济损失情况.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -
（一）事故信息接报及响应情况.....- 7 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 7 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 7 -
（四）事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故原因分析.....- 8 -
（一）直接原因分析.....- 8 -
（二）司法鉴定情况.....- 8 -
（三）其他可能因素排除.....- 8 -
（四）间接原因分析.....- 8 -

1. 企业工程车辆使用管理有盲区 - 8 -
2. 对安全管理人员缺少有效的管理措施 - 8 -
四、有关责任单位存在的主要问题 - 8 -
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议 - 9 -
（一）免于追究责任人员 - 9 -
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 - 9 -
（三）建议由企业给予内部问责处理的人员 - 10 -
（四）对事故责任单位的行政处罚建议 - 10 -
六、事故整改和防范措施 - 10 -
（一）牢固树立安全发展理念，落实安全管理制度 - 10 -
（二）深刻吸取事故教训，举一反三抓好整改 - 11 -
（三）落实主体责任，加强风险隐患辨识研判 - 11 -

安徽承冉建设工程有限公司
“12·19”一般车辆伤害事故调查报告

2025年12月19日13时50分左右，安徽承冉建设工程有限公司施工现场发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约155.5万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经庄河市人民政府批准，成立安徽承冉建设工程有限公司“12·19”一般车辆伤害事故调查组（以下简称：调查组），调查组由市应急局、公安局、发改局、总工会、桂云花乡人民政府等部门组成，全面开展事故调查工作，并邀请市纪委监委、市检察院派员列席调查组会议，参与事故调查工作。

调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、调阅资料，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和事故责任单位及责任人员，明确了相关部门在监管方面的问题，剖析了事故主要教训，提出了对有关单位和人员的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，安徽承冉建设工程有限公司“12·19”一般车辆伤害事故，是一起因对管理人员心理状况关注不够、监管不到位、违规操作工程车辆造成的一般车辆伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

安徽承冉建设工程有限公司（以下简称承冉公司），于2014

年11月18日在长丰县市场监督管理局注册登记，企业住所：安徽省合肥市长丰县双凤工业区梅冲湖路与文明路交口东北角双凤智谷创新创业科技园A栋1003-97室；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91340100394634259T，法定代表人：江家壮，注册资本：人民币贰仟万元整，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2025年9月1日取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D234193512），法定代表人：江家壮；资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级，公路工程施工总承包贰级，建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级；有效期至2028年10月19日。

2022年12月26日取得由合肥市城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D334085438），法定代表人：江家壮；资质类别及等级：施工劳务序列不分等级；有效期至2029年12月27日。

2023年1月9日取得由安徽省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》（编号：（皖）JZ安许证字[2017]003426），法定代表人：江家壮；许可范围：建筑施工；有效期：2023年1月9日至2026年2月9日。

（二）事故发生单位及相关方安全管理情况

1.企业生产管理机构设置

承冉公司设有土石方工程项目经理1名、现场负责人1名、技术负责人1名、安全负责人(兼安环部部长)1名、财务部长1名、工程部部长1名、物资部部长1名，现场配有安全监护人1名。

2.生产运输设备及事故车辆情况

承冉公司共有13台矿山卡车、1台铲车、1台振动压路机、5台挖掘机，日常按照一人一证一车进行管理使用。事故车辆为振动压路机，2020年11月出厂，规格型号：XS223J,承冉公司于2021年1月购买，在施工现场由姜丰伟负责操作驾驶(姜丰伟持有《建设机械工上机操作证》，作业项目：压路机操作）。

（三）事故发生经过

经询问现场人员了解核实,2025年12月19日13时50分左右，承冉公司矿山卡车驾驶员徐强在驾驶车辆从距离事发地大约100米的山坡上方向下行驶的过程中,看到事发振动压路机正沿该段道路向上方行驶，突然侧翻到道路侧方的安全平台，压路机倒扣，事故发生。

徐强赶到事发地后,呼喊在山坡下方距离事发地不远处的公司现场负责人胡文祥。胡佳伟到现场后看到振动压路机倒扣，并无法确认驾驶人员，立即拨打了119救援电话和120急救电话。

（四）事故现场情况

事故现场位于施工现场工作三区的石渣道路上，路面宽约5.6米，上方为运输道路，下方为安全平台，坠落高度约3.8米，道路纵向坡比为13%,事发地位于距离402.07高程拐弯处向上约20米处，运输路边设有约1米高的挡土坎（见图）。



事故现场道路及设施情况图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故共造成1人死亡，死者许以生，身份证号：342901********2419，男，43岁，家庭住址：安徽省池州市贵池区里山街道办事处********，与承冉公司签订劳动合同，担任施工现场安全监护人，缴纳工伤保险。

2.直接经济损失情况

事故造成直接经济损失约155.5万元，造成现场1台振动压路机损坏。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年12月19日14时50分左右，事发公司按要求向庄河市应急管理局进行了电话报告，应急管理局调查了解基本情况后，向上级进行了汇报，并派出工作人员及时对现场进行保护，开展

勘查调查。

（二）事故现场应急处置情况

2025年12月19日13时50分左右，事故发生后，胡佳伟在事发现场拨打了119救援电话和120急救电话，因死者许以生被振动压路机困在损毁的驾驶室内，人力无法进行救援，下午14时40分左右，119救援和120救护车到达现场，现场通过3台挖掘机合力将振动压路机翻转90度后，119救援人员破拆驾驶室将驾驶员救出，120救护车就将许以生送往庄河市中心医院南院区进行抢救。

事故发生后，承冉公司立即启动应急预案，设置警戒区域，在救援结束后有序疏散无关设备及人员，妥善保护现场。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，在119救援人员破拆振动压路机驾驶室后，由120救护车将许以生送至庄河市中心医院进行抢救，经检查诊断为院外死亡。相关部门和企业积极做好死者家属安抚工作，承冉公司与死者家属签订《谅解书》，达成赔偿协议，家属情绪稳定，事故未造成负面舆情和社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，企业第一时间拨打119救援电话组织进行救援，并拨打120急救电话。许以生经抢救无效死亡，现场救援措施得当，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

从业人员安全意识淡薄，违章操作。身为安全监护人员，在未取得任何相关操作资质的情况下，未能意识到驾驶振动压路机可能存在的各项安全隐患，私自驾驶振动压路机致侧翻被困，是

事故发生的直接原因。

（二）司法鉴定情况

2026年1月6日，庄河市公安司法鉴定中心出具《鉴定文书》（（庄）公（司）鉴（法医）字[2025]282号），检验结果：死者许以生系生前钝性外力作用致颅脑及胸腹腔脏器损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、技术分析、调查询问等，排除人为故意破坏、身体疾病等因素。

（四）间接原因分析

承冉公司安全生产主体责任落实不到位。

1.企业工程车辆使用管理有盲区。只顾工作方便，忽视外在风险隐患，制度措施未得到有效落实。在车辆停放及管理交接工作中，进行了明确要求，但在具体落实中流于形式，没有严格按照制度去落实执行，导致无关人员私自驾驶工程车辆发生事故。

2.对安全管理人员缺少有效的管理措施。专人专管不到位，人员交接制度落实不严格。突出了作业现场的安全管理和工程作业车辆的使用安全，但忽视了对安全监管人员心理状况的变化和精神慰藉，没有及时发现安全监护人员的违规行为，缺少有效的疏导和监管手段，没有做到闭环管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

承冉公司在制度要求与落实上存在差距。公司在制度层面上，对车辆钥匙实行统一管理，要求下班收回、班前会后发放，遇请假上交，但在实际中钥匙收回与上交未做到全员落实，没有进行登记检查，往往是凭个人自觉；在对个别人的管理上没有行之有效的措施，忽视安全监护人的心理、行为变化，发现苗头后未能进行及时了解和疏导，导致严重后果的发生。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

许以生，男，群众，施工现场安全监护人员，在未取得任何相关操作资质的情况下，私自驾驶振动压路机致侧翻被困，导致死亡。鉴于已死亡，建议免于追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.江家壮，男，群众，承冉公司主要负责人。未有效履行安全生产管理职责，督促、检查安全风险隐患排查和治理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）第二十一条[1]的规定，对事故发生负有责任，建议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第一项[2]的规定给予行政处罚。

2.仇周，男，中共党员，承冉公司安全负责人，未有效履行安全生产管理职责，对从业人员的身体、心理状况和行为习惯关注不够，未及时发现、制止和纠正违反操作规程的行为，其行为违反了《安全生产法》第二十五条[3]的规定，对事故发生负有责任，建

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[4]的规定给予行政处罚。

（三）建议由企业给予内部问责处理的人员

胡文祥，男，中共党员，承冉公司现场负责人。未有效履行现场安全生产管理职责，对车辆钥匙管理和使用制度执行不严格，未及时发现、制止和纠正违反操作规程的行为，建议企业依照相关的内部规定对其进行处理，处理决定一个月内报庄河市应急管理局。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

承冉公司，违反了《安全生产法》第四条[5]和第四十四条第二款[6]的规定，导致事故发生，对事故发生负有责任，建议庄河市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[7]的规定给予行政处罚。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立安全发展理念，落实安全管理制度

要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，提高政治站位，始终坚持“人民至上，生命至上”，把安全发展

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格,并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条规定：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第二款规定：“生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。”

7[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项规定：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

理念贯穿到生产经营全过程当中，把安全工作落实到各个环节和岗位。主管部门要协助上级单位，有效指导企业安全生产工作，属地乡镇要配合上级部门落实常态化督导检查，突出管理制度落实落地的执行情况，抓好企业隐患排查整治，坚决杜绝重效益、轻安全，重生产、轻管理。

（二）深刻吸取事故教训，举一反三抓好整改

要善于借锤敲钟，通过学习事故案例消除行业风险隐患，注重强化企业对安全风险的辨识能力，加强事故隐患的排查整治力度，对管理人员的监管要纳入到管理范畴，突出对现场作业车辆的使用管理，细化管理制度，切实落实一人一证一车的管理要求，加强对从业人员的心理疏导和精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，消除管理盲区和监管漏洞，杜绝管理上的流于形式。

（三）落实主体责任，加强风险隐患辨识研判

要切实加强对人、物、环境的风险辨识，突出隐患动态清零，进一步修订全员安全生产责任制、管理制度和操作规程，组织全员进行学习理解；加强对现场作业人员的管理，特别是安全管理人员的自我管理，开展心理建设和培训工作；立即对车辆钥匙的日常管理进行明确和整改，提升管理等级，进一步压实车辆日常使用与作业后的规范管控，确保人、车的管理在监管范围内，在制度要求上。

安徽承冉建设工程有限公司

“12·19”一般车辆伤害事故调查组

2026年2月4日