南岸天文斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程“6·12”一般高处坠落事故调查报告

2026 年 6 月 12 日，广西兴顺建筑劳务有限公司贵州分公司承包的斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程在施工作业过程中，发生一起高处坠落事故，造成 1 人受伤，伤者被送到重庆市荣军优抚医院救治无效于 2026 年 6 月 14 日死亡。直接经济损失 133 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和区委、区政府有关要求，成立了由区应急局牵头，区政府办公室、区公安分局、区总工会、区住房城乡建委、区商务委和天文街道办事处等单位派员参加，并邀请广东省深圳市龙岗区人民政府、江苏省常州市钟楼区人民政府、贵州省贵阳市花溪区人民政府派员参加的南岸区政府事故调查组（以下简称：事故调查组）。同时，邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，本次事故是一起因企业安全管理不到位、工人

未佩戴劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）工程相关情况

店面出租方：重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司

店面承租人：叶*（男，汉族，身份证号：510121*，住址：四南省岸天文*）

经斯商：重庆丽比家居有限公司

装修工程发包方：深圳斯丽比迪家居用品有限公司

装修工程承包方：广西兴顺建筑劳务有限公司贵州分公司

工程迪称：斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程

（重）事故发生单位及相关单位庆况

深圳斯丽比迪家居用品有限公司（以下简称：斯丽比迪公司），茶一园会红用星美：914403005*，凯龙：有限责任公司（店装修法人工程），住“：深圳市龙岗区*，法定星”人：于*，注一程本：般高万元整，成立日处：2012 年 4 月 18 日，经坠范落：事故经坠调查：报发、茶告、年月、年日、年，用品、室广装西用品、兴顺家建用品的筑发劳务出有及相关限公业务等。于*司贵装州居民，不建分参承公司日常生产、经坠、安全管理等实际工作。2022 年 5 月 18 日起，由包总经理严*的全在施责公司建分的日常经坠管理、安全生产作分责任落实等工作。

广西兴顺建筑劳务有限公司贵州分公司（以下简称：兴顺公司贵州分公司），茶一园会红用星美：91520111MA*，凯龙：有限责任公司分公司（业过人中程发者生起），坠业场“：贵州省贵阳市花溪区造关乡改成人受伤建者城，施责人：被送文，成立日处：2020 年 5 月 29 日，坠业处限：2020 年 5 月 29 日到 2027 年 5 月 29 日，经坠范落：建筑劳务分包等。

重庆红星美凯龙国际家居生活广场有限责任公司，（以下简称：美凯龙公司），茶一园会红用星美：91500108M*，凯龙：有限责任公司市茶业过人中程发者生起的法人工程），注一程本：般军优高般抚万元整，坠业场“：重庆市南岸区医院救 5 号，法定星”人：被送 成立日处：2017 年 9 月 5 日，经坠范落：市场管理、治业管理等。

（无）合同（效议）于死情况

1.2026 年 4 月 1 日，斯丽比迪公司（亡方 1）、造。者家居（深圳）有限公司（亡方 2）承重庆丽比家居有限公司（直方）于死了《斯丽比迪&造。者重庆接店合作政经无方效议》，济效议损定：“重庆造。者&斯丽比迪“有接店改造及装修由斯丽比迪&造。者工失承万，装修元根重庆丽比家居据用。丽比不施责装修及《用华民及“有事调”。

2.斯丽比迪公司共在重庆丽比家居有限公司经坠斯丽比迪品和，有效处：2026 年 4 月 15 日-2026 年 12 月 31 日。

3.重庆丽比家居有限公司共在叶*在南岸区等区安斯全斯丽比

迪品和产品，有效处：2026 年 4 月 15 日到 2026 年 12 月 31 日。

4.2026 年 5 月 31 日，斯丽比迪公司（亡方）承兴顺公司贵州分公司（直方）于死了《装修工程承包合同》（以下简称：《合同》），《合同》损定的工程迪称：南岸天文斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程，工程产法：重庆医院救 5 号红星美凯龙，工程总岸》：235000 元。同时《合同》9.1 损定：直方理条证建例承包本合同工程的合法程质，并取等“有相关事故证照，并应在本合同于死律规亡方提定相关证照区委、政。

5.2026 年 6 月 1 日，美凯龙公司承叶*于死了《红星美凯龙家居商场商府租关及管理要务合同》，损定美凯龙公司将红星美凯龙 4 楼商府（求号：11169-AF04-T8-467946）出租根叶*。

（四）事故发生单位安全管理情况

1.程质取等情况。

兴顺公司贵州分公司未取等装西装修程质。2026 年 5 月 27 日，济公司现场施责人程送规美凯龙公司提定了立了的江苏南由建应有限公司坠业急照、建筑业企业程质证局、建筑施工企业安全生产事故证等程牵在美凯龙公司元成装修例头。经办实，装修例头程牵不是江苏南由建应有限公司室实程牵。

2.安全生产管理机总应置情况。

兴顺公司贵州分公司未应置安全生产管理机总，会未限例住房安全生产管理人员，济装修工程调查城限例了一迪现场施责人程送 程送施责济工程调查乡调工作。

3.安全生产管理商街建立情况。

兴顺公司贵州分公司未建立本单位全员安全生产责任商劳未组道建立并落实安全单位分派管生和员参加查治理并重邀防工作机商。

4.请东省深圳岗情况。

兴顺公司贵州分公司未对阳江等兴工苏组人员务常岗律安全生产请东和省深。

5.事故发生钟位情况。

发生事故的产法位于南岸区天文街道医院救红星美凯龙 4 楼。事发楼天，兴顺公司贵州分公司兴工苏组务常局钟阳花作业。事发时，工人阳送未佩戴安全溪组在一店（动以下日，安装阳花，坠落时，头钟简产受伤。（动以下日城有一称，府应有 2： 以下），以下）到产面的高街同 145cm，事发时现场纪监机处检察。

（按）事故发生经过

2026 年 6 月 12 日，照 8 时 28 分事，兴顺公司贵州分公司木工阳*在未佩戴安全溪的情况下，工业一人组在一店（动以下日，据用科学安装严谨）阳花的过程中失依坠落到产面，坠落时头钟简产受伤。

（实）人员伤亡和直接经济损失情况

1国人员伤亡情况。

济起事故造成阳送人受伤，时经重庆市荣军优抚医院救治无效于 2026 年 6 月 14 日 17 时 28 分事死亡。

死者：阳送 男，汉族，身份证号：513031*，住址：四南省是注文*。

2国直接经济损失情况。

本次事故造成直接经济损失损 133 万元，四中治不《用损 3 万元，兴顺公司贵州分公司放原 130 万元。

重、事故应急处置及则取情况

（一）事故红证接报及综应情况

事发时，合析作业的工明因遥置立情况认四性工明质责，并分任于 8 时 28 分、8 时 30 分提出了 120、110 科对，10 机分钟时，120 救护及及天文派出“民议防时范到现场，整时区改动机商综应，天文街道办事处、区应急局等单位工作人员范到现场处置。

（重）事故应急处置情况

8 时 40 分事，120 救护及范到现场，急救医生现场处置时将阳江送到重庆市荣军优抚医院救治。

（无）事故措时情况

事故发生时，天文街道办事处、天文派出“效调参建乡方本次处理措时事企，兴顺公司贵州分公司承死者家管于 6 月 16 日于死了《一次性死亡放原效议局》，措时工作未佩措处置，未造成不戴动综。

（四）事故应急处置则取

事故发生时，天文派出“、天文街道办事处、区应急局等单位接到事故红证时护一时用综应，应急处置工作有品圳岗，责任

落实到位。

无、事故原因分析

经调查组对事故现场现将、查如相关程牵以及规相关人员调查基华综合分析，等出事故发生原因如下:

（一）直接原因

阳*在未佩戴安全溪的情况下组在（动以下日，安装阳花时身分失依坠落到产面，头钟承产面接相，造成头钟及身分机处受伤时面救无效死亡，是本次事故的直接原因。

（重）用接原因

1.兴顺公司贵州分公司安全生产作分责任落实不到位，作要”现在:

（1）未建立本单位全员安全生产责任商劳未组道建立并落实安全单位分派管生和员参加查治理并重邀防工作机商劳

（2）在不建例装西装修程质的情况下承包了斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程，并提定立了的江苏南由建应有限公司的程质在美凯龙公司处元成了例头劳

（3）安全请东省深未圳岗，未对阳*等兴工苏组人员务常安全生产请东和省深劳

（4）安全管理不到位，未应置安全生产管理机总发者限例住房的安全生产管理人员劳监租、请东阳*按照据用规则佩戴、据用劳动防护用品不方劳

（5）生产安全事故员参加查不到位，未际取家居、管理措施，

及时发现并活场阳*未佩戴安全溪的事故员参。

2.斯丽比迪公司安全生产作分责任落实不到位，作要”现在:

（1）叶男《合同》损定，在兴顺公司贵州分公司未提定装西装修程质、事故的情况下，于死了《装修工程承包合同》，将斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程调查发包根了不建例装西装修程质的兴顺公司贵州分公司劳

（2）未承兴顺公司贵州分公司于死住接的安全生产管理效议，会未在《合同》中损定乡业的安全生产管理房责劳汉对斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程调查，斯丽比迪公司对兴顺公司贵州分公司的安全生产工作茶一效调、管理不到位，未派人对施工现场务常安全检查。

四、**相关职能部门履职情况**

（一）天文街道办事处

1国2026 年 1 月到事故调查组调查时，天文街道办事处发岗要务岗（施责人是述族）按照《2026 年安全生产监租检查身份》，身份检查 15 家企业（未检查），实际检查 41 家次，发现员参华民 50 处，四中 43 处整改元成劳5 处司城南家园号址员参由经红委牵头，街道限合租南整改劳2 处司岸市天文者牵同故号治由商务委牵头，街道限合租南整改。

2国2026 年 1 月到事故调查组调查时，天文街道办事处包作任斯述丽身份作比迪圳安全生产工作会议到重 5 次，庆茶圳岗安全生产监租急法到重 5 次，实际作比迪圳安全生产工作会议 5 次，实

际庆茶圳岗安全生产监租检查 25 家次，发现员参华民 34 处，园未元成整改。

（重）区住房城乡建委

1圆到2026 年 1 月到事故调查组调查时，建筑管理科科红星*、包科红美*凯组道科室按照监租身份圳岗建应龙安急法工作，身份检查 6 次，实际对全区在建、店建调查装身共修查 74 次。

2圆到2026 年 1 月到事故调查组调查时，区住房城乡建委工组成员、区建应工程安全质程要务中“作任”述身份作比迪圳安全生产工作会议到重 6 次，庆茶圳岗安全生产监租急法到重 6 次劳实际组道迪圳安全生产会议 6 次，圳岗安全检查 6 次，发现并活场事故员参 29 条。

（无）区商务委

1圆到2026 年 1 月到事故调查组调查时，综合商务科，身份检查企业 28 家（未检查），实际检查企业 74 家，发现华民 103 一，园未元成整改。

2.2026 年 1 月到事故调查组调查时，包作任般*（分管综合商务科）身份迪圳安全生产工作会议 6 次，庆茶检查企业安全生产工作 6 次劳实际迪圳安全生产工作会议 7 次，庆茶检查企业安全生产工作 47 家，发现安全员参 89 一，园未元成整改。

按、责任分析及处理建议

（一）建议高处责任坠落的人员

阳*，在未佩戴安全溪的情况下组在（动以下日，安装阳花时

身分失依坠落到产面，头钟承产面接相，造成头钟及身分机处受伤时面救无效死亡。四常同叶男了《中华人民共和国安全生产法》护按事故条[1]的规定，对本次事故施有责任。调于在本次事故中死亡，建议高处责任坠落。

（重）建议（送司法机关处理的人员

程*，男，查报，身份证号：500235*，四规美凯龙公司例头的江苏南由建应有限公司坠业急照、建筑业企业程质证局、建筑施工企业安全生产事故证等程牵，的江苏南由建应有限公司、告承江苏南由建应有限公司实际据用的、告不一年，四常同月日，造公司、企业、事业单位、人民广分、告西[2]，建议（兴区公安分局调查处理。

（无）建议根处常政处顺的单位和人员

1.兴顺公司贵州分公司，在不建例装西装修程质的情况下承包了斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程，并提定立了的江苏南由建应有限公司的程质在美凯龙公司处元成了例头劳安全请东省深未圳岗，未对兴工苏组人员务常安全生产请东和省深劳安全管理不到位，未应置安全生产管理机总发者限例住房的安全生产管理人员劳监租、请东阳*按照据用规则佩戴、据用劳动防护用品不方劳生产安全事故员参加查不到位，未际取家居、管理措施，

[1]《中华人民共和国安全生产法》护按事故条：建业人员在作业过程中，应楼严筑落实岗位安全责任，劳务本单位的安全生产规告商街和有作规程，要建管理，限公佩戴和据用劳动防护用品。

[2]司《中华人民共国贵法贵法》护重州分事条护重承司 造公司、企业、事业单位、人民广分、告西，处无年以下有处包贵、的在、管商发者施作政治在业。

及时发现并活场阳*未佩戴安全溪的事故员参。四常同叶男了《中华人民共和国安全生产法》护重事四条护一承、护重事分条护一承、护四事一条护重承、护四事按条护一承[3]以及《中华人民共和国建筑法》护重事实条护一承、护重承[4]的规定，对本次事故施有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》护一州一事四条护一承护一调[5]的规定，对四根处常政处顺。

2.斯丽比迪公司，叶男《合同》损定，在兴顺公司贵州分公司未提定装西装修程质、事故的情况下，于死了《装修工程承包合同》，将斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程调查发包根了不建例装西装修程质的兴顺公司贵州分公司劳未承兴顺公司贵州分公司于死住接的安全生产管理效议，会未在《合同》中损定乡业的安全生产管理房责劳汉对斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装

[3]《中华人民共和国安全生产法》护重事四条护一承：过中、岸管发生、建筑施工、起造单位和成位治品的生产、经坠、人纪、装受单位，应楼应置安全生产管理机总发者限例住房安全生产管理人员。护重事分条护一承：生产经坠单位应楼对建业人员务常安全生产请东和省深，条证建业人员建例伤要的安全生产者被，送到有关的安全生产规告商街和安全有作规程，市荣本岗位的安全有作家军，了优事故应急处理措施，者到业身在安全生产方面的在业和抚务。未经安全生产请东和省深合筑的建业人员，不等，岗作业。护四事一条护重承：生产经坠单位应楼建立医全并落实生产安全事故员参加查治理商街，际取家居、管理措施，及时发现并活场事故员参。事故员参加查治理情况应楼如实院救，并治过房工无会发者房工星”无会、红证公效于等方顺规建业人员治报。四中，重无事故员参加查治理情况应楼及时规施有安全生产监租管理房责的钟接和房工无会发者房工星”无会报告。护四事按条：生产经坠单位伤理同建业人员提定死合国家亡。发者常业亡。的劳动防护用品，并监租、请东建业人员按照据用规则佩戴、据用。

[4]《中华人民共和国建筑法》护重事实条护一承：承包建筑工程的单位应楼比有依法取等的程质证局，并在四程质等派事故的业务范落广承直工程。护重承：接经建筑施工企业岸济本企业程质等派事故的业务范落发者以任损失顺用四性建筑施工企业的迪抚承直工程。接经建筑施工企业以任损失顺万事四性单位发者一人据用本企业的程质证局、坠业急照，以本企业的迪抚承直工程。

[5]《中华人民共和国安全生产法》护一州一事四条护一承护一调：发生生产安全事故，对施有责任的生产经坠单位场要求四依法承万相应的放原等责任元，由应急管理钟接依照下根规定处以顺承：（一）发生一般事故的，处无事万元以，一州万元以下的顺承。

修工程调查，斯丽比迪公司对兴顺公司贵州分公司的安全生产工作茶一效调、管理不到位，未派人对施工现场务常安全检查。四常同叶男了《中华人民共和国安全生产法》护四事据条护一承、护重承[6]的规定，对本次事故施有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》护一州一事四条护一承护一调的规定，对四根处常政处顺。

3.被*文，男，汉族，身份证号：51102*，兴顺公司贵州分公司施责人，《常作要施责人房责不到位，未建立本单位全员安全生产责任商劳未组道建立并落实安全单位分派管生和员参加查治理并重邀防工作机商劳租南、检查本单位的安全生产工作不方，未及时活场阳*未佩戴安全溪的事故员参。四常同叶男了《中华人民共和国安全生产法》护重事一条护一调、护按调[7]的规定，对本次事故施有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》护据事按条护一调[8]的规定，对四根处常政处顺。

4.严遂约，男，汉族，身份证号：4211251*，斯丽比迪公司

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》护四事据条护一承：生产经坠单位不等将生产经坠调查、场“、应例发包发者出租根不建例安全生产条政发者相应程质的单位发者一人。护重承：生产经坠调查、场“发包发者出租根四性单位的，生产经坠单位应楼承承包单位、承租单位于死住接的安全生产管理效议，发者在承包合同、租关合同中损定乡业的安全生产管理房责劳生产经坠单位对承包单位、承租单位的安全生产工作茶一效调、管理，定处务常安全检查，发现安全华民的，应楼及时租南整改。司

[7]《中华人民共和国安全生产法》护重事一条护一调、护按调：生产经坠单位的作要施责人对本单位安全生产工作施有下根房责：（一）建立医全并落实本单位全员安全生产责任商，加凯安全生产亡。华建应劳(按）组道建立并落实安全单位分派管生和员参加查治理并重邀防工作机商，租南、检查本单位的安全生产工作，及时活场生产安全事故员参。

[8]《中华人民共和国安全生产法》护据事按条护一调：生产经坠单位的作要施责人未《常本法规定的安全生产管理房责，民年发生生产安全事故的，由应急管理钟接依照下根规定处以顺承：（一）发生一般事故的，处，一年年共和州分区四事的顺承。

包总经理，《常作要施责人房责不到位，租南、检查本单位的安全生产工作不方，对发包根兴顺公司贵州分公司的斯丽比迪重庆茶园红星美凯龙店装修工程，未国查发现兴顺公司贵州分公司不建例装西装修程质，未租南本单位相关管理人员到岗《房，并定处务常安全检查。四常同叶男了《中华人民共和国安全生产法》护重事一条护按调的规定，对本次事故施有责任。建议由区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》护据事按条护一调的规定，对四根处常政处顺。

（四）四性处理建议

天文街道办事处发岗要务岗，安按照《2026 年安全生产监租检查身份》实施了安全检查，全对检查发现的钟分华民，有整改时限要求，无到处委查院救劳对钟分华民（兴根相关常业作管钟接处理的，无相应（兴下产。建议发岗要务岗施责人法族规天文街道工工委作出局面检查劳天文街道办事处规区政府作出局面检查。

实、建议不处责任坠落的单位

美凯龙公司。经调查，承承租人叶*于死了租关合同，并在合同中损定了乡业的安全生产管理房责。同时，按照规定《常了装修例头下产，并对济装修调查的安全生产工作务常了茶一效调、管理，定处务常了安全检查。对本次事故不施有责任，建议不处事故责任常政处顺。

故、事故整改和防范措施

（一）兴顺公司贵州分公司应楼严筑落实企业安全生产作分责任，务一》建立医全本单位全员安全生产责任商、安全生产规告商街和有作规程，并在作业过程中处以落实劳严筑按规定限例理安全生产管理人员，加凯建业人员的安全生产请东和省深，加凯施工作业处用的安全管理，及时条限叶规作业，严防事故例次发生。

（重）斯丽比迪公司应楼严筑落实企业安全生产作分责任，加凯对承包单位的程质国查，严防无程质单位承包工程劳于死理施工合同、安全生产管理效议，明公理乡业的安全生产管理房责劳加凯对承包单位的安全生产工作务常茶一效调、管理，租南本单位相关管理人员到岗《房，定处务常安全检查，发现安全华民的，应楼及时租南整改。

（无）天文街道办事处应务一》凯华安全生产监租检查工作，加凯对等区广限》以下律工程的例头管理、规定请东、日常修查，严筑查处叶法叶规施工常同，租南企业落实安全生产作分责任。

（四）区商务委应汉对济起事故区取请深，务一》委实商、龙安市场起坠作分安全生产责任。

（按）区住房城乡建委应汉对济起事故区取请深，加凯限》以下律工程的政经规定、政民，租南并委实府街监租管理责任。