广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程“11•23”高处坠落一般事故调查报告

2025-03-21 10:00 来源：金秀瑶族自治县应急管理局

2024年11月23日15时28分左右，位于三角乡甲江村广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程1号坝发生一起高处坠落事故，造亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条法》等有关法律法规规定，经自治县人民政府批准，成立了广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程“11·23”事故调查组。事故调查委常委、县人民政府副县长黄昌同志任组长，副组长由李晓波、李海、黄程杰、蒋俊4位同志担任。县应急管理局、县水利局、县住建局、局、县司法局、县人社局、县总工会和三角乡人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。同时邀请县纪委监委全程监督事故调查处理工

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场勘查、证、核实和分析研究，查明了事故经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，总教训并提出防范措施建议。

调查认定，广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程“11·23”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2024年11月23日15时20分左右，韦XX所在班组完成当天工作经交接班后，韦XX及其余班组人员从1＃坝块▽826.8m已浇筑完成坝面返回宿舍过程中发现忘带随身物品，因个人原因自行返回1＃坝作业面，在未能辨识作业面安全防护之外的环境危险因素的情况下，进入未采取防高处坠落的安全保护措施翻爬至靠近铜止水板处，不慎于1＃坝块▽828m模板上坠落至2＃坝块▽822m平台上，导致发生高处故。事故导致韦XX当场重伤昏迷。韦XX的工友发现后立即报告现场总工袁XX和现场施工员蒋XX，并于15时23分拨打120急救电话。现场XX接报后立即报告广西天力建设工程有限公司项目负责人蒋XX，项目负责人蒋XX接报后立即启动应急救援预案，并带队赶往事故现场，救、保护现场措施。120救护车于16时03分到达现场，医护人员立即对伤者进行抢救，并送往金秀瑶族自治县人民医院救治，伤者因伤势过医院抢救无效死亡。

（二）事故现场情况

事故发生地为广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程1＃坝块▽826.8m，项目位于金秀瑶族自治县三角乡甲江村郎旁屯附近的上游音冲沟上，死者所在班组当天主要负责1＃坝块的模板拆装，1＃坝块施工现场主要由临时楼梯进入。1＃坝块至2＃坝块临边设置有1.5m高度不等的模板，主要由翻转模板构成，部分应设置铜止水板，由木制模板构成。死者韦XX被发现位置位于铜止水板附近。



图1　事故现场示意图（俯视图）



图2　事故现场示意图（1号坝体）

（三）事故人员伤亡和财产损失情况

事故直接造成1人死亡，直接经济损失：120万元。

死者：韦XX，男，广西都安瑶族自治县人，19XX年XX月出生，身份证号：4527019XXXXXXXXXX，家住广西都安瑶族XXXXXXXXXX。

二、事故相关单位和人员基本情况

（一）项目基本情况

郎旁水库位于金秀瑶族自治县三角乡甲江村郎旁屯附近的水晶河上游音冲沟上，主要工程任务为补充县城供水，兼顾县城旅游需要，同下游农村生活用水和农田灌溉。通过修建郎旁水库及供水管道可解决周边农村人饮用人口0.3万人，城镇供水人口2.65万人，发展灌溉面亩，改善灌溉面积0.2万亩。坝址位于郎旁屯上游约1.0km，距县城约1.0km，主要建筑物为拦河坝、输水管道、上坝路等。坝址河沟由东南北，呈“V～U”型河谷，河流坡降较小。水库正常蓄水位高程为825m，总库容约为153万m^3，设计坝高52m，属于小Ⅰ型水库。

项目于2019年4月9日由县农业农村局完成招投标工作，2021年9月17日县人民政府下发通知，项目法定代表人由县水利局工程管理站金秀瑶族自治县绿遥农林发展投资有限公司（以下简称县农林投公司），2024年1月5日县人民政府另下发通知，项目法定代表人由县农林投更为金秀恒盛水务有限公司。项目于2023年4月10日正式开工，截至目前完成总投资9800万元左右，完成率70%。

（二）事故相关单位基本情况

1．广西天力建设工程有限公司，系广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程施工单位。《营业执照》统一社会信用914503004991285632（4－1），公司成立日期：1989年6月20日；法定代表人：颜学贤；类型：有限责任公司；住所：桂林市秀峰区骝马

号；经营范围：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；建设工程勘察；建设工程设计；水利工程
理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水资源利
设备制造；规划设计管理；工程管理服务；电气设备修理；通用设备修理；发电技术服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，
执照依法自主开展经营活动）。属于合法生产经营单位。广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院与广西天力建设工程有限公司的联合体于
5月与金秀瑶族自治县水利局签订广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程总承包合同。根据广西天力建设工程有限公司2019年4月
西壮族自治区水利电力勘测设计研究院签订的联合体协议书，联合体牵头人为广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院。协议书中约定广西
治区水利电力勘测设计研究院负责对广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程的初步设计、施工图设计阶段的勘察设计、机电及金属
备采购、预算编制及项目管理等工作，依法依规履行与之有关的职责，并承担相应的主体责任。广西天力建设工程有限公司负责该项目招标
的材料采购、施工、工程完工验收、试运行、竣工验收前的预验收、工程移交、工程质保期内相关问题处理及项目管理工作，依法依规履行
关的职责，并承担相应的主体责任。

2．恒晟水环境治理股份有限公司，系广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程监理单位。《营业执照》统一社会信用
91450322685159363W，公司成立日期：2009年2月24日；法定代表人：刘良；类型：股份有限公司；住所：桂林市临桂区临桂镇西城大
纪大道交叉口飞扬国际T6幢12层1210、1212室；经营范围：一般项目：流域环境治理与修复技术研发和提供整体解决方案，水土保持防治
石漠化防治技术、地质灾害防治技术、农业灌溉排水技术研发，环境保护监测，工程勘察，测绘，水利工程、农业综合开发生态工程、环境
地质灾害防治工程设计，水利水电工程、市政公用工程、园林绿化与城市道路绿化工程、公路工程、建筑工程、电力工程、机电工程、环保
地质灾害治理工程施工，电力设施承装承修，工程监理与项目管理，工程咨询与工程造价咨询，环境影响评价咨询，水土保持方案编制，技
置论证报告编制，地质灾害危险性评估方案编制，防洪评价报告编制，水文服务，水利相关咨询服务，环保咨询服务，工程招标代理与政府
理服务，固体废物治理（危险品除外），工程项目运营维护管理服务，信息技术咨询服务，普通货物道路运输，环保设备与环境治理材料销
售、技术服务、技术转让、技术咨询；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
动）。属于合法生产经营单位。

（三）事故相关人员基本情况

1．蒋XX，系广西天力建设工程有限公司在广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程项目负责人。

2．唐XX，系广西天力建设工程有限公司在广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程安全负责人。

3．韦XX（死者），系广西天力建设工程有限公司聘请到广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程的模板安装工人。

三、事故应急救援处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年11月23日15：20分左右韦XX的工友发现韦XX坠落受伤后，立即报告现场总工袁XX和现场施工员蒋XX，现场总工袁XX接到报告
报告项目负责人蒋XX，并于15时23分拨打120急救电话，同时广西天力建设工程有限公司项目负责人蒋XX立即启动应急救援预案，并带队
故现场，采取抢救、保护现场措施。120救护车于16时03分到达现场，医护人员立即对伤者进行抢救，并送往金秀瑶族自治县人民医院救治
势过重，经医院抢救无效于2024年11月23日19时30分死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后现场人员拨打120急救电话并同时报告现场总工袁XX和现场施工员蒋XX，现场总工袁XX向广西天力建设工程有限公司项目
蒋XX报告。蒋XX接报后立即启动应急预案，并立即带队赶往现场开展应急救援工作。120救护车于16时03分到达现场，医护人员立即对伤
抢救，并送往金秀瑶族自治县人民医院救治，因伤势过重，经医院抢救无效于2024年11月23日19时30分死亡。11月23日20时01分项目负责
安排现场财务向金秀恒盛水务有限公司负责人杨XX电话报告。金秀恒盛水务有限公司接到电话报告后向相关部门报告。县应急管理局接
后，报县委、县政府和市应急管理局，县政府立即组织县应急管理局、水利局、公安局、住建局及三角乡人民政府等有关部门开展救援和
作。

（三）事故善后

事故发生后，2024年11月24日上午10时30分，广西天力建设工程有限公司与死者家属签订了死亡赔偿和解协议书，赔付总金额为12
已全部赔付完毕。死者家属对善后处理工作表示认可，未对社会稳定造成不良影响。2024年11月25日自治县人民政府成立事故调查组，开
调查等工作。

调查认为，县应急管理局、县水利局、县住建局、县公安局、县人社局、县司法局、县总工会，三角乡人民政府等相关部门贯彻落实县
政府决策部署和指示要求，县纪委监委监督调查处置工作到位，开展应急处置、现场处置措施得当，信息响应及时准确，善后工作有序，在
急处置中无次生事故发生、无失职、渎职行为。

四、事故原因分析

（一）直接原因

由于模板装卸工人韦XX（死者）思想麻痹、安全意识淡薄，在已完成当天工作交接班后，在未能辨识作业面安全防护之外的环境危险
情况下，进入施工场地未采取防高处坠落的安全保护措施违规翻爬至靠近铜止水板处，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1．广西天力建设工程有限公司安全生产规章制度不健全[1]，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位[2]，应急预案未按照要求进行备
故发生后相关负责人未及时上报事故信息[4]，落实安全生产主体责任不到位，对临边防护、作业的风险辨识不到位，事故发生所在施工场地
置安全警示标志[5]，负有管理责任，是导致事故发生的间接原因[6]。

2．恒晟水环境治理股份有限公司指派人员进行作业现场巡查时，也未督促施工方做好临边、高处作业水平生命线，未做好防高处坠落
留下了生产安全事故隐患，负有管理责任，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程“11·23”高处坠落一般事故是一起因施工单位未完善安全生产规章制度、安全
训不到位，未按要求进行应急处置，监理单位未能及时督促施工单位完成隐患整改，加之从业人员思想麻痹、安全意识淡薄，违规翻越临边
致的生产安全责任事故。

五、对事故单位及有关人员的责任认定和处理意见

（一）对事故单位的责任认定和处理意见

1．广西天力建设工程有限公司，安全生产规章制度不健全，对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，落实安全生产主体责任不到
设置安全警示标识牌等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]、第二十八条第四款[8]、第三十五条[9]、第四十一条第二款
产安全事故应急预案管理办法》第二十六条[11]、《生产经营单位安全培训规定》第十一条[12]规定，建议由金秀瑶族自治县应急管理局依据《中
共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[13]等相关规定，依法给予广西天力建设工程有限公司行政处罚。

2．恒晟水环境治理股份有限公司指派人员进行作业现场巡查时，发现施工单位存在安全隐患，但未及时督促广西天力建设工程有限公
整改，其行为违反《水利工程建设安全生产管理规定》第十四条第三款[14]的规定，根据《水利工程建设安全生产管理规定》第四十条[15]的规
议由县水利局依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条第（二）项[16]的规定，督促恒晟水环境治理股份有限公司责令限期改正。

（二）对事故有关人员的责任认定和处理意见

1．蒋XX，系广西天力建设工程有限公司在广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程项目负责人，没有认真履行安全生产第一责
责，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未督促检查好本单位的安全生产工作，未督促落实好安全教育培训工作，未能及时发现
生产安全事故隐患等，是导致事故发生的间接原因。事故发生后未按照规定上报，存在迟报行为。其行为违反《中华人民共和国安全生产法
十一条第（一）项[17]、第（五）项[18]、第二十一条第（七）项[19]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[20]的规定，对事故发生负有
任。

建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[21]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条[22]等有
法规的规定依法给予行政处罚。

2．唐XX，系广西天力建设工程有限公司在广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程安全负责人，安全意识淡薄，对从业人员安
和培训不到位，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，未认真对作业现场安全生产状况进行检查，
排查并消除生产安全事故隐患等，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项[23]、第（五）项[24]的规定，对事故发
安全管理责任。

建议金秀瑶族自治县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[25]的规定依法给予行政处罚。

3．韦XX（死者），系广西天力建设工程有限公司聘请到广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程的模板安装工人，思想麻痹、
识淡薄，在未能辨识作业面安全防护之外的环境危险因素的前提下，违规翻爬导致事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》
七条26、第五十八条27的规定，对事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不再追究其相关责任。

六、事故教训及防范措施

事故的教训深刻而惨痛，我们要高度重视，引以为戒。安全生产工作不能有丝毫松懈和麻痹大意的思想，各乡（镇）、各部门、各生产
位要切实把安全生产责任落实到位，从维护人民群众生命财产安全，促进社会安定团结，确保我县经济持续稳定发展的高度来抓好安全生产
要坚持“安全第一，预防为主”的方针，杜绝类似事故再次发生。针对此起事故，下一步要加强以下防范措施：

（一）水库工程项目EPC工程项目各参建单位要紧盯高危环节、重点部位、关键人员，把易发生群死群伤事故的危大工程、危险作业、
序作为排查治理的重中之重。要建立健全隐患排查治理长效机制，实施定期自查与及时整改相结合，对发现的问题和隐患，立即采取有效措
消除，并通过举一反三，防止同类问题复发。同时，构建安全风险分级管理和隐患排查治理的双重预防体系，实现风险防控的关口前移和
理。加强安全生产宣传教育培训，提高领导管理人员、作业人员的安全意识、法律意识。加强对安全培训工作的组织领导，制定切实可行的
育目标，落实专人负责，明确责任，集中精力开展安全教育工作。

（二）广西天力建设工程有限公司要认真吸取事故的教训，严格落实安全生产主体责任，完善安全生产规章制度，加强对施工项目的日
监督管理，加强对施工人员安全意识教育，督促现场安全管理人员强化现场监督，建立并持续完善隐患排查治理的长效机制，筑牢安全防线
遏制事故再次发生。

（三）水利部门需进一步加大对水利施工安全生产的检查力度，针对事故频发区域、高风险企业以及存在严重隐患、违法违规行为的单
施全天候、无死角的重点监控。对于发现的重大安全隐患和严重违法违规行为，必须依法依规从严查处，决不姑息，以强有力的执法手段提
监管的精准度和有效性，加强执法监管，严惩违法违规行为，全力确保水利施工领域的安全稳定态势。

（四）按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三个必须”要求，进一步落实党委、政府领导责任、部门监管责任。要按
管、谁负责”和“谁审批，谁负责”的原则，严把安全生产准入关、安全风险监控关，对发现问题要敢抓、敢管，对查出隐患要狠下心来，
放，落实整改到位，防止同类事故再次发生。把安全生产的责任落实到每个环节、每个岗位、每个从业人员，实现安全管理无盲区、无缝隙
角，切实做到安全责任、管理、投入、培训和应急救援“五个到位”。行业主管部门要对重点企业和重点部位进行再排查、复查，对排查出的
患逐一复查整改。

1．企业《安全生产管理制度》中安全教育培训制度对三级教育培训学时要求为24学时，与《水利水电工程施工安全管理导则》（
2015）条文规定8.3.1　要求不符。

2. 根据安全教育培训记录等材料证实，韦成果在2024年1月10日、2024年7月13日参加广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工包三级安全教育培训，与《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、《生产经营单位安全培训规定》第十一条、《水利水电工程施工安全则》（SL721—2015）8.3.1要求不符。

3．企业制定的应急预案仅经过内部审批，未按照《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条要求进行备案；

4．事故发生时间为11月23日15时30分许，政府部门收到信息报告时间为11月23日20时许，企业未按照《生产安全事故报告和调查处理第九条要求在规定时间内上报事故信息。

5．根据现场勘察相片，企业未能按照《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721-10.1.5规定在危险性较大的场所设置安全警示标志。

6．监理单位未能按照《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定及时督促施工单位整改好安全隐患。

7．第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一） 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制安全生产标准化建设；

8．第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员结果等情况。

9．第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

10．第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

11.《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，矿山、炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位，以及宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当在应急预案公布之日起2日内，按照分级属地原则，向县级以上人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布。

12.《生产经营单位安全培训规定》第十一条 煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能岗作业。

13．第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

14．第十四条 建设监理单位和监理人员应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对水利工程建设安全生产承担监理责设监理单位在实施监理过程中，发现存在生产安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；对情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，向水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构以及项目法人报告。

15． 第四十条 违反本规定，需要实施行政处罚的，由水行政主管部门或者流域管理机构按照《建设工程安全生产管理条例》的规定

16． 第五十七条 违反本条例的规定，工程监理单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任：（二）发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；

17．第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一） 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制安全生产标准化建设；

18．第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五） 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

19.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（七）及时、如实报安全事故。

20.《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

21．第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

22.《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上收入80%至100%的罚款；

23．第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和如实记录安全生产教育和培训情况；

24．第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

25．第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

26第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确使用劳动防护用品。

27．第五十八条　从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和理能力。

广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程项目EPC工程“11·23”事故

2025年2月12日

扫一扫在手机打开当前页

重点网站 设区市政府门户网站 县（市区）政府门户网站 市直各部门网站

政府网站找错 党政机关

网站地图 联系我们

主办：金秀瑶族自治县人民政府办公室　承办：金秀瑶族自治县政务服务和大数据发展局

桂公网安备 45132402000106 桂ICP备14004364号-1 网站标识码：4513240005

中国互联网违法和不良信息举报中心

互联网违法和不良

0772-643688

jxwxb2019@1