2019年凭祥市众鑫石业作坊“6•24”触电事故调查报告

2019-12-27 18:05 来源：凭祥市应急管理局

2019年凭祥市众鑫石业作坊“6·24”触电事故调查报告

2019年6月24日7时左右，在友谊镇英阳村那垦屯凭祥市众鑫石业作坊内，发生一起触电事故，造成1名死亡。接到报告后，凭祥市政府立即组织应急、公安、友谊镇政府等相关单位到事故现场开展事故应急处善后处理相关工作。

2019年6月26日，凭祥市政府成立了由常务副市长任组长，市政府办、市纪监委、应急、公安、总工会社、友谊镇政府等单位组成的事故调查组（凭政办发〔2019〕28号），依法对事故全面开展调查。为查明事故原因，调查组先后组织相关机构人员现场勘查或技术咨询，经凭祥市市场监督管理局咨询自治区特种检验研究院、广西广信电力建设有限公司（崇左）模拟检测事故设备、凭祥市气象局防雷中心技术员到事场勘查、凭祥供电局技术员查验事故设备等，经过现场勘查、调取资料、询问证人、技术鉴定等多方取证故调查组已查明事故发生的原因、人员伤亡情况、直接经济损失等情况；已对事故的性质和责任进行认定提出了对事故责任者的处理建议及事故的防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况

（一）事故发生单位简介。

事故发生单位名称：凭祥市众鑫石业，统一社会信用代码：92451481MA5LFCN146，经营者为雷心院（汉族，1971年7月17日出生，湖北省武穴市大法寺镇李升村下垸人），类型为个体工商户，经营场所：广西市友谊镇英阳村那皇屯，组成形式：个人经营，注册日期：2011年4月26日，经营范围：建筑石材加工和销2011年以来，该作坊生产腻子粉等产品，2019年3月起，该作坊生产人造石产品，产品主要有仿石栏杆、扶洗衣盆等。案发时，该厂仅有雷心院和本次事故死者谢瑞伟（男，壮族，1986年1月20日出生，广西横县陶圩社区居委会荔枝村3队194号人）两人，雷心院也参与生产作业。

（二）作坊生产环境基本情况。

作坊厂房为钢结构厂房，厂房内电气线路是雷心院自行敷设（经查，雷心院未取得电工资格证书），场勘查，电气线路敷设极其不规范：1、线路使用闸刀作为切断线路的元件，无任何过载保护开关和漏电保器；2、单层绝缘芯线随意搭设到厂房钢结构上；3、在潮湿的场所使用的高压清洗机（属Ⅰ类电动工具）取接地措施。

二、事故发生经过和事故救援情况

2019年6月24日早上7时左右，雷心院来到作坊，发现谢瑞伟上身赤裸仰面躺在水槽旁地面，背压清洗枪，旁边摆放着一台电动高压清洁机。雷心院上前触摸谢瑞伟身体，发现其已僵硬，就立即前往凭祥市公防派出所报警。

6月24日上午10时，市应急管理局接到报告后组织公安、友谊镇政府等单位赶到事故现场开展事故处置作。6月26日，凭祥市政府成立事故调查组，依法对事故开展调查工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成谢瑞伟1人死亡。

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的标准和规定统计，直接经济约45万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

事故的直接原因是高压清洗机绝缘层破损，且设备金属外壳未可靠接地，在运行过程中发生漏电，由备自带漏电保护器失效，未能形成有效的漏电保护回路，致使谢瑞伟触电身亡。

发生漏电的洗利德牌高压清洗机，生产厂家台州市路桥飞露机械厂，型号1218，额定电压220V，电机2.2KW，装设额定漏电动作电流为30毫安、动作时间≤0.1秒的漏电保护器，电源线为三芯多股铜芯橡皮护线。

对高压清洗机进行检测情况为：设备火线对地电压162.6V，零线对地电压74.8V，喷水枪金属部分与设
壳导通，外壳对地电压为77.8V。检测结论是：设备绝缘层破损，存在漏电现象，设备自带漏电保护器失效

事故现场勘查发现：高压清洗机电源线插头插在活动排插上，排插线为两芯多股铜芯橡皮护套线，连
闸刀式开关的进线座，高压清洗机无任何接地措施。

（二）间接原因

一是凭祥市众鑫石业作坊不具备安全生产条件，擅自从事生产经营活动。众鑫石业作坊电气线路为毫
工知识的雷心院自行敷设，敷设不规范，采用明敷方式，未使用穿管布线，电力装置未采取接地措施，未
漏电保护装置，不具备安全生产条件。

二是凭祥市众鑫石业经营者未履行安全生产工作职责。没有组织制定安全生产规章制度和操作规程，
实施安全生产教育和培训，没有检查本单位安全生产工作并及时消除事故隐患。

三是工人谢瑞伟安全意识淡薄，在潮湿环境下使用电器时未穿鞋和上衣。

根据以上事故原因分析，事故调查组认定本事故为**一般生产安全责任事故。**

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

凭祥市众鑫石业经营者雷心院，在作坊不具备安全生产条件情况下，擅自从事生产经营活动；未履行
生产工作职责，没有组织制定安全生产规章制度和操作规程，没有实施安全生产教育和培训，没有检查本
安全生产工作并及时消除事故隐患，对事故发生负有主要责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国
生产法》对其实施行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，防范类似事故再次发生，事故调查组提出以下事故防范和整改措施

监管部门对凭祥市众鑫石业作坊立即实施停产停业整顿，经复查仍不具备安全生产条件的，按照行政
程序予以关闭，有关部门依法吊销有关证照。

凭祥市“6·24”事故调查组

2019年12月27日

附：2019年凭祥市众鑫石材作坊“6•24”触电事故调查组成员名单（签名）

附：

2019年凭祥市众鑫石材作坊“6•24”触电事故调查组成员名单（签名）

姓名	单位	职务	签名
夏高峰	市人民政府	常务副市长	
廖国海	市政府办公室	副主任	
黄安豪	市应急管理局	局长	
王偲杰	市纪委监委	监察室主任	
廖 敏	市公安局	副局长	
郭辉德	市应急管理局	副局长	
邓荣强	友谊镇人民政府	副镇长	
李从伟	市人力资源和社会保障局	副局长	
石建章	市水利局	副局长	
马海涛	市叫隘派出所	副教导员	
甘英露	市总工会	保障部副部长	
艾建荣	市应急管理局	副科级干部	
黄伟杰	市安全生产监察大队	大队长	
陈永严	市应急管理局	科员	

政府网站找错

凭祥市人民政府微博　边关凭祥