苍梧县石桥镇湾岛网改施工“11.15”一般高处坠落事故调查报告

2020年11月15日9时40分左右，在我县石桥镇湾岛组发生一起高处坠落事故，事故导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经苍梧县人民政府批准，成立苍梧县石桥镇湾岛网改施工“11.15”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县委常委、常务副县长孙本旭同志任组长，县应急局、司法局、公安局等有关部门组成事故调查组，全面负责事故调查工作，按照科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效和“四不放过”的原则，对事故展开调查处理。

一、事故基本情况

（一）工程基本情况

广西电网公司（水利电业区域）2019年基建项目（苍梧县20KV及以下电网基建项目（第三批）施工（一）标段）项目由广西电网有限责任公司梧州供电局投资建设。项目分50个台区改造工程，事故发生石桥镇湾岛村寨浩组。

2020年3月25日广西电网有限责任公司梧州供电局与广东金辉华集团有限公司签订《广西电网公司（水利电业区域）2019年基建项目（苍梧县20KV及以下电网基建项目（第三批）施工（一）标段）施工子合同（广东金辉华集团有限公司）》，广东金辉华集团有限公司

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

承包项目施工图纸范围内的建筑、安装、调试工程以及完成招标文件规定的工程项目所需的各项工作。

2020年8月19日广东金辉华集团有限公司与广州昊美电力科技有限公司签订《劳务分包合同》，合同总价为1802774.21元。双方约定分包范围为人工劳务，提供分包劳务内容为电气设备安装及材料运输等工作，工程量清单为石桥镇29个台区变压器安装、线路敷设、电杆安装，并签订有专门《安全生产协议》。

陈X、谷XX、吴XX、刘XX为广州昊美电力科技有限公司聘用劳务工人，并分别签订有《临时用工协议》。

（二）事故相关单位情况

广东金辉华集团有限责任公司，统一社会信用代码：91440783714753 75XR，成立日期：1999年04月05日，营业期限：长期，注册注所：开平市长沙街道科技路7号金辉华综合大厦四楼，注册类型：有限责任公司，法定代表人：唐国忠，经营范围：建筑、市政公用、机电安装、水利水电、电力、石油化工等工程总承包；电基与基础、建筑装修装饰、古建筑、消防设施、钢结构、体育场地设施、建筑高能化等。该单位取得《建设业企业资质证书》，有效期：2021年01月13日。由广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》。

广州昊美电力科技有限公司（劳务分包单位），成立于2016年04月20日，注册地址为广州市黄浦区南翔二路1号A栋305-307房，法定代表人吴绳松。

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

（三）现场勘验情况

事故地点位于苍梧县石桥镇湾岛村寨浩组稻田区域，该施工区域为农田内拆除旧电线杆现场，倒杆为东北向西南方向（北纬 23° 50′ 30″，东经 111 ° 32′ 50″），倒杆长为 8 米，杆上有三副横担，事故现场有医护救治遗留物品，四周拉设有警察严禁进入警示带，倒杆断裂面为地面杆处断裂，杆断裂面显示有 9 根严重生锈腐化的钢筋已全部断离。

二、事故经过及抢险救援情况

（一）事故经过

2020 年 11 月 13 日，陈X和谷XX、吴XX、刘XX到石桥镇湾岛村进行电网施工作业，傍晚，谷XX说“这两天附近村民向他提 出，请他们利用空闲时间帮忙将农田里影响耕种的旧电线杆和电线拆 除”，为了帮村民做些力所能及的事，有利于同当地村民搞好关系，经 他们四人商量后，决定利用休息时间将该电线杆拆除。

2020 年 11 月 15 日广州昊美电力科技有限公司项目部没有安排施工作业，上午约 8 点 50 分，陈X带领谷XX、吴XX、刘XX 4 人便利用空闲时间一起到苍梧县石桥镇湾岛寨浩组拆除架设于农户稻 田中停用的旧线杆和附属设备，施工人员谷XX爬上电线杆项端进行 作业，吴XX、刘XX负责地勤，谷XX在拆除杆上铁件时电杆发生 意外断杆倾倒，谷XX随倒杆坠落被电杆砸伤导致事故发生。

（二）抢险救援情况

事故发生后陈X等人看到谷XX受伤，当时谷XX已经没有了意

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

识，现场施工工人吴XX立即拨打 120 急救电话，09 时 17 分 120 救护人员到达现场开展抢救，09 时 40 分经医护人员抢救无效死亡。

2020 年 11 月 15 日 14 时 30 分，县总值班室接到县公安局事故信息报告，接报后县领导高度重视，立即组织有关人员及单位赶赴事故现场进行应急处置与救援。

2020 年 11 月 15 日 16 时 36 分，县应急局值班室接到县总值班室事故报告，立即派出应急救援人员及执法人员赶赴事故现场进行应急救援与事故现场勘查。

死者谷XX，湖南张家界人，身份证号码 430811XXXXXXXXXX.

（三）其他相关情况

经查，现场旧电线杆系输入石桥镇湾岛寨浩组当地村民照明电杆，属多年废用旧水泥电杆，属无主电杆。

2020 年 11 月 18 日，广州昊美电力科技有限公司同死者家属经协商签订了《赔偿协议书》，广州昊美电力科技有限公司本着人道主义、和谐社会原则一次性赔偿死者家属人民币 128 万元；并于当日由家属将死者遗体进行了火化，死者家属情绪稳定。

三、事故的原因和性质

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验调查，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问。结合现场有关材料证明，查明了事故原因及性质。

（一） 事故直接原因

该文档是极速PDF编辑器生成，
如果想去掉该提示,请访问并下载：
https://www.jisupdfeditor.com/

陈X、谷XX等四人在未接到施工计划安排的情况下，在工作时间外私自帮农户拆除废弃电线杆和电线附属设备，对废旧电杆没有进行有效安全检测，冒险作业是事故发生的直接原因。

（二） 事故间接原因

事发电杆存在安全隐患属于隐性缺陷，不易目测发现，作业人员在杆上作业过程中，产生晃动加剧严重锈蚀钢筋的断裂，从而导致电杆意外断裂倾倒，是事故发生的间接原因。

（三） 事故的性质

鉴于上述原因分析，根据安全生产有关法律、法规的规定，调查组认定，这是一起施工人员在作业时间外私自为农户拆除无主废弃电线杆及附属设备过程中发生断杆而造成的意外事故。

四、事故责任分析及处理意见

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位应当承担的相应责任，并提出如下处理建议：

1、谷XX在未接到施工计划安排的情况下，在工作时间外私自帮农户拆除废弃电线杆和电线附属设备，对废旧电杆没有进行有效安全检测、冒险作业导致事故发生负主要责任，鉴于谷XX在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2、陈X、吴XX、刘XX施工时间外私自外出作业，对作业环 境及设备存在的安全隐患没有加以辨识，导致事故发生负有责任，鉴

于其出发点是帮助当地村民拆除稻田中废旧电杆，建议由广州昊美电力科技有限公司进行安全警示诫勉教育并进行相应经济处罚。

3、广州昊美电力科技有限公司作为劳务承包方，对施工队人员在没有作业计划的情况下管理不到位，鉴于此次事故调查组认定不属于生产安全责任事故，该公司及时对死亡人员家属进行了人道赔偿，没有造成严重的社会影响，故不追究该公司责任，建议公司向事故调查组作出深刻检讨。

五、事故防范措施

针对此次事故暴露出广东金辉华集团有限责任公司和广州昊美电力科技有限公司在安全管理中存在的不足，事故调查组提出以下事故防范和整改措施:

1.广州昊美电力科技有限公司要加强对施工队人员的安全教育和安全管理，严格落实“作业票”作业制度，严格执行施工作业计划管理，禁止冒险作业。

2.广东金辉华集团有限责任公司应当落实项目总承包单位安全生产主体责任，加大对劳务施工单位安全管控，督促劳务施工单位及时发现和纠正施工队的违章施工行为，消除人为因素形成的事故安全隐患。

附件:

苍梧县石桥镇湾岛网改施工“11.15”

一般高处坠落事故调查组

2021 年 1 月 21 日

附件：



事故倒杆现场



事故法医鉴定现场