抚顺市望花区双赢废铁剪切部 12•27物体打击一般事故调查报告

浏览：31687次'时间：2022年7月6日

抚顺市望花区双赢废铁剪切部
12·27 物体打击一般事故调查报告

2021 年 12 月 27 日 12 时 15 分左右，抚顺市望花区双赢废铁剪切部发生一起因物体打击头部造成的死亡事故 1 人死亡。

事故发生后，抚顺市望花区人民政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》组成了由望花区应急管理局区总工会、市公安局望花分局组成的“12·27”物体打击一般事故调查组（以下简称“调查组”）。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察和对相关询问，收集有关物证、书证，现已查清事故发生的经过、原因，认定事故的性质和责任，提出了对有关责任人的议和事故防范措施。具体情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位情况

1. 抚顺市望花区双赢废铁剪切部（以下简称“双赢废铁剪切部”）。类型：个体工商户。地址：辽宁省抚顺区锦州路西段 28 号。经营者：田成娟。经营范围：废铁剪切、回收、塑料、纸壳、棉麻、废旧黑色金属、废旧有橡胶废品回收（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。实际经营者为杨辉。

双赢废铁剪切部原生产经营场地因动迁原因发生变更，目前已迁至其租赁场地，即辽宁北方建设（集团）有网架工程处驻地（抚顺市望花区黑山路 2 号；该场地外部安全距离符合规范要求）。

2. 辽宁北方建设（集团）有限公司网架工程处（以下简称“网架工程处”）。类型：有限责任公司分公司。抚顺市望花区黑山路 2 号。负责人：李清山。经营范围：网架工程，钢结构工程，彩板制作安装（依法须经批准经相关部门批准后方可开展经营活动）。



图 1.1 双赢废铁剪切部生产经营场所区位

（抚顺市望花区黑山路 2 号）

（二）双方签订安全生产协议情况

网架工程处与双赢废铁剪切部签订了租赁合同，合同约定双赢废铁剪切部租用网架工程处厂区东南角处 3000 其生产经营活动，但双方未签订专门安全管理协议。

（三）事故相关情况

现场查看可见，双赢废铁剪切部生产设备为二手设备，设备整体状况不良，链板输送带侧围板损坏，链板间与传送带侧围板间，间隙过大且不均匀，见图 4.1。在实际生产过程中明显可以预见，小型棒、杆料或板料等材夹、卡，在夹、卡发生后，由于链板运动带动后续投料的驱动，以及摆料作业，将或使夹、卡物料脱松，在夹、脱松过程中，由于前期势能积累，存在物料抛出形成物体打击的结果。



图 2.1 链板输送带外观

在本次事故调查中抚顺市望花区公安分局出具了排除他杀，暂定为意外死亡的结论。抚顺公正司法鉴定所出报告，系因头部遭受暴力作用致颅骨严重损伤，终致呼吸循环系统功能衰竭而死亡的结论。

基于以上分析和抚顺市望花区公安分局、抚顺公正司法鉴定所出具的结论，可以推定事故发生的加害物为双剪切部加工处理的废铁原料；作用方式为物料夹、卡后蓄能然后释放。

二、事故经过及救援情况

2021 年 12 月 27 日上午点 10 点左右，双赢废铁剪切部员工于新泉、王建杰在更换剪切链板机输送带的电机调试送料，铲车司机卢希光驾驶铲车负责往输送带上卸料，当时于新泉站在输送带的左边底部负责摆料，王建杰在输送带的中部控制箱操作输送带。在 11 点 10 分左右，双赢废铁剪切部负责人杨辉从办公室走到成品料堆时发泉面朝地面趴在输送带的左边，随即杨辉关闭输送带的电源，把于新泉抱起来捂住于新泉受伤流血头部并呼喊王卢希光，王建杰赶到后接替杨辉按住于新泉受伤流血头部，杨辉拨打 120 急救电话。随后大家把于新泉抱到公司上送往医院，在新钢铁铁道口处换乘 120 急救车送往中国医大盛京医院集团抚顺医院救治，12 点 10 分经医院抢于新泉死亡。



图 3.1 涉事设备及于新泉（死者）工位



图 3.2 于新泉（死者）俯卧位倒地位置

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

姓名	年龄	性别	文化程度	职务	伤害程度
于新泉	50	男	初中	操作工	死亡

本次事故损失工作日 6000 天，直接经济损失 100 万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

双赢废铁剪切部员工于新泉个人安全意识薄弱，在上料区域摆料过程中，未按照企业安全操作规程要求佩戴致使因弹力作用抛起金属物体直接击中头部，导致颅骨骨折及颅内损伤，是事故发生的直接因素。

（二）间接原因

1. 双赢废铁剪切部安全管理工作基础薄弱，安全生产意识不强；安全管理规章制度不健全。日常安全检查、查工作不彻底，未及时修订、完善安全管理规章制度、操作规程和应急预案，安全培训教育工作执行不规范等。

2. 双赢废铁剪切部设备管理不到位。二手设备进场后未进行彻底修复，金属链板输送机带病运行，致使输送过程中频发物料外抛现象。

3. 双赢废铁剪切部作业安全管理不到位。检维修作业属特殊作业范畴，依规应加强现场监护。本次事故在设期间，未配备专职管理人员对作业现场进行安全巡查，未能及时发现并制止作业人员违规作业也是原因之一。

4. 网架工程处未与双赢废铁剪切部签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产管

（三）事故性质

调查组经过认真调查分析，认定此起事故是一般生产安全责任事故。

五、对事故责任者及事故单位的处理建议

（一）事故单位有关责任者处理建议

1. 于新泉，双赢废铁剪切部操作工，安全意识淡薄，在上料区域摆料过程中，未按照企业安全操作规程佩戴违规作业，导致此起事故的发生，是此起事故的直接责任者。因其在事故中死亡，建议对其免于责任追究。

2. 杨辉，双赢废铁剪切部实际经营者，未认真履行本单位安全生产管理职责，未及时组织修订安全管理规章操作规程，未组织本单位员工进行安全生产教育培训，对此起事故负有主要管理责任，依据《安全生产法》第九第一项规定，建议给予杨辉上一年年收入营业总额百分之四十，共计 10.13168 万元（壹拾万壹仟叁佰壹拾陆元捌民币罚款的行政处罚。

3. 李清山，网架工程处负责人，未认真履行企业安全管理职责，未与双赢废铁剪切部签订专门的安全生产管未在租赁合同中明确各自的安全生产管理职责。对此起事故负有责任，依据《安全生产法》第一百零三条第二款建议给予李清山 0.6 万元（陆仟元整）人民币罚款的行政处罚。

（二）事故单位处理建议

1. 网架工程处未与双赢废铁剪切部签订专门的安全生产管理协议，未在租赁合同中明确各自的安全生产管理未对承租单位的安全生产统一协调、管理，对此起事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零三条第二款建议给予辽宁北方建设（集团）有限公司网架工程处 3 万元（叁万元整）人民币罚款的行政处罚。

六、事故防范及整改措施

1. 双赢废铁剪切部应在租赁网架工程处厂区配备专职安全管理人员对作业现场进行安全巡查，及时制止违章为，对排查出的安全隐患要及时整改，落实到位；同时企业要认真组织开展安全风险因素辨识工作，切实做好隐治理工作。

2. 双赢废铁剪切部应在租赁网架工程处厂区建立企业全员安全生产责任制，严格落实企业安全生产主体责任时组织修订有效可行的管理制度及操作规程，要定期对员工进行安全教育培训，增强安全意识，强化安全管理。

3. 双赢废铁剪切部应对其购买的二手设备进行全面检维修，保障其处于可运行状态且安全附件完备、有效

4. 双赢废铁剪切部要以此次事故为戒，全面开展现场安全生产隐患排查治理，包括常规机电安全措施、气特种车辆管理，以及个体防护装备配置与监管使用等。

5. 网架工程处要深刻汲取此次事故的教训，网架工程处与双赢废铁剪切部应签订专门的安全生产管理协议，自的安全生产管理职责。

事故调查组

2022 年 3 月 21 日