定远安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”一般高处坠落瞒报事故调查报告

2024年10月10日，县安委办接滁州市安委办《关于调查核实安徽泉盛化工有限公司涉嫌瞒报亡人事故的函》（滁安办函〔2024〕40号），经查实，2021年12月12日15时许，安徽泉盛化工有限公司年产32万吨氨醇装置原料及动力结构项目工程施工过程从事吊装作业时，发生一起高处坠落事故，致1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，11月12日，定远县政府成立了由县应急管理局主要负责人任组长、分管负责人任副组长，县公安局、住建局、人社局、市场监管局、总工会和经开区管委会等相关人员组成的安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”一般高处坠落事故调查组（以下简称调查组，下设综合组、技术组、应急处置评估组）（签名名单附后），并邀请县纪委监委以及宿州市埇桥区应急局派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，在有关部门、单位的积极配合下，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了处理建议和事故防范及整改措施，形成了《定远安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”一般高处坠落瞒报事

故调查报告》及《应急处置评估报告》、《技术报告》、《管理报告》。

经调查认定，宿远安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”一般高处坠落瞒报事故是一起因吊装和登高等特种作业安全措施不落实导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及项目基本情况

1.建设项目概况：安徽泉盛化工有限公司（以下简称泉盛公司）年产32万吨氨醇装置原料和动力结构调整项目气化、空分、煤场等土建工程（以下简称氨醇项目），于2019年由安徽晋煤中能化工股份有限公司（泉盛公司上级单位）通过公开招标，由宿州市中安建筑工程有限公司中标（以下检查中安公司）。2019年4月16日，泉盛公司与中安公司签订了《建设工程施工合同》，因疫情原因，该项目推迟到2021年初施工。项目总造价3600万元，范围是按照泉盛公司提供的图纸所包含的土建工程、气化及渣水处理工程、空分装置、栈桥及煤场工程及相应界区道路等。2021年4月5日中安公司成立氨醇项目部，任命杨文喜为项目经理、施工员刘杨、安全员黄山、技术负责人刘少林，以上成员均持有效资格证。同年4月份进场施工，2022年4月份竣工。2019年11月20日泉盛公司与安徽恒信建筑工程管理有限公司签订《建设工程委托监理合同》。2021年2月27日办理的《建筑工程施工许可证》编号341125191111100O1-SXOO1未含煤棚,4月5日监理单位签发开工令。

2021 年 3 月 25 日中安公司与安徽巨邦人力资源有限公司（以下简称巨邦公司）签订了《工程劳务分包协议》，合同价款 200 万元。经调查，项目开工后，所需工人由巨邦公司从社会临时招聘交给中安公司项目部管理，巨邦公司不参与现场管理，工资结算按照中安公司项目部确认的出勤天数支付给巨邦公司，再由巨邦公司支付给工人。

2.安徽泉盛化工有限公司，成立于 2008 年，统一社会信用代码 91341125675874179 3，注册地为定远县炉桥盐化工业园，注册资金玖仟万元，法定代表人李峰，主要产品为尿素、液氨、甲醇、双氧水等，《危险化学品安全生产许可证》编号（皖 M）WH 安许证字〔2024〕Y002 号，有效期至 2027 年 1 月 4 日。安徽晋煤中能化工股份有限公司占股 75%，安徽金泉河投资有限公司占股 25%。

3.宿州市中安建筑工程有限公司，成立于 2010 年 4 月 27 日，统一社会信用代码 91341302554557687 3（1-4），注册地安徽省宿州市埇桥区云集文化商业街 7 号楼 0816 室，注册资金壹亿壹仟万元，法定代表人黄岩，主要从事建筑施工，黄岩占股 99%，刘少林占股 1%，在职员工 80 人，具有建筑工程施工总承包壹级，钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包壹级等资质，《安全生产许可证》编号（皖）JZ 安许证字〔2014〕016794，有效期至 2026 年 10 月 8 日。

4.安徽巨邦人力资源有限公司,成立于2019年10月21日，统一社会信用代码91341302MA2U7B M9X6（1-1）,注册地安徽省宿州市埇桥区西关街道银河绿苑北区14栋1701，注册资金伍佰万元，法定代表人杨怀林，主要从事人力资源服务，黄旭占股95%，杨磊（杨怀林的儿子）占股5%，日常管理由杨磊负责，另有2名员工，持有《劳务派遣经营许可证》，编号340603201900039，不具有劳务分包资质。

5.安徽恒信建筑工程管理有限公司，成立于1998年11月10日，统一社会信用代码91340100711028309B（8-8）,注册地安徽省合肥市经济技术开发区松谷路396号凤凰城酒店2号楼四层、五层，注册资金陆佰万元，法定代表人宋执新，主要从事工程监理、工程资源和管理，具有房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等资质。

（二）相关事故单位安全管理情况

1.安徽泉盛化工有限公司设立有安委会，董事长李锋任主任，统筹公司安全生产工作，设安全环保总监，分管安全环保工作，安全生产管理机构为安全监管部，各车间均配备专职安全员，公司专职安全员共14名。公司建立了安全生产责任制，层层签订有安全生产责任书；建立有安全管理制度和操作规程，以及安全教育培训和隐患排查治理台账。

为确保项目建设安全高效按期投产，泉盛公司成立了氨醇项目建设工作领导小组，主要职责是推进项目建设，履行项目建

设工作的督办考核等工作。组长为袁国平，土建期间负责管理人员是马加彬。

2.宿州市中安建筑工程有限公司设有总经理，分管安全和项目的均由总经理黄岩负责，配备有专职安全员。施工前分别与泉盛公司、巨邦公司签订有安全生产管理协议。氨醇项目部编制《安全生产责任制度》（共计18页）、《安全生产管理制度》（共计23页）、《吊装方案》。提供了部分员工安全教育培训记录以及施工期间安全巡查记录。

（三）属地政府和监管部门履职情况

1.县经开区（盐化工业园）管委会，负责园区企业安全生产工作。有明确的安全生产工作职责分工，定期召开园区安委会会议，持续推进安全生产专项整治三年行动。2021年上半年组织园区危化品企业自主开展自聘专家“排险除患”，排查问题隐患1383项，完成整改1383项，整改率为100%。2021年第一轮政府购买专家服务对33家化工和危险化学品企业开展大起底大排查大整治专项行动，排查问题隐患2413项，整改2376项，整改率为98.5%。盐化园管委会聘请专家检查企业37家，检查隐患问题340项，督促企业完成整改335项，未整改5项，整改率98.5%。5月份开始，盐化工业园规划建设局对旭鑫、蓝科、东宇、泉盛二期、庆云医药、万合佳尔、泓文化工等在建企业进行安全生产隐患排查25次并发出整改

通知书。

2.县住建局，负责城乡住房、建设领域安全生产工作。建立有安全生产网格化管理责任体系，定期召开安全生产工作会议，开展了重大节假日、重点时段安全生产专项整治和日常安全检查。2021 年 4 月 15 日印发并组织实施了《关于立即开展建筑施工安全生产隐患排查整治的紧急通知》；5 月份组织开展了全县建筑起重机械专项安全生产大检查，发现隐患 150 个，责令暂停使用起重设备 4 台，拆除塔吊 1 台。根据上级部署，2021 年度，县住建局陆续组织开展了深基坑及地下暗挖工程、建设领域消防安全、建筑工程预防高处坠落等专项检查。

3.县应急管理局，负责危化品生产企业安全监管工作。2021 年度通过推进化工和危险化学品“三个三”治理，即加力推进危化品安全专项整治三年行动，“对标对表”开展盐化园、化工企业和非法违法“小化工”三项整治，和深入实施危化品重点县“三个一”建设（组建 1 个全县危化品安全专家库、建设 1 个化工实训基地、规上企业建立 1 个线上线下安全培训空间），不断防范化解安全风险。全年在危化品领域共开展 4 次各类专项检查，查出隐患 2023 项。其中两轮政府购买服务，检查企业 71 家次，查出隐患 1297 项。两轮重大危险源省级市际交叉督导检查，共检查重大危险源企业 33 家次，查出隐患数 489 条。各级苯乙烯专项检查检查企业 5 家，查出隐患 17 项。重点县专家组检查企业 6 家，反馈问题隐患 220 项。

（四）事发经过

2021 年 4 月份，泉盛氨醇项目开工建设，中安公司通过巨邦公司陆续从社会招聘工人到项目工地干活。吊车车主李道勇找到巨邦公司原法定代表人杨磊想找活干，10 月 18 日双方签订了吊车租赁协议，杨磊让其到泉盛氨醇项目工地找中安公司项目负责人杨文喜，听从其安排，对接后李道勇雇佣吊车驾驶员李东驾驶吊车（三一牌 70 吨吊车，牌照苏 CML731）进驻该项目工地，根据中安公司项目部安排参与项目吊装作业。12 月 12 日下午，班组长王矿山带领 5 名工人继续进行煤棚钢结构安装。因煤棚的第三层开个门，需要用吊机吊个工字槽钢作为门边立柱，15 时许，工人齐保亮在地面将吊车自带的吊装带一头系在槽钢中间（长 2.08 米），另一头系在吊车挂钩上后，李东操作吊车将槽钢吊往第三层田东领站立的位置（距离地面 8.89 米），快接近田东领时，他伸手去接，因槽钢晃动没接住，同时槽钢碰撞到田东领腿部，导致其直接坠落地面受伤，后经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于泉盛公司氨醇项目煤棚工地西北侧，在距离工地西侧 13.8 米处一台吊车，牌照为苏 CML731，呈作业状态。在吊车重臂下有一根长 2.08 米的工字钢，工字钢中间栓有一根吊带与起重臂相连。在工地工棚外墙有人工楼梯以及四个平台，其中第三层楼梯平台长 2.68 米，宽 1.99 米，平台距离地面垂直高度 8.89 米。在西侧距离煤棚墙 4.27 米处地面有一顶

白色安全帽，靠煤棚墙地面有一根安全带。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1名工人经抢救无效死亡，无其他人员受伤。死亡工人：田某某，男，身份证号：略,户籍住址：安徽省临泉县城关镇田桥行政村田桥160号。

2.事故造成的直接经济损失

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失约120万元（不含事故罚款）。

（七）天气情况

通过查询，2021年12月12日，定远县炉桥镇为多云转晴，温度0℃～10℃，东北风3-4级，湿度88%。

二、事故应急处置情况

（一）现场救援情况

事故发生后，现场工人王小伟、李啊龙立即上前查看并拨打班组长王矿生电话让其赶到现场，吊车驾驶员李东将槽钢吊回地面后上前查看，同时打电话给班组长王矿生。几分钟后，王矿生赶到现场一边拨打120，一边与另外两名工人用三轮车将田某某往医院送，在途中遇到120，经抢救无效死亡，事发后李东自己拨打了报警电话。约16时，吊车车主李道勇接到李东电话后从淮南赶到事发现场处理事故善后事项。当日18时

20分李东被炉东派出所带走接受问询。

（二）事故善后赔偿情况

2021年12月15日，李道勇、李东与死者田某某亲属达成协议，一次性赔偿120万元，同时死者亲属出具了刑事谅解书。

三、事故瞒报及核查经过

（一）事故瞒报经过

事故发生后，王矿生在组织抢救的同时，通过电话向项目经理杨文喜汇报了事故情况，说已经拨打了120，正在送往医院抢救。16时，杨文喜赶到事故现场，在了解到事故是吊车驾驶员李东造成的，他已去派出所所接受调查后，就未过问此事，也未向泉盛公司、中安公司、巨邦公司通报事故情况，也未向盐化管委会、县住建局、应急管理局报告。约一周后，事故善后处理基本结束，杨文喜向中安公司负责人黄岩报告了事故情况，中安公司也未向相关部门报告。

（二）事故核查经过

2024年9月25日，滁州市应急局接到省应急厅安全生产举报平台转办的“安徽泉盛化工年产32万吨氨醇装置原料及动力结构项目工程施工中从事吊装作业，在2021年12月12日发生一起亡人事故，未按法定程序报告相关单位，涉嫌瞒报”，经市应急局初步核查，群众举报内容基本属实。2024年10月10日，市安委办下达了《关于调查核实安徽泉盛化工有限公司涉

嫌瞒报亡人事故的函》（滁安办函〔2024〕40号）。

四、事故原因分析和性质

（一）直接原因

1.由于捆扎槽钢不规范以及吊车操作不当等原因，导致晃动的槽钢碰撞到死者腿部造成其坠落。

2.死者田某某安全意识淡薄，未按规定悬挂安全绳。

（二）间接原因

1.宿州市中安建筑工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位。吊装、登高等特种作业安全措施不落实，违法分包，未按规定开展技术交底，现场安全管理严重缺失，未能及时发现事故隐患和制止工人违规作业行为。

2.安徽泉盛化工有限公司，未严格执行承包商管理制度，没有对施工方项目部及监理单位管理人员进行考勤，现场管理缺失，对外包作业人员未按规定悬挂安全绳、吊装作业安全措施不落实等违规行为未能及时发现并制止。

（三）事故性质

经查，这是一起因工人安全意识淡薄，特种作业安全措施不落实，致一人死亡且瞒报的一般生产安全责任事故。

五、有关责任单位存在的问题

（一）宿州市中安建筑工程有限公司

安全生产主体责任落实不到位。一是存在转包和违法分包[①]

[①] 依据《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）第八条第（四）项规，合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁

行为，巨邦公司不具有劳务分包资质，仅持有《劳务派遣经营许可证》，双方签订的劳务分包合同实际属于劳务派遣。二是安全教育培训不到位，吊装作业前未进行安全技术交底，吊车驾驶员根本就不知道编制有《吊装作业方案》。三是登高、吊装等特种作业安全措施不落实。四是施工现场安全管理缺失，特种作业时未安排专门人员进行指挥和管理。五是未按照规定建立危大工程管理档案[②]。

（二）安徽泉盛化工有限公司

安全管理不到位。一是未严格执行承包商管理制度，没有对施工方项目部及监理单位管理人员进行考勤。二是对外包作业人员未按规定悬挂安全绳、吊装作业安全措施不落实等违规行为未能及时发现并制止。三是对中安公司违法分包的行为未能及时发现。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）建议不再追究责任人员

1.田某某，安全意识淡薄，登高作业不按规定悬挂安全绳，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.李某，男，身份证号：略，吊车驾驶员，吊装作业时违

的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁的认定转包。第十二条第（二）项，施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的认定违法分包。一是巨邦公司不具有劳务分包资质；二是吊装机械违规让巨邦公司租赁。

② 依据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十四条　施工、监理单位应当建立危大工程安全管理档案。

规操作，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已被司法部门追究刑事责任，不再追究其责任。

（二）对事故有关责任人的行政处罚建议

1.黄某，男，身份证号：略，中安公司法定代表人,安全生产第一责任人。未认真履行法定安全生产职责，违法进行劳务分包，对项目部安全管理不到位，同时对瞒报事故负有主要领导责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[③]、第二十一条[④]第（二）、（五）、（七）项的规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项[⑤]之规定，建议对其处上一年收入9.6万元的70%罚款，计6.72万元。

2.杨某某，男，身份证号：略，中安公司泉盛氨醇项目经理，负责事发项目全面工作。未认真履行安全管理职责，安全管理不到位，安全教育培训不到位，现场安全疏于管理，同时对事故瞒报负有重要责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条、第二十五[⑥]条第（五）、（六）项，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项之规定，

---

③ 第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

④ 第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（七）及时、如实报告生产安全事故。

⑤ 第三十六条　事故发生单位谎报或者瞒报事故的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款。

⑥ 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

建议对其处上一年收入8.4万元的60%罚款，计5.04万元。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

1.宿州市中安建筑工程有限公司，安全生产主体责任落实不到位。吊装、登高等特种作业安全措施不落实，违法进行劳务分包，未按规定开展技术交底，现场安全管理严重缺失，未能及时发现事故隐患和制止工人违规作业行为，对事故发生负有主要管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条⑦、第四十一条第二款⑧、第四十三条⑨、第四十四条⑩，以及《中华人民共和国建筑法》第二十九条第三款⑪的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项⑫的规定，建议对其处以50万元罚款的行政处罚。

事故发生后，中安公司未向负有安全生产管理职责的有关部门报告，后经群众举报至安徽省应急管理厅查证属实。其行为违反了《安全生产法》第八十三条⑬规定，依照《生产安全事

---

⑦ 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

⑧ 第四十一条　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

⑨ 第四十三条　生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

⑩ 第四十四条　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

⑪ 禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

⑫ 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

⑬ 第八十三条　生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有

故报告和调查处理条例》第三十六条第一款第一项[14]规定，建议对中安公司瞒报事故行为给予100万元整罚款的行政处罚。两项合并处罚款150万元整。

2.安徽泉盛化工有限公司，未严格执行承包商管理制度，现场管理缺失，对外包作业人员未按规定悬挂安全绳、吊装作业安全措施不落实等违规行为未能及时发现并制止。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第四十一条第二款、第四十三条、第四十九条第二款[15]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，建议对其处以50万元罚款的行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为有效预防和遏制事故的再次发生，建议应采取以下防范和整改措施:

（一）提高认识，强化安全责任的落实。

各乡镇、各有关部门要深入贯彻落实习近平总书记关于加强安全生产系列重要批示精神，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规要求，严格落实“管行业必须管安全、

关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[14] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急部14号令）第十三条　事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。

[15] 第四十九条　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，狠抓安全生产责任落实，严防各类事故发生。

（二）突出重点，深入开展隐患排查整治。

县经开区（盐化工业园）、住建和应急等部门要切实履行属地监管和行业监管职责，全面排查梳理园区、行业安全生产工作中的薄弱环节，深刻汲取事故教训，举一反三，深入开展隐患排查治理工作，防范化解重点领域重点时段安全风险。要加大监管执法力度，严厉打击各类非法违法行为。各乡镇各有关部门要紧盯重点场所和行业领域，突出建筑施工、危险化学品、道路交通、消防等重点行业，聚焦可能导致群死群伤的重大事故隐患，全面排查整治。

（三）抓住根本，压紧压实企业安全生产主体责任。

1.泉盛公司要认真吸取事故教训，举一反三，全面加强企业安全管理。一是要严格落实承包商管理制度，切实将外包项目的安全生产纳入公司统一管理。二是加强对外包人员的安全教育培训，强化对生产现场的监督管理。三是要强化对吊装、登高等高危作业安全管理，严格执行作业票制度，确保安全措施落实到位。

2.中安公司要严格落实企业安全生产主体责任。一要严格资质证书管理，不得将建设项目违法转包、分包给不具备安全生产条件或无相应资质的单位或者个人施工。二要进一步加强对工人的安全教育培训，教育从业人员自觉严格遵守公司各项

安全操作规程，杜绝“三违”现象发生。三要深入开展安全风险管控和隐患排查治理，尤其是对特种作业现场安全风险辨识和现场安全隐患的排查治理。四要强化对吊装、登高等高危作业安全管理，严格执行作业票制度，确保安全措施落实到位。

附件：《安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”一般高处坠落事故报告》审核签字表

安徽泉盛化工有限公司“2021·12·12”
一般高处坠落事故调查组