陵水光坡海盛废品回收站
“4·24”一般车辆伤害事故调查报告

陵水黎族自治县政府事故调查组

2025 年 11 月 3 日

目录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位概况.....2
（二）事故发生单位安全管理情况.....3
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....5
（六）其他情况.....5
二、事故应急处置及评估情况.....5
（一）事故信息接报及响应情况.....5
（二）事故现场应急处置情况.....6
（三）医疗救治和善后情况.....6
（四）事故应急处置评估.....6
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）事故相关检验检测和鉴定情况.....7
（三）其他可能因素排除.....8
（四）间接原因分析.....9
（五）事故性质.....9
四、有关责任单位存在的主要问题.....10

（一）事故单位.....10
（二）有关监管部门.....10
（三）属地政府.....10
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
（一）建议免于责任追究人员.....11
（二）对事故有关责任人员的处理建议.....11
（三）对事故有关责任单位的处理建议.....12
（四）陵水县商务局处理建议.....12
（五）属地政府处理意见.....13
六、事故主要教训.....13
（一）管理层面：管理意识淡薄，无风险辨识.....13
（二）人员层面：安全意识淡薄，无防范能力.....13
（三）环境层面：场地杂乱无章，无隐患治理.....14
七、事故整改和防范措施.....14
（一）陵水光坡海盛废品回收站.....14
（二）属地政府.....15
（三）有关监管部门.....15

2025年4月24日09时02分许，陵水县光坡镇陵水光坡海盛废品回收站内发生一起车辆伤害事故，该事故系回收站内叉车与人员发生碰撞所致，事故造成1名人员受伤，直接经济损失约60万元。

2025年9月2日，县应急管理局接到废品回收站叉车伤人事故双方协调无法达成一致请求帮助协调后，第一时间组织工作人员对事故进行核查。为及时、准确查清事故经过、原因和损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故相关责任人依法追究责任，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，陵水黎族自治县人民政府于2025年9月4日成立事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由县委常委、县政府副县长（负责政府常务工作）李泉注担任调查组组长，县安委办主任、县应急管理局局长胡朝担任调查组副组长，调查组成员单位有：县应急管理局、县商务局、县人力资源和社会保障局、县公安局、县综合行政执法局、县总工会、光坡镇政府。同时邀请县人民检察院参加调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场监控视频分析、技术分析、资料查阅、法规研判、询问谈话等多种方式进行综合分析，查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定事故性质和责任，提出对有关责任单位和责任人的处

理建议。调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露的突出问题，总结事故主要教训，针对事故原因提出整改和防范措施建议。

经调查认定：陵水光坡海盛废品回收站“4◆24”一般车辆伤害事故是一起因回收站内叉车倒车撞倒作业人员造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

2025年4月24日09时02分许，位于陵水县光坡镇米埇村香榆大道38号的陵水光坡海盛废品回收站（以下简称海盛废品回收站）内的废品作业场发生一起车辆伤害事故。根据现场监控视频确认：该事故系场内叉车在作业运行过程中与现场分拣作业人员发生碰撞所致，事故造成 1 名现场工作人员受伤，直接经济损失约 60 万元。

（一）事故发生单位概况

事故发生单位为陵水光坡海盛废品回收站。该公司营业类型为个体工商户。成立于2019年10月29日。注册地：海南省陵水黎族自治县光坡镇米埇村委会第一社。经营者：汪小贝。统一社会信用代码：92460000MA5TEBT625。经营范围：再生物资回收与批发（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该站点主要从事废旧纸壳回收、分拣、打包销售经营活动。

站点除法人及实际经营者各1名外，现场负责监督管理人员1名，叉车司机1名，负责分拣人员8名（临时务工人员，非固定员工），整体从业人员共计12名。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全资料管理

陵水光坡海盛废品回收站在安全管理方面开展了以下工作：编制了《叉车驾驶员安全操作规程》《叉车安全操作规程》《叉车使用安全管理制度》《叉车司机岗位责任制》《作业区管理制度》等。

2.发生事故叉车基本情况

经查阅资料及实地勘查，事故叉车的生产厂家：安徽合力股份有限公司；产品名称：平衡重式叉车；车牌：无；型号：CPD；额定起重量：3500kg；产品编号：05035DM3170；制造日期：2023年10月30日；设备代码：511010341202358719；许可证编号：S2510341-2024。现场勘察未发现叉车相关检验资料。（图1）



图1 事故叉车铭牌

3.叉车作业人员管理

海盛废品回收站场内叉车司机胡启立，持有北京中职建机职业技能鉴定中心颁发的住房和城乡建设领域专业技能岗位工程机械施工作业人员合格证，其作业类别明确为叉车作业，技能等级为高级。证书编号：JJ24121001523。

（三）事故发生经过

事故调查组依据现场视频还原事故发生经过如下：

2025 年 04 月 24 日 09 时，陵水光坡海盛废品回收站叉车司机胡启立驾驶一辆无号牌平衡重式叉车，在废品回收站内进行叉车作业。（图 2）



图 2 事故发生时间

09 时 02 分 44 秒，现场分拣作业人员陈菊銮走到胡启立所驾驶的叉车后方，胡启立驾驶叉车倒车转弯时，碰撞到后方站立的陈菊銮，陈菊銮倒地受伤。（图 3、图 4）



图 3 事故发生前



图 4 伤者被撞倒瞬间

（四）事故现场情况

经事故现场视频及现场勘察确认：该废品回收站作业区未进行叉车和作业人员作业区的明确划分，叉车和作业人员在同一区域进行作业。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡

事故造成1人受伤。受伤人员陈菊銮的右腿被截肢。

伤者情况：陈菊銮，女，40岁。陵水光坡海盛废品回收站分拣作业人员。2025年4月初进入陵水光坡海盛废品回收站工作，未缴纳社保。事发当天从事废纸箱等物品分拣工作。

2.事故直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，该起事故直接经济损失约60万元，主要用于医疗救治、事故赔偿、术后恢复、义肢费用等，设备无损坏。

（六）其他情况

1.天气情况

最高气温27℃，最低气温18℃，天气多云，北风 1-3级，空气质量指数 37 优。事发当天无恶劣天气。

2.舆论关注热点

事故应急处置及善后处理过程未引发社会舆情。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月24日，事故发生后，海盛废品回收站负责人积

极承担伤者的医疗救治费用，但双方就事故赔偿及义肢费用等事项未达成一致。

2025年9月3日，接到事故报告后，光坡镇政府、县应急管理局、县商务局等单位先后到现场调查了解情况。

2025年9月4日，陵水县人民政府决定成立陵水光坡“4·24”务工人员受伤事故调查组（以下简称“事故调查组”），对事故进行调查。

综上，政府相关职能部门接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，信息报送及时，整个事故信息上报及应急处置过程，无迟报、谎报、瞒报事故的情况发生。

（二）事故现场应急处置情况

通过观看事故现场视频获悉：事故发生后，海盛废品回收站相关管理人员迅速到达事故现场进行应急处置，响应迅速。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治

2025年4月24日，事故发生后，伤者陈菊銮被送往医院救治，因伤势严重，右腿被截肢。2025年7月，陈菊銮出院回家静养。

2.善后情况

2025年4月24日事故发生后，海盛废品回收站负责人汪小贝与伤者陈菊銮家人就陈菊銮相关善后赔偿事宜进行多次协商，均未达成一致意见。

2025年9月3日接到事故报告后，县商务局、县应急局等部门积极协调事故双方，目前双方已就赔偿等问题达成初步一致意见。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，陵水县政府、县应急局、县商务局等相关部门响应迅速、处理措施得当，有效组织了事故善后处理工作。在信息报送处理方面，接报后各级能及时、准确上报并发布事故信息，积极引导舆论导向，未出现负面舆情；在善后处理方面，成立专项工作组，妥善做好伤者和伤者家属安抚工作，善后处理工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因分析

事故直接原因是：事故直接原因是叉车司机胡启立在驾驶叉车倒车转弯时，碰撞到位于叉车右后方站立的作业人员陈菊銮，致使陈菊銮右腿受伤。

（一）直接原因分析

经过现场监控视频确认：事故发生的直接原因是在叉车司机的不安全行为和现场作业人员的不安全行为共同存在下所导致。

1.叉车司机不安全行为

叉车司机胡启立：在驾驶叉车倒车转弯的过程中，未能及时有效观察叉车后部行进路线周围的人员动态，在后方有人站立的情况下，未减速或改变行进路线，未能及时避险。

2.作业人员不安全行为

作业人员陈菊銮：安全意识淡薄，在叉车进行移动作业的区域，未做到谨慎观察，违规停留。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.伤情鉴定

依据三亚市人民医院/四川大学华西三亚医院出具的诊断证明书中陈菊銮的疾病诊断：右膝关节以远碾压撕脱性不完全离断伤；右踝关节以远皮肤脱套伤；踝关节开发粉碎性骨折伴血管神经断裂；右足跟撕脱性离断；右足第1-5跖趾关节脱位。由此判定，陈菊銮的受伤为车辆碾压所致。

2.事故原因鉴定

事故发生后，陵水黎族自治县公安局交通管理大队委托海南睿琪检测服务有限公司的对事故叉车进行了分析，分析报告结论：事故为叉车右后角部与直立状态的陈菊銮右腿发生碰撞导致。

（三）其他可能因素排除

经现场勘查、人员询问及资料核查，对可能导致本次回收站内车辆伤害事故的其他因素进行逐一排查，结果如下：

1.人为故意破坏因素排除

现场视频显示，事故发生时，现场叉车及作业人员都在各自作业，叉车可以正常行驶。

根据海南睿琪检测服务有限公司的分析报告，事故为叉车右

后角部与直立状态的陈菊銮右腿发生碰撞导致。

综上，该起事故排除人为故意因素导致事故的可能。

2.突发灾害因素排除

调取事故发生时段（9:00-9:05）及前后 2 小时气象数据，现场无雷电、短时强风（当天最大风力 3 级）、暴雨（降雨量为 0）、高温酷暑（当天最高气温 27℃）等突发异常天气；周边区域未发生地震、地面沉降等地质灾害，排除自然突发灾害直接引发事故的可能。

（四）间接原因分析

海盛废品回收站作为安全生产责任主体，存在的安全管理问题，是事故发生的间接原因，具体如下：

1.叉车管理存在缺陷

叉车相关制度落实执行不力：对制定的叉车操作相关规定检查、监督不到位，未开展常态化安全培训，叉车司机缺乏规范安全操作意识，存在倒车转弯前未观察后方人员情况等危险操作行为，未建立司机作业监督机制，无法及时纠正不规范操作，加剧事故风险。

2.现场作业人员安全意识缺乏

对作业人员安全培训不到位：现场分拣作业人员安全风险意识薄弱，在场内行走时，缺乏安全风险辨识意识。

3.现场安全风险辨识及隐患排查缺失

安全风险辨识及隐患排查不到位：未根据作业区域环境规范

划分叉车行驶路线与作业范围，也未设置清晰警示标识，造成叉车作业区域混乱，存在人车在同一区域混合作业的安全风险，为事故发生埋下设备与环境隐患。

以上原因均体现出：海盛废品回收站其安全生产主体责任落实不到位的问题，这是事故发生的重要间接原因。

（五）事故性质

本起事故是一起一般回收站内车辆伤害生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

陵水光坡海盛废品回收站：安全生产主体责任落实严重缺位，叉车作业管理缺陷显著，未确保叉车定期检验、安全管理人员持证；现场安全培训不到位，作业人员风险意识薄弱；作业现场风险辨识与隐患排查缺失，未辨识并消除人车混合作业隐患。

（二）有关监管部门

县商务局作为再生资源回收行业安全生产工作监管部门，对叉车等回收站内车辆合规使用、作业区域安全规划落实等与事故有关的方面，监管职责未履行到位，导致叉车作业及作业区安全等相关安全隐患未能及时发现和整改。此外，县商务局作为再生资源的行业管理部门，未完全理顺相关部门在再生资源安全生产管理中的协同联动机制，致使属地镇政府在废品收购站及叉车监管环节的参与度较低，一定程度上影响了安全生产

监管工作的全面性与有效性。

（三）属地政府

光坡镇政府：在辖区废品收购站安全生产监管中，已履行基本职责，但存在问题。在再生资源领域监管中，存在协同机制与隐患排查双薄弱问题：因与再生资源管理部门协同联动机制不健全，未能形成监管合力，导致对废品收购站作业场所安全检查及叉车等高危设备隐患排查不到位，未能及时消除安全风险，客观上增加了事故发生概率。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免于责任追究人员

陈菊銮，伤者，女，群众，40岁。陵水光坡海盛废品回收站分拣作业人员。身份证号码：460036198506081863。事故发生时，在废品回收站从事废品分拣作业。作业过程中安全意识淡薄，未能谨慎观察作业过程中叉车作业带来的事故风险，对事故发生负有一定责任，鉴于其已在事故中右腿受伤截肢，建议免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.叉车司机

胡启立：男，群众，陵水光坡海盛废品回收站叉车司机。事故叉车驾驶员。未履行叉车司机岗位职责，驾驶叉车倒车拐弯的过程中，对其倒车行进路线上的人员风险辨识不足，对事故发生负有直接责任。建议陵水县综合执法局按照《中华人民共

和国安全生产法》（中华人民共和国国家主席令第88号）第一百零七条[1]规定，对其进行处理。

2.海盛废品回收站主要负责人

汪小贝：女，群众，黎族。陵水光坡海盛废品回收站法人。1989年12月5日出生。住址：海南省陵水黎族自治县光坡镇米埇村委会米埇第五社。身份号码：460034198912051245。未落实安 全生产第一责任人职责，未有效督促企业及相关人员落实安全生产规章制度，排除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议陵水县综合执法局按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家主席令第88号）第九十五条[2]规定，对其进行处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

陵水光坡海盛废品回收站：安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训不到位，现场安全风险辨识不到位，对事故发生负有一定的责任，建议陵水县综合执法局按照《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家主席令第88号）第一百一十四条[3]规定，对其进行处理。

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第四号）第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第88号）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国国家主席令第88号）第一百一十四条：发生生产安全事故，

（四）陵水县商务局处理建议

在该起废品回收站叉车伤害事故中，县商务局在再生资源回收领域的安全生产部门协调及企业指导职责履行不到位，在其对该事故废品回收站的指导检查中，未发现其存在的人车作业区域混合的安全风险和事故隐患，对事故的发生负有行业监管责任。建议陵水县安委办对县商务局有关责任人员进行提醒谈话，加强其对再生资源回收领域的安全生产监管。

（五）属地政府处理意见

光坡镇政府：应进一步强化与再生资源管理部门的常态化沟通协作，以更充分履行属地管理职责为抓手，逐步凝聚监管合力，提升联合监管效能。聚焦再生资源领域作业场所安全及叉车合规使用等关键环节，针对性补充排查资源与力量，细化排查流程，切实降低事故发生风险。

六、事故主要教训

此次海盛废品回收站内叉车车辆伤害事故的发生，暴露出个体经营的废品回收站安全管理及监管体系中存在的诸多薄弱环节，主要教训如下：

（一）管理层面：管理意识淡薄，无风险辨识

缺乏基础安全管理意识：个体回收站经营者重盈利轻安全，

对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

未重视叉车作业风险，安全规程流于形式，未明确货物限高、叉车路线、行人避让等规则。

缺乏作业现场安全管控：未划分叉车、人员、行人区域，三者混行；作业无现场指挥，货物搬运、车辆转弯等关键环节全靠操作人员自行观察，易因疏忽碰撞。

缺乏安全责任落实机制：未明确经营者与叉车操作人员安全责任，无安全培训，既不教操作人员风险知识，也不向站内人员、外来者普及避让常识。

（二）人员层面：安全意识淡薄，无防范能力

安全认知与应急能力缺失：操作人员不了解废品回收场景的特殊风险，作业前不检查车辆状态；作业人员应急能力匮乏，遇到突发情况，无法及时采取正确应急措施。

（三）环境层面：场地杂乱无章，无隐患治理

作业空间极度狭小：废品回收站多为闲置厂房或临时场地，面积小且金属、废纸等货物混堆无序，部分堆高超叉车作业高度，限制叉车行驶、转弯及升降操作，易撞货致坍塌或剐蹭人员。

地面与视线条件差：地面有废品碎屑、油污，雨天积水打滑，易使叉车失控；场地照明不规范（角落、堆垛间隙昏暗），货物遮挡视线易引发“视觉盲区事故”；交叉路口、出入口无警示标识，外来人员难预判风险。

七、事故整改和防范措施

针对本次安全事故暴露出来的问题及施工现场的实际情况，建议进一步完善以下安全防护措施：

（一）陵水光坡海盛废品回收站

管理层面：经营者需树立安全优先意识，全面排查整改现场安全风险；制定货物限高、叉车路线等明确规程；划分叉车、人员、行人区域，关键作业环节设专人指挥；明确自身与操作人员安全责任，定期开展风险知识及避让常识培训。

人员层面：完善安全教育培训体系，组织操作人员学习废品回收场景特殊风险，要求作业前必查车辆状态；开展应急演练，提升突发情况正确处置能力。

环境层面：清理场地杂物，规范货物堆放（不超叉车作业高度），拓宽作业空间；清理地面碎屑油污，雨天及时排水，完善场地照明，交叉路口、出入口增设警示标识。

（二）属地政府

光坡镇政府应积极配合县商务局建立辖区内废品回收站的安全隐患台账，构建安全隐患定期排查机制，督促存在问题的经营主体限期整改，整改不到位的依法关停，并举一反三加强辖区内同类场所监管。同时配合县商务局组织废品回收站经营者、叉车操作人员开展作业安全培训，提升安全意识与操作规范度。

（三）有关监管部门

强化企业主体责任：由县商务局牵头有关部门组织全县废品

回收企业负责人签订《安全生产承诺书》，开展“安全生产主体责任落实”专项培训，要求企业配备专职安全管理人员，建立叉车等风险性高的设备定期检验、操作人员持证上岗等管理制度，每年开展不少于 2 次应急演练。

再生资源专项指导：由县商务局牵头有关部门开展再生资源领域叉车合规使用、作业区域安全规划等专项整改指导行动，深入各垃圾回收站现场指导完善叉车操作人员资质核查与设备检修流程、规范作业区域规划及警示标识；建立常态化指导监督机制，制定月度计划并留存记录，形成“计划-指导-整改-复查”闭环；同时联合专业机构开展聚焦叉车安全与作业区域防控的行业培训，提升安全管理能力，从源头防范事故；主动牵头协调属地镇政府、市场监管局等部门，明确各部门在废品收购站及叉车监管中的职责，提升协同监管效率，从源头防范事故。