威海文登威海峰浩建材有限公司
“9·19”一般起重伤害事故调查报告

威海文登威海峰浩建材有限公司

“9·19”一般起重伤害事故事故调查组

2024 年 1 月 8 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）事故发生单位安全管理情况.....2
（三）事故发生经过.....3
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....4
（三）事故应急处置评估.....4
三、事故原因分析.....4
（一）直接原因分析.....5
（二）间接原因分析.....5
四、有关责任单位存在的主要问题.....5
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....6
（一）责任人员.....6
（二）责任单位.....8
六、事故主要教训.....8
七、事故整改和防范措施.....9

2023年9月19日8时许，威海峰浩建材有限公司在厂区内吊装设备时发生一起起重伤害事故。事故造成1人死亡，直接经济损失约200万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第 493 号)和《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》(省政府令第 236 号，2022 年 4 月 25 日经山东省人民政府令第 349 号修订)等有关法律法规的规定，文登区人民政府于9月26日成立了由区应急管理局、公安分局、区人力资源和社会保障局、米山镇人民政府、区总工会组成的威海文登威海峰浩建材有限公司“9·19”一般起重伤害事故事故调查组(以下简称调查组)，同时邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术分析、反复论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，并对有关责任单位、责任人员提出了处理建议，总结了事故教训，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，威海文登威海峰浩建材有限公司“9·19”起重伤害事故是一起因现场员工违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故发生单位及涉事车辆概况

1. 事故发生单位概况

威海峰浩建材有限公司(以下简称峰浩公司),统一社会信用代码:91371081MA3TY4T427;法定代表人:丁桃花;注册资本:叁佰万元整;成立时间:2020年9月8日;住所:山东省威海市文登区米山镇秀山西路19号;经营范围:建筑装饰材料销售,新型建筑材料制造(不含危险化学品),安防设备销售,园林绿化工程施工,金属工具销售,保温材料销售,水泥制品制造;建筑劳务分包,各类工程建设活动。峰浩公司主要从事洗砂活动,近年由于市场等原因一直处于停工状态,事故发生前该企业正计划安装调试设备,准备开始洗砂活动。

2. 涉事车辆概况

涉事车辆为鲁K49327重型专项作业车,车辆型号:安利牌BQZ5120JQZ8G,车辆识别代码:LNYAFFA417KL47707,发动机号码:E13N2701934,检验有效期至2024年5月。该车不属于特种设备[1]。经调查,该车辆为丛圣日个人所有,车辆所有人丛圣日未申请注册营业执照成立市场主体。

(二)事故发生单位安全管理情况

经询问调查,峰浩公司法定代表人为丁桃花,公司的生产、人事、安全生产等业务由丁岩峰负责,公司的销售、文件报表等业务由丁延浩负责。

[1] [1] 根据原国家质检总局《关于修订〈特种设备目录〉的公告》(2014年第114号)及《关于实施新修订的〈特种设备目录〉若干问题的意见》(国质检特〔2014〕679号):特种设备采取目录管理的办法,目录之外的特种设备不再纳入特种设备统计监管范围。事故中,该安利牌BQZ5120JQZ8G重型专项作业车不在上述特种设备目录中,故不纳入特种设备监管范围。

经询问调查，峰浩公司的安全生产风险分级管控管理制度、安全生产责任清单、安全生产教育培训计划、应急预案演练计划、日常安全检查和隐患排查记录等安全生产相关资料。经查证，峰浩公司安全生产工作由公司分管负责人丁岩峰负责，公司制定有安全生产管理制度及安全生产年度教育培训计划、年度应急预案演练计划，但峰浩公司未严格按照已制定好的年度计划开展安全生产教育培训和应急预案演练。

（三）事故发生经过

2023年9月18日18时30分许，丁岩峰打电话给专项作业车司机丛圣日，约定19日上午需使用其专项作业车到峰浩公司厂房吊装设备。19日7时许，丛圣日驾驶专项作业车到达峰浩公司东车间南门，在峰浩公司员工赵士举、于江波的指挥下先将脱水筛托盘从货车上卸了下来，然后准备再将脱水筛从货车上卸下来。因为是高栏货车，而且脱水筛重约2吨，赵士举和于江波认为不用起吊太高，先用专项作业车将脱水筛吊离货车车厢底板，然后货车向前行进，再把脱水筛放到地上。在开始卸脱水筛时，赵士举在货车左后方指挥货车与专项作业车，于江波在货车正后方用手扶着脱水筛。专项作业车司机丛圣日先将脱水筛吊起，使脱水筛离开货车车厢底板，然后货车向前行进，在货车向前行进的过程中脱水筛上其中一台电机挂到了货车车厢右侧护栏上，赵士举和于江波发现脱水筛被挂住后，指挥货车停车，此时脱水筛已被拖偏。赵士举和于江波试图用手推脱水筛，将电机与车厢护栏分

开，但因脱水筛太重推不动。于江波继续用手扶着脱水筛，赵士举走到货车左后方指挥专项作业车向上吊起脱水筛，在专项作业车刚向上吊起时，脱水筛突然挂断货车右侧车帮上的铁栏，从货车车厢向后甩了下来，甩动的脱水筛将正在货车后方扶着脱水筛的于江波挤压到专项作业车左前支腿处，于江波手捂胸部向后走了约四五步，倒在地上。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

9月19日事故发生后，峰浩公司现场人员及时对伤者于江波进行了救治，9月22日，峰浩公司向米山镇政府报告了事故有关情况，米山镇政府接报后及时向文登区应急管理局报告了事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

于江波受伤倒地后，赵士举立即呼喊正在车间内的丁岩峰，丁岩峰从车间跑出来，发现于江波受伤。9月19日7时56分许，丛圣日拨打了120急救电话；9月19日7时57分，丁岩峰担心救护车找不到具体位置，又拨打了120急救电话，描述了准确地址，并到公司大门口等待救护车到来。9月19日8时17分，威海市中心医院救护车赶到现场，经医护人员检查确认于江波已经死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，峰浩公司现场人员和公司负责人能够拨打120急救电话并组织现场处置，但未能按照规定向文登区应急管理局

和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，而是于事故发生4日后才向米山镇政府报告了事故情况，属于迟报行为。

9月22日米山镇政府接到峰浩公司报告的事故情况后，及时向文登区应急管理局进行了报告，同时督促协调各方做好善后及抚恤工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是峰浩公司员工于江波安全意识不强，在吊装作业过程中站在专项作业车作业半径危险位置内，且试图用手推脱水筛。专项作业车司机丛圣日未严格遵守吊装作业安全规范，在明知作业半径内有人的情况下，仍继续进行吊装作业。

（二）间接原因分析

事故间接原因是峰浩公司未认真落实企业安全生产主体责任，对作业人员安全教育培训不到位，未按照年度教育培训计划开展吊装作业安全生产教育培训，作业现场安全管理不到位。

四、有关责任单位及涉事车辆存在的主要问题

峰浩公司落实企业安全生产主体责任不到位，对作业人员安全教育培训不到位，对作业人员、作业现场监督检查不及时、不到位，未及时发现员工的违章作业行为；事故发生后未按照规定时限向文登区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，属于迟报行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）责任人员

于江波，男，40岁，文登区米山镇人，自2023年3月起在峰浩公司打短期零工。在吊装作业过程中违规站在专项作业车作业半径内危险位置推扶起吊物，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡，不予追究相关责任。

赵士举，男，50岁，河南省范县陈庄乡人，峰浩公司员工。事故发生时和于江波处于专项作业车作业半径内危险位置违规进行吊装作业，对事故发生负有责任。建议由峰浩公司按照公司规定进行处理。

丛圣日，男，52岁，文登区天福街道人，专项作业车司机。未严格遵守吊装作业安全规范，在明知作业半径内有人的情况下，仍继续进行吊装作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守安全生产规章制度和操作规程”的规定，对事故发生负有责任。由司法部门进行进一步调查，依据调查结果确定是否追究其法律责任。

丁岩峰，男，48岁，南海新区小观镇人，峰浩公司安全生产分管负责人。在专项作业车未配备司索信号工从事吊装作业的情况下，未能及时制止和纠正现场违反操作规程的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为”的规定，对事故

发生负有责任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责导致发生生产安全事故的，处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款”，对丁岩峰给予罚款的行政处罚。

丁桃花，女，73岁，南海新区小观镇人，峰浩公司法定代表人。未依法落实生产经营单位主要负责人安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有组织建立并落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患职责”的规定，对事故发生负有责任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”的规定，对丁桃花给予其2022年度年收入40%罚款的行政处罚；

事故发生后，峰浩公司未按照规定时限向文登区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有及时、如实报告生产安全事故职责”的规定，属于迟报事故行为，建议由文登区应急管理局依据《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》（国务

院令第493号）第三十五条第（二）项“事故发生单位主要负责人迟报或者瞒报事故的，处以上一年年收入40%至80%的罚款”的规定，对丁桃花给予罚款的行政处罚。

（二）责任单位

峰浩公司安全生产主体责任落实不到位，员工在进行吊装作业时未遵守专项作业车作业半径内危险位置不得站人的有关规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第（一）款“生产经营单位应当教育督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程”的规定，对事故发生负有管理责任。建议由文登区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项“发生一般事故的，对负有责任的生产经营单位处三十万元以上一百万元以下的罚款”的规定，对峰浩公司给予罚款的行政处罚。事故发生后，峰浩公司未按照规定时限向文登区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故，存在迟报行为，建议由文登区应急管理局依据《山东省生产安全事故应急办法》第三十五条第一款“生产经营单位迟报或者漏报生产安全事故的，处1万元以上10万元以下的罚款”的规定，对峰浩公司给予罚款的行政处罚。

六、事故主要教训

一是作业现场安全管理不到位。在进行吊装作业时，未按照相关规定安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实，导致对吊装作业的作业人员、作业现场管控不

到位，未能及时有效制止于江波的违规行为。

二是教育培训落实不到位。峰浩公司虽制定了安全生产管理制度、年度教育培训计划、年度应急演练计划、应急预案、设备日常安全检查和隐患排查记录，未严格按照年度教育培训计划与年度应急演练计划要求开展安全生产教育培训与应急演练。

三是未及时报告安全生产事故。峰浩公司发生安全生产事故后，未按照《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》中要求的事故报告时限规定向文登区应急管理局和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

七、事故整改和防范措施

一是切实落实企业主体责任。生产经营单位要严格遵照安全生产法律法规和标准规范，建立完善安全生产规章制度，并依据安全生产法律法规、规章制度等要求对从业人员开展安全生产教育和培训，提升员工安全意识，建立完善员工安全操作规程，落实岗位安全责任，

二是切实压实部门属地监管责任。各部门和属地要加强对辖区内生产经营单位落实安全生产主体责任情况的监督检查，督促生产经营单位切实履行安全监管责任，全面推动安全生产形势稳定向好。

三是切实提升企业事故处置能力。属地镇街和行业主管部门要加强事故处置宣传教育，组织企业进行事故应急处置与救援、事故报告、事故善后处理等方面的教育培训，让每个企业知道如

何报告事故，向谁报告事故，将事故危害降到最低。

附件：威海文登威海峰浩建材有限公司“9·19”一般起重伤害事故调查组成员签名