政府信息公开

索引号：	11152101MB1565257L/202312-00020	**组配分类：**	灾难事故救援
发布机构：	呼伦贝尔市海拉尔区应急管理局	**主题分类：**	市场监管　安全生产监管
名称：	海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故调查处理报告	**文号：**	无
成文日期：	2023-11-30	**发布日期：**	2023-12-01

海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故调查处理报告

发布时间：2023-12-01 10:51　来源：呼伦贝尔市海拉尔区应急管理局　浏览次数： 1905　字体：[大 中 小]

2023年5月12日16时许，呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司发生一起中毒窒息一般事故，事故最终造成一人死亡，三人受伤。

事故发生后，海拉尔区人民政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有关规定，成立了由区委宣传部、区检察院、区总工会、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区信访局、区公安分局治安大队组成的事故调查组。事故调查组严格按照事故调查处理“四不放过”原则，进行了深入、细致的调查，查清了事故经过和原因，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了处理意见和防范措施，并按照《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》相关要求，形成事故调查报告。

一、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年，鸿雁市政在未得到官方确切消息的前提下，通过同行之间传闻，得知新的污水管线要全部启用，为确保管线畅通，该公司与长年合作的王炳志在未签订任何合同及协议情况下，以“帮忙”的名义，告知其开展井下挡墙拆除作业，具体工作由王炳志长期合作的劳务人员进行施工，同时达成待所有井下挡墙拆除后，依据现场作业人数及工作时间具体情况，拨付用工费用。

2023年5月12日上午，施工人员将事发井盖打开进行自然通风，当日下午作业前，现场监护人员李洪军对作业人员简单进行口头安全技术交底。

随后，符广贵在未进行气体检测的前提下，佩戴安全绳进入井下，使用电镐对挡墙先行打眼扩洞，此时挡墙另一侧有积水流进工作面，遂井上人员利用水泵开始间断性抽水，随即符广贵离开作业地点返回地面休息，期间未发生身体不适。

休息结束后，符广贵为方便作业，自行脱掉安全绳，同时，未进行气体检测，再次进入作业地点，预继续进行挡墙拆除作业，此时，地面人员发现符广贵失去意识，因其未佩戴安全绳，井上人员无法直接实施救援，于是现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君相继进入事发地污水井实施救援，均失去意识无法自主活动。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场监护人员李洪军立即拨打120急救电话，119救援电话，并电话向公司领导刘奇勋报告事故情况。

2023年5月12日16时42分，海拉尔区消防救援大队接到呼伦贝尔市消防救援支队救援通知，位于呼伦贝尔市海拉尔区文化街西侧一污水井处发生人员中毒事件，大队立即出警开展救援工作，同时向海拉尔区应急管理局报告相关信息。

海拉尔区应急管理局接到通知后，立即组织相关人员赶赴事发地点开展现场勘查工作，并向海拉尔区委办公室、海拉尔区人民政府办公室、呼伦贝尔市应急管理局报告事故基本情况。

（三）事故现场应急处置情况

作业人员符广贵在井下遇险后，现场作业人员王洪江、赵晓波、王兆君在未采取任何防护措施的情况下先后下井施救。

事故发生后，事故单位现场施工员李洪军报送信息及时，但未及时制止现场人员盲目施救，在请求救援过程中仍然有人员下井盲目施救导致事故扩大。

当日16时43分消防救援人员到达现场，经询问确认现场为施工下水道井1名人员中毒失去意识，随即3人下井施救，导致4人被困。救援人员利用空气呼吸器向管道井内输送空气，同时做好安全防护措施后下井救援，17时12分四名被困人员全部安全救出并送医治疗。

二、事故原因分析

（一）事故诱因分析

根据医学诊断证明显示，死者死亡直接诱因为混合性气体中毒；根据2023年5月12日17时45分消防救援人员对井内有毒气体检测结果显示，井下甲烷（CH4）浓度为16.8%，因该浓度为经紧急救援阶段强制通风后测量结果，故事发时段因未强制通风浓度将高于该数值。

空气中甲烷浓度达到25%～30%时，若不及时远离可致人窒息死亡，同时结合四名受困人员均出现失去意识的实际情况，可判定本次事故为作业地点污水井（有限空间）内甲烷等混合气体浓度较高影响作业人员呼吸诱发中毒窒息。

（二）有毒气体环境的形成分析

根据调查笔录显示，死者符广贵先期进入事发井下开展打眼扩孔作业时间内，并未失去意识，身体未感到不适，工作间断后重复进入事发有限空间遂发生异常，三名救援人员也快速失去意识，可判断井下有毒气体环境的形成为工作间断期间，因打眼扩孔，抽水作业等环境变化，致使挡墙另一侧有毒气体通过孔洞窜入事发井下，并在短时间内聚集于事发井下，形成有毒和缺氧窒息环境。

（三）气体检测情况

2023年5月12日17时45分许，呼伦贝尔市海拉尔区消防救援大队陈巴尔虎路消防救援站对涉事污水井进行气体检测，检测到甲烷气体浓度为16.8%。

2023年5月13日11时15分许，大雁矿山救护大队对涉事污水井进行气体检测，氧气浓度为20%，沼气（主要成分甲烷）、二氧化碳、硫化氢、一氧化碳均为零。

（四）其他问题说明

1、大雁矿山救护大队次日对事发地点气体成分监测结果中，未发现有毒有害气体，说明该部分有毒有害气体为局部小环境存在，无法长时间、大范围、持续性存在，符合死者符广贵先期进入事发地点打眼扩孔作业未发生异常的情形。

2、事后对事发地点进行气体成分检测已无法还原事发时刻真实的气体成分，甲烷气体引起的中毒主要为降低氧气含量引起的人体缺氧窒息，符合受困人员意识模糊、昏迷等情形。

（五）事故直接原因

因挡墙打孔致有毒气体窜入污水井（有限空间），工作间断气体动态聚集形成中毒窒息危险环境，遇难人员死者符广贵未按照有限空间“先通风 再检测 后作业”的作业要求开展有限空间作业，未进行连续性有毒有害气体检测【1】，未配备并使用隔离式呼吸防护器具【2】、未使用悬挂双背带式安全带【3】冒险进入存在有毒和窒息风险的污水井（有限空间）内作业，以及施救人员在未采取任何安全防护措施的前提下盲目施救，是造成本次事故发生的直接原因。

（六）间接原因分析

1、作业审批方面

企业在进行污水井（有限空间）作业前，未履行作业审批手续【4】，未根据《海拉尔区污水主管线工程建设项目三标段施工方案》履行有限空间作业“先通风、再检测、后作业”的作业要求。

2、责任制落实方面

企业未制定下井（有限空间）作业作业人员的安全生产职责，并在作业中落实【5】。

3、教育培训方面

企业对下井作业人员仅进行了口头教育培训，无培训考核也无个人培训档案材料【6】，发生事故后现场作业人员不掌握急救技能盲目施救导致事故扩大。

4、物资配备方面

井下作业前，企业未进行气体检测作业；未配备并使用隔离式呼吸防护器具和悬挂双背带式安全带。

5、现场管理方面

作业现场管理混乱，现场监护人员未严格监督作业人员正确使用劳动防护用品，事故发生后，在无应急救援装备的情况下，未能及时制止现场人员盲目施救的行为。

三、事故性质

经调查认定，海拉尔区正阳街道办事处呼伦贝尔市鸿雁市政建设有限公司“5.12”中毒窒息一般事故是一起生产安全责任事故。

“5.12”中毒窒息一般事故调查组

2023年11月30日

打印 保存 关闭

联系我们 站点地图

主办：海拉尔区人民政府办公室 承办：海拉尔区政务服务与数据管理局

地址：呼伦贝尔市海拉尔区党政办公大楼 网站联系电话：0470-8116493（仅受理网站建设维护相关事宜） 邮箱：hleqzwfwj@163.com

蒙公网安备 15070202000003 网站标识码：1507020001蒙ICP备17000674号 网站支持IPv6访问