镜湖区汀棠街道芜湖华业架业有限公司
“2.1”一般高处坠落事故
调查报告

编制单位：镜湖区政府事故调查组

编制日期：2024 年 3 月 25 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故项目概况.....1

(二)事故发生单位及相关单位概况.....2(三)事故发生单位安全管理情况.....5

（四）事故发生经过.....6（五）事故现场情况.....7

（六）人员伤亡和直接经济损失.....10（七）其他情况.....10（八）合同签署情况.....11

二、事故应急处置及评估情况.....11(一)事故信息接报及响应情况.....11

（二）事故现场应急处置情况.....12

（三）医疗救治和善后情况.....12（四）事故应急处置评估.....12 三、事故原因分析.....12

（一）直接原因分析.....12

（二）事故相关检测检验和鉴定情况.....13

（三）其他可能因素排除.....13（四）间接原因分析.....13

四、有关责任单位存在的主要问题.....13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....13

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....14

（三）对责任单位的行政处罚建议.....15

六、事故主要教训.....15

七、事故防范措施和建议.....16

（一）芜湖华业架业有限公司.....16

（二）安徽华业建工集团有限公司.....16

2024年2月1日9时30分许，镜湖区银湖南路与赭山西路交汇处的赭山春秋建设工地3#楼发生一起高坠事故，造成一人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等有关规定，经区政府批准，2024年2月8日成立了芜湖市华业架业有限公司“2·1”一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局局长任组长，区应急管理局（以下简称区应急局）、区住房城乡建设交通运输局(以下简称区住建交通局)、镜湖公安分局、区总工会以及汀棠街道办事处（以下简称汀棠街道）派人参加，并邀请区纪委监委参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因。经调查认定，芜湖市华业架业有限公司“2·1”一般高处坠落事故是一起因从业人员违规作业所造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

赭山春秋3#商业、3#、8#住宅楼及4#商业建安（含地库、人防地库）工程（以下简称赭山春秋工程）于2021年9月14日办理施工许可证，总建筑面积36966.78m^2。3#商业、3#、8#

住宅楼项目施工许可证号：3402002021091404O1；4#商业项目施工许可证号：340200202109140301。该项目实际开工日期为2022年10月28日，4#商业项目已于2024年1月24日办理了竣工验收；3#、8#项目主体结构分别于2024年1月26日、1月31日封顶。

发生事故的3#楼总层数20层，总建筑面积约19500㎡，1至4层为商业楼，层高依次为：5.4m、3.9m、4.8m、4.5m。5至20层为住宅层，层高2.9m。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：安徽芜湖地矿置业有限公司，（以下简称地矿置业）。统一社会信用代码：91340200550168422F，成立于2010年1月26日，注册地位于安徽省芜湖市镜湖区星隆国际城3#楼1001—1012室，法定代表人为王某兵，注册资本6000万元。经营范围：房地产综合开发，室内外装饰，物业管理，房屋销售，租赁及售后服务，商务策划，钢材、建材、装饰材料，五金交电销售。

2.总包单位：安徽华业建工集团有限公司（以下简称华业建工），统一社会信用代码：9134020714949940lX，成立于1999年6月24日，注册地位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区祥盛路59号商贸服务中心2号楼，法定代表人为林某宏，注册资本1.38亿元。经营范围：建筑工程、市政公用工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、土石方工程、

建筑幕墙工程、门窗工程、机电工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、水利水电工程、公路工程施工、机械设备安拆租赁；建筑劳务服务；销售建筑材料（除危险品）、装饰材料、机械设备（除特种设备）。

资质情况：安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2004〕001311，有效期自2013年12月28日至2025年12月26日止。建筑工程施工总承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级、机电工程施工总承包叁级。

相关人员情况：

（1）林某宏，男，华业建工法定代表人。结构工程高级工程师，建筑施工安全生产考核合格证书编号：皖建安A（2017）0****58，有效期至2026年7月6日。

（2）胡某明，男，华业建工副总经理，分管安全生产。建筑工程工程师，建筑施工安全生产考核合格证书编号：皖建安A（2017）0****73，有效期至2026年4月17日。

（3）周某卿，男，华业建工员工，赭山春秋工程项目经理，国家一级建造师，注册证书编号：皖13420142****1940，有效期至2024年8月24日；建筑施工安全生产考核合格证书编号：皖建安B（2009）0****29，有效期至2024年8月9日。

（4）金某付，男，华业建工员工，赭山春秋工程项目执行经理，于2000年02月取得芜湖市乡镇企业中级专业技术职务资格评审委员会授予的工程师资格。

（5）张某然，男，华业建工专职安全生产管理人员，赭山春秋工程项目专职安全员。建筑施工安全生产考核合格证书编号：皖建安C（2011）0****48，有效期至2026年12月7日。

3.专业分包单位：芜湖华业架业有限公司（以下简称华业架业），统一社会信用代码：91340200793598398N，成立于2006年10月16日，注册地位于安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道九华北路118号，法定代表人为程某德，注册资本400万元。经营范围：建筑脚手架及模板脚手架搭设、室内外装饰、水电暖安装、建筑周转材料租赁。

资质情况：安全生产许可证编号：（皖）JZ安许证字〔2017〕006214，有效期自2017年10月25日至2026年10月25日。模板脚手架专业承包资质证书编号：D334063082，有效期至2024年12月31日。

相关人员情况：

（1）程某德，男，华业架业法定代表人，安全生产考核合格证编号：皖建安A（2011）0****29，有效期自2023年3月22日至2026年6月16日。

（2）程某，男，华业架业员工，专职安全生产管理人员，安全生产考核合格证书编号：皖建安C3(2023)0****08，有效期自2023年3月9日至2026年6月7日。

（3）毕某，男，于2022年11月20日与华业架业签订劳动合同，约定其在赭山春秋项目从事杂工工作，与陶陆基系舅甥关系。

（4）陶某基，男，于2022年11月20日与华业架业签订劳动合同，约定其在赭山春秋项目从事杂工工作，系毕民的舅舅，在此次事故中死亡。

4.监理单位：芜湖振兴工程建设监理有限公司（以下简称振兴监理），统一社会信用代码：91340200744864653K，成立于2002年11月19日，注册地位于安徽省芜湖市弋江区高新技术开发区漳河路8号核工大厦，法定代表人为江某，注册资本305万元。经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理乙级。监理资质证书编号：E134004552。

相关人员情况：

（1）王某，男，自2023年2月8日起担任赭山春秋工程项目总监理工程师，注册监理工程师执业证书编号：00****06，有效期至2026年4月29日。

（2）周某伦，男，自2022年11月24日起担任赭山春秋工程项目总监代表，监理工程师证书编号：皖监师20****094，有效期至2026年12月31日。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.华业建工设有安全生产管理机构且配备了专职安全生产管理人员，依法依规向从业人员提供了安全带等符合国家标准的劳动防护用品；安全员张某然思想麻痹大意，停工首

日未检查工地安全生产状况，未能及时发现华业架业的工人从事混凝土输送泵管（以下简称泵管）拆除工作。

2.华业架业安全管理制度不健全;未将中止施工的指令传达至所有从业人员；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，致使员工陶某基安全生产意识淡薄，违规作业。

（四）事故发生经过

2月1日上午8时许，毕某、陶某基、陶某彬、沈某风、一行4人来到赭山春秋项目工地3#楼，从19层开始往下拆除泵管，由毕某和陶某基拆除泵管，陶某彬和沈某风将拆下的泵管、紧固件搬运至货运电梯口。拆除作业进行到4层时，因层高为4.5m，毕某和陶某基需错层作业，即陶某基站在4层东侧通风管道洞口立面防护围栏外，用绳索捆绑即将被拆除的泵管，毕某在3层拆除泵管紧固件，待紧固件拆除完毕，陶某基提拉绳索，使得被拆除泵管与未拆除的泵管脱离。9时20分前后，毕某拆除完泵管紧固件，呼喊陶某基后没有回应，前往4层后未发现陶某基，随即回到3层等待并拨打陶某基手机，陶某基手机处于无人接听状态。约10分钟后毕某去楼下寻找，在1层东侧通风管道口发现陶某基面部朝下伏于地面。毕某呼叫陶某基无回应，随即打电话向公司报告，约10分钟后拨打了110报警。

（五）事故现场情况

3#楼共有2处通风管道预留洞口，该起事故发生在东侧通风管道预留洞口，该通风管道预留洞口由南北走向的两个边

长1100mm的正方形洞口组成。泵管是通过南面洞口自下而上搭建而成，事故发生时，南面洞口有钢筋网片铺设的水平防护，北面洞口的水平防护因计划安装通风管道而被拆除。

经现场勘查，在4层东侧通风管道预留洞口的立面防护围栏下方发现陶某基右脚的鞋子，未在陶某基身体上发现安全带，也未在4层通风管道预留洞口立面防护上发现安全带固定端。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，陶某基，男，汉族，61岁，事故直接经济损失约190万元。

（七）其他情况

1. 1月31日下午，地矿置业和振兴监理组织相关单位开展中止施工前的安全检查，并召开监理例会，明确2月1日起中止施工，各有关单位落实中止施工期间的安全生产工作，由地矿置业通过芜湖市建设工程全过程监督管理互动信息系统向芜湖市建筑工程管理处提交中止施工备案，事发当日上午，工地大门关闭，处于停工状态。

2. 经调查，2023年7月、8月期间，华业架业法定代表人及现场负责人程某德与毕某达成口头协议，将3#、8#楼泵管拆除工作以“点工+包工”的形式交由毕某负责。毕某在不知道工地已经停工的情况下，为了春节前能拿到拆除泵管的报酬，组织陶某基、陶某彬、沈某风于2月1日上午8时许来到工地，拨开工地侧门插销后进入3#楼进行泵管拆除作业。

3. 依据《安徽省建筑工程预防高处坠落安全管理措施》第六条第四项[1]之规定，发生事故的3#楼4层东侧通风管道洞口防护符合安全要求，与该起事故的发生无直接关系。

（八）合同签署情况

1.监理合同: 2016年07月18日，地矿置业与振兴监理签订《工程监理补充合同》，系赭山春秋项目初始签订的监理合同到期后的延续，合同编号：HT-AWDK-2016018，监理范围同原合同保持一致，即包含芜湖赭山春秋住宅区、商业区及地库所有区域。

2.总包合同: 2021年06月24日，地矿置业与华业建工签订《建设工程施工承包合同》，合同编号：HT-AWDK-2021007，承包范围为芜湖赭山春秋3#商业、3#8#住宅楼及及4#商业建安（含地库、人防地库）工程，合同价为10574.996088万元。总包合同内包含有《安全生产合同》。

3.专业分包合同: 2022年10月10日，华业建工与华业架业签订《脚手架工程分包施工合同》，合同编号：赭-015，承包范围为所有外脚手架的搭拆及混凝土泵管和支架安拆，提供内架搭设所需材料，四口、五临边的防护体、架体悬挑层的封堵，安全通道、木工棚、钢筋棚、搅拌机、升降机的防护及规范要求内的其他防护。同一天双方签订了《建设工程施工分包安全生产协议》。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2月1日10时21分，区应急管理局（以下简称区应急局）接

到事故报告，主要负责同志和分管负责同志赶赴现场，同时向区委区政府主要领导汇报，区委区政府主要领导做出指示，要求立即组织人员立即赶赴现场处置，做好事故发生后舆情防范化解工作。区住建交通局、镜湖公安分局、汀棠街道等部门在区政府分管领导的带领下均赶赴现场处置。

11时31分，经现场初步调查后，区应急局向市应急局报告事故情况，并通过生产安全事故统计信息直报系统上报事故相关信息。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，金某付拨打了120急救电话，几分钟后120医护人员到达现场，对陶某基抢救后宣布其死亡。区分管领导，区应急局、区住交局、汀棠街道负责人现场调查核实，现场成立事故协调组妥善处理事故善后事宜和维稳工作。

（三）善后情况

事故发生后，华业建工和华业架业将死者亲属安顿在万达嘉华酒店，积极与死者亲属协商，2月1日下午即与死者亲属签署赔偿协议。因领导重视、应急处置得力，死者亲属情绪稳定，未造成社会不良影响。

（四）事故应急处置评估

接到事故信息报告后，相关政府职能部门介入及时，未发生二次事故，无不实言论谣传，舆情控制得当，应急处置评价为良好。

三、事故原因分析

事故调查组认为，造成此次事故的直接原因是陶某基违规

作业。

（一）直接原因分析

陶某基在3#楼4层东侧通风管道洞口边作业时，距离3层楼面的坠落高度基础面为4.8m，属于高处作业。经事故现场勘验后判定陶某基未系挂安全带，属于违规作业。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

该起事故中无需要检测检验和鉴定的情况。

（三）其他可能因素排除

经公安机关对事故现场勘查、询问后分析，排除刑事案件可能。

（四）间接原因分析

华业架业安全生产责任制不健全，安全生产管理不到位，施工组织混乱、随意，且未将工地中止施工的指令传达至所有员工；对员工的安全生产教育和培训不到位，致使员工陶某基和毕某的安全意识淡薄，一是陶某基未意识到高处作业不系挂安全带的风险，二是毕某不知道高处作业现场需有安全监护人员。

四、有关责任单位存在的主要问题

华业架业安全生产管理和安全生产教育培训不到位，安全生产责任制不健全，致使员工安全生产意识淡薄，掌握相关岗位安全生产防范知识不足，存在工作中出现忽视安全生产、冒险违规作业的行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陶某基，华业架业员工，安全生产意识淡薄，不遵守操作规程，违规进行高处作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.毕某，华业架业员工，作为此次泵管拆除作业的现场负责人，未严格落实岗位安全责任，未能制止和纠正陶某基违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故负有责任。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项、第三项之规定，建议对其警告并处9900元罚款。

2.程某德，华业架业法定代表人、现场负责人，未健全本单位全员安全生产责任制，对督促、检查本单位的安全生产工作，未能发现、制止和纠正陶某基违反操作规程的行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议对其处2023年年收入百分之四十的罚款。

3.程某，华业架业专职安全员、现场安全员，履行安全生产职责不到位，检查工地安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处2023年年收入百分之三十的罚款。

4.张某然，华业建工赭山春秋工程项目专职安全员，履行安全生产职责不到位，检查工地安全生产状况不到位，未能及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处2023年年收入百分之三十的罚款。

（三）对责任单位的行政处罚建议

华业架业，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识，致使从业人员不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款之规定，对事故发生负有直接管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议对其处40万元罚款。

六、事故主要教训

这起事故给人民生命财产造成了重大损失，教训深刻。暴露出部分建筑施工企业存在责任落实不到位、管理松散、安全目标不明确、责任意识观念不强等情况。该起事故中的企业对安全生产教育和培训的重视不足，流于形式，致使建筑工人违规作业导致发生生产安全事故。因此，要特别加强对建筑工人的三级安全教育，可以通过典型案例学习、知识竞赛、应急演练等形式，不断提高全员安全生产意识，减少和杜绝生产安全事故的发生。