杨浦大桥上海建工五建集团有限公司“10·31”一般高处坠落死亡事故调查报告

编制单位：杨浦区政府事故调查组

报告编制日期：2024年12月

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位及相关单位概况.....1
（二）相关合同签署情况.....3
（三）事故发生安全管理相关情况.....3
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置情况.....6
（一）事故信息接报及响应情况.....6
（二）事故现场应急处置情况.....7
（三）医疗救治情况.....7
（四）善后处置情况.....7
（五）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....8
（三）鉴定技术分析.....8
（四）其他可能因素排除.....8
四、事故存在的主要问题.....8
五、对有关事故责任单位及责任人员的处理建议.....9
（一）事故责任单位认定及处理建议.....9
（二）事故责任人员认定及处理建议.....9
（三）其他处理建议.....10
六、事故主要教训.....10
七、事故整改和防范措施.....11
（一）深刻吸取事故教训，强化安全生产责任制.....11
（二）加强现场作业管理，守牢安全底线.....11

2024年10月31日9时许，在杨浦区广德路75号杨浦滨江创智中心-1工程项目，上海建工五建集团有限公司发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币220万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）等相关法律法规及规范性文件，由杨浦区人民政府授权，区应急局牵头，会同区公安分局、区建设管理委、区总工会组成上海建工五建集团有限公司“10·31”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作，通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析了事故暴露出的问题和教训，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及整改防范措施。

经调查认定，上海建工五建集团有限公司“10·31”一般高处坠落死亡事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故单位：上海建工五建集团有限公司（以下简称五建公司），法定代表人为张建东，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区福山路33号5楼B座，统一社会信用代码为91310115132308 55XK，主要从事房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、各类工程建设活动、消防设施工程施工、施工专业作业、建设工程设计等，持有安全生产许可证，具备建筑工程施工总承包特级资质，市政公用工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包壹级资质。

2.监理单位：上海天佑工程咨询有限公司（以下简称天佑公司），法定代表人为何情，注册地址为上海市赤峰路65号，统一社会信用代码为91310110757557513J，主要从事建设工程监理、建设工程质量检测、工程造价咨询业务等，具备建设工程监理综合资质。

3.建设单位：上海声视创拓建设发展有限公司（以下简称声视创拓公司），法定代表人为李琳，注册地址为上海市杨浦区长阳路1616号1幢711室，统一社会信用代码为91310110MABTET1X56，主要从事房地产开发经营、工程管理服务、企业管理、企业管理咨询等。

4.劳务单位：上海国禹建筑劳务有限公司（以下简称国禹公司），法定代表人为邹虹，注册地址为上海市普陀区曹杨路867号5楼501-16室，统一社会信用代码为91310107MA1G16B72P，主要从事建筑劳务分包、城市生活垃圾

经营性服务、各类工程建设活动等。

（二）相关合同签署情况

1.2023 年 8 月 11 日，五建公司与声视创拓公司签订《建设工程施工合同》，工程名称：杨浦滨江创智中心-1 总承包施工工程（以下简称创智-1 项目），工程地点：上海市杨浦区大桥街道（四至范围：东至规划三星路，西至 M1-01 公共绿地，南至规划安浦路，北至杨树浦路），工程内容：杨浦滨江创智中心-1 施工招标工程量清单所包含的施工、验收、保修等各阶段所有工作内容，合同工期：计划 2023 年 7 月 31 日起至 2026 年 3 月 31 日止。

2.2022 年 12 月，声视创拓公司与天佑公司签订了《建设工程监理合同》，工程名称：杨浦滨江创智中心-1，工程地点：杨浦区定海社区 N090603,监理期限：暂定 2023 年 1 月 4 日起 2026 年 5 月 30 日止。

3.2024 年 1 月 15 日，五建公司与国禹公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，工程内容：混凝土结构砌筑结构施工及相应配套施工，涉及相关的工种有模板工（木工）、混凝土工、钢筋工、砌筑工等及其他零星用工，合同工期：2024 年 3 月 31 日至 2026 年 3 月 30 日。

（三）事故发生安全管理相关情况

1.创智-1 项目位于大桥街道，项目用地总面积为 20830.3 ㎡,总建筑面积约 65688.37 ㎡，项目包括 1 栋主楼和裙房，由

2层地下室、5层裙房和1栋高度59.85m主楼组成，地上建筑面积46475.75㎡，地下建筑面积19212.62㎡，该项目于2023年9月6日取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号310110202309060101）。

2.2023年8月7日，五建公司发布人员任职通知，任命项目经理为赵春峰，技术负责人为高腾，安全负责人为朱逸凡。2024年5月11日，五建公司提出项目经理变更申请书，2024年5月28日，五建公司发布人员任职通知，任命项目经理为王鑫（2024年7月11日完成上海建设工程现场用户统一登录平台人员信息变更），技术负责人为高腾，安全负责人为吴南武。

3.2022年12月，天佑公司任命总监理工程师为盛志瑜。2023年8月13日，天佑公司发布总监理工程师任命书，任命孙家政为总监理工程师（2023年9月7日完成上海建设工程现场用户统一登录平台人员信息变更）。

4.2024年1月15日，国禹公司约定项目负责人为谢捷。2024年5月9日，国禹公司任命项目负责人为李敏嘉，并于同日完成上海市建设工程合同信息报送。

5.2024年6月1日，五建公司项目部向天佑公司提交创智-1项目模板专项施工方案的编制和审批，2024年6月5日，总监理工程师孙家政审批同意，截止事故发生创智-1项目主楼作业至5层顶板，裙楼至5层底板。

6.2024 年 6 月 25 日国禹公司完成对刘斌飞的三级教育，同日，五建公司完成了建筑工人进场安全教育；2024 年 8 月 6 日项目技术负责人高腾对木工班组完成模板拆除安全技术交底。

（四）事故发生经过

2024 年 10 月 31 日 6 时许，陈启红、刘斌飞等人进场作业，经塔吊视频显示，8:58:30 刘斌飞到东侧进行梁侧模板拆除作业，8:59:52 爬上休息平台东侧横杆，9:00:04 突然失稳坠落至四层楼梯上。

（五）事故现场情况

事故发生在杨浦区广德路 75 号创智-1 项目，项目大门朝北开启，主楼作业至 5 层顶板，裙楼至 5 层底板。主楼核心筒区分别由 8 个电梯井道、2 个楼梯井及其他管井组成。

事故发生点位于该项目主楼东侧 4-5 层 LT1-2 楼梯间，楼梯井临边洞口[1]尺寸为 3.25m×6.70m，仅在南侧设有防护栏杆；5 层楼梯间休息平台尺寸为 3.2m×1.28m，未设防护栏杆；4-5 层楼梯间休息平台高度为 4.5m，5 层休息平台至 6 层楼面高度为 2.08m，休息平台东侧梁底 2 根立杆，高度为 1.28m，事

[1]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.1.1：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采取密目式安全立网或工具式栏板封闭。

故梁底立杆间距为 0.9m，未设拉结横杆。





（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成刘斌飞（男，48 岁，安徽人）1 人死亡。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，经统计，本次事故造成直接经济损失约 220 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 31 日 9 时 30 分许，区应急局、区公安分局、区建设

管理委、区总工会、大桥街道接报后，立即赶赴现场，开展应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员紧急施救，9 时 11 分许拨打了“120”急救电话，9 时 22 分许拨打了“110”报警电话。

（三）医疗救治情况

10 月 31 日，120 急救人员赶到现场后，确认刘斌飞无生命体征，上海市公安局杨浦分局出具《居民死亡确认书》，刘斌飞死亡原因为高坠。

（四）善后处置情况

2024 年 11月 1日，国禹公司与死者家属达成赔偿协议，签署《协议书》，善后事宜处理完毕。

（五）事故应急处置评估

事故发生后，区政府及有关职能部门在事故处理过程中密切配合、协调联动、响应迅速。经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、及时有效，未造成次生事故与舆情，本次事故应急救援及善后处置妥当，未引起不良社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员违反安全技术规范[2]，临边高处作业未佩戴安全防护用品。

---

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）间接原因分析

1.五建公司，现场安全管理缺失，未设置临边洞口安全防护[3]，未严格按照施工组织方案进行施工，安全教育培训和技术交底流于形式。

2.五建公司项目负责人，未履行安全生产管理职责，未督促、检查项目的安全生产工作，未落实安全隐患排查治理工作，未能及时发现、制止作业人员的违规行为，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）鉴定技术分析

2024年10月31日，上海市公安局杨浦分局出具《居民死亡确认书》，死亡原因：高坠。

（四）其他可能因素排除

1.上海市气象灾害防御技术中心提供，2024年10月31日9-10时杨树浦路广德路附近（参考杨浦平凉路气象观测点）风雨情况，小时降水量3.5mm,极大风速5.2米/秒。

2.结合现场勘查、询问、视频资料等，排除人为故意破坏影响。

四、事故存在的主要问题

1.五建公司，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未严格按照施工组织方案进行施工，安全教育培训与技术交底流于形式[4]，未向从业人员如实告知作业场所和

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ 80-2016）4.1.2：施工的楼梯口、楼梯平台和梯段边，应安装防护栏杆；……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证

工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施[5]。

2.五建公司项目负责人王鑫，本项目安全生产第一责任人[6]，未督促检查本单位的安全生产工作，确保安全措施的落实；未严格组织实施安全生产教育和培训[7]；未及时消除生产安全事故隐患[8]。

3.项目技术负责人高腾，未制定临边高处作业有针对性的安全防护措施，对作业人员安全技术交底流于形式。

4.项目安全负责人吴南武，未认真履行安全管理职责,对作业人员安全教育培训流于形式，未及时消除生产安全事故隐患。

五、对有关事故责任单位及责任人员的处理建议

（一）事故责任单位认定及处理建议

五建公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据相关法律法规规定，给予相应的行政处罚。

（二）事故责任人员认定及处理建议

从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第五条 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

1.刘斌飞，现场作业人员，对事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

2.王鑫，五建公司项目经理，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依据相关法律法规规定，给予相应的行政处罚。

（三）其他处理建议

1.项目安全负责人吴南武，未认真履行安全管理职责,对作业人员安全教育培训流于形式，未及时消除生产安全事故隐患。

2.项目技术负责人高腾，未制定临边高处作业有针对性的安全防护措施，对作业人员安全技术交底走过场。

建议五建公司按照管理权限依规对上述人员及其他相关人员给予处理，处理结果报区应急管理局。

六、事故主要教训

1.要强化从业人员安全教育培训。必须通过多层次的安全培训，使进入作业现场人员了解作业安全环境基本特点、施工作业存在的危害因素以及应遵守的安全规定，保证从业人员具备必要的安全生产知识，切实增强从业人员自我防护意识和能力。

2.要强化现场作业安全管理。安全管理人员要加强现场安全管理，督促从业人员严格落实安全操作规程，根据实际情况编制施工组织设计，规范作业程序，正确佩戴、使用劳动防护

用品，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取事故教训，强化安全生产责任制

有关参建单位要深刻汲取本次事故教训，举一反三，严格遵守法律法规要求，切实落实生产经营单位安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，要全面开展安全教育培训和施工技术交底，将安全生产教育培训贯穿于生产施工的全过程，监督、教育从业人员严格执行制定的专项施工方案和安全技术措施，提高从业人员安全意识、风险辨识和防控能力。

（二）加强现场作业管理，守牢安全底线

有关参建单位必须严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现和纠正从业人员在作业过程中存在的违法违规行为，教育并监督好从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，督促从业人员严格遵照操作规程规范作业，做好安全隐患排查治理，及时消除事故隐患，及时告知从业人员作业场所存在的安全隐患及风险，确保各项安全生产防范措施落到实处。