内乡赵店南阳恒盛环保科技有限公司

“5·6”一般闪爆事故调查报告

编制单位：内乡县人民政府事故调查组

编制日期：2026年8月

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.南阳恒盛环保科技有限公司

2.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司

（二）涉事企业安全管理基础情况

1.装车工艺流程

2.事故现场区位、设施与现场管控现状

3.安全管理机构、人员配置

4.安全管理制度建立情况

（三）事故发生经过

（四）事故现场勘查客观情况

（五）人员伤亡和直接经济损失

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

（二）事故现场应急处置

（三）医疗救治和善后情况

（四）应急处置评估

三、事故原因分析

（一）直接原因

（二）事故相关检验检测和鉴定

（三）其他可能因素排除

（四）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）南阳恒盛环保科技有限公司

（二）河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追责责任人员

（二）对涉嫌刑事犯罪人员的追究建议

（三）对涉事单位的处理建议

（四）其他处理建议

六、事故整改和防范措施

附件：

1.专家事故技术分析意见书

内乡赵店南阳恒盛环保科技有限公司

“5·6”一般闪爆事故调查报告

2026年5月6日16时20分左右，内乡县赵店乡南阳恒盛环保科技有限公司柴油装载区，发生一起一般闪爆事故，事故造成1人死亡、1人重伤。

2026年5月7日，内乡县人民政府牵头成立由公安、应急、工会、纪检、交通、消防、检察等部门组成的事故调查组，事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、调查询问、综合分析等方式进行了依法调查。

经调查认定：内乡赵店南阳恒盛环保科技有限公司“5·6”闪爆事故，是一起因恒盛公司双重预防机制落地深化不足，装卸岗位静电、油品混装风险辨识、隐患排查不扎实，装卸作业规程执行不严；河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司油罐车违规跨介质运输未清洗罐

体、驾驶员刘泽年现场违章作业，押运员李欣欣未按规定穿戴防静电防护用品进入危险作业区域，两家企业安全生产主体责任落实不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.南阳恒盛环保科技有限公司（事故发生单位）

成立时间：2017年10月17日；经营地址：内乡县赵店乡金西岭；法定代表人：王念祖；企业类型：私营有限责任公司；经营范围：危险化学品仓储经营（柴油）。资质证件：持有有效《危险化学品经营许可证》（编号41130013202500146，有效期2025.6.23—2028.6.22），全国石油市场经营备案手续齐全。配套2座300m³地上柴油储罐、专用装车平台、装车鹤管、静电接地装置、干粉灭火器材；现有从业人员18人，设置3名专职安全管理人员。经营模式：自有储罐储存柴油，对外开展散装柴油装卸业

务，油品运输由第三方危化运输车辆或客户自备车辆承担。

2.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司（涉事运输单位）

成立时间：2019年9月；登记地址：南阳市宛城区独山大道与建设路交叉口向南100米路西；实际办公地址：宛城区雪枫东路中达天汇家园F区；名义负责人：王琪；实际控制人：李洋、沈刘建；经营范围：危险货物道路运输。资质证件：营业执照、道路危险货物运输经营许可证齐全有效；现有危化品运输车辆119台，十余台为自有车辆，其余采用驾驶员承包经营模式。

涉事车辆豫RPJ558由驾驶员刘泽年出资购置，挂靠登记至该分公司，签订公车承包运营合同，每年缴纳固定管理费3.5万元，包含车辆年审、保险、动态监控、罐体常规检测费用；企业从业人员7人，含4名动态监控值守人

员、2 名兼职安全管理人员。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.装车工艺流程

经查阅恒盛公司装卸操作流程：车辆进厂门卫核验驾驶员防静电劳保穿戴→装车员核对运输油品品类→车辆熄火停靠装车平台→检查消防、静电接地设备完好性→驾驶员下车后连接车体静电地线→将鹤管插入罐底（距罐底≤20cm）、关闭罐车气阀→双方确认后启泵装车；作业全程驾、押人员在岗监护；装卸完毕关停阀门、收回鹤管与接地装置，清理现场后方可放行。 制度硬性管控要求：雷雨大风天气，夏季10:00-16:00 高温时段停止装卸；干燥天气增设人体静电释放措施；危险区域严禁携带手机、金属易摩擦物品，夜间使用防爆照明设备。

2.事故现场区位、设施与现场管控现状

事故点位为厂区西北侧柴油专用装载作业区，配套装车控制柜、静电接地夹、干粉灭火器等安全设施。事发时豫

RPJ558罐车停靠平台开展柴油加注作业，闪爆造成油罐车车体烧毁、罐体变形破损，装车鹤管完全熔融损毁，平台地面留存大面积灼烧油污痕迹。

现场管理存在漏洞：一是恒盛公司门卫贾红道入场核查流于形式，未强制驾押人员刘泽年和李欣欣穿戴全套防静电服、防静电鞋；二是现场装载区域负责人员张廷博对驾驶员刘泽年未按规定穿戴全套防静电服装、防静电鞋，携带塑料瓶登罐取样的违章行为未及时制止，未确认静电接地是否连接可靠等违章行为；三是危险作业区域未落实手机统一收纳管控，未对押运员李欣欣和驾驶员刘泽年的手机携带情况进行有效排查；四是锦盛分公司押运员李欣欣在装载作业过程中违规停留驾驶室内，未全程现场监护驾驶员的装载作业；驾驶员刘泽年多次登罐作业未执行人体静电释放操作。



图 1 事发位置图

3.安全管理机构、人员配置

恒盛公司：设置独立安全管理部门，现场主要负责人郭卫晓，配备张廷博等 3 名专职安全管理人员；

锦盛分公司：负责人沈刘建，配备的 2 名安全管理人员均兼职有其他工作。

4.安全管理制度建立情况

两家企业虽按要求建立安全生产相关制度文本，但企业内部未建立刚性执行约束机制，自主开展的现场作业管控、从业人员张廷博、贾红道、刘泽年和李欣欣的实操未做实：恒盛公司对于装卸作业操作规程未有效执行；锦盛分公司针对承包罐车跨介质运输、罐体清洗无标准化管控流程，未定点签约具备资质的罐体清洗机构，仅允许驾驶

员自行简易清洗；车辆动态监控仅线上预警，未实地核查整改；驾押人员防静电实操培训流于形式，无现场实操考核。

（三）事故发生经过

2026年5月5日，刘泽年驾驶豫RPJ558罐车至安阳滑县盛昌石油化工有限公司装载汽油19吨；2026年5月6日15时00分，车辆抵达内乡县中州加油站；15时41分，汽油全部卸车完毕，刘泽年未清洗罐体、未开展油品残留检测，直接驾驶罐车前往南阳恒盛环保科技有限公司装载柴油；16时00分，车辆过磅驶入柴油装车平台，恒盛公司现场负责人郭卫晓安排安全员张廷博开展装车作业；刘泽年登罐开启罐口，将输油鹤管插入罐体后示意启泵，张廷博接通电源加注柴油；加注作业持续约5分钟后，刘泽年持白色塑料取样瓶再次登上罐车顶部取样，取样尼龙拉绳与铜制取样容器摩擦产生静电，罐口瞬间喷射火焰并发生闪

爆，罐内流淌油品扩大燃烧范围；刘泽年从罐顶跳车逃生，押运员李欣欣开启驾驶室门逃生时被燃烧油品喷溅灼伤倒地；16 时 25 分，现场工作人员拨打 119 火警电话；16 时 34 分，工作人员拨打 120 急救电话；16 时 39 分，120 急救车辆抵达现场，医护人员确认押运员李欣欣已无生命体征；驾驶员刘泽年烧伤严重，送往内乡县人民医院紧急救治；17 时 10 分，刘泽年转院至南阳南石医院开展深度救治；17 时 30 分，现场明火被消防救援队伍完全扑灭。

（四）事故现场勘查客观情况

现场自然环境：事发当日晴天，环境气温 18℃～30℃，空气干燥，静电积聚风险显著升高；现场损毁情况：豫 RPJ558 油罐车驾驶室、轮胎全部烧毁，仅剩余车架，罐体受热变形开裂；装车金属鹤管高温熔融损毁；平台混凝土地面大面积灼烧、油污残留；周边建构筑物墙体轻微烟熏，无坍塌损毁；人员位置：死者李欣欣倒于油罐

车驾驶室门外，伤者刘泽年位于罐车侧面地面；厂区完整监控视频全程记录闪爆全过程。

（五）人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

①李欣欣，女，身份证号411381198602216529，邓州市夏集乡郭关村人，押运员（刘泽年妻子），事故中当场死亡。

②刘泽年，男，身份证号码411381198512142650，邓州市夏集乡郭关村人，罐车驾驶员，全身多处烧伤，住院治疗，生命体征平稳。

2.直接经济损失情况

事故目前已造成直接经济损失约196万元，因伤者刘泽年还在康复当中，具体直接经济损失还无法准确确认。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应

2026年5月6日16时25分现场人员同步拨打消防、急

救报警电话；企业第一时间上报属地赵店乡政府；县应急管理局、消防大队接警后立即启动危化品事故应急响应，同步按规定逐级上报市应急管理局，本次事故无迟报、漏报、谎报、瞒报行为；省、市两级行业主管部门接报后调度救援力量，相关领导赶赴现场统筹处置。

（二）事故现场应急处置

1.企业初期自救：现场在岗人员第一时间疏散周边无关人员，取用厂区干粉灭火器开展初期灭火，同步完成现场物理隔离；

政府统筹处置：县人民政府主要领导抵达现场，划分现场封锁、医疗救护、家属安抚、舆情稳控、环境监测5个专项工作组；消防救援队伍到场后持续灭火降温，17时30分彻底扑灭明火；公安部门封锁事故现场，同步开展刑事立案侦查，当日对郭卫晓、张廷博采取刑事拘留强制措施。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治：县卫健委成立专项救治专班，全程跟进伤者诊疗，协调市级医院优质医疗资源保障救治；

2.善后安抚：赵店乡政府组建家属安抚工作组，持续对接死者家属协商保险理赔、抚恤事宜，全程开展情绪疏导，未引发群体性不稳定事件；

3.环境处置：事故油品燃烧充分，无大量危化品渗入土壤、水体，事后开展连续环境监测，未造成周边水土重大污染。

（四）应急处置评估

本评估结论：本次事故应急响应启动及时，消防救援处置高效，快速控制火情，防止事故扩大；医疗救治、家属稳控、舆情管控工作落实到位，整体应急处置成效良好，最大限度降低人员、财产损失。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.跨介质运输残留油气积聚：豫RPJ558罐车卸除汽油后，未执行GB 12158-2024第8.4.2款“汽车罐车未经清洗不应换装油品”的强制要求，未按照要求清洗罐体，直接装载柴油；当日干燥高温环境下，罐内残留汽油大量挥发，形成爆炸性油气混合空间，为闪爆提供可燃介质。

2.现场作业摩擦产生静电点火源：驾驶员刘泽年使用尼龙材质绳索悬吊铜质取样容器登罐取样，尼龙与金属容器反复摩擦产生静电放电火花，达到油气爆炸极限，直接引燃罐口油气。

3.静电防护措施未得到有效执行：一是恒盛公司静电接地装置现场未规范使用，罐车车体未有效接地；二是驾押人员未执行GB12158-2024第10.2款防静电管理要求，未穿戴全套防静电服、防静电鞋，登罐前未释放人体静电；三是塑料瓶等易产生静电、电火花的设备违规带入爆炸危险区域，多重静电风险叠加。

（二）事故相关检验检测和鉴定

1.消防救援机构完成现场全面勘验，固定监控视频、人员询问笔录、现场痕迹等全套证据；

2.公安机关完成涉事人员讯问、车辆损毁物证固定；

3.2026年5月15日，事故调查组邀请张相生、李振都、王建林三名行业专家出具专项技术分析意见书，明确罐体残留油气、静电点火源的事故演化逻辑；

（三）其他可能因素排除

事故调查组综合现场痕迹、监控录像、人员笔录、技术鉴定报告交叉验证，逐一排除以下可能诱因：排除人为故意纵火、蓄意破坏；排除雷电、地震等突发自然灾害引发事故；排除设备自身爆炸、第三方外来外力撞击诱发事故。

（四）间接原因分析

1.南阳恒盛环保科技有限公司

安全生产主体责任落实不到位，未自主深化双重预防机制落地应用，企业内部对装卸岗位静电、油品混装等风险自主辨识、自主隐患排查工作开展不扎实；装卸作业安全操作规程执行不严格；对驾驶员违规登罐取样、不接地、劳保用品穿戴缺失等违章行为制止不及时不规范。

2.恒盛公司主要负责人王念祖

安全生产法治意识薄弱，统筹经营效益与安全管理不到位；全员安全生产责任制不够明晰，安全投入保障存在短板；现场违章整治督导不够充分；双重预防机制、安全培训督导、隐患治理推进不均衡；企业系统性安全管理基础薄弱，对本次事故发生负主要领导责任。

3.恒盛公司现场负责人郭卫晓

郭卫晓系涉事企业现场第一责任人，其在落实企业内部安全自主管理工作中存在短板；开展现场巡回检查频次不足，组织企业内部安全培训时对厂区装卸作业全流程内部

管控约束不严，未主动对外来运输车辆驾押人员违章行为及时制止，对本次事故发生负安全管理责任。

4.恒盛公司现场负责人张廷博落实现场安全管理责任不到位

装卸作业期间未逐项核查静电接地、防静电劳保、手机管控等安全条件；未及时制止驾驶员不规范穿戴劳保用品登罐取样的违章行为；现场装载区域人员管控不严格，现场安全监护职责未有效履行。

5.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司

承包罐车跨介质运输无管控流程，未定点委托有资质机构清洗罐体，不核查清洗合格凭证；车辆动态监控仅依靠线上预警，未实地跟踪整改，涉事车辆多次更换油品介质均未发现罐体清洗凭证；驾押人员防静电、装卸现场监护实操培训弄虚作假，无现场实操考核。

6.锦盛分公司实际控制人李洋落实安全生产责任不到位

安全顶层管理缺位，将罐体清洗、劳保采购等安全成本转嫁给承包驾驶员；未建立承包车辆全流程安全管控机制，对跨介质运输、现场违章作业无约束手段，企业安全管理不平衡不牢固。

7.锦盛分公司办公室主任沈刘建

罐体清洗、动态监控、从业人员劳保核查制度未落地；未定期实地排查承包车辆运营隐患；未规范押运员装卸现场监护管理，对涉事车辆多次违规跨介质运输未及时处置。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）南阳恒盛环保科技有限公司

1.未落实生产经营单位安全生产主体责任，企业内部现场安全管控、从业人员作业行为管理存在明显漏洞，企业现场管理人员未及时制止内部人员违章操作。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[1]、第四十四条[2]之规

定。

装卸作业现场未落实企业内部劳保佩戴、风险管控自主管理义务，未督促从业人员规范使用防静电劳动防护用品，并及时制止违章操作，违反《危险化学品安全管理条例》第二十条[3]之规定。

（二）河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司

危险货物道路运输全过程安全管控不到位，对罐车跨介质换装油品、罐体清洗无有效管控措施，违反《道路危险货物运输管理规定》第二十五条[4]和《防止静电事故通用要求》GB12158—2024 第 8.4.2 [4]之规定。

从业人员安全生产教育培训流于形式，不能确保驾押人员熟练掌握静电防护、罐体清洗、装卸作业安全规范，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[5]之规定。

承包经营车辆全过程动态监控不到位，未常态化开展实

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条:生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全

事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条:生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[3]《危险化学品安全管理条例》第二十条:生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。

[4]《道路危险货物运输管理规定》第二十五条：道路危险货物运输企业或者单位应当到具有污染物处理能力的机构对常压罐体进行清洗（置换）作业，将废气、污水等污染物集中收集，消除污染，不得随意排放，污染环境。《防止静电事故通用要求》GB12158—2024：8.4 汽车罐车防静电作业要求 8.4.2 汽车罐车未经清洗不应换装油品。

地隐患排查，对多次违规跨介质运输行为失管失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

李欣欣，豫RPJ558罐车押运员，鉴于其在事故中死亡，依法免予追究责任。

(二)对涉嫌刑事犯罪人员的追究建议

1.刘泽年是现场直接作业人员。刘泽年违反安全生产规定，在跨介质运输汽油后未清洗罐体，致使罐体内残留汽油聚集，高温下挥发，未执行防静电措施，使用金属易摩擦物品取样，产生静电引燃罐车。

2.张廷博是现场直接作业人员，也是组织生产的管理人员。张廷博违反安全生产规定开展罐车油品加注作业，未履

行现场安全监护职责，未制止现场违章作业。

3.郭卫晓是企业负有安全管理职责的负责人。郭卫晓未履行安全生产管理职责，未制止外来运输罐车驾押人员、厂

区作业人员违章行为，致使厂区发生人员伤亡的重大责任事

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产
教育和培训。生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情

故。

刘泽年、张廷博、郭卫晓违反安全生产管理规定进行生产作业，导致发生1人受伤，1人死亡的生产安全事故，涉嫌重大责任事故罪，建议公安机关追究刘泽年、张廷博、郭卫晓的刑事责任。

（三）对责任单位的处理建议

1.南阳恒盛环保科技有限公司：建议由内乡县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[6]给予单位及有关责任人员有关行政处罚。

2.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司：依据企业管理权限和地域，建议由南阳市应急管理局依据有关规定给予该单位及有关责任人员有关行政处罚。

（四）对责任人员的行政处罚建议

1.南阳恒盛环保科技有限公司法定代表人王念祖

事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]等规定；建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]，由内乡县应急管理局依法给予其相应

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千

万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

的行政处罚。

4.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司实际控制人综合办公室主任沈刘建

未履行安全生产主体责任，对公司安全培训弄虚作假、日常监管缺失等问题负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]等规定；建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]，由南阳市应急管理局依法给予其相应的行政处罚。

（五）其他处理建议

依据安全生产法律法规，依法对恒盛公司作出停产整顿处置，应急管理部门将严格按照标准开展联合整改复核验收，压实企业整改闭环责任。

六、事故整改和防范措施

（一）督促涉事企业落实闭环整改措施

1.南阳恒盛环保科技有限公司

南阳恒盛环保科技有限公司结合自身内部管理短板自

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

主实施全方位安全升级整改，压实企业安全生产主体责任。企业自行升级装卸区静电防护设施，划定防爆区并设置手机收纳柜；修订装卸流程，增设作业前复核签字、安全员全程监护机制；完善双重预防机制，常态化自查隐患闭环管理；

组织全员防静电、闪爆应急实操培训，严格考核，不合格人员不得上岗。

2.河南中州集团南阳时运运输有限公司锦盛分公司

一是立即终止所有承包车辆无资质罐体清洗行为，签约

正规危化品罐体清洗机构，建立介质转换清洗凭证核验台账，无清洗合格证明严禁装载新油品；二是升级车辆动态监控系统，增加跨介质运输、罐体清洗专项预警规则，监控人员每日轨迹深度核查，发现违规立即停运处置；**三是**完善驾押人员常态化实操培训，严格落实培训要求，定期开展静电防护、罐体取样、应急灭火现场实操考核，留存完整影像、纸质考核记录。

（二）全县危化行业全链条专项整治措施

1.事故发生后，为全面防范同类事故重复发生，多部门联合组织行业专项提升整治行动，推动仓储相关企业补齐安全管理短板，举一反三、强化行业治理。

2.建立危化品装卸作业“双人复核、全程监护”硬性制度，仓储企业严格入场管控，督促人员规范穿戴防静电防护用品，严禁违规电子设备带入作业区；加强现场监护，及时制止违章操作。

3.强化培训教育，提升安全素养。开展危化品领域安全培训专项行动，督促企业规范培训考核；以本次事故为典型案例，组织全员警示教育，提升企业负责人、从业人员安全意识和操作技能，使其自觉遵守法规规程，坚决杜绝违章作业。

附件：

1.行业专家事故技术分析意见书

南阳恒盛环保科技有限公司

“5·6”一般闪爆事故调查组

2026年8月15日

附件 1

行业专家事故技术分析意见书
内乡县 5.6 闪爆事故技术原因分析报告

受内乡县应急管理局委托，2026 年 5 月 15 日，张相生、李振都、王建林三位专家就内乡县 2026 年 5 月 6 日发生在恒盛环保科技有限内的油罐车 5.6 闪爆事故事进行技术分析。专家组和事故调查组人员先后反复观看了事故发生时的视频、查阅了相关资质资料，并进行了现场勘察。专家组本着认真、负责、依法依规、实事求是的态度，着重从引发闪爆的条件对事故发生的技术原因进行分析，现把情况总结如下：

一、事故发生经过：2026 年 5 月 6 日 16 点 23 分许，一辆危化品专用运输车辆（车牌号：豫 R PJ558）到达恒盛环保科技有限公司院内装运柴油，驾驶员是刘泽年、身份证号 411381198512142650，押运员是李欣欣，身份证号 411381198602216529。车辆到达恒盛公司后，门卫值班人员贾红道坐在驾驶室与车辆一同进入装卸区域，押运人员引导车辆到达装车位置后回到驾驶室副驾驶位置。驾驶员刘泽年登上车顶，地面上恒盛公司装车人员协助将鹤管转向车顶驾驶员，驾驶员将装车鹤管插入槽车前部装油口，于 16 点 27 分许开始输油装车。在输油过程中，驾驶员刘泽年于 16 点 30 分许下车到值班室拿取样器材，然后返回槽车顶部进行取样。视频显示在驾驶员从槽车提出样品的过程

中，于16点31分31秒在装油口突然发生闪爆。闪爆发生的同时，装车鹤管被压力波冲出装油口，正在输送的柴油流散覆盖车身及四周地面，火焰迅速覆盖至整个车身。值班人员在闪爆发生后，迅速切断输油泵电源。坐在驾驶室的押运员在发生闪爆的第一时间打开车门从副驾驶的位置跳下，跳下过程中喷溅的火焰覆盖全身。落地后被火焰包裹的押运员几无挣扎动作。由于视频角度的原因，只能看到驾驶员再次出现在视频中时边逃生边脱去身上衣物。此次事故造成押运员当场死亡，驾驶员严重烧伤，事故车辆报废，库区部分输油设施损毁。

二、事故发生的技术原因分析：

1、爆炸危险物质的产生：经现场询问和查阅相关资料，发现该车辆2026年5月6日15点41分在内乡县中州加油站卸完装运的汽油后，于当日16时17分左右到达恒盛公司准备装运柴油，两地相距约14公里。根据时间节点判断，该车辆卸完汽油后没有充足的时间对车辆储槽进行清洗。当日天气晴朗，气温18～30℃。经专家组分析研判，储槽内残留的汽油受高温影响，在储槽内蒸发形成汽油油气聚集。

2、静电的产生：经分析静电的产生可能来自两个方面。现场勘察显示，驾驶人员没有穿着防静电鞋，自身可能带有静电；现场勘察发现取样用铜质容器的拉绳为尼龙材料，是后期更换的，驾驶员在升降取样容器过程中与尼龙绳摩擦有产生静电的可能。

3、现场工作人员没有采取有效措施消除静电，包括车辆停到恒盛公司停车位后，没有把车辆连接到旁边设置的静电接地报警装置；开始装油操作时操作人员也没有进行人体静电消除，造成人体及车辆产生静电积聚的可能。

4、现场勘察发现输油管道法兰跨接及接地、输油泵接地均符合要求，输油泵铭牌显示流量为100m3/小时，符合技术要求。专家组认为，在输油过程中管道产生静电引发闪爆的概率非常小。

综合上面分析：事故车辆在卸完汽油后装载柴油前未进行充分清洗，高温作用下在槽车内形成汽油蒸汽以及装油过程中产生静电火花且未及时导除，是这次事故发生的主要原因。

附：专家组名单

姓名	单位	职称	联系电话	签字
张相生	河南安泰检测公司	高工	15038721968	
李振都	河南锦正安全科技有限公司	高工	13298329636	
王建林	乐凯华光印刷科技有限公司	高工	13837739809	