用户空间 | 简体版 | 繁体版 | 智能问答
广西南宁市良庆区人民政府
Gvangjsih Namzningz Si Lienggingz Gih Yinzminz Cwngfuj
www.liangqing.gov.cn
首页
政府信息公开
网上办事
政务服务
解读回应
请输入搜索内容
搜索
热门搜索：
毕业生
招聘
促消费
户籍
生育

您当前所在的位置： 首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开 > 重点信息公开 > 安全生产 > 安全事故调查报告

南宁五象新区五象·澜庭府沁苑工程项目 “5.6”高处坠亡事故调查报告

发布时间：2023-07-14 10:38 来源：良庆区应急局 字体+

2023年5月6日15时40分许，在南宁五象新区五象·澜庭府 沁苑工程项目，发生一起高处坠亡事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产
例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕
人民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办函〔2020〕69号）的规定，城区政府成立由应急局局长青梓敬任
长，城区应急局、住建局、人社局、总工会、良庆镇、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁五象新区五象·澜庭府沁苑工程项目“5.6
下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料，查
接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。

一、 项目基本情况

（一）工程概况

南宁五象新区五象·澜庭府 沁苑工程项目位于南宁市良庆区坛泽路1号，系广西阳唐茂地产有限公司开发的项目，五象·澜庭府 沁苑1
#、11#、16#、19#楼、门卫室、（一期）地下室。总建筑面积171154.14㎡，1#楼：地上33层，地下2层；2#楼：地上30层，地下2
层；5#楼：地上33层，地下2层；6#楼地上27层，地下2层；10#楼地上32层，地下2层；11#楼地上27层，地下2层；16#楼地上32层，
建筑工程施工许可证日期2019年8月8日、开工日期;2019年8月12日。2019年8月进场施工至现在，1-6#楼2021年9月14日已竣工验收
月17日(10#.11#.16#主体及地下室、一二层商铺、19#号楼抹灰、隔音地坪及地下室地坪等）零星收尾工程在良庆住建局的协调下，由
限公司委托第三方维保公司重庆海驰建筑劳务有限公司插入工程收尾工作。建筑工程施工许可证日期2019年8月8日，2019年8月12日开

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位：广西阳唐茂房地产有限公司（以下称“阳唐茂公司”），成立于2019年04月19日，《营业执照》统一社会信用代码：
（2-1）,注册地址：南宁市良庆区五象新区盘歌路8号大唐国际中心1#楼10层1006号房，法定代表人：黄小达，公司类型：其他有限责
整，营业期限：长期，经营范围：房地产开发与经营(凭资质证经营）等。发证登记机关：南宁市行政审批局，发证日期：2019年04月1

2.施工单位：天祥建设集团股份有限公司（以下称“天祥建设公司”），成立1998年06月10日，营业执照（副本）统一社会信用代
(3/12), 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股）。住所：浙江省东阳市六石小区中学北路8号楼606室。法定代表人：金向红，
拾贰万元整圆整。经营范围：建筑工程、装饰装潢工程、古典园林工程、公路桥梁工程、市政工程是给你、水电安装。（依法须经批准的
可开展经营活动。）登记机关：金华市市场监督管理局，发证日期： 2023年03月30日。

持建筑业企业资质证书，统一社会信用代码：91330783760197272Y,证书编号：D133052739，注册资本：16272万元人民币。有
全生产许可证，编号：（浙）JZ安许可证字〔2005〕070430，有效期至2020-11-20至2023-11-19，发证机关：浙江省住房和城乡建设

经查：2023年2月15日南宁市良庆区住建局召开五象澜庭府项目约谈会议，会议议定事项：二、关于天祥建设集团有限公司在沁苑
企业广西阳唐茂房地产有限公司与天祥建设集团有限公司自行协商约定，请第三方公司介入完成剩余工程量。五象澜庭府项目约谈会议
日印发；2023年3月1日天祥建设集团股份有限公司已与建设单位（广西阳唐茂房地产有限公司）、第三方施工单位（重庆海驰建筑劳务
立时代建设集团有限公司）共同对现场做了界面划分和第三方施工协议（目前签字盖章手续未完善），天祥建设集团股份有限公司已退出
楼后续的验收竣备工作。

3. 园林景观施工单位：广西筑乐园林景观工程有限公司（以下称“园林景观公司”），成立2023年01月10日，营业执照（副本）
0MA5NBRXW2L(1-1), 类型：有限责任公司（自然人独资）。住所：南宁市邕宁区马岭路3号南宁世茂龙岗花园B区B2号楼八层801号。
资本：肆仟万圆整。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工等。登记机关：南宁市行政审批局，发证日期： 2023年01月10日。经查：
公司2021年3月15日与广西阳唐茂房地产有限公司签订南宁五象澜庭府项目04地块一标园林景观工程合同。合同第14条安全生产责任规
人（广西筑乐园林景观工程有限公司）对合同工程的安全生产负责，应对其在施工现场的人员进行安全防护教育，并**应及时**、如实报告生
述规定或由于承包人原因造成安全事故，由承包人承担相应责任和费用。14.4安全事故损失，因承包人发生安全生产事故，造成发包人或
损失的，由承包人负责赔偿。4.第三方维保单位：重庆海驰建筑劳务有限公司（以下称“海驰劳务公司”），成立于2016年07月07日，
信用代码：9150001140912134143, 类型：有限责任公司。住所：重庆市黔江区城东办事处官坝路黔龙阳光花园34幢2单元15-1。法定
本：壹仟万元整，营业期限：长期。经营范围：从事建筑劳务相关业务（凭许资质证书执业）；园林景观设计、施工（凭许资质证书执业
登记机关：重庆工商行政管理局黔江区分局，发证日期： 2014年02月13日。5、监理单位：康立时代建设集团有限公司（以下称“康立
年06月27日，营业执照（副本）统一社会信用代码：9151000071189934XB, 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。住所：成都
楼1号。法定代表人：鲜涛，注册资本：伍仟万元整，营业期限：长期。经营范围：许可项目：建筑工程设计；建筑工程勘察；建筑工程
工程建设监理；公路工程监理；房地产开发。登记机关：成都市青羊区行政审批局，发证日期： 2022年8月5日。工程监理综合
工程项目的工程监理业务；可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询业务。统一社会信用代码：9151000071189934
证机关中华人民共和国住房和城乡建设部；发证时间:2022年06月23日。二、事故经过及救援情况2023年5月6日下午15时许，广西筑乐
工何位凤在五象·澜庭府 沁苑工程项目16栋14楼做园林绿化施工时，在作业时从被拆除玻璃的护栏处，从高空穿越擅自搭设脚手架踏板
至该栋3楼隔层，15：40经120救护车到现场救治，确定已无生命体征，于15时30分许经现场医务人员确认死亡。接到事故报告后，良
人民政府等部门立即派员赶赴现场进行救援，同时要求建设单位、总包单位、专业承包、监理单位等项目施工相关单位的主要负责人和
理工作。五、事故原因及性质（一）事故原因1.直接原因经调查认定，事故的直接原因是广西筑乐园林景观工程有限公司工人何位凤，安
具体分析如下： 五象·澜庭府 沁苑工程项目16栋14楼架空层A单元与B单元中间缝隙最宽 1.7 米，最窄 1.25 米，死者何位凤未使用安
自高空穿越搭设的脚手架踏板到对面楼栋单元，不慎坠落。2.间接原因广西筑乐园林景观工程有限公司，履行安全生产管理职责不到位，
工现场安全管理不到位，施工现场未及时发现并消除安全隐患，安全生产教育培训不到位，对何位凤进行三级**安全教育培训流**于形式，
业，对事故发生负有责任。（二）事故性质经调查认定，南宁五象新区五象·澜庭**府 沁苑工程项目**“5.6”高处坠亡事故是一起一般生产
与死者家属协商赔偿完毕。

六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议1.何位凤，广西筑乐园林景观工程有限公司临时工，安全生产意识淡薄，在施工现场
患。鉴于何位凤在事故中已死亡，建议不予追究生产安全责任。2.薛家栋，广西筑乐园林景观工程有限公司法人、总经理，履行安全生产

促检查现场施工的安全管理工作，及时发现并消除安全事故隐患，对**公司的安全管理**工作督促不力，对事故发生负有领导责任。建议由
给予行政处罚。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议广西筑乐园林景观工程有限公司未完全履行**全管理职责，安全生产责任执行不严，施**
现场未及时发现并消除安全隐患①，安全生产教育培训不到位，对何位凤进行三级安全教育培训流于形式，未经考试合格就安排其上岗
任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

①《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当**建立健全并落实生产事故隐患排查治理制度**，采取技术、管
患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报”。

②《安全生产培训管理办法》第十条：“**生**产经营单位应当建立安全培训管理制度，未经过安全教育和培训合格的从业人员，不得
的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况，生产经营单位应当如实记录并建档备查”。

七、事故防范措施建议

（一）广西筑乐园林景观工程有限公司，深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政**策和法律规定，增强安全生产**
业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，认真排查治理安全生产隐患，及时发现和消除安全隐患，防止类似事故再次发生。

（二）广西阳唐茂房地产有**限公司，要深刻汲取教训，要认真履行**安全生产管理职责，梳理好业主和总包的相关职责，加强对分包
调、管理，定期进行安全生产大检查，对发现的生产安全隐患，要督促相关方及时进行整改，杜绝此类事故发生。

（三）康立时代建设集团有限公司要深刻汲取事故教训，严格履行好监理职责，加大对项目的监管力度，杜绝此类事故发生。

（四）建筑行业主管部门，要进一步履行安全监管职能，明确安全监管重点，落实安全监管责任，加强对项目施工现场安全监管，督
体责任，防止类似事故的发生。

南宁五象新区五象·澜庭府沁苑工程项目“5.6”高处坠亡事故调查组　　2023年6月26日