# 宾阳县宾州镇广西东林木业有限公司“5•11”一般高处坠落事故调查

发布时间：2023-10-25 08:35 来源： 宾阳县应急管理局

2023年6月20日宾阳县应急管理局接到群众反映：2023年5月11日18时许，宾阳县宾州镇广西东林木业有限公司厂区内发生一起落事故，造成1人受伤。伤者经送宾阳县人民医院救治后因救治无效于5月24日死亡，直接经济损失约100万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经宾阳县人民政府批准，成立宾阳广西东林木业有限公司“5·11”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由县应急局牵头，县人民政府办公室、局、县司法局、县总工会、县人社局、县经信局、宾州镇人民政府和黎塘镇人民政府为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、查阅资料证，查明了事故经过、原因、人员伤亡，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任方的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教了事故防范和整改措施建议。

事故调查组经调查认定，宾阳县宾州镇广西东林木业有限公司“5·11”一般高处坠落事故是一起由于外来人员冒险高处作业导致的安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故发生经过

东莞市大岭山旭丰木业经营部通过坏小样网络物流运输平台发布货物运送信息，2023年5月11日9时许赵某南通过坏小样网络平台平台告知订单内容为：“5月11日装木板从宾阳运到东莞，重量35吨左右，运价155元/吨，盖好雨布，卸货完成1-3天转运费。”赵某高某峰驾驶鲁Q0***T货车到广西东林木业有限公司装木板，11日14时许，高某峰驾车到广西东林木业有限公司办理装货手续，订单员理手续时就入厂安全注意事项和有关付费帮盖雨布服务信息进行告知高某峰，高某峰表示已知晓并表示不需要公司帮盖雨布。办理完手峰驾车到装车棚等候装车。在将货物装上鲁Q0***T货车过程中叉车工姚某健告知装完货物后可以付费让广西东林木业有限公司帮其盖雨峰表示不需要。叉车工姚某健将货物装好后便离开去其他区域给其他车辆装货，高某峰将车开出了装车棚。18时40分左右广西东林木业员工欧某清饭后路过车棚旁的空地发现有一人倒在地上（后经核查倒地人员为高某峰），发现情况后欧某清立即将情况报告给公司领导他员工，赶到现场的员工黄某球拨打120进行了呼救。

（二）事故救援情况

宾阳县人民医院收到南宁120派车电话后， 于18时58分许派车前往广西东林木业有限公司，赶到事故现场的医务人员对伤者进行者伤情及初步体查后，将伤者送至宾阳县人民医院进一步治疗。

（三）事故有关单位基本情况

广西东林木业有限公司于2005年8月23日注册成立，营业期限：2005年8月23日至2033年8月22日，地址：宾阳县宾州镇兴园路
统一社会信用代码：91450126779107441N，公司法定代表人：石某高，注册资本：壹仟万元整，公司类型：有限责任公司(自然人投
股)，经营范围：中、高密度纤维板加工、销售（凭有效生产许可证生产销售），树木种植；甲醛生产销售（由分支机构经营）；刨花
工、销售；胶水的生产与销售（危险化学品除外）；木地板的生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
司建有一条年产10万立方米的刨花板生产线和一条年产12万立方米的高密度纤维板生产线，主导3.5mm--12mm高密度纤维板及12m
刨花板作为家具生产、装饰材料基材。该公司销售运输模式为客户安排车辆到广西东林木业有限公司自提或广西东林木业有限公司安排
输；其中客户安排车辆自提模式，广西东林木业有限公司提供付费覆盖雨布作业服务；广西东林木业有限公司安排车辆运输则由该公司
雨布作业。

（四）事故人员基本情况

高某峰，男，53岁，身份证：372833********0050，鲁Q0***T货车驾驶员，机动车驾驶证初次领证日期：1986年1月20日，准驾
A2，驾驶证有效期至2025年1月20日，发证机关：山东省临沂市公安局交通警察支队，住址：山东省临沭县。

（五）事故现场基本情况

经调查，事故现场位于宾阳县宾州镇兴园路广西东林木业有限公司厂区内装车棚旁一空地，装货时下小雨，事故发现场高某峰倒在
货车右门位置地面并被雨布盖住上半身，鲁Q0***T货车上车尾雨布已经完全覆盖、车身已进行部分覆盖且雨布未进行固定。

二、人员伤亡情况

事故造成高某峰受伤，宾阳县人民医院接到事故报告后于19时许赶到事故现场对高某峰进行了初步救治，并及时转至宾阳县人民医
治疗。后经救治无效于5月24日死亡。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因。经调查认定，高某峰对高处作业危险因素预见不足，在未佩戴高处作业防护用品的情况下冒险在车顶进行覆
业，导致发生高处坠落事故。具体分析如下：

1.高某峰系高处坠落。经查阅宾阳县人民医院入院记录、死亡记录。死者生前自诉系从车顶掉下导致受伤，且其伤情符合高处坠落

2.未使用高处作业防护用品。经查阅事故现场图片、事故现场视频，未发现高某峰佩戴高处作业防护用品。按规定①，作业人员在
中，应正确佩戴和使用劳动防护用品。

3.事故系高某峰覆盖雨布时发生。经查阅事故现场停靠车辆雨布布设情况图片、事故现场视频及调查询问当天现场作业人员，高某
让广西东林木业有限公司提供盖雨布服务，发生事故时鲁Q0***T货车车尾位置雨布已经完全覆盖、车身已进行部分覆盖且雨布未进行
峰倒在鲁Q0***T货车右门位置地上并被雨布盖住其上半身。事发现场情况符合其进行覆盖雨布作业的情形。

①《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章
规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

（二）事故间接原因

广西东林木业有限公司值班保安人员陆某杰执行公司保安管理制度②落实不到位，未能及时巡察纠正完成装货的外来车辆在厂区内
来人员冒险作业的行为。

②《保安管理制度》4.6 不定时巡查厂内各区域，包括各楼层水、电源开关及仓库物资，保证重要区域的安全，防止意外事件的发

（三）事故性质

宾阳县宾州镇广西东林木业有限公司“5·11”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

（一）高某峰。对高处作业危险因素预见不足，在未佩戴高处作业防护用品的情况进行高处作业，其行为违反了《中华人民共和国
法》第五十七条的有关规定。对事故负有直接责任，鉴于高某峰在事故后死亡，建议免于处罚。

**（二）**陆某杰。执行公司保安管理制度不到位，开展厂区巡察过程中不彻底不细致。建议广西东林木业有限公司根据公司有关规定
理。

五、事故防范和整改措施建议

（一）广西东林木业有限公司要深刻吸取此次事故的教训，认真落实企业安全生产主体责任，进一步落实安全隐患排查治理，加强防控和事故隐患排查及治理力度，发现隐患立行立改，认真查找事故发生的原因，要进一步完善企业安全责任制，不断加强企业安全教使公司上下在思想上要重视安全，把安全工作放在第一位，决不能违章冒险作业，同时要查漏补缺，全面梳理完善岗位安全操作规程外来人员、车辆安全管理制度，强化现场安全管理，坚决防范类似事故的再次发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要认真贯彻落实上级和县委、县政府关于新时期新形势下安全生产工作的一系列决策部署求，严格督促企业落实安全生产主体责任，组织开展工贸行业专项检查，加大执法监察力度，加大事故警示教育，严厉打击企业安全生规行为，确保社会经济大局稳定。

打印　分享：

主办：宾阳县人民政府办公室　技术管理：宾阳县科学技术和数据局　运营管理：中共宾阳县委员会宣传部
办公地址：广西壮族自治区南宁市宾阳县宾州镇金城路70号　政务网电话：0771-8258932　网警备案号45012302000001
桂公网安备 45012602000028号　桂ICP备19002913号-1　政府网站标识码：4501260001

