荔浦荔城荔浦碧旭药材购销中心
“7·12”一般生产安全
事故调查报告

荔浦市政府事故调查组

2026 年 9 月 10 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故相关单位概况.....2
（二）事故相关单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....5
（四）现场勘查检验检测情况.....6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故调查工作概况.....7
（一）事故接报响应及现场应急处置情况.....7
（二）医疗救治和善后情况.....7
（三）事故应急处置评估.....7
三、事故原因分析及事故性质认定.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....8
（三）排除其他可能因素.....8
（四）事故性质认定.....8
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....9
（一）对有关责任人员的责任认定及处理建议.....9
（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....12
五、事故整改和防范措施.....13
六、附件.....15

2026年7月12日11时48分许，荔浦碧旭药材购销中心变压器扩容工程施工现场，发生一起因水泥搅拌车撞倒围墙致人死亡的一般生产安全事故，造成1名作业人员死亡。

事故发生后，市委、市政府高度重视，第一时间作出重要指示批示，组织市公安局、市应急管理局、市住建城管局、广西新电力公司荔浦供电局、荔城镇人民政府等部门开展事故现场救援和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，荔浦市人民政府成立由市政府常务副市长任组长，市政府办副主任、市应急管理局局长任副组长，市工业和信息化局、市公安局、市司法局、市住建城管局、市交通运输局、市应急管理局、市市场监督管理局、市总工会、荔城镇人民政府分管领导和相关工作人员为成员的荔浦碧旭药材购销中心“7·12”事故调查组（以下简称事故调查组），并以事故调查组名义邀请市纪委监委、市检察院同步介入。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过询问相关人员、固定行车记录仪证据、固定笔录证据、梳理项目资料、核查车辆资质、还原事故现场等方式，查清事故经过、事故原因、责任划分，形成本调查报告。

经调查认定，荔浦荔城荔浦碧旭药材购销中心“7·12”事故是一起厂（场）内车辆致害的一般生产安全责任事故。

现将事故调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

荔浦碧旭药材购销中心（建设单位）：统一社会信用代码是91450331791348205 3，类型为个人独资企业，投资经营人是吴*碧，经营范围一般项目：中草药种植；中草药收购；初级农产品收购；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。荔浦碧旭药材购销中心是本次变压器扩容工程项目发起单位，口头将工程发包给古*昌，约定工程总价款10万元，包含变压器设备及施工费用，未签订书面工程施工合同，未支付工程款项。

实际施工实施方（古*昌个人）：无独立工商主体，不具备电力工程施工资质，计划项目验收前挂靠有资质的公司完成验收；此前曾为碧旭药材购销中心实施电线更换作业，受吴*碧邀约承接本次变压器扩容工程。自行组织聘请李*强、覃*坤、谭*清3名临时工开展现场施工作业，负责人员工资发放。

广西荔浦市千业贸易有限公司（混凝土运输单位）：统一社会信用代码91450381MAD2N45X07，注册资本100万元整，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人吴*，经营范围：一般项目：汽车装饰用品销售；寄卖服务；家政服务；城市绿化管理；物业管理；服装服饰批发；鞋帽批发；建筑材料销售；木材加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：烟草制品零售；食品销售；典当业务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物

运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。吴*为该公司总经理，实际负责公司日常经营管理和安全生产工作，系公司安全生产第一责任人；公司未设置安全生产管理机构，未配备专职安全生产管理人员。公司车辆调度、驾驶员管理和安全生产管理由吴*负责。公司拥有5台重型特殊结构货车（俗称搅拌车，以下称为搅拌车），司机采用临时聘用、日结工资模式，事故发生前未取得《道路运输经营许可证》；涉事车辆车牌号为桂C53929的搅拌车，事故发生前未取得《道路运输证》，车辆年检、保险均处于有效状态。本次业务由现场组长李*强电话临时下单，公司直接指派黎*雪驾驶搅拌车前往荔浦碧旭药材购销中心厂区开展混凝土卸料作业。

涉事人员基本信息

古*昌：荔浦碧旭药材购销中心变压器扩容工程项目实际承接人；

李*强：系古*昌聘请的临时工，荔浦碧旭药材购销中心变压器扩容工程项目现场施工组长，受古*昌安排在现场带班；

谭*清：系古*昌聘请的临时工，荔浦碧旭药材购销中心变压器扩容工程项目现场施工人员；

覃*坤：本次事故死者，系古*昌聘请的临时工，荔浦碧旭药材购销中心变压器扩容工程项目现场施工人员；

吴*碧：荔浦碧旭药材购销中心经营者，项目建设单位负责人；

黎*雪：广西荔浦市千业贸易有限公司临时聘用搅拌车司机，持有有效B类驾驶证及货运从业资格证，事故当日驾驶该型号搅拌车。

（二）事故相关单位安全管理情况

荔浦碧旭药材购销中心：该中心实施变压器扩容项目，仅口头与古*昌约定工程内容及10万元工程款，未签订书面施工合同、安全管理协议；未严格审查承接方古*昌电力施工资质原件，仅向供电抄表人员口头问询即轻信对方具备资质；允许无资质承接方人员进场施工。

古*昌（实际施工承接人）：无电力施工资质承揽变压器扩容工程；工程无施工图纸、专项施工方案；未按规定对从业人员开展安全教育培训；虽然配发安全帽，但未严格督促作业人员佩戴安全帽；临时委托现场组长李*强联系混凝土运输；施工现场未设置安全警戒区域，未拉设警戒线，未对围墙周边作业开展风险提示；事故发生时古*昌不在施工现场，现场安全管控完全交由临时工自行负责。

广西荔浦市千业贸易有限公司：事故发生前未取得《道路运输经营许可证》；涉事车辆车牌号为桂C53929，车辆类型为重型特殊结构货车，所有人是广西荔浦市千业贸易有限公司，住址在荔浦市荔城镇黄寨居委瓢村屯5组，使用性质为货运，品牌类型：盟盛牌MSH5180GJBGA，车辆识别代号LWSF131D9L0001099，发动机号码SCIS6L00002，注册时间为2020年4月15日，取得车辆行驶证日期

为2026年3月26日。事故发生前未取得《道路运输证》，企业虽建立安全生产相关制度，但无安全生产教育和培训记录、隐患排查治理记录、安全技术交底记录；搅拌车司机为临时招用人员，未开展系统岗位安全培训，仅口头交代安全事项；车辆维修无维修台账记录；对外承接临时混凝土运输业务，不签订运输协议，完全依靠现场施工人员指挥车辆倒车作业，未明确车辆作业安全管控责任。

现场班组管理（李*强）：李*强作为现场带班组长，履行现场指挥职责，但现场安全管理缺位；未开展作业前现场风险辨识；指挥搅拌车进场倒车，未预判车辆后溜撞击围墙风险；围墙下方仍有人员作业情况下，组织搅拌车近距离靠近围墙开展卸料作业。

（三）事故发生经过

荔浦碧旭药材购销中心因变压器增容需要，由经营者吴*碧将变压器增容工程交由古*昌实施。2026年7月12日，古*昌安排李*强、覃*坤、谭*清3名工人到厂区开展变压器基础垫层施工作业。当日11时30分左右，由李*强联系广西荔浦市千业贸易有限公司运送1立方混凝土到场，涉事搅拌车（桂C53929，司机黎*雪）驶入厂区后院。李*强在现场指挥搅拌车倒车时，吴*碧发现搅拌车太靠近围墙，现场提醒司机往前挪动车辆。在此过程中，覃*坤、谭*清进入围墙后方墙脚区域作业。因卸料场地存在斜坡，司机黎*雪控制不当，搅拌车发生后溜，车体撞击单砖砌围墙，围墙受外力撞击发生倒塌，将在围墙后方墙脚处作业的覃*坤压埋。事故发生时

间约11时48分。谭*清及时逃离未受伤。

事故发生后，李*强、谭*清以及药材厂工人立即开展施救，搬开压在覃*坤身上的砖块，覃*坤口鼻流血，事故初期尚有意识。李*强第一时间拨打120急救电话；厂方安排人员外出接应救护车，同时给伤者撑伞遮阳。事故发生约20分钟后古*昌赶到现场；120救护车到达现场后将覃*坤送往荔浦市人民医院抢救；12时44分古*昌拨打110报警。后覃*坤经医院抢救无效死亡。

（四）现场勘查检验检测情况

1.倒塌围墙为单砌水泥砖围墙，事故前外观无肉眼可见开裂破损；围墙受搅拌车后溜撞击外力发生整体垮塌。

2.涉事搅拌车桂C53929，证件保险年检齐全；司机黎*雪证件合法有效，酒精测试排除酒驾。

3.现场无警戒隔离带，未设置围墙坍塌风险警示标识；现场作业人员李*强、覃*坤、谭*清作业期间未佩戴安全帽。

4.项目无施工合同、安全协议，无施工图纸，无专项作业方案各方均无书面安全培训、技术交底记录。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡（覃*坤）。事故善后赔偿正在协商中，事故直接经济损失包含死亡赔偿金、丧葬费、事故处置费用等约120万元，具体金额以实际发生为准。

二、事故调查工作概况

（一）事故接报响应及现场应急处置情况

2026年7月12日11时48分事故发生；现场人员第一时间开展扒砖救援，拨打120急救；12时44分古*昌拨打110报警；市公安局、市住建城管局、市应急管理局、广西新电力公司荔浦供电局等部门陆续抵达事故现场，开展现场保护、人员控制、初步调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

伤者覃*坤现场尚有意识，救护车送至荔浦市人民医院抢救，最终抢救无效死亡，死者遗体存放殡仪馆。古*昌、广西荔浦市千业贸易有限公司均参与善后协商，因家属诉求分歧，赔偿事宜尚未达成一致，属地政府组织参与矛盾化解、家属安抚工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间开展人员施救，及时呼叫医疗急救。市人民政府启动事故调查机制，有关部门通力合作，信息接报及时，应急反应迅速，指挥统筹高效，处置方法得当，应急处置工作有力、有序、有效。

三、事故原因分析及事故性质认定

（一）直接原因分析

广西荔浦市千业贸易有限公司驾驶员黎*雪，在存在斜坡的卸料场地作业过程中，油门与离合操控处置不当，导致搅拌车发生后溜，罐体撞击单砖砌围墙，围墙受外力冲击整体垮塌，将在围墙墙脚区域作业的覃*坤压埋致伤经抢救无效死亡。围墙事故前无肉眼可见开裂破损，围墙倒塌系搅拌车撞击外力所致，不属于墙

体自身质量缺陷引发事故。

（二）间接原因分析

1.荔浦碧旭药材购销中心，违法将工程项目发包给不具备资质的自然人;

2.古*昌作为项目实际承揽人，无资质承揽工程，现场安全管理全面缺位，未落实安全教育和安全技术交底，交叉作业风险辨识管控失效;

3.李*强，作为现场带班人员，作业指挥失当，危险作业区域未实施隔离警戒;

4.广西荔浦市千业贸易有限公司，安全生产主体责任落实不到位，非法从事经营性混凝土运输，从业人员安全教育培训缺失，车辆安全管理不到位，对外作业安全管控机制不健全，现场作业风险辨识和防控措施缺失，最终导致事故发生。

（三）排除其他可能因素

经全部笔录核对、现场情况综合研判，排除人为故意破坏、围墙自然老化自行坍塌、自然灾害等因素。

（四）事故性质认定

事故调查组认定:荔浦碧旭药材购销中心“7·12”事故，是一起厂（场）内车辆致害的一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的责任认定及处理意见

1.黎*雪，广西荔浦市千业贸易有限公司搅拌车司机：作为涉事搅拌车作业操作人员，在斜坡场地开展卸料作业，对场地作业风险预判不足。车辆油门离合控制不当，造成搅拌车后溜撞击围墙，围墙倒塌压伤经抢救无效死亡，是事故发生的直接行为人，对事故发生负直接责任、主要责任。其行为涉嫌构成重大责任事故罪等，建议事故调查组移交公安机关依法开展刑事侦查。

2.古*昌，项目实际承揽人：不具备电力工程施工资质，无独立工商主体，违规承揽变压器扩容工程项目，计划事后挂靠有资质的公司用于验收。古*昌自行雇用临时作业人员，未开展安全教育培训及安全技术交底，现场安全管理缺位，未对交叉作业实施有效管控，导致作业人员进入围墙墙脚危险区域作业，是事故发生的主要管理责任人，对事故负主要管理责任，其行为涉嫌构成重大责任事故罪等，建议事故调查组移交公安机关依法开展刑事侦查。

3.吴*（广西荔浦市千业贸易有限公司总经理）：作为公司主要负责人，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，对临时聘用、日结工资的搅拌车司机未开展系统岗位安全培训，仅口头交代安全事项；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，公司无隐患排查治理台账；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，公司涉事车辆未安装倒车影像、车辆维修无台账、对外承接混凝土运输业

务不签订运输协议、场外卸料作业无风险辨识和安全交底，作业安全管控机制缺失，对事故发生负有重要管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[1]的规定，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

4.吴*碧，荔浦碧旭药材购销中心经营者（建设单位负责人）：以口头协议形式将变压器扩容工程发包给不具备相应资质条件的自然人古*昌，未核验承包资质，未签订书面施工合同及安全管理协议，未落实对外来施工单位、人员进场作业的统一协调和安全管理，对事故发生负次要管理责任。荔浦碧旭药材购销中心属于个人独资企业，虽可作为行政处罚的行政相对人，但企业财产与投资人吴*碧个人财产高度混同，对该企业作出的事故罚款，财产上实际由投资人吴*碧承担。如就本起同一事故，再对投资人吴*碧处以事故类罚款，将违反《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[2]一事不再罚款的规定；同时本次事故主要系违法发包无资质个人施工引发，不符合《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条[3]“未保证安全生产所必需的资金投

1

[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[2][?]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条：对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照罚款数额高的规定处罚。

[3][?]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

入”的适用条件，故不再对吴*碧作出本起事故对应的罚款类行政处罚，责令其深刻汲取事故教训，举一反三，严格落实各项安全生产整改措施。

5.李*强，现场施工组长、带班人员：承担现场带班指挥职责，现场指挥搅拌车倒车卸料，明知作业场地存在斜坡、围墙抗冲击能力弱，未落实交叉作业隔离警戒措施，未及时制止作业人员进入围墙后方高危区域作业，风险辨识和现场管控不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[4]的规定，对事故发生负次要重要管理责任，涉嫌重大责任事故罪等，建议由聘请方对其进行批评教育，事故调查组移交公安机关依法开展刑事侦查。

6.谭*清，现场临时作业人员：服从现场工作安排进入危险区域作业，事故发生后及时避险逃生，对本起事故不负事故责任，给予警示教育。

7.覃*坤，现场临时作业人员（事故死亡人员）：服从现场工作安排进入危险区域作业，对施工现场缺乏安全风险防范意识，在围墙倒塌的时候，未能采取正确避险措施，是造成事故发生的直接行为人。因其在本次事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理意见

1.广西荔浦市千业贸易有限公司作为混凝土运输及搅拌车所

（二）发生较大事故的，处5万元以上10万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处10万元以上15万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处15万元以上20万元以下的罚款。

[4][?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

属单位，对聘用的驾驶员安全教育培训不到位，对场外卸料作业的场地风险研判、作业安全交底缺失，从业人员作业安全管控存在漏洞，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]第四十一条第一款[6]、第四十四条第一款[7]的规定，对事故发生负主要单位责任，建议由荔浦市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]规定，对该单位给予行政处罚。

2.荔浦碧旭药材购销中心作为项目建设单位，违反安全生产相关法律规定，将工程项目违法发包给不具备资质条件的自然人，未落实发包项目安全统一管理要求，外来施工、外来车辆进场作业安全管理缺位，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款[9]等相关规定，对事故发生负次要单位责任，建议

---

[5][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9][?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款：第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

由荔浦市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]规定，对该单位给予行政处罚。

3.荔浦市交通运输局作为货运行业主管部门，在散装物料货运行业监管中存在薄弱环节和短板：一是源头排查存在监管盲区。对小规模、松散型货运企业的全覆盖排查不够彻底，未能及时发现企业无证经营、安全管理架构缺失等重大违规问题。二是人车管控机制不够健全。针对临时聘用、灵活薪酬的货运从业人员，未建立常态化备案、培训、考核、追责管理体系；对企业车辆日常维护保养、出车前安全检查、动态监控等关键制度的落地落实情况监督检查力度不足。建议事故调查组将线索移交纪委监委调查。

五、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，坚决堵塞安全漏洞，全面压实安全责任，有效防范同类事故再次发生，提出以下建议：

（一）压实生产经营单位发包安全主体责任

荔浦碧旭药材购销中心要严格落实建设单位主体责任，强化工程发包管理，严禁将项目发包给无资质单位及个人，落实外来施工队伍、外来车辆进场作业全过程安全管控，完善作业场地风险辨识，交叉作业必须落实隔离、警戒措施。

（二）强化个人承揽工程安全管控，严厉打击无资质承揽施工行为

[10][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

属地相关部门要加强小微企业发包工程、零星施工项目监管，严厉打击无资质承揽工程、违法发包行为；要强化对临时工、零散务工群体安全教育，压实施工现场带班人员岗位职责，严防交叉作业风险失控。

（三）督促混凝土运输企业落实安全生产管理

严格落实道路运输管理规定，辖区内所有混凝土运输企业在未取得《道路运输经营许可证》、车辆未取得《道路运输证》前，一律不得开展经营性混凝土运输业务，坚决杜绝无证违法营运行为。广西荔浦市千业贸易有限公司要强化机动车驾驶员安全教育培训，完善场外异地卸料作业风险告知、安全交底制度，针对斜坡、临墙等复杂作业场地明确作业管控要求，防范车辆溜车事故。

（四）行业部门及属地强化监管执法和宣传警示

市工业和信息化局、市交通运输局等部门要结合本次事故开展警示教育，针对行业企业对外发包工程、外来施工管理、厂区场内车辆作业、商品混凝土运输企业开展专项检查。重点排查企业将工程发包给无资质承包方、无方案施工、现场安全管控缺失、运输企业安全教育流于形式等违法违规行为，加大执法处罚力度。各乡镇落实属地监管，督促辖区所属生产经营单位完善对外发包、外来施工安全管理制度，组织企业学习事故案例，提升企业负责人、现场管理人员风险辨识能力。