

[索 引 号]	640521025/2025-00003	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县应急管理局	[责任部门]	中宁县应急管
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2025年01月0

宁夏瀛海天祥建材有限公司“10•11”一般机械伤害事故调

时间：2025年01月08日 来源：中宁县应急管理局 访问量：4490

2024年10月11日12时46分许，宁夏瀛海天祥建材有限公司粉磨车间配料站发生一起机械伤害事故，造成1

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定成立由县安委办主任、应急管理局局长任组长，县纪委监委、县公安局、宁安镇人民政府、县应急管理局、生产专家参加的宁夏瀛海天祥建材有限公司“10·11”一般机械伤害事故调查组。事故调查组按照“四不放过求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、技术论证、综合分析、查阅资料及询问有关当事人，查明了事故发伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对责任企业和相关责任人员提出了处罚建议及事故防范措

一、基本情况

（一）事故企业基本情况。

宁夏瀛海天祥建材有限公司成立于2008年5月13日，位于宁夏中宁县宁安镇，法定代表人：郭军；注册资用代码：9164052167040678XM；主要从事水泥生产、水泥制品制造、砖瓦制造、建筑用石加工等。

（二）事故装置基本情况。

事发地为粉磨车间配料站1#配料输送带南端，整个输送皮带长118.8米，宽0.8米，运转速度1.0米/秒，扌

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过。

2024年10月11日12时40分许，宁夏瀛海天祥建材有限公司粉磨车间配料站现场当班班长李某明在巡检过程在跑偏现象，遂即在未报告车间负责人的情况下擅自通知中控室水泥磨操作员毛某将1#配料输送带暂停运行，分钟后，为检查皮带处置情况，李某明再次通知毛某将1#配料输送带一启一停，启停间隔为4-5秒。约30秒后配料输送带一启一停，启停间隔亦为4-5秒。12时46分许，李某明违规将左脚蹬住未完全回正的输送带边沿后带，其试图通过侧向给力使输送带在启动瞬间复位。接到启动指令后的毛某未经请示相关领导，也未核实确认配料输送带，导致李某明在输送带启动瞬间身体失衡并在皮带带动下撞向对面的被动辊防护罩倒地。

（二）事故应急处置。

事故发生后，配料工罗某军在查看中转站料位过程中，发现李某明口鼻出血且头北脚南仰面躺在1#配料转呼叫位于磨房内的黄某和正在检修3#水泥磨的赵某勇，待联系上二人后又拨打手机向生产部长兼粉磨车间主任量副总岳某杰随后到达现场，发现李某明颈动脉已无起伏，苏某江便与罗某军、黄某、赵某勇一同将其抬至室杰通知后拨打了120急救电话。13时10分许，救护车到达车间门口，医护人员就地对李某明采取急救措施，后

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况。

事故造成1人死亡。死者：李某明，男，汉族，52岁，初中文化程度，身份证号码：642124********1333

（二）事故直接经济损失：158万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因。

1.李某明在未告知中控操作员毛某具体停机事由情况下，下令停运1#配料输送带，随后又在未办理停电手障，期间又先后3次下令启停设备并用脚蹬住输送带调整皮带位置，中控室操作员毛某在未核实确认设备启动带，最终导致李某明上身撞向被动辊防护罩后胸部受到挤压死亡。

（二）间接原因。

1.企业安全隐患排查不到位，未及时发现粉磨车间1#配料输送带制动拉绳开关失效，未安装隔离防护挡杆理皮带跑偏故障时照明灯未开启。

2.启停设备过程中未执行公司设备管理制度，设备停运后处置故障时未办理停送电作业票，未落实断电、排人员监护。

3.车间教育培训落实不到位，粉磨车间及班组未对《皮带式输送机巡检岗位安全操作规程》和《中控室岗育培训，以至现场作业人员和中控室操作人员不熟悉操作流程而违规操作。

（三）事故性质。

经事故调查组调查认定，该事故是一起由于人员违章指挥违规操作引发的一般机械伤害生产安全责任事故

五、对事故责任人和责任单位的处理建议

根据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下:

（一）相关责任人的处罚建议。

1.李某明，男，汉族，身份证号：642124********1333，宁夏瀛海天祥建材有限公司粉磨车间巡检班长，带皮带跑偏故障时，未按照企业制定的《安全生产检查管理制度》第3.4条和《皮带式输送机巡检岗位安全操车间负责人报告便擅自通知中控室停运设备，且在未办理停电手续情况下贸然处理皮带跑偏故障，对事故发华人民共和国安全生产法》第五十七条的规定，鉴于其在此次事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.毛某，男，汉族，身份证号：640322********1736，宁夏瀛海天祥建材有限公司中控室操作员，未按照规程》作业中第4条即对于检修或抢修设备确需中控开机时须由车间值班领导与中控值班领导沟通安排后方可楚的情况下多次配合启停1#配料输送机，对事故发生负有直接责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产应急管理部门按照《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项的规定，对其处人民币3500元

3.郭某，男，汉族，身份证号：642103********1337，宁夏瀛海天祥建材有限公司主要负责人，岗位安全本单位制定的《安全生产检查管理制度》《皮带式输送机巡检岗位安全操作规程》和《中控室岗位安全操作规级管控和隐患排查双重预防工作机制，未及时发现并消除粉磨车间配料站1#配料输送带制动拉绳开关失效和事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款，罚款金额为45整）。

4.苏某江，男，汉族，身份证号：642124********0919，宁夏瀛海天祥建材有限公司生产部长兼粉磨车间带式输送机巡检岗位安全操作规程》组织开展安全教育培训，未及时发现并消除车间内1#配料输送带制动拉绳事故隐患，对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、管理部门按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其处上一年年收入22%的罚款，叁拾贰元整）。

（二）责任单位的处罚建议。

1.宁夏瀛海天祥建材有限公司在本次事故中，安全隐患排查不全面、不深入，未及时发现并消除粉磨车间配料输送带缺失隔离防护挡板等事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位安全规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定，建议由县应急管理部门依第十四条第（二）项的规定，对该企业处51万元罚款的行政处罚。

六、事故防范措施建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再

（一）强化安全本质建设，落实企业主体责任。宁夏瀛海天祥建材有限公司要深刻吸取事故教训，及时安全教育培训，提升员工安全意识，设备出现异常情况需要停机处理时，中控操作员应与现场作业人员充分沟续，严格落实设备检维修断电、上锁、挂牌隔离措施，并安排人员现场监护。日常工作中加强班前班后会安全违章指挥和违规操作，大力提升作业现场管理。

（二）扎实开展风险辨识，切实消除问题隐患。宁夏瀛海天祥建材有限公司要自上而下开展风险辨识与阝级，明确正常、异常及紧急状态下的风险管控措施，根据风险辨识结果制定并落实风险管控措施，提升隐患扌理，完善机械设备转动部位的防护设施，恢复并确保皮带机拉绳开关使用功能，补充完善皮带机两侧及头、尾善视频监控，对生产作业场所环境采光不足的区域，设置常亮安全照明及应急照明设施。

（三）高悬行业监管利剑，发挥联合监管合力。县应急管理部门要持续传导行业监管压力，集中对使用木防范化解类似事故隐患，进一步指导企业提升其本质安全生产水平。县工业和信息化部门要继续压实日常监管展、设备检维修等方面进行督导检查。宁安镇人民政府要切实发挥属地监管职责，及时掌握辖区企业安全生产整改。

扫一扫在手机上查看当前页面

各省区市政府网站 ▾ 自治区各部门网站 ▾ 宁夏各市县政府网站 ▾

网站地图 联系我们 网站声明
主办：中宁县人民政府 承办：中宁县人民政府办公室
地址：中宁县行政中心 邮编：755000 电话：0955-5021401
宁公网安备64052102000056号 宁ICP备17002337号 政府网站标识码：6405210006