沈阳宇明建筑工程有限公司“3·9”一般机械伤害事故调查报告

经开区管委会“3·9”事故调查组

2026 年 8 月 4 日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）工程概况 ..... - 2 -
（二）事故相关单位概况 ..... - 2 -
（三）涉事工程施工合同签订和施工情况 ..... - 4 -
（四） 涉事设备概况 ..... - 5 -
（五）涉事工程安全管理情况 ..... - 7 -
二、事故发生经过和应急处置情况 ..... - 8 -
（一）事故发生经过 ..... - 8 -
（二）应急处置及评估情况 ..... - 9 -
三、事故造成人员伤亡和善后处理情况 ..... - 10 -
（一）死者基本情况 ..... - 10 -
（二）善后处理情况 ..... - 10 -
四、事故原因分析和暴露出的问题 ..... - 11 -
（一）直接原因 ..... - 11 -
（二）间接原因 ..... - 11 -
五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议 ..... - 12 -
（一）因死亡不予追究责任人员 ..... - 12 -
（二）对事故责任单位的处理建议 ..... - 12 -
（三）对相关责任人员的处理建议 ..... - 14 -
（四）给予相关政府单位的处理建议 ..... - 16 -
六、事故防范和整改措施 ..... - 16 -

沈阳宇明建筑工程有限公司“3·9”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月9日22时16分许，沈阳宇明建筑工程有限公司在“鸿隆世纪商业广场”（地址：开发区八号街十四号路）施工现场，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

接到事故报告后，沈阳经济技术开发区管委会（以下简称“经开区”）领导高度重视，立即指派经开区应急管理局、经开区公安分局、经开区建设局等有关部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场进行应急处置和初步勘查。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区管委会依法成立由经开区应急管理局、经开区公安分局、经开区建设局、铁西区总工会等有关单位参加的沈阳宇明建筑工程有限公司“3·9”一般机械伤害事故联合调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请铁西区纪委监委机关和经开区检察院派员参加。事故调查组要求事故相关单位做好死者家属善后安抚和社会稳定工作。责令相关责任单位立即召开全员警示教育会，通报事故发生有关情况，并对事故发生施工项目进行隐患排查，坚决杜绝同类事故再次发生。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、综合分

析和反复论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对涉事企业和有关责任人员的处理建议。针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出事故防范整改措施。

经调查认定，沈阳宇明建筑工程有限公司“3·9”一般机械伤害事故是一起因涉事建筑施工单位违规发包，施工现场隐患排查措施落实不到位，特种设备相关制度管理缺失，工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

项目描述：沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）总建筑面积57000 ㎡，地上 50000 ㎡，地下 7000 ㎡（见图 1、图 2）。事故发生时，工程主体封顶，土建工程结束，正在进行外墙保温和装修工程。



图 1 施工现场正门



图 2 商业广场全景

（二）事故相关单位概况

1. 建设单位：沈阳鸿隆置业有限公司（以下简称沈阳鸿隆公

司），统一社会信用代码91210106XXXXXXXX，注册资本人民币19790万元整，类型为有限责任公司（法人独资），成立日期2001年11月12日，地址：沈阳经济技术开发区开发二十三号路197-1号，法定代表人李某，房地产开发企业资质证书编号2101152XXXXXXXXXXX，资质有效期至2028年5月17日，资质等级二级，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.施工单位：沈阳宇明建筑工程有限公司（以下简称沈阳宇明公司），统一社会信用代码912101007XXXXXXXXX，注册资本人民币4000万元整，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人丁某，营业期限自2006年3月21日起至2026年3月21日，现住址沈阳市于洪区XXX，建筑施工资质证书编号：D221010XXX，有效期至2029年9月29日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级，安全生产许可证编号：（辽）JZ安许证字〔2009〕005XXX，有效期 2024年5月10日至2027年5月9日，经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：土石方工程、建筑工程、室内外装饰工程等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3.监理单位：沈阳爱乐盟工程顾问有限公司（以下简称沈阳爱乐盟公司），统一社会信用代码9121010566XXXXXX，注册资

本人民币1143万元整，类型为有限责任公司，法定代表人李某，成立日期2007年11月7日,现住址辽宁省沈阳市皇姑区XXXXXX，工程监理资质证书编号：B12100XXXX，有效期至2029年1月29日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级。可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。经营范围：房屋建筑工程、市政工程、机电工程、石油化工工程、电力工程施工总承包；人防工程、机电设备安装工程、建筑装饰工程、园林、景观工程、建筑智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、幕墙工程、古建筑工程、环保工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、钢结构工程、特种工程施工专业承包；建筑工程检测；城镇规划设计；建筑（包括建筑、人防）、市政行业设计，建筑装饰工程、建筑智能化系统、建筑幕墙工程、轻型钢结构工程、园林工程、消防设施工程、环境工程、照明工程设计，建设工程总承包业务、项目管理、相关的技术与管理服务；房屋建筑工程、市政公用工程、人防工程监理；招投标代理；工程咨询、造价、审计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.杨某施工队：杨某施工队由社会自然人杨某（男，汉族，家庭住址：江苏省海安市XXXXXXXX，身份证号码：320981198611XXXXXX）委托滕某（死者）组织社会人员成立，负责沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）装修砌筑作业，无劳务施工资质。

（三）涉事工程施工合同签订和施工情况

2025 年 6 月 14 日，沈阳鸿隆公司（建设单位）和沈阳宇明公司（施工单位）签订沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）施工合同，合同金额为 XXXX 万元，同时沈阳爱乐盟公司作为该项目土建工程监理单位。2024 年 10 月 23 日，经开区建设局下发该项目《建筑工程施工许可证》。沈阳宇明公司安排姚某作为该项目施工经理。2025 年 12 月 31 日监理合同到期后，沈阳爱乐盟公司经与沈阳鸿隆公司确认不继续签监理合同后，于 2026 年 1 月 14 日离场。后该项目未签订监理合同。2026 年 1 月 15 日沈阳宇明公司与杨某签订砌筑施工合同，工期暂定 20 日，同时杨某指派滕某为现场负责人。1 月 17 日杨某施工队进驻现场，滕某为搬运混凝土切块需要，将自行购买的施工升降机运到施工现场，在未制定安装方案的情况下，安排工人自行安装在商场 3-3# 电梯井内，且未经建设、监理、施工等单位联合验收合格的情况下擅自投入使用。

（四）涉事设备概况

1.涉事设备为施工升降机，生产厂家为开原市三圆建筑机械有限公司，型号：SS120A，载重 1200kg，提升速度：24m/min。安装特征见图 3～图 8。



图 3 安装在 8 楼的吊挂机构



图 4 安装在电梯井中的滑轨、平层限位器



图 5 钢丝绳式货用施工升降机货仓



图 6 钢丝绳式货用施工升降机牵引机构



图 7 事故施工升降机铭牌



图 8 负一楼施工升降机滑轨

2.涉事物料为蒸压泡沫混凝土砌块，包装自然形态见图9。砌块密度约0.6～0.7。使用电动液压搬运车（俗称地牛，见图10）进行运输，整体重量为1.08 吨，未超过施工升降机最大载重。



图9 蒸压泡沫混凝土砌块



图10 电动地牛拉砌块

（五）涉事工程安全管理情况

沈阳宇明公司对沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）成立了项目部，编制了该项目施工方案、计划、施工作业指导书，对现场工人进行了安全技术交底等工作，检查施工进度、质量、安全工作。公司法定代表人丁某和项目经理姚某及安全员郭某负责对施工现场进行监督管理，并对新进场的工人开展三级教育培训，教育施工人员要正确使用安全防护装置和个人劳动保护用品等。2026年1月20日，项目经理姚某对杨某施工队进行《砌筑施工安全技术交底》，由滕某代替杨某在交底通知单接收班组一栏签字。

2024 年 9 月开工至事故发生，经开区建设局安全科共下发各类执法文书 7 份，聘请专家检查 2 次，约谈企业相关人员 2 次。2026 年 1 月 28 日沈阳宇明公司向经开区建设局申请沈阳鸿隆世纪商业广场（二期）施工项目冬季停工，并提交《冬季中止施工申请书》，1 月 28 日经开区建设局经核查后，下发《中止施工安全监督告知书》，批复项目停工。截至 3 月 9 日事故发生，公司未申请复工施工。

沈阳宇明公司申请冬季停工后至事故发生时（2026 年 1 月 28 日—3 月 9 日），公司项目部未对施工现场进行安全管理，该项目监理单位、项目部安全员均撤出施工现场，安全管理处于停滞状态。项目部未对杨某施工队进行有效监管，日常安全检查、安全技术交底等工作存在较大漏洞，现场安全隐患未能及时发现并整改，人员习惯性违章行为未及时制止。

冬季停工期间，经开区建设局安全科对已申请停工项目开展消防和扬尘抽查，并在微信工作群里进行工作部署。2026 年 2 月 27 日，经开区建设局安全科在企业微信工作群里下发通知，要求准备复工的施工单位及时提报复工申请，同时现场需要自行排查安全隐患，特种设备要检测、检修，确保复工安全、稳定作业。经开区建设局在沈阳宇明公司申请停工期间，未对该项目现场进行日常检查。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 9 日 18 时许，杨某施工队现场负责人滕某，带领工人李某、蒋某使用升降机搬运砌筑材料。三人分工为：蒋某在负一楼驾驶叉车将装有砌筑材料的托盘送入升降机，李某在负一楼操作升降机开关，滕某在六楼使用地牛将托盘从升降机内拉出。

事故发生时，依据监控录像显示：

22 时 14 分许，升降机将装有砌筑材料的托盘提升至六楼后，滕某使用地牛将放在托盘上的砌筑材料拉出升降机货仓，因货仓与六楼地面垫板安放缺陷，致使地牛从动轮卡死在货仓底边与电梯井预留门口缝隙中（见图 11）。

22 时 16 分许，滕某依照以往经验，攀爬到升降机货仓上调整升降机 6 楼限位装置，上半身钻入升降机货仓顶与电梯井门顶空隙中，用手调整限位器时，因升降机提升过量，胸口不慎被卡在升降机货仓顶与电梯井门口间。



图 11 预留门口缝隙

（二）应急处置及评估情况

1.应急处置情况

2026年3月9日22时18分，在负一楼作业的李某、蒋某听到楼梯井传来滕某的叫喊声后，蒋某立即从楼梯跑到六楼电梯井旁，发现滕某被挤在升降机货仓顶与电梯井门口之间，立即呼喊现场工友，共同将滕某从被困处抬出，并用担架将滕某抬到一楼门口，等待急救人员到来，同时蒋某拨打120急救电话并报警。22时40分许，120急救人员到达现场，确认滕某已无生命体征。

22时25分，经开区应急管理局接到经开区公安分局值班室报告事故信息，相关负责领导带领工作人员立即赶赴事故现场进行处置，并通知经开区建设局启动建设领域应急预案。在应急、公安、建设局等部门共同努力下，死者家属同意将死者送至殡仪馆。

2. 应急处置评估

事故发生后，现场工作人员立即采取急救措施，将滕某从被困处救出，并第一时间拨打救援电话和报警电话，同时对事故现场进行保护，现场救援组织有序，事故善后处置工作妥当及时。

三、事故造成人员伤亡和善后处理情况

（一）死者基本情况

死者滕某，男，19XX年X月X日出生，汉族，身份证号21060419XXXXXXXXX，自由职业者，砌筑工。

（二）善后处理情况

发生事故后，沈阳宇明公司经与死者家属多次协调，于4月16日双方签订死亡赔偿协议。死者于4月17日火化，善后工作

结束，直接经济损失 XXXX 万元人民币（赔偿金额）。

四、事故原因分析和暴露出的问题

（一）直接原因

人的不安全行为：滕某违章作业，冒险将身体探入升降机货仓顶与预留电梯井楼层门门口上沿间区域，违章调控平层限位行程开关状态，致使升降机上升运动失控时其被夹卡在升降机货仓顶与预留电梯井六层楼层门门口上沿间。

物的不安全状态：事故使用施工升降机未按照相关规定由具备起重设备安装资格的单位进行安装，也未对升降机组织检测、验收，不具备安全使用条件。事故发生时，滕某上半身钻入升降机货仓顶与电梯井门顶空隙中，用手调整限位器时，因升降机提升过量，导致升降机运行失控上冲。

（二）间接原因

1.建设单位：沈阳鸿隆公司在停工期间，对施工单位安全管理缺失，未及时聘请监理单位对施工现场进行管理，未及时发现和制止施工单位停工期间擅自施工和违法发包等行为，未对施工单位擅自复工行为进行有效监督。

2.施工单位：沈阳宇明公司违法将现场砌筑工程发包给不具备资质的自然人杨某。停工期间，未按规定严格履行停工职责。在未向行业主管部门申请复工的情况下，开展施工作业，未对事故所涉施工升降机组织检测、验收；未对现场特种作业人员资格证进行核验；安全管理架构不健全；现场缺少专职安全员，导致

现场风险分析和隐患排查治理工作形同虚设。

3.杨某施工队：杨某在不具备建筑施工资质的情况下，违法承包沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）室内砌筑工程。在组织施工过程中，涉事升降机由不具备相应资质的单位安装，且未经检验、验收即擅自投入使用；现场特种作业人员无证上岗（李某未取得施工升降机操作证，蒋某未取得叉车驾驶证）。上述违法违规行为最终导致机械伤害事故的发生。

4.经开区建设局：对沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）在停工期间的安全监管存在疏漏，未能及时发现施工单位停工期间违规施工行为，对事故发生缺乏及时察觉。

五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）因死亡不予追究责任人员

滕某，砌筑施工现场负责人，个人购买涉事施工升降机（属特种设备），在不具备建筑起重机械安装资格的情况下，安排工人安装涉事施工升降机。该升降机在未经检测、未编制安装专项方案、未经建设、监理、施工单位等联合验收合格的情况下擅自投入使用。升降机发生故障后，滕某违章作业，在升降机未停机，也未采取必要安全措施的情况下，冒险钻入升降机货仓顶与电梯井门顶空隙中进行维修作业，导致事故发生。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.建设单位：沈阳鸿隆公司。停工期间未聘请监理单位对施

工项目进行日常监理；未对施工单位落实安全生产责任履职情况进行检查，未能及时发现施工单位违法发包、停工期间施工单位擅自施工、现场缺少安全管理人员等违章行为，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条的规定[1]，建议由经开区应急管理局依法处理。

2.施工单位：沈阳宇明公司。将砌筑施工作业发包给无施工资质的自然人（杨某）。在停工期间，未安排专职安全员对现场进行有效管理，允许不具备建筑施工资质的杨某施工队进行砌筑施工，未对现场工人进行三级安全教育和技术交底，未对事故升降机进行检测、验收、备案，对操作事故施工升降机人员（李某）无特种作业证件进行核验，对安全隐患未能及时发现并消除。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条[2]、第二十八条第一款[3]、第四十一条第二款[4]；《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条第一项[5]的规定，建议由经开区应急管理局依法处理。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第十二条存在下列情形之一的，属于违法分包：（一）承包单位将其承包的工程分包给个人的；

（三）对相关责任人员的处理建议

1.李某，沈阳鸿隆公司法定代表人。未能严格履行主要负责人安全生产管理责任，停工期间未组织公司聘请监理单位对施工项目进行日常监理，未指派专人在项目停工期间进行检查，未能及时发现并消除施工现场安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[6]的规定，建议由经开区应急管理局依法处理。

2.丁某，沈阳宇明公司法定代表人。事故发生时处于病假状态，但在病假期间，未能重新任命公司临时替代人员，对施工现场安全管理失管漏管，未履行安全检查职责。公司项目部违规将砌筑作业发包给个人，停工期间擅自施工，存在使用未验收的施工升降机等安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，建议由经开区应急管理局依法处理。

3.姚某，沈阳宇明公司沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）项目部负责人。未能有效履行项目安全管理职责，日常安全检查流于形式；对杨某施工队人员安全教育严重缺失，在办理冬季停工的情况下，仍违规组织施工；对事故使用的施工升降机未组织检验检测，也未对事故升降机操作人员特种作业资格进行核实；对公司将项目砌筑作业施工发包给个人的违法行为未进行及时制止，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反《中华人民

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

共和国安全生产法》第二十五条第二项、第五项、第六项[7]的规定。建议由经开区应急管理局依法处理，由经开区建设局协调上级部门暂停其与安全生产有关资格。

4.李某，沈阳宇明公司沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）项目现场管理员。负责杨某施工队进场后的施工管理工作，未对杨某施工队在现场使用不具备安全条件的施工升降机，现场升降机操作人无特种作业证件等违章行为及时制止并纠正，对事故发生负有管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项[8]的规定，建议由经开区应急管理局依法处理。

5.杨某，沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）项目砌筑工程承包人和施工负责人。在明知本人不具备劳务资质[9]和安全施工作业能力的情况下违规承揽沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）砌筑施工，作为砌筑施工负责人，未开展施工现场安全管理工作；未制定砌筑施工作业现场安全管理制度和施工升降机操作规程；未对施工人员进行安全教育和技术交底；未对施工现场进行安全检查；未制止无安装资质人员[10]对涉事施工升降机进行安装作

[7]《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[8]《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[9]《建筑法》第二十六条 承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

[10]《建筑起重机械安全监督管理规定》第十条 从事建筑起重机械安装、拆卸活动的单位（以下简称安装单位）应当依法取得建设主管部门颁发的相应资质和建筑施工企业安全生产许可证，并在其资质许可范围内承揽建筑起重机械安装、拆卸工程。

业；在升降机未验收、未明确升降机是否符合安全条件[11]的情况下，未能制止工人使用，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国建筑法》第二十六条的规定，建议由经开区建设局依法处理。

（四）给予相关政府单位的处理建议

经开区建设局：作为经开区建筑施工领域的监管单位，未能发现沈阳鸿隆世纪商业广场项目（二期）项目部在停工期间的违规施工行为，日常监管存在疏漏。建议经开区安委会对经开区建设局主要领导、主管领导进行约谈，并对经开区建设局通报批评。

六、事故防范和整改措施

为汲取这起机械伤害事故的深刻教训，杜绝同类事故的发生，调查组针对事故暴露出来的问题，提出以下建议：

1.以最高站位扛起政治责任。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示，坚持人民至上、生命至上，把安全摆在发展之前、贯穿建设全过程。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”，把责任压到最小单元，落到具体人头。

2.以最硬行动开展全域排查整治。立即启动全区建设领域安全生产大排查、大整治，对所有在建项目中的危大工程、起重机

[11]《建筑起重机械安全监督管理规定》 第十六条　建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收。

建筑起重机械在验收前应当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格。

检验检测机构和检验检测人员对检验检测结果、鉴定结论依法承担法律责任。

械、高支模、深基坑、临边洞口、临时用电、消防设施进行拉网过筛，见底清零。实行“一单四制”，重大隐患挂牌督办、限期销号，不达标不复工、不安全不生产。

3.以最实机制压实安全生产主体责任。督促建设、施工、监理严格履行首要责任、主体责任、监理责任，强化岗前培训、技术交底、现场管控、应急演练，严禁无证上岗、违章作业、盲目赶工期抢进度。强化关键岗位到岗履职，推动智慧监管，提升本质安全水平。

4.以长效治理筑牢安全防线。举一反三，完善风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制，常态化开展警示教育、常态化组织督查考核，以高水平安全护航经开区高质量发展。

5.经开区建设局要加强对所有复工和未复工工地建设、施工、监理单位管理人员落实安全管理责任的监督检查，开展拉网式排查所有现场安全隐患，特别是对停工未申请复工的现场深入场地进行排查，确保无擅自施工行为。