

良庆区体强路19号阳光城时代中心项目“8•11” 触电死亡事故调查报告

发布时间：2020-09-28 11:00 来源：良庆应急局 字体+

2020年8月11日 20时左右，在良庆区体强路19号阳光城时代中心项目B座二楼工地，施工人员向长[illegible]线路过程中不慎触电，发生一起安全事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广[illegible]〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关[illegible]调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174号）以及《南宁市良庆区人民政府办公室关于明确生产安全事[illegible]知》（良政办〔2014〕67号）的规定，城区政府成立由应急管理局局长颜志环任组长，应急管理局[illegible]急局、住建局、人社局、总工会、良庆镇政府、良庆公安分局等单位抽调人员组成的南宁市体强[illegible]“8·11”触电死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区纪委监委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验[illegible]料，查明事故的原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质，分清责任，提出对有关责任人和责[illegible]并针对暴露出的突出问题，提出事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、 基本情况

（一）工程概况

项目名称：阳光城时代中心项目。

项目地址：南宁市良庆区体强路19号。

建设单位：广西金川阳光城实业有限公司。

监理单位：广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司。

施工单位：深圳达实智能股份有限公司。

劳务单位：广西新立讯智能科技有限公司。

（二）事故单位情况

名称：广西新立讯智能科技有限公司。

营业执照（副本）统一社会信用代码：9145010****487403A。

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

住所：南宁市青秀区英华路51号半岛.康城7号楼1-0102号。

法定代表人：杨*喜。　　注册资本：200万元整。

成立日期：2015年7月1日。　发证日期：2019年4月3日。

登记机关：南宁市青秀区市场监督管理局。　营业期限：长期。

经营范围：智能网络控制系统设备的设计、研发、生产、销售及安装，安全技术防范工程的设计、安
工程、交通设施工程的施工，计算机系统集成，网络综合布线；销售：安防设备、通讯器材、消防器材、
品，日用百货、家用电器、电线电缆、办公用品及自动化设备、建筑装饰材料（除危险化学品）、体育用
算机软硬件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、事故经过及救援情况

2020年8月11日 20时左右，在体强路19号阳光城时代中心项目B座二楼工地，施工人员向长富在铺设
程中不慎触电，现场人员立即救援，并拨打120，经送往广西国际壮医医院抢救，于当天23时左右经医院
亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡基本情况

向*富，男，壮族，1982年1月20日出生，住址：南宁市邕宁区百济镇新平村那业坡2号，施工中不慎
西国际壮医医院抢救无效死亡。

向*富是广西新立讯智能科技有限公司雇佣工人，与该公司签有《临时用工合同》。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失人民币120万元。

四、事故现场勘验情况

阳光城时代中心项目，属房地产和商业性质楼，位于良庆区体强路19号，总建筑面积20.8万平方米，月开工，目前进入收尾验收阶段，架子已拆除完成，进入收尾阶段。项目建设单位：广西金川阳光城实业位：深圳达实智能股份有限公司，监理单位：广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司，劳务公司：广限公司。

发生事故楼栋为B号楼，地上26层，地下3层，事发地在B号楼二楼楼道，当时现场施工人员共4人，科技有限公司雇佣工，分2组每组2人在过道两侧铺设可视对讲网络线路，当天晚上自行加班，二楼楼道人员从应急逃生指示灯处接电用于临时照明，20时左右，施工用铝梯（一个脚无绝缘套）与临时拖地线当时正在铝梯上布线的向长富触电。

五、事故原因及事故单位存在的问题

（一）事故原因

1.直接原因

劳务单位施工人员违规从应急逃生指示灯处连接临时照明用电，且当时使用的工具铝梯存在安全隐患缘保护套，正好压在临时用电拖地线上，造成电线表皮破损漏电，导致触电事故的发生。

2.间接原因

蓝*森作为带队施工现场的班组长，安全监管不到位，没有及时排查和消除现场存在的安全隐患，薄，安全防范意识不强，使用存在安全隐患的工具。

（二）事故单位存在的问题

广西新立讯智能科技有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程，主要负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现、消除生产安全事故隐员排查生产安全事故隐患不及时，现场安全监管不到位，未能及时制止施工过程中的违章行为。

六、事故性质

经调查认定，良庆区体强路19号阳光城时代中心项目“8·11”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事

七、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任人的事故责任认定和处理建议

杨振喜，广西新立讯智能科技有限公司法定代表人，南宁阳光城时代中心项目智能化工程项目负责人安全生产工作不到位，未能及时发现、消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议由南宁依法给予行政处罚。

蓝汉森，广西新立讯智能科技有限公司带队施工班组长，对施工现场安全管理不到位，未能及时发现有及时制止违章操作行为。建议由广西新立讯智能科技有限公司依规处理。

（二）对事故单位的事故责任认定和处理建议

广西新立讯智能科技有限公司安全生产管理不到位，未能有效教育和督促从业人员，严格执行本单位和安全操作规程，安全生产管理机构及安全生产管理人员未能及时排查和消除生产安全事故隐患，现场安及时制止违章操作行为，对事故发生负有责任。建议由南宁市良庆区应急管理局依法给予行政处罚。

八、事故防范措施建议

（一）广西新立讯智能科技有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真贯彻落实国家的安全生产方针政安全生产“红线意识”，切实落实企业安全生产主体责任。要加强对施工现场的安全管理，不断提高现场处理生产安全事故隐患，及时发现和消除生产安全事故隐患，防止类似事故再次发生。

（二）深圳达实智能股份有限公司要认真剖析本次事故发生的原因，特别是施工现场安全管理上存在采取强有力措施，加强现场安全管理。要严格从业人员安全教育培训和安全技术交底，提高从业人员自我技能，要深入开展安全生产事故隐患的排查和治理，切实做好事故防范措施。

（三）广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司要认真履行监理职责,按照《建设工程监理规范》监理，对所监理工程的施工、劳务单位的规章制度、教育培训、隐患排查治理情况要认真进行检查，对发患，要加强督促责任单位按时完成整改，并按照规定组织复查，形成安全生产隐患治理闭环管理。

（四）建筑行业主管部门要加强对建筑工程施工工地的安全生产监督管理，督促企业落实安全生产责管理制度，强化施工现场的安全管理。

良庆区体强路19号阳光城时代中心项目“8·11”

触电死亡事故调查组（代）

2020年9月8日

联系我们 网站帮助 站点地图
主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局
地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）
桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号