辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12·5”
高处坠落事故调查报告

辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12·5”

高处坠落事故

2026年3月18日

目 录

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

（二）优特钢厂保障作业区域外包情况

（三）钢达公司冶金炉料厂有关情况

（四）企业安全管理情况

（五）事故现场勘查分析情况

（六）事故发生经过

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

（二）事故医疗救治情况

（三）事故信息报告及善后处置情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

（二）事故间接原因

四、事故责任单位存在的主要问题

五、对责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

（二）对事故有关责任人员的处理建议

六、事故防范措施建议

辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12·5”高处坠落事故调查报告

2025年12月5日17时28分许，位于凌源市的辽宁凌源钢达集团实业有限公司在凌源钢铁股份有限公司优特钢厂120吨铁水罐耐材包保作业时发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失186万元。

2025年12月8日15时52分，朝阳市应急管理局应急指挥中心接到辽宁凌源钢达集团实业有限公司重伤事故的报告，12月20日11时6分，事故受伤人员死亡后，辽宁凌源钢达集团实业有限公司续报亡人事故信息。依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2025年12月22日，朝阳市人民政府批准成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人力资源和社

会保障局、市总工会等部门人员及有关专家组成的辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12.5”高处坠落事故调查组(以下简称事故调查组),并邀请朝阳市纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则,通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问、专家技术分析等方法,查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况,认定了事故性质和责任,查清了相关单位存在的问题,提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查,排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定,辽宁凌源钢

达集团实业有限公司“12.5”高处坠落事故是一起迟报一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

辽宁凌源钢达集团实业有限公司（以下简称钢达公司），法定代表人：冀某翼，常务副总经理：王某东，类型：有限责任公司，注册资本：人民币壹仟叁佰万元整，成立日期：1998年8月27日，住所：辽宁省朝阳市凌源市工业园区，经营范围：许可项目：道路货物运输，一般项目：黑色金属铸造、钢压延加工、冶金专用设备销售，劳动保护用品生产劳动保护用品销售，金属材料制造，金属材料销售，建筑用钢筋产品销售，五金产品零售，矿山机械销售，仪器仪表销售，化工产品销售，建筑产品销售，电线、电缆经营，电子、机械设备维护，耐火材料生产，耐火材料销售，装卸搬运，劳务服务，打字复印，通用设备制造，机械电气设备制造，通用设备修理，金属结构制造，普通机械设备安装服务，机械设备销售，五金产品制造，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，橡胶制品制造，化工产品生产，环境保护专

用设备销售，橡胶加工专用设备制造，有色金属压延加工，金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售，人力资源服务，生物质成型燃料销售，生物质燃料加工，金属废料和碎屑加工处理。

（二）优特钢厂保障作业区域外包情况

1.优特钢厂基本情况。优特钢厂是凌源钢铁股份有限公司[1]（以下简称凌钢公司）的主体厂之一，于2024年3月成立。优特钢厂下设冶炼作业区、连铸作业区、炼钢生产保障作业区、炼钢天车、3#棒材、4#棒材、5#棒材、轧钢生产保障、轧钢天车9个生产作业区。

2. 炼钢生产保障作业区部分区域外包情况。2024年5月，优特钢厂炼钢生产保障作业区由原料作业区及吊包作业区合并成立。炼钢生产保障作业区主要负责铁水预处理和钢、铁水包冷热修、原辅料及冷料验质上料、渣钢及余钢处理等业务。炼钢生产保障作业区现有3家相关方单位，其中钢水罐砌筑相关方2家，铁水罐砌筑相关方1家。炼钢生产保障作业区实施区域管理，协力单位在各自固定的区

[1][?] **凌源钢铁股份有限公司，**法定代表人：张某，类型：股份有限公司，注册资本：人民币贰拾捌亿伍仟贰佰壹拾伍万肆仟叁佰贰拾伍元整，成立日期：1994年5月4日，住所：辽宁省凌源市钢铁路3号，经营范围：一般项目：冶金产品生产、经营、开发；经营产品的进出口业务。黑色金属矿石开采，黑色金属矿石洗选及深加工，冶金机械制造及备件加工，冶金产品经营项目开发、设计、安装及管理；公路运输；铁矿石及铁精粉收购；住宿、餐饮服务；建筑工程设计、施工；道路与土石方工程施工；楼房拆迁，室内外装饰、装修，房屋租赁，物业管理，氧、氮、氩、氢气批发。

域内实施生产经营，所使用冶金桥式起重机，钢、铁水包烘烤等大型设备设施由凌钢公司优特钢厂提供，其余由外委相关方自备。凌钢公司优特钢厂将炼钢生产保障作业区内1号、2号铁水罐砌筑地坑及铁水罐修罐区，划定为钢达公司的独立作业区域，由钢达公司实行自主管理。

3.120吨铁水罐耐材包保合同签订情况。2024年11月25日，凌钢公司与钢达公司签订《包保合同》，产品名称、型号：120吨铁水罐耐材包保。2024年12月2日，双方签订《120吨铁水罐耐材包保技术协议》：包保范围：120吨铁水罐罐衬设计，提供砌筑图，罐衬材料供货，罐衬砌筑，对砌筑好的铁水罐进行烘烤，并按发包方要求进行记录，在线铁水罐衬修补维护、铁水罐结壳处理，提供修补用料，对铁水罐倒运、日常巡视检查记录及异常情况的反馈，上下线吊运、砌筑、维护及作业过程中对铁水罐耳轴、耳轴衬套耳轴挡板、罐体及吊耳等关键部位进行检查确认，发现问题及时协调发包方进行处理，在包保期间内配合钢厂进行新工艺、新材料试验，在包保期间内随时适应发包方工艺变化和工艺要求，负责使用设备的自主保养及现场卫生。

（三）钢达公司冶金炉料厂有关情况

1.冶金炉料厂经营情况。冶金炉料厂是钢达公司直属厂，主要为凌钢公司提供协力服务，承揽凌钢公司优特钢厂120吨铁水罐耐材包保业务和化渣剂的生产运输。钢达公司指派副总经理段某兴负责冶金炉料厂生产运营，冶金炉料厂经理葛某群负责120吨铁水罐耐材包保业务。

2.业务外委合同签订情况。2025年1月1日，钢达公司与凌源市永益服务队[2]签订《业务外委合同》，合同期限：自2025年1月1日至2025年12月31日止。合同期内，甲方委托乙方负责优特钢厂120吨铁水罐砌筑及修补、维护工作。结算方式：优特钢120吨铁水罐包保作业人员工资按每人约4500元/月结算。

3.120吨铁水罐耐材包保作业班组情况。钢达公司冶金炉料厂委派庞某某担任120吨铁水罐耐材包保业务的区

---

[2] **凌源市永益服务队**，类型：个体工商户，经营者：李某，组成形式：个人经营，注册日期：2022年6月22日，经营场所：辽宁省朝阳市凌源市东城街道光明路29-1-1号，经营范围：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣），土石方工程施工，金属门窗工程施工，门窗制造建工，门窗销售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，建筑防水卷材产品销售。建筑用钢筋产品销售，建筑砌块销售，五金产品零售。

域长，负责组织现场生产。组建1个班组专门负责120吨铁水罐耐材包保作业，该班组共10名作业人员，均与凌源市永益服务队签订《劳动用工合同》。班长吴某洲负责班组生产的同时，担任吊装作业司索、指挥；班组的作业人员包括国某某（男，兼职铁水包修补工）、朱某某、张某元、单某某、彭某某、李某志、康某某、孙某、刘某某。班组白班共有8名工人在岗，作业时间是早7：30至17：30，负责具体实施《120吨铁水罐耐材包保技术协议》确定承揽业务的作业；夜间2名工人，负责铁水罐巡检、测温等工作。

（四）企业安全管理情况

1.安全管理协议签订情况。2025年1月1日，凌钢公司与钢达公司签订《业务外委安全生产管理协议（120吨铁水罐耐材包保）》，业务外委地点与区域范围：加料跨、渣跨、

脱硫跨，安全生产职责：甲方对乙方安全资质进行审核，同时强化对业务外委区域的安全管理，本着“谁委托、谁管理，谁使用、谁负责”的原则对乙方的安全生产进行全面的监督、管理和检查，监督检查乙方作业现场和作业人员是否符合国家相关的法律、法规、条例、标准及凌钢公司各项安全管理规章制度的要求，为乙方提供安全生产所必要的作业条件等。乙方职责：乙方要具备与其承揽外委业务相符的安全资质，保障安全生产许可证、相关资质证书、特种作业人员操作证、职工信息等相关资料的真实可靠，严格遵守《安全生产法》等相关法律法规，认真执行《凌源钢铁股份有限公司相关方安全监督管理办法》等安全管理规章制度，认真履行各级人员的安全生产责任制，建立健全各项《安全管理规章制度》和各岗位《安全技术操作规程》，

保证业务外委区域内作业环境及人员符合相关规范要求，杜绝外委职工违章作业，不得从事甲方安排超出业务外委范围内的工作任务，对所承揽的外委业务区域安全生产负主体管理责任。凌钢公司与钢达公司签订《业务外委安全生产管理补充协议（120吨铁水罐耐材包保）》，作业内容及作业区域：乙方作业区域由甲方划定独立作业区域，在该区域内承揽120吨铁水罐砌筑包保业务。独立作业区域为1#、2#坑位；作业期限：自2025年1月1日起，至2025年12月31日止。甲方：负责统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题，督促整改等；乙方责任：作业前对本单位人员进行专项安全教育培训和安全技术交底，确保作业人员熟悉作业风险及防护措施，特种作业人员必须持证上岗，作业期间，乙方现场安全负责人须全程在岗值守，

加强现场巡查，风险安全隐患或危及作业安全的情形，立即停止作业并报告甲方。负责对甲方划定独立作业区域的安全自主管理及现场管理，对其使用的设备及工器具自主维护保养并检查管理。

2.凌钢公司优特钢厂安全管理情况。优特钢厂成立了安全生产委员会，厂长路某担任安全生产委员会主任，副厂长刘某峰、刘某明、夏某铭、马某某担任安全生产委员会副主任，安全管理室于某军任安全生产委员会办公室主任优特钢厂与钢达公司签订《安全生产管理协议》及《安全生产管理补充协议》的同时，与钢达公司签订《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》，就120吨铁水罐耐材包保危险危害因素及控制措施进行安全技术交底，地点与区域范围：优特钢厂炼钢车间修罐间铁水罐砌筑区域、拆包区

域、渣跨1#天车、加料跨、脱硫跨脱硫站区域和耐材存放区域；区域内可能发生的伤害事故：中毒窒息，高处坠落、触电等8类，其中高处坠落事故控制措施：进入砌筑地坑区域作业前，要确认好盖板牢固程度，安装盖板要对齐、对严，砌筑作业时，打结平台上站位要合理，做好对地坑周围作业人员的联保互保工作，及时提醒危险站位人员注意跌落等。制定《优特钢厂铁水罐砌筑、维护作业危险源辨识、风险评价及控制信息表》，其中15：修罐岗位，包坑旁作业时远离包坑，做好安全监护，盖板上活动时确认好脚下。制定《凌源钢铁股份有限公司优特钢厂作业活动安全管理实施细则》，其中第七章天车吊运钢铁水包、渣罐、中间罐管理的第54条规定：在修罐区域吊运盖板作业时，挂吊前人员应确认好站位，挂吊后人员远离至安全区域，再由专人

指挥天车，无关人员严禁靠近。盖板起落放置时，严禁无关人员进入此区域；司索作业要由专人进行，高处平台或地坑盖板上作业时应具备防坠落措施。优特钢厂每周组织对外包区域进行安全检查，制作《生产保障作业区对各相关方单位安全检查表》，对钢达公司包保独立作业区域安全生产工作进行了统一协调管理。

3.钢达公司安全管理情况。冀某翼是钢达公司的法定代表人，因其长期在国外定居，委任常务副总经理王某东负责钢达公司的全面生产运营，系该单位安全生产第一责任人。钢达公司下设生产安全部，部长孙某江负责全公司的安全管理工作。钢达公司副总经理段某兴负责冶金炉料厂生产运营，系冶金炉料厂的安全生产第一责任人，专职安全员陈某文（男，取得朝阳县卓德职业技能培训学校有限公司颁发的安全管理人员安全生产知识和管理能力培训合格证），负责钢达公司承揽的120吨铁水罐耐材包保作业现场安全管理。事故调查组调取了钢达公司120吨铁水罐耐材包保作业班组的《隐患排查治理记录》和《钢达

120吨修包安全专项检查表》,发现均未对吊装冷修包盖板作业进行安全检查。

（五）事故现场勘查分析情况

经公安部门及专家现场勘查分析，事故现场位于凌钢公司优特钢厂炼钢生产保障作业区铁水罐砌筑区域。凌钢公司优特钢厂共设置了4个铁水罐砌筑冷修整备罐坑，整备罐坑区域长27.6m、宽6.3m、高4.17m，由东至西依次为1#、2#、3#、4#修罐位,其中1#、2#铁水罐砌坑位是钢达公司的独立作业区。冷修整备区设有2台6.3m跨距的3t的检修龙门吊，1台80/32t-24.5m-A7冶金桥式起重机负责空铁水罐吊装作业。冷修整备区域设置了防护拉链，现场设有“当心坠落”[3]等警示标志。

事故人员坠落点在铁水罐砌筑冷修整备2#修罐位，该

[3][?]《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)15.2.1 施工区应有足够照明 ,危险区域应设立警示标志及临时围栏等。

罐位上放置了1组中间孔洞直径3.8m的冷修包盖板。事故发生时，吴某洲在现场指挥吊装作业，单某某操作80/32t-24.5m-A7冶金桥式起重机小车移动至2#修罐位上方，准备吊运叠放在2#修罐位上的1#修罐位的冷修包盖板时，国某某在2#修罐位上的冷修包盖板上行走，试图到砌筑区域南侧时，身体失稳坠落至铁水罐砌筑地坑底部，国某某坠落垂直高度约4.3m。事故发生时，冷修整备区域防护拉链未有效使用，同时也未采取临时围栏[4]等安全措施。

（六）事故发生经过

2025年12月5日7时30分，钢达公司120吨铁水罐耐材包保作业班组的8名人员到岗，在凌钢公司优特钢厂炼钢生产保障作业区的1#、2#铁水罐砌筑地坑和铁水罐修罐

[4][?]《炼钢安全规程》(AQ2001-2018)15.2.1 施工区应有足够照明 ,危险区域应设立警示标志及临时围栏等。

区内作业。区域长庞某某组织召开班前会，安排了当日的工作量，提醒作业安全注意事项。班长吴某洲带领李某志、康某某砌筑铁水包，国某某、朱某某到修罐区修补铁水包的包口外沿，单某某操作渣跨1#冶金桥式起重机（80/32t-24.5m-A7）吊运铁水包、冷修包盖板，彭某某、刘某某负责铁水罐倒运、巡视检查。

13时许，李某志和康某某将1#修罐位冷修包盖板上的钢丝绳挂在桥式起重机副小车的吊钩上，吴某洲指挥单某某先将盖板吊运叠放在2#修罐位冷修包盖板的上部后，将911号铁水罐吊运至1#修罐位砌筑地坑内，再次将冷修包盖板吊运安放在1#修罐位上部，吴某洲、李某志、康某某到砌筑地坑内处理911号铁水罐的浮渣。17时许，作业长庞某某及安全员陈某文下班离开工作岗位。吴某洲作业班组

也开始做下班前的收尾工作。17 时 21 分，吴某洲指挥单某某将 1#修罐位冷修包盖板吊运叠放在 2#修罐位盖板上部，17 时 24 分许，911 号铁水罐被吊出放置在修罐区。17 时 26 分，国某某、朱某某相继从修罐区来到砌筑罐区，与李某志、康某某一起站在砌筑区北侧。吴某洲用对讲机指挥单某某将桥式起重机副小车移动至 2#修罐位上方，准备吊运恢复 1#修罐位的冷修包盖板。因需要人工将冷修包盖板上的钢丝绳挂在起重机副小车的吊钩上，17 时 28 分许，国某某在 2#修罐位的冷修包盖板上行走，试图到砌筑区南侧时，身体失稳坠落至砌筑地坑底部。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 名作业人员死亡，事故直接经济损失 186 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

发现国某某坠落后，吴某洲和李某志立即到罐坑底部查看，国某某躺在罐坑底部，手放在后脑处，吴某洲询问国某某受伤情况，国某某示意头痛。吴某洲立即电话向安全员陈某文报告。陈某文向作业长庞某某电话报告事故，2人先后从家中赶至事故现场组织救援。现场作业人员制作了简易担架，将国某某抬至担架上吊运至地面，由钢达公司车辆运送至凌源市中心医院救治。

（二）事故医疗救治情况

2025年12月5日19时30分许，国某某被送至凌源市中心医院救治，凌源市中心医院出具《专用诊断书》：国某某创伤性脑疝，多发性脑挫裂伤，左侧颞顶部创伤性硬脑膜外血肿，创伤性蛛网膜下腔出血，双侧创伤性硬膜下血肿，颅骨骨折，弥漫性轴索损伤，急性呼吸衰竭等。2025年

12 月 20 日 10 时 01 分，国某某经救治无效死亡。

（三）事故信息报告及善后处置情况

事故发生后，吴某洲向陈某文报告，陈某文向庞某某报告。17 时 37 分，庞某某向葛某群电话报告事故，葛某群向段某兴电话报告事故，段某兴未及时将事故报告给钢达公司常务副总经理王某东。2025 年 12 月 8 日，王某东接到生产安全部部长孙某江事故报告后，立即安排其向有关部门报告。12 月 8 日 15 时 52 分，钢达公司向朝阳市应急管理局应急指挥中心报告：2025 年 12 月 5 日 17 时 30 分，国某某在作业时不慎坠落罐坑导致重伤，送往凌源市中心医院入院治疗，术后生命体征正常。2025 年 12 月 20 日 11 时 6 分，钢达公司再次向朝阳市应急管理局补报事故信息：国某某于 2025 年 12 月 20 日 10 时 1 分，在凌源市中心医院

死亡。2025 年 12 月 24 日，钢达集团与国某某家属签订《赔偿协议书》，一次性支付赔偿款 186 万元整。2026 年 1 月 5 日，锦州辽希司法鉴定中心出具司法鉴定意见书（辽希司鉴中心[2025]病鉴字第 314 号），鉴定意见：国某某符合高空坠落致重度颅脑损伤，继发代谢中毒、低蛋白血症，呼吸循环功能衰竭死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，钢达公司立即组织事故现场救援，并将国某某及时送至医院救治，事故救援未导致事故扩大。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

作业人员违反《凌源钢铁股份有限公司优特钢厂作业活动安全管理实施细则》[5]的规定，在冶金桥式起重机吊

5[?]《凌源钢铁股份有限公司优特钢厂作业活动安全管理实施细则》第七章 天车吊运钢铁水包、渣罐、中间罐管理 :第五十四条 在修罐区域吊运盖板作业时 ,挂吊前人员应确认好站位 ,挂吊后人员远离

运盖板作业时进入修罐区域；违反《辽宁凌源钢达集团实业有限公司安全管理规章制度汇编》[6]的规定，未在安全通道行走，在2#修罐区冷修包盖板上行走时，身体失稳坠落至砌筑地坑底部致死。

（二）事故间接原因

1.起重吊装作业安全管理缺位。钢达公司组织吊装作业，无专职安全管理人员进行现场安全管理，区域防护拉链未有效使用，同时也未采取临时围栏等措施，对作业人员未做好联保互保[7]、在吊运盖板时违规进入铁水罐砌筑地坑区域，且未在安全通道行走的行为，未进行及时制止和纠正。

至安全区域，再由专人指挥天车，无关人员严禁靠近。盖板起落放置时，严禁无关人员进入此区域。司索作业要由专人进行，高处平台或地坑盖板上作业时应具备防坠落措施。

6[?] 辽宁凌源钢达集团实业有限公司《安全管理规章制度汇编》本班组安全管理制度具体内容：4.生产区域内行走必须进行安全确认，并行走安全通道或指定的线路。

7[?] 凌钢公司《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》2、高处坠落事故控制措施(3)做好对地坑周围作业人员的联保互保工作，及时提醒危险站位人员注意跌落；15.修罐岗位：1.包坑旁作业时远离包坑，做好安全监护；2.盖板上活动时确认好脚下。

2.未落实高处坠落安全防范措施。按照凌钢公司与钢达公司签订《业务外委安全生产管理补充协议(120吨铁水罐耐材包保)》的规定,1号、2号铁水罐砌筑地坑及铁水罐修罐区为钢达公司的独立作业区域，由钢达公司实行自主管理，钢达公司在此区域内实施120吨铁水罐砌筑包保作业。钢达公司未落实凌钢公司制定的《危险危害因素及控制措施安全技术交底书》，对包保区域存在的高处坠落安全风险，未落实分级管控措施；组织开展安全检查和隐患排查流于形式，吊装作业存在的无安全员在现场进行安全管理、区域防护拉链未有效使用、且未采取临时围栏等防护措施的事故隐患。

3.未落实全员安全生产责任制。钢达公司未落实120吨铁水罐砌筑包保作业班组全员安全生产责任制，未对作业

班组安全生产责任制落实情况进行监督考核。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

钢达公司，未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任。违反《安全生产法》第二十二条的规定，未健全落实全员安全生产责任制，未对安全生产责任制落实情况进行考核；违反《安全生产法》第四十一条的规定，未落实高处坠落安全风险的分级管控措施，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术管理措施，及时治理消除吊装作业存在的无安全员在现场进行安全管理、区域防护拉链未有效使用、且未采取临时围栏等防护措施的事故隐患；违反《安全生产法》第四十三条的规定，组织吊装作业，未安排专门人员进行现场安全管理，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

五、对事故责任单位和有关责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

钢达公司，违反《安全生产法》第二十二条、第四十一条、第四十三条的规定，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条规定，建议处65万元罚款。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.国某某，钢达公司雇用120吨铁水罐砌筑包保作业人员，违反《凌源钢铁股份有限公司优特钢厂作业活动安全管理实施细则》的规定，在吊运盖板作业时进入修罐区域；违反《辽宁凌源钢达集团实业有限公司安全管理规章制度汇编》的规定，未在安全通道行走，违规在修罐区冷修包盖板上行走时，身体失稳坠落至砌筑地坑底部致死，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.陈某文，钢达公司冶金炉料厂专职安全管理人员。违反《安全生产法》第二十五条的规定，检查本单位安全生产

状况不到位，吊装作业时未在现场进行安全管理，对作业人员违规进入冷修包修罐区域，且未在安全通道行走的行为未进行制止和纠正，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十罚款。

3. **段某兴**，钢达公司的副总经理，直管冶金炉料厂。违反《安全生产法》第五条的规定，未对职责范围内的安全生产工作负责，对承揽的120吨铁水罐砌筑包保业务督促检查不到位，对吊装作业安全员不在现场监督，作业班组人员的违章作业行为未进行制止和纠正，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年年收入百分之二十罚款；违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条的规定，发生事故后未在1小时内向应急管理部门报告，迟报事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条的规定，建议处上一年年收入百分之六十罚款。

4. **王某东，**钢达公司常务副总经理，负责钢达公司的全

面工作，系该单位安全生产第一责任人。违反《安全生产法》第二十一条的规定，未督促、检查本单位安全生产工作对冶金炉料厂检查管理不到位，对事故发生负有领导责任依据《安全生产法》第九十五条的规定，建议处上一年年收入百分之四十罚款。

六、事故防范措施建议

(一)钢达公司，全面落实承包单位安全主体责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，全面加强对承揽120吨铁水罐砌筑包保业务的安全管理，层层压实安全责任。要建立健全并落实全员安全生产责任制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核。对承揽业务存在的安全风险，要分级落实管控措施。要严格吊装作业安全管理，安排专职安全管理人员在现场旁站监督，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。要切实组织开展安全隐患排查治理，杜绝从业人员违章冒险作业行为。要严格按照国家法律、法规规定，在1小时内向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告事故，杜绝迟报、瞒报生产安全事故行为。

(二)凌钢公司，全面落实发包单位安全生产责任。要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对承包方的安全生产工

作的统一协调管理，监督承包方加大安全生产投入，要督促承包方主要负责人和安全管理人员取得冶金企业相关安全培训资格，落实安全生产主体责任。要进一步加大对承包方作业现场监督检查力度，发现违法违规行为，要立即进行制止和纠正。要督促承包方严格按照国家法律、法规规定，在1小时内向应急管理部门和负有安全监管职责的部门报告事故，杜绝迟报、瞒报生产安全事故行为。

(三)应急部门，进一步压实行业安全监管职责。要在加强对冶金企业安全监管的同时，加强对外包单位的安全监管。要进一步加大执法力度，严肃查处安全生产违法违规行为，严防各类事故的发生。

附件:辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12·5”高处坠落事故调查组成员确认签字表

辽宁凌源钢达集团实业有限公司“12·5”
高处坠落事故调查组
（朝阳市应急管理局代章）
2026年3月18日