铁岭昌图铁岭九星集团生猪养殖有限公司“7·11”一般机械伤害事故调查报告

昌图县人民政府事故调查组

2026年9月9日

目录

一、 事故基本情况.....2

（一）涉事单位情况.....2

（二）事故有关个人基本情况.....2

（三）涉事场地情况.....2

二、 安全管理情况.....2

三、 事故发生经过及应急处置情况.....3

（一）事故发生经过.....3

（二）事故报告和应急处置情况.....4

（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况.....4

四、 事故应急救援评估.....5

五、 事故发生原因和暴露出的问题.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因.....6

（三）事故暴露出的问题.....6

六、 属地政府及行业主管部门履职情况.....7
（一）老城镇人民政府.....7
（二）昌图县农业农村局.....8
七、 对有关责任人员和责任单位的处理建议.....8
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员.....8
（二）对有关公职人员的处理建议.....8
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....9
八、 事故防范和整改措施.....10
（一）铁岭九星生猪养殖有限公司.....10
（二）行业主管部门（昌图县农业农村局）.....11
（三）老城镇人民政府和各镇人民政府.....12

铁岭昌图铁岭九星集团生猪养殖有限公司“7·11”一般机械伤害事故调查报告

2026年7月11日9时10分，昌图县老城镇光明村铁岭九星集团生猪养殖有限公司员工王中勇，在一楼向升降机吊笼内装填饲料作业过程中，升降机突发异常上升，将王某某卡压在升降机吊笼底板与南侧入口上方墙体之间，并拖拽其上升至四楼，随后王中勇坠入升降机底坑，现场人员拨打120，医护人员到现场立即进行抢救，经抢救无效确认死亡，直接经济损失60.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《辽宁省安全生产条例》的规定，2026年7月22日，昌图县人民政府成立了由县应急局牵头、县总工会、县公安局、县农业农村局等有关单位工作人员组成的铁岭九星集团生猪养殖有限公司“7·11”一般事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委派员参加，同时聘请有关专家开展技术调查工作，依法开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘查、询问当事人、调阅相关资料，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施建议。

经现场勘查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引起事故发生

的可能性。经调查认定，铁岭昌图铁岭九星集团生猪养殖有限公司“7·11”事故是一起因机械伤害造成的1人死亡生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位情况

事故单位名称：铁岭九星集团生猪养殖有限公司，公司类型：有限责任公司，经营范围：生猪养殖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营场所：辽宁省铁岭市昌图县老城镇光明村，统一社会信用代码：**********，法定代表人：李中秋。

（二）事故有关个人基本情况

王**某某**（死者），男，63岁，1963年6月29日出生，身份证号：**********，系铁岭九星集团生猪养殖有限公司饲养员。

（三）涉事场地情况

事故现场：位于铁岭九星集团生猪养殖有限公司西场区北侧六层楼房内，楼内设置自制升降吊笼。

二、安全管理情况

经调查，铁岭九星集团生猪养殖有限公司制定并发布了安全生产规章制度和安全操作规程，建立了全员安全生产责任制并逐层签订；制定了年度安全生产教育培训计划并组织实施，新员工上岗前进行了安全教育培训；制定了生产安全事故应急预案，2026年组织开展了2次应急演练；制定了安全投入计划；定期开

展安全生产检查并留有记录。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月11日9时10分许，该公司饲养员王某某按照日常作业安排开展饲料转运作业，在楼房猪舍一楼吊笼进料口处（图1），按下下降按钮，将吊笼从二楼降至一楼作业位置，作业过程中，王某某向在二楼出料口的同班组人员朱某某提及，吊笼运行和平时不一样，存在晃动异常的情况。王某某没有停止作业排查隐患，继续向吊笼内搬运袋装饲料，共计装入两袋。作业期间吊笼突发故障，出现倾斜、抖动，在无任何操作指令的情况下失控向上运行。王某某来不及撤离吊笼，身体失去重心倒在吊笼底板上，躯体被卡压在吊笼底板与井道南侧入口上方墙体之间。吊笼持续不受控向上拖拽，将王某某带至四楼位置，受四楼窗台（图2）结构影响，吊笼底板与墙体之间间隙增大，王某某随即坠落至井道底部（图1）。



图1



图2

（二）事故报告和应急处置情况

1.企业先期处置：事故发生后，现场人员朱某某第一时间将事故情况告知企业主要负责人刁某某，刁某某接报后迅速赶赴事故现场，到达现场当即安排技术员范某某拨打急救、报警电话。9时31分许，范某某拨打120急救电话；9时36分拨打110报警电话，辖区派出所接警后立即出警赶赴现场开展处置。9时46分，经120医护人员现场抢救，确认王某某已无生命体征，宣告死亡。

2.政府部门接报及现场处置：县应急管理局接到县公安局事故通报后，第一时间将事故基本情况上报县委、县政府及铁岭市应急管理局并赶赴现场，抵达事故现场后，开展现场勘查、调查取证工作。

（三）事故人员伤亡、直接经济损失和善后处理情况

事故造成1人死亡，直接经济损失为人民币60.3万元。死者王某某，男，63岁，养殖场饲养员。

事故发生后，昌图县老城镇政府、属地派出所全程牵头协调善后工作，铁岭九星集团生猪养殖有限公司与死者家属于2026年7月24日达成赔偿协议，赔偿款项已全额给付到位，家属情绪稳定，善后工作平稳完成。

四、事故应急救援评估

事故发生后，现场人员第一时间拨打急救电话并开展先期处置，公安、应急管理等部门接报后迅速赶赴现场开展勘查处置，善后工作处置平稳有序，现场应急救援总体评估良好。

五、事故发生原因和暴露出的问题

（一）直接原因

1.王某某在向吊笼装填饲料作业时，已经察觉吊笼存在晃动异常，未立即停止作业、撤离危险区域并上报排查故障，仍然继续进行装料作业；在吊笼继而出现倾斜、抖动等更为明显的故障征兆时，依旧没有采取避险处置措施，最终导致事故发生，其行为违反岗位安全操作规程，是造成本起事故发生的直接原因。

2.涉事升降吊笼电气控制系统发生故障，升降控制器下降触点粘连，致使下降控制指令无法自动断开，设备非正常持续执行下降动作。该异常运行造成钢丝绳发生反向缠绕，顶损卷筒外罩（收绳护罩），行程限位安全保护装置随之遭到破坏，吊笼限位安全保护功能彻底失效。在钢丝绳反向牵拉作用力下，吊笼由下降

工况转为不受控反向上升，吊笼出现倾斜，升降运行完全失控，进而造成作业人员挤压伤亡。综上，吊笼电气控制元件故障、安全保护装置损坏失效，设备丧失本质安全防护能力，是导致本起事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

铁岭九星集团生猪养殖有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全管理各环节存在明显漏洞，多重因素诱发事故发生，具体如下:

1.设备维护保养、隐患排查不到位。企业未结合持续阴雨潮湿天气开展专项设备隐患排查，未对自制吊笼电气控制系统、线路绝缘、安全保护回路进行针对性检查和隐患整改，对潮湿天气极易引发的电气故障风险预判不足，致使控制系统元器件受潮故障，隐患得不到消除，设备带病运行。

2.安全培训教育针对性不足。企业安全警示教育、岗位风险管控培训流于形式，针对自制吊笼设备作业风险开展培训不全面；从业人员风险辨识能力不足，发现吊笼运行异常后，仍然冒险继续作业。

3.设备安全管理制度落实流于形式。企业常态化安全检查仅停留在表面，未深入排查电气系统、限位保护等关键部位隐患；现场动态安全风险管控缺失，未能从制度执行层面有效防范设备安全风险。

（三）事故暴露出的问题

铁岭九星集团生猪养殖有限公司未全面履行安全生产主体责任：一是安全教育培训实效不足。岗位操作规程、风险辨识及异常工况应急处置培训不到位，从业人员发现设备异常后仍冒险作业，一线人员避险处置能力不足；二是隐患排查治理不扎实。设备日常维护检查浮于表面，未对核心风险部位开展深度检测；对作业中显现的设备晃动等异常信号，无处置核查机制，隐患未能及时消除；三是企业安全管理人员履职缺位。主要负责人安全督导流于形式，安全管理人员未落实设备运维、培训督促等管理职责，各类风险长期积累，导致事故发生。

六、属地政府及行业主管部门履职情况

（一）昌图县老城镇人民政府

老城镇党委、政府能够落实安全生产属地管理责任，贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，按照县委、县政府部署推进辖区安全生产工作。2026年初召开党委扩大会议研究部署安全生产工作；2026年度镇主要领导带队对铁岭九星集团生猪养殖有限公司开展安全检查2次，切实强化日常安全监管。

同时监管存在短板：对养殖企业非标自制提升设备的安全风险研判不足，日常检查偏重于查阅台账资料，对从业人员安全培训实际成效、设备电气系统及限位保护装置等深层次隐患核查不深入，未能及时发现企业隐患排查治理流于形式、安全教育培训落实不到位的问题。

（二）昌图县农业农村局

县农业农村局严格履行行业安全生产监管责任，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，2026年召开了一次局党组会议，研究部署安全生产工作。2026年，对铁岭九星集团生猪养殖有限公司进行安全生产检查1次；2025年末，对5家正常运营的规模养殖场（含铁岭九星集团生猪养殖有限公司）进行了安全生产检查，切实强化了日常安全监管。

同时，行业监管存在薄弱环节：对养殖场自制非标提升设备安全风险研判不足，现场检查深度不够，仅侧重台账资料核查，对企业安全教育培训、设备隐患排查是否真正落地见效核查不到位。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

王某某，铁岭九星集团生猪养殖有限公司饲养员，作业过程中存在违章操作行为，对事故发生负有直接责任；鉴于其已在事故中死亡，依据相关法律规定，建议不予追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.石某某，男，昌图县老城镇农业综合服务站站长，承担辖区养殖场安全生产监管工作职责。落实属地安全生产工作部署不到

位，对养殖场自制非标提升设备安全风险研判不足，现场检查深度不够，仅侧重台账资料核查，对企业安全教育培训、设备隐患排查是否真正落地见效核查不到位，对事故发生负有监管责任。建议由县纪委监委依据相关规定对其作出处理。

2.邱某某，男，昌图县农业农村局畜牧产业发展股股长，承担畜牧产业发展、畜禽粪污资源化利用、养殖场安全生产监管工作职责。落实行业安全生产监管部署不到位，对养殖场非标自制提升设备安全风险研判不足，对事故企业监督检查不够深入，未发现该企业设备隐患排查流于形式、从业人员安全教育培训落实不到位问题，对事故发生负有监管责任。建议由县纪委监委依据相关规定对其作出处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.铁岭九星集团生猪养殖有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，设备维护保养、隐患排查不到位、安全培训教育针对性不足、设备安全管理制度落实流于形式，对本起生产安全事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[1]之规定，建议由县应急管理局对该公司给予行政处罚。

(1)刁某某，作为该公司主要负责人，未依法履行安全生产管

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

理职责，未常态化深入现场开展安全督导，对企业安全管理松散、操作规程不落实等问题失管失察，对事故发生负有主要领导责任；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]，建议由县应急管理局对刁顺给予行政处罚。

2.魏某某，作为该公司安全生产管理人员。设备维修保养监督不到位，设备安全管理制度落实监督缺位，从业人员安全教育培训督促落实不到位，对事故发生负有主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[3]之规定，建议由县应急管理局对魏铁刚给予行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）铁岭九星集团生猪养殖有限公司

1.全面落实安全生产主体责任，修订完善安全生产规章制度和作业操作规程，将安全生产责任细化到每个岗位、每个人员，确保制度落地执行。

2.加强安全生产教育和培训，开展岗位安全知识、设备操作规程、异常工况识别、应急处置技能培训，定期开展安全警示教育；未经培训考核合格人员，严禁上岗作业。重点强化设备出现异响、倾斜等异常情况时，立即停机撤离的岗位处置要求。

---

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3.规范作业现场管理，合理划分作业区域，健全机械设备巡检、维护保养、故障停机检修制度，增加设备检查频次；定期对电气设备绝缘、线路、控制器开展专项排查；危险作业视情安排现场监护人员，严厉制止违章作业行为。

4.完善应急管理机制。结合企业实际优化应急预案，常态化开展实战化应急演练。

5.对该自制非标吊笼提升设备开展专项安全评估，落实停用改造或更换措施，完善限位、电气防护等安全装置。

（二）昌图县农业农村局

1.压实行业安全监管责任。全面排查梳理辖区养殖场非标自制机械设备底数，建立健全非标设备安全监管台账，重点强化楼房养猪提升、输送类非标机械设备的安全管控。切实转变监管方式，坚决杜绝“重台账、轻现场”的形式化检查，加大现场实质性核查力度，重点核验企业安全教育培训、设备维护保养、隐患排查治理等工作真实落实情况，提升行业监管精准性、实效性。

2.深化行业专项排查整治。常态化组织开展畜牧养殖行业安全生产专项整治，聚焦机械设备运行安全、从业人员安全教育培训、现场作业安全管控等关键风险环节，对排查发现的安全生产违法违规行为依法严肃处置。同步加强对企业安全管理的业务指导，督促企业完善安全管理制度、规范设备运维保养流程、做实岗位安全警示教育，推动企业安全生产主体责任落地落细。

3.完善常态化监管检查清单。优化行业安全检查内容，将非

标自制机械设备安全运行状况、设备隐患排查治理闭环情况、从业人员设备异常工况辨识及应急处置培训落实情况，列为日常检查和专项督查必查内容，实施清单化、靶向式监管，从源头防范非标设备失稳、失效引发的生产安全事故。

（三）昌图县老城镇人民政府和各镇人民政府

1.压紧压实属地安全生产监管责任，健全辖区企业安全管理台账，动态掌握企业安全生产状况；加大现场实地检查力度，改变重台账轻现场的检查模式，及时排查整治各类安全隐患。

2.强化安全生产普法宣传和警示教育，面向辖区企业负责人一线从业人员普及安全生产法律知识，提升企业负责人安全履职意识和从业人员风险防范意识；指导督促企业做实从业人员安全教育培训。

3.健全完善辖区生产安全事故应急处置机制，完善应急物资储备，指导企业规范开展应急演练。

4.组织开展辖区内生产经营单位安全生产专项整治，重点整治非标设备使用、现场作业管理不规范、隐患排查整改流于形式、从业人员违章作业等突出问题，举一反三，防范同类事故重复发生。

“7·11”一般生产安全事故调查组