云南省曲靖市中村煤矿
“3·23”一般机电事故调查报告

2026 年 3 月 23 日 6 时 58 分，云南省曲靖市中村煤矿（以下简称中村煤矿）110301 高档普采工作面发生一起机电事故，造成 1 人遇难，直接经济损失 198.8 万元。

2026 年 3 月 23 日，依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等规定，国家矿山安全监察局云南局牵头，会同曲靖市能源局及宣威市能源局、应急管理局、公安局、总工会等部门，成立了云南省曲靖市中村煤矿“3·23”一般机电事故调查组（以下简称事故调查组），邀请宣威市纪委监委派员介入，对该起事故进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，依法依规提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范和整改措施建议。

一、事故单位概况

（一）历史沿革

中村煤矿成立于 1994 年 12 月 2 日，为全民所有制企业。2004 年，煤矿改制实行全员持股。2018 年 1 月，煤矿实施整合资源增资扩股，朱某明出资控股，并逐步收购职工股份。2021 年 2 月，朱某明将中村煤矿 100%股权转让给孙某。2025 年 6 月，孙某与陕西恒晋建设有限公司签订了股权转让协议，股权转让后，孙某持股 51%，陕西恒晋建设有限公司持股 49%。

（二）矿井概况

中村煤矿位于曲靖市宣威市格宜镇，正常生产矿井，核定生产能力 30 万吨/年，证照齐全有效。该矿为低瓦斯矿井，水文地质类型中等，现开采K_3、K_{10}煤层，煤层自燃倾向性均为Ⅱ类自燃，煤尘均有爆炸性。矿井采用双回路供电，通风方式为中央并列式，安装有安全监控系统和人员位置监测系统，建有紧急避险、压风自救、供水施救、通讯联络、应急广播、视频监控系统。矿井采用斜井开拓，布置有主斜井、副斜井、管线井、回风斜井 4 个井筒，划分为 1 个水平（+1718m水平）、1 个采区（一采区），双翼开采，井下布置有 111001 综采工作面、110301 高档普采工作面、110101 运输巷掘进工作面。

2026 年 3 月 5 日，煤矿收假组织全员培训，3 月 16 日经曲靖市能源局批准，入井整改隐患。

（三）机构设置及人员配置情况

中村煤矿法定代表人为蒋某德，董事长、实际控制人为孙某。煤矿配有矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长，配有安全、机电、地质副总工程师，设有生产技术科、安全科、机电科、应急调度指挥中心等 9 个职能科室和综采队、普采队、掘进队等 7 个连队，在册职工 400 人，井下劳动组织形式为“三八制”（早班 8 时至 16 时，中班 16 时至 0 时，夜班 0 时至 8 时）。

（四）事故地点概况

事故发生在中村煤矿 110301 高档普采工作面采煤机左截割滚筒处。

110301 高档普采工作面开采K_3煤层，煤层平均厚度 0.9m、平均倾角 22°，采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板。工作面采用DW14-300/100 型单体液压支柱配合 3.2m的π型钢梁支护顶板，错梁齐柱迈步前移，上、下端头采用“四对八梁”支护。110301 工作面中间巷位于工作面中部，走向同运输巷基本平行，与工作面斜交，采用超前打设双排单体液压支柱配合铰接顶梁和中间排打设点柱的方式加强支护。作业前，煤矿组织编制并贯彻了《110301 高档普采工作面维护安全技术措施》、《110301 高档普采工作面回采作业规程》。

现场勘查时，110301 高档普采工作面倾斜长 120m，回风巷距停采线 291m，运输巷距停采线 223m，中间巷双排超前支护段长 22m，中间排点柱加强支护段长 7m。采煤机位于工作面切眼与中间巷交岔口，距运输巷 57.3m。采煤机左截割滚筒上残留有明显血迹，机道内距离左截割滚筒 1.5m处有一注液枪。

（五）驻矿安全监管情况

中村煤矿监管主体为曲靖市能源局，曲靖市能源局向中村煤矿派驻 1 名驻矿监督员。2026 年以来，驻矿监督员对中村煤矿开展安全检查 3 次，下达隐患通知书 2 份，查出事故隐患 12 条。事故发生当班，驻矿监督员未入井检查。驻矿期间，未严格督促煤矿落实风险管控措施。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 22 日夜班，当班入井 80 人，分别在 110101 回风巷、+1759m联络巷、+1759m回风上山、主斜井、+1832m车场、110101 运输巷、110301 高档普采工作面、副斜井、111001 综采工作面等处进行检维修作业，带班矿领导为副总经理宋某辉。

3 月 22 日 23 时 5 分，普采队队长邱某林组织召开班前会，安排当班维护 110301 高档普采工作面。23 时 50 分，普采队副队长邓某宗、班长张某达等 18 人陆续到达 110301 高档普采工作面。邓某宗现场安排人员分工，由其本人代替请假的采煤机司机梁某喜操作采煤机。当班，邓某宗与采煤机司机何某共同操作采煤机，其中，何某在右截割滚筒前方，邓某宗在左截割滚筒后方。3 月 23 日 4 时许，采煤机运行至工作面中间巷附近，邓某宗停止了采煤机，到工作面上段进行支护作业。6 时许，邓某宗返回采煤机处，安排何某继续往前开采煤机将工作面中间巷附近顶板掉落的碎矸石清理到刮板输送机内运走。6 时 55 分，采煤机运行至工作面中间巷附近时，遇有 1 组变形下沉的π型梁和单体液压支柱。邓某宗停止牵引采煤机，在未停止采煤机截割滚筒和刮板输送机运行的情况下，持注液枪进入了刮板输送机机道。6 时 58 分许，在采煤机附近的安全员付某彪听到“嘭”的一声响，走近查看情况发现邓某宗身体腰部以上被卷入采煤机左截割滚筒，立即晃灯和大声叫喊通知何某停止采煤机运行。

（二）事故救援情况

7 时 6 分，付某彪打电话向调度室报告 110301 高档普采工作面有人受伤。调度室接报后立即电话联系宋某辉，让其赶往现场。7 时 16 分许，宋某辉到达 110301 高档普采工作面组织现场人员开展救援。9 时 4 分，救援人员将邓某宗从采煤机左截割滚筒下救出。9 时 30 分，救援人员将邓某宗运送至地面。9 时 51 分，宣威市龙场镇卫生院医生现场确认邓某宗已无生命体征。

（三）事故信息报告情况

7 时 6 分，调度室向矿长孙某敢报告了事故情况。8 时 21 分，孙某敢向曲靖市能源局报告了事故情况，迟报事故[1]。

（四）善后处理情况

事故发生后，中村煤矿按照国家和云南省有关规定，积极开展善后处理工作，矿区社会秩序稳定。

（五）应急处置评估

事故发生后，中村煤矿启动应急预案，及时开展事故应急处置，组织井下作业人员撤离，未及时上报事故信息。曲靖市能源局接到事故报告后，立即派员赶赴事故现场，按规定报送了事故信息。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

作业人员在采煤机和刮板输送机未停机闭锁的情况下，违章进入采煤工作面机道内维护顶板，被卷入正在运行的采煤机左截割滚筒，导致事故发生。

（二）间接原因及暴露出的主要问题

1. 现场管理不到位。作业人员违反《110301 高档普采工作面回采作业规程》的规定[2]，进入运行的采煤机截割滚筒附近危险区域作业；现场安全员未能有效制止违章作业行为。

2. 安全风险管控不力。煤矿在复工复产专项安全风险辨识评估报告中已辨识出人员站位不当造成事故的风险，但未采取有效的管控措施，煤矿安全管理人员未对风险管控措施的执行情况进行跟踪落实。

3. 机电管理不到位。煤矿对作业规程中机电安全技术措施的现场落实情况缺乏有效跟踪与闭环管控，部分措施执行流于形式。

4. 安全培训不到位。煤矿开展机电设备规范操作流程及关键安全注意事项的培训教育不到位，作业人员安全风险意识淡薄，对机电设备运行中存在的安全风险认识不足，违章作业。操作采煤机人员未取得煤矿采煤机特种作业操作证。

5. 驻矿监管不到位。驻矿监督员督促煤矿落实安全风险管控措施不力。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、责任认定及处理建议

对 11 名相关责任人员提出追责问责建议。其中，对云南省曲靖市中村煤矿实际控制人、副总经理、矿长、安全科科长、普采队队长、安全员等 6 名责任人给予行政罚款；对生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、安全副总工程师等 4 名责任人分别给予暂停安全生产知识和能力考核合格证、行政罚款；对驻矿监督员由曲靖市能源局依照相关规定进行处理。

对云南省曲靖市中村煤矿处 85 万元罚款，责令停产整顿，暂扣煤矿安全生产许可证。

五、事故防范和整改措施

（一）强化依法办矿意识。煤矿企业主要负责人必须增强法治意识，树牢依法办矿、依法管矿理念，进一步落实安全生产主体责任，加强安全管理。发生生产安全事故要及时、如实报告，及时启动应急预案，严禁迟报、谎报或隐瞒不报。

（二）强化安全管理责任落实。煤矿要健全安全生产责任体系，严格落实各项安全生产规章制度，配强安全管理人员，明确职责分工，对不具备履职能力的人员及时调整工作岗位，消除安全管理上的漏洞。煤矿“五职”矿长要加强对分管业务范围内安全技术措施落实情况的监督检查，切实开展安全风险评估，确保风险管控措施落地落实。

（三）强化现场管理。煤矿必须层层压实现场管理责任，强化作业现场全过程风险管控。建立健全覆盖全员的反“三违”管理制度，常态化现场排查“三违”行为，形成动态排查、及时整改、闭环管理的工作机制。压实带班矿领导、跟班队长、班组长及安全员等关键岗位的现场管理职责，做到责任到人、履职到位，坚决杜绝违章指挥、违章作业行为。

（四）强化安全教育培训。煤矿要常态化开展全员安全培训和警示教育，针对机电设备安全使用组织专项培训，切实增强员工责任意识、安全意识与风险防范技能，确保每位职工清晰掌握本岗位的安全风险，提升自保互保能力。同时，持续加强班组建设，配备满足工作需要的特种作业人员，规范岗位操作流程，坚决杜绝无证上岗。

（五）强化煤矿安全监管责任落实。曲靖市能源局要深刻汲取近年来采煤工作面事故教训，组织辖区煤矿开展专题警示教育；定期研判辖区煤矿安全风险，针对性开展监管执法检查，严厉打击“三违”行为，严防同类事故再次发生。同时，要加强驻矿监督员考核管理，督促驻矿监督员切实履行安全监管职责；进一步督促中村煤矿理顺内部管理机制，保障安全投入，提升安全管理水平。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[2]《110301 高档普采工作面回采作业规程》　在采煤机割煤过程中，采煤机前后 10 米范围内禁止有人从事与采煤机割煤无关的作业。