索引号：	30702110200000130000000/2024020600000007	发布机构：	
生效日期：	2024-02-06	废止日期：	
文 号：		所属主题：	通知公

晋中市太谷区晋中信息学院“7·15”道路拓宽维修改造机械伤害一般事故调查报告

来源： 发布时间：2024-02-06 浏览次数： 596 次 【字体：小 大】

晋中市太谷区

晋中信息学院“7·15”道路拓宽维修改造

机械伤害一般事故调查报告

2023年7月15日，晋中市太谷区住建局接到报告，上午10时左右，晋中市太谷区晋中信息学院远景学院门前道路拓宽维修改造工地发生一起机械伤害致1人死亡的安全生产责任事故，直接经济损失135万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规规定，2023年7月16日太谷区人民政府批准成立晋中信息学院“7·15”一般事故调查组（以下简称事故调查组），成员由区住建局、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、区总工会、

区教育局、水秀镇、北城区社会事务服务中心部门人员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加，依法依规开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”要求和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查取证和情况分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

经调查认定，晋中市太谷区晋中信息学院“7·15”机械伤害事故为一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

1.晋中市太谷区晋中信息学院远景学院门前道路拓宽维修改造工程（以下简称“道路拓宽维修改造工程”）位于晋中信息学院远景学院门前，东西走向，全长约200m，做法为把原有3m混凝土路面拓宽改造为6m的混凝土路面，道路两侧是已经完工的绿化带，周边全封闭。

2.证照办理情况

根据《建筑工程施工许可管理办法》第二条，因为项目规模较小，投资额在三十万元以下，不需要报建。进行道路私自改造不属于学院报建项目的附属工程。

3.项目实施情况

2023年7月初，学校工程部研究决定在学生放假期间对学校内部部分道路实施改造。7月11日学校师生全部离校正式进入假期，学校工程部决定7月12日开始正式实施月初拟定的校内部分道路改造，首先实施远景学院门前道路拓宽维修改造。工程部随后联系唐×商量实施该道路的改造，唐×联系周×宇具体对接道路改造事宜。周×宇随后自行联系太谷县谷维建筑工程队负责人史×维，由该工程队对远景学院门前道路进行破拆。双方只是口头约定，未签订合同。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

晋中信息学院工程部负责安排实施学院小型设施维修及改造工程，道路拓宽维修改造工程于7月12日开始正式实施。

2.施工单位

太谷县谷维建筑工程队具体负责原道路破拆及道路垃圾清运工作。

太谷县谷维建筑工程队营业执照登记经营者：史×维

统一社会信用代码：9214********K0BQ

注册日期：2018年3月27日

经营范围：提供工程机械租赁服务；提供劳务服务等

类　　型：个体工商户

经营场所：太谷县明星镇贾堡村

3.现场管理人员

道路拓宽维修改造工程由晋中信息学院工程部委托唐×负责组织实施，唐×安排施工员周×宇组织施工，张×杰为施工现场代表。

（1）唐×，男，身份证号：500382**********

（2）周×宇，男，身份证号：500382**********

（3）张×杰，男，身份证号：140428**********

4.挖掘机司机

史×维（挖掘机产权所有人），男，身份证号：142429**********

户籍地：山西省晋中市太谷区水秀镇大威村致富路18号

住址：山西省晋中市太谷区水秀镇大威村致富路18号

5.死亡人员

杨×伟，男，38岁

身份证号：142429**********

户籍地：晋中市太谷区水秀乡水秀村

住　址：晋中市太谷区水秀乡水秀村

二、事故经过、事故应急救援和报告情况

（一）事故经过

7月15日8时30分左右，史×维驾驶小松220型黄色挖掘机在道路拓宽维修改造工程工地作业，主要施工任务为从西向东将旧的混凝土路面挖开，把道路垃圾勾起，装到杨×伟（死者）及其妹夫、姨夫3人驾驶的渣土车上，渣土车苫盖防尘布后运走垃圾，至10时左右已依次循环作业5次。10时左右，在从东往西50m左右路段，史×维给杨×伟驾驶的车牌号为晋KV9245的绿色东风608自卸渣土车装满垃圾，按喇叭提示可以开走，在杨×伟苫盖防尘布过程中，史×维装货心切，疏忽大意，没有注意到杨×伟还未苫盖完成离开挖掘机与渣土车中间的工作面就开始转动挖掘机大臂作业，导致杨×伟在挖掘机和渣土车中间被夹，当场死亡。发现出事后史×维立即报110和120。

（二）事故应急救援、报告情况和善后处理

7月15日10时左右事故发生后，周×宇于10时11分拨打120急救电话；史×维于10时13分拨打120急救电话，于10时28分拨打110报警电话，并保护事故现场，维持现场秩序。

120救护车于10时21分到达事故现场，确认杨×伟已当场死亡。

区110指挥中心接警后于10时57分将事故上报太谷区人民政府。

杨×伟死亡当晚，挖掘机驾驶司机史×维与死者家属代表签定了赔偿协议，于次日按协议支付赔偿金135万元。

三、事故现场勘查情况

事故地点位于晋中市太谷区晋中信息学院远景学院门前道路，具体位置及相关信息见图一到图五：



图一 事发现场



图二 已完成拓宽维修改造部分路面



图三 路面断面



图四　现场警示



图五　肇事车辆

四、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

事故造成一人死亡，杨×伟，男，38岁，身份证号：142429**********，住址：太谷区水秀镇水秀村。

（二）直接经济损失

经测算该事故共造成直接经济损失135万元。

五、事故性质和原因分析

（一）事故性质

经事故调查组分析认定，晋中市太谷区晋中信息学院“7·15”机械伤害事故为一般生产安全责任事故。

（二）原因分析

1.直接原因

（1）挖掘机司机史×维安全意识淡薄，在没有确认杨×伟是否苫盖完成，离开挖掘机与渣土车中间的工作面，就开始转动挖掘机大臂作业、操作失误是造成事故的直接原因，挖掘机司机史×维对本次事故负主要责任。

（2）杨×伟（死者）未按照操作规程及时将渣土车驶离危险作业区域，在挖掘机作业半径内进行苫盖防尘布，对自身周围危险预判严重不足，也是造成事故的直接原因，杨×伟（死者）对本次事故负一定的主要责任。

2.间接原因

（1）太谷县谷维建筑工程队事发项目使用人员审查不严格、安全管理不到位是造成本次事故的次要原因，太谷县谷维建筑工程队对本次事故负次要责任。

（2）现场管理人员唐×、周×宇对太谷县谷维建筑工程队作业人员审查不严格、安全管理不到位是造成本次事故的次要原因，现场管理人员唐×、周×宇对本次事故负次要责任。

（3）晋中信息学院工程部管理人员张×杰作为现场代表，对项目安全管理不到位是造成本次事故的次要原因，现场代表张×杰对本次事故负次要责任。

六、事故相关单位及部门存在问题

（一）相关单位存在问题

1.太谷县谷维建筑工程队，法律意识淡薄，未有效落实安全生产主体责任，对使用人员审查不严格、安全管理不到位，安全管理存在重大问题。

2.信息学院工程部，安全管理责任落实不到位，现场监督指导缺失，日常安全巡查没有落到实处。

（二）相关部门及属地存在问题

1.区住建局，作为涉事项目的主管部门，虽然该项目不需要取得相关许可或进行相关备案，但未将该项目纳入日常安全生产检查和隐患排查治理范围，未及时发现项目单位将该道路拓宽改造工程违规承包给不具备相应资质的个人的行为，未认真履行安全监管职责。

2.北城区社会事务服务中心，作为涉事项目的属地，对项目建设情况存在失管失查问题。

7、对有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）对生产经营单位有关责任人员的处理建议（5人）

1.杨×伟，男，群众，1985年4月出生，系渣土车司机。其在工作期间，未及时将渣土车驶离危险作业区域，在挖掘机作业半径内进行苫盖防尘布，对自身周围危险预判严重不足，导致被挤压死亡。对事故的发生负有**直接责任**，因其在事故中死亡，不予追究相关责任。

2.史×维，男，群众，1981年6月出生，系太谷县谷维建筑工程队营业执照登记经营者、挖掘机司机。史×维安全意识淡薄，在没有确认杨×伟是否完成苫盖防尘布离开挖掘机与渣土车中间的工作面就开始转动挖掘机大臂作业，操作失误是造成事故的直接原因，对本次事故负**主要责任**，涉嫌重大责任事故犯罪，建议由公安机关依法处理。

3.周×宇，男，群众，1999年6月出生，系项目现场管理人员。事发时不在规定的工作岗位，其未依法履行安全管理职责，对事故的发生负有**次要责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

4.唐×，男，群众，1986年1月出生，系施工现场负责人。对进场作业人员审查不严格，安全管理不到位，未认真履行安全管理责任，对事故的发生负有**次要责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

5.张×杰，男，群众，1983年5月出生，系施工现场代表。对施工现场的安全条件检查不到位，未能发现存在的隐患，未认真履行现场管理职责，对事故的发生负有**次要责任**。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.太谷县谷维建筑工程队

作为涉事项目的乙方，缺乏相应的安全生产制度，未对相关人员进行安全教育，现场相关安全人员配备不足，挖掘机司机未取得经过专业培训的相关资质，违章作业导致发生一人死亡的生产安全责任事故。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项，建议由区应急管理局进行处罚。

2.建议**学院工程部**由晋中信息学院依据相关规章制度给予处分。

3.建议**区住建局和北城区社会事务服务中心**向区人民政府作出深刻书面检查。

（三）建议将相关问题线索移交区纪委监委，对相关责任部门有关人员按照职责进行追责。

八、措施和工作建议

为认真吸取事故教训，防范和杜绝类似事故再次发生，提出以下预防措施和整改建议:

（一）加强对进入施工现场的各类机械的管理。驾驶人员要熟悉车辆的操作规程、操作注意事项和行驶路线。提高安全意识，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，没有特殊情况不得在危险区域离开车辆驾驶舱。

（二）施工单位要加强作业人员的班前安全教育、培训，严格落实安全交底。对特种作业人员上岗前进行资格审查，要求其熟悉操作规程，提高安全意识。经常性对作业场所巡视检查，辨识化解各类危险因素，督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程。

（三）建设单位做好项目检查工作，不论项目的大小，只要是有人员在场工作的，必须进行相应的检查巡查，对可能存在的问题隐患，适时排除化解。

（四）根据我区“三管三必须”实施细则的要求，行业主管部门要主动跟进，属地及其他相关职能部门协同联动，加强监管力度，抓好源头、过程管理，确保安全。

晋中市太谷区人民政府“7·15”事故调查组

2023年11月15日

【打印正文】 【字体：小 大】

上一条：晋中市太谷区山西卡耐夫管业股份有限公司 “9.15”一般其他伤害事故调查报告 [2024-02-19]

下一条：晋中市太谷区应急管理局2020年法治政府建设年度报告 [2021-03-05]

友情链接 国务院部门网 省内各级政府 晋中市直部门 晋中市各县市