附件

洪湖市乌林镇“9 ·7”一般触电事故调查报告

2025年9月7日16时许，湖北XXXXX有限公司施工 人员在洪湖市乌林镇周家坊村2组1号农户屋顶维修光伏发电设 备过程中发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规，洪湖市人民政府授权成立由市应急局牵头，市总工会、市公安局、市住建局、市发改局、市科技经信局、乌林镇人民政府组成的事故调查组，同时邀请洪湖市纪委监委派员参加，依法开展调查工作。2025年11月5日，市应急局向市政府申请延长事故调查时限50日。2025年11月6日，市政府批复同意申请。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问相关人员、查阅有关资料等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡、直接经济损失，认定了事故性质，查清了涉事企业和属地党委政府及有关部门存在的问题，总结了事故教训，研究提出了事故防范措施建议。

经调查认定，洪湖市乌林镇“9 ·7”一般触电事故是一起企业负责人违法违规，主体责任不落实，属地及有关部门履职不到

位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 湖北XXXXX有限公司

公司成立于2021年9月28日，企业类型：有限责任公司(自然人独资),统一社会信用代码：9142011XXXXY4K, 法定 代表人：胡X，注册地址：湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区柴泊湖以北(保利圆梦城)一 区102栋1—3层3号，注册资本：200万元，营业期限：2021年9月28日至无固定期限，经营范围(许可项目):建筑劳务分包，建设工程施工，公路工程监理，建设工程设计，建设工程监理，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。经营范围(一般项目):人防工程设计，劳务服务(不含劳务派遣),环境卫生公共设施安装服务，住宅水电安装维护服务，普通机械设备安装服务，承接总公司工程建设业务，通用设备修理，安全技术防范系统设计施工服务，土石方工程施工，园林绿化工程施工，房屋拆迁服务，五金产品批发，五金产品零售，建筑材料销售，建筑装饰材料销售，工程管理服务，建筑工程机械与设备租赁，机械设备销售，机械设备租赁，电气设备销售，电气设备修理，保温材料销售，防腐材料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止

或限制的项目)。

2. 湖北XXXXXX有限公司

公司成立于2022年12月27日，企业类型：其他有限责任公司，统一社会信用代码：9142XXXXXXWEA8W，法定代表人：孟X飞，注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区幸福4路5号(天信仪表集团)华中运营总部暨武汉生产基地1号车间三层，注册资本：4000万元，营业期限：2022年12月27日至无固定期限，经营范围(一般项目):光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，光伏发电设备租赁，机械电气设备制造，太阳能发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，储能技术服务，电池制造，电池销售，充电桩销售，输配电及控制设备制造，变压器、整流器和电感器制造，电线、电缆经营，劳务服务(不含劳务派遣),发电技术服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。经营范围(许可项目):建设工程施工，建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

3. 福建XXXXXX有限公司

公司成立于2020年3月30日，企业类型：有限责任公司(法人独资),统一社会信用代码：91350XXXXXXHBXY，法定代表人：潘X文，注册地址：福建省福州保税区综合大楼15层A区—1827(自贸试验区内),注册资本：10000万元，营业期

限：2020年3月30日至无固定期限，经营范围(许可项目)：建设工程施工，文物保护工程施工，施工专业作业，住宅室内装饰装修，电气安装服务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程设计，建设工程监理，文物保护工程监理，文物保护工程设计，建筑劳务分包(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。经营范围(一般项目):建筑材料销售；建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4. XXXXXX有限公司

公司成立于2023年9月19日，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，统一社会信用代码：91421XXXXXXF80，法定代表人：聂X辉，注册地址：湖北省荆州市洪湖市峰口镇朱市街17号(自主申报)，注册资本：100万元，营业期限：2023年9月19日至无固定期限，经营范围(许可项目):发电业务、输电业务、供(配)电业务，建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。经营范围(一般项目):发电技术服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询，储能技术服务，运行效能评估服务，节能管理服务，信息系统集成服务，在线能源计量技术研发，在线能源监测技术研发，软件销

售，软件开发，合同能源管理，工程管理服务(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

福建XXXXXXXX有限公司为光伏设备提供方，XXXXXX公司是福建XXXXXXXX有限公司的全资子 公司，常设在洪湖市开展业务，湖北XXXXXX有限公司为 工程承包单位，湖北XXXXX有限公司为劳务分包单位。 2023年9月27日，福建XXXXXXXX有限公司(甲方)直 接与湖北XXXXXX有限公司(乙方)签订“鑫阳光”产品 授权经销协议，就甲方授权乙方代理甲方经营的“鑫阳光”产品 (户用光伏业务)事宜达成协议。2024年7月5日，“协鑫鑫 阳光鑫昱”项目(洪湖市乌林镇周家坊村二组1 号张宗鼎屋顶 31kwp 分布式光伏发电项目)竣工验收开始送电。

2025年9月3日，湖北XXXXXX有限公司(甲方) 与湖北XXXXX有限公司(乙方)签订光伏电站维修劳务施 工协议，协议约定自9月7日至9月21日间，乙方对张宗鼎家 在内的9家业主进行维修作业，维修总费用9000元，包含乙方 完成维修工作所需的人工费、工具费、差旅费等一切费用。甲方 向乙方提供电站相关技术资料、运行数据及现场工作条件，协助 乙方开展维修工作；乙方维修过程中遵守国家法律法规及甲方电 站的各项规章制度，正确穿戴劳保用品，确保施工安全，如发生安全事故，由乙方承担全部责任。2025年9月3日，湖北和光擎天新能源有限公司与湖北XXXXX有限公司签订安全生

产协议书，协议第二条第一项约定甲方核查乙方的安全资质(含安全生产许可证)、管理人员及特种作业人员的安全资格证件，确保乙方具备合法合规的施工安全条件；第十项对乙方施工现场出现的“三违”现象及安全事故隐患，有权责令乙方立即整改排除。

(二)事故发生单位及相关单位安全管理情况

湖北XXXXX有限公司有营业执照，无其他相关资质， 法人胡X身兼多职，既是现场管理人员同时也是现场施工人员。

湖北XXXXXX有限公司编制了2024年度应急预案、 施工现场质量安全管理制度、安全“三宝”管理制度、安全生产 例会制度、安全生产检查制度、特殊岗位安全管理以及各类事故 的救援预案，2025年9月2日开展了一次光伏施工安全培训(不含乙方施工人员),培训内容：光伏施工全流程安全操作与风险防控。具备承装(修、试)三级资质，办理了承装(修、试)电力设施许可证，有效期自2023年6月30日至2029年6月29日止；办理了安全生产许可证，有效期自2024年2月8日至2027年2月8日止；具备电力工程施工总承包贰级，办理了建筑企业资质证书，有效期自2024年4月7日至2029年4月7日止。

主要负责人孟X飞持有安全生产考核合格证书，编号：鄂建安A(2023)4017525。 安全生产管理人员黎婷、李行昊、张政、韦姮持有建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，编号依次为：鄂建安C2(2023)4017546、 鄂建安 C2(2023)4017433、 鄂建安 C2(2023)4017481、 鄂建安

C2(2023)4017483。　　户用光伏执行经理杨兴刚未参加相关部门组织的安全教育培训，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

（三）项目情况

项目名称：“协鑫鑫阳光鑫昱”,即洪湖市乌林镇周家坊村二组1号张宗鼎屋顶31kwp 分布式光伏发电项目。建设规模：装机容量31kwp, 张宗鼎屋顶面积约102.6m³。建设内容：安装640w 光伏太阳能电池板48块，逆变器1个，汇流箱1个及其它电缆附件等发电设备。该项目于2024年4月15日由XXXXXX有限公司在洪湖市发展和改革局登记备案，登记备案项目代 码：2404—421083—04—01—729646。计划开工时间：2024年4 月。2024年7月5日，该建设项目竣工通过验收。

2025年9月3日，因项目维修返工需要，工程承包单位湖北XXXXXX有限公司(甲方)与湖北XXXXX有限公 司(乙方)签订光伏电站维修劳务施工协议，协议签订共9户光 伏电站维修整改工程(包工包料),其中事发地业主为第4户张 宗鼎家；地址：湖北省荆州市洪湖市乌林镇周家坊村2组1号； 不合格项：东南转角处立柱安装在没有挑梁的阳台上，阳台下方 为纯悬挑结构；整改建议：在悬挑上安装的立柱旁加装立柱，加 装的立柱要在承重墙内，加固悬挑立柱；整改材料：100方管12米，40×60方管3米，地板2个，加劲板8个，膨胀螺丝8个，沥青1小桶，毛刷2把，银色白喷漆2桶，防锈漆1桶，焊条若干。

（四）事故发生经过

2025年9月7日15时，胡X（死者）带领其父亲胡木华、张响（湖北XXXXX有限公司临聘人员）来到洪湖市乌林镇 周家坊村2组1号光伏板维修现场做施工前准备。15时30分， 杨兴刚（湖北XXXXXX有限公司户用光伏执行经理）到现 场等待公司送维修材料的车辆到达，与胡X交接材料后，未按协 议查验湖北XXXXX有限公司和作业人员施工资质，也未对 现场作业人员进行安全技术交底便离开施工现场。16 时，胡X 与张响在施工现场4楼吊装维修材料，胡木华在1楼捆绑材料， 胡X与张响将胡木华捆绑好的1根约5米长的方管（钢铁材质） 在天台围墙边用绳子吊运至4楼，张响在天台中间进行绳索牵引 作业，胡X在围墙内（墙高约1米）与光伏发电板立柱（板高约 2米5）中间狭小空间进行方管连接工作，吊运至4楼时方管一 端顶到光伏发电板，遂将方管放围墙上翘起，方管另一端触碰到 离屋前空中约2米距离的35kv 高压线，胡X触电后人从4楼围 墙西南角处坠落至1楼。

（五）事故现场情况

1. 事故发生高压线情况。 洪湖市乌林镇周家坊村2组1号张宗鼎屋前空中35kv 高压线（裸线）属荆门市输油处洪湖站，线路名称：35kv 油港线，建设时间为：1993年12月，经查，该线路现为正常使用期间。经现场勘验，屋前空中35kv 高压线距离4楼吊运方管施工点房屋边缘约2米。







2. 农户房屋情况

洪湖市乌林镇周家坊村2组1号业主为张宗鼎，房屋结构为砖混结构，楼房3间3层，单层房屋面积102.6m²,4　楼为加装光伏发电站。经查，该房屋建设落成时间为：1994年10月。



（六）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者胡X，男，住址：武汉市新洲区阳逻街胡咀村胡家咀湾186号，身份证号码：420XXXXXXX97139，系湖北XXXXX有限公司法定代表人。此次事故造成直接经 济损失65万元，主要包括赔偿金、丧葬费等因劳动关系产生的 一切费用，无其他经济损失。

（七）事故当天天气情况

9月7日，多云有分散性阵雨，风力2级，风向东北，高温34℃,低温25℃,户外作业环境良好。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年9月7日16时许，因湖北XXXXX有限公司法

定代表人胡X从楼上坠下时，现场只有临时雇员，该企业无人及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门履行事故报告义务，现场电话报警求助。属地乌林镇人民政府当日从属地派出所获知信息后参与现场维稳，知晓该事故发生，视同企业履行了报告义务。因为死者是现场施工单位的法定代表人，处置情况较为复杂，各方把工作重心放在社会维稳和妥善处置方面，处置工作平稳有序。后因赔偿金额未能达成一致，胡X亲属到洪湖市应急管理局反映此事故，市应急局在配合做好维稳工作的同时，组织事故调查。

（二）事故现场应急处置情况

胡X在4楼触电后坠落至1楼，胡木华发现胡X眼睛闭着，只有出气。16时许，现场人员张响拨打120 急救电话，同时用胡X手机联系湖北XXXX有限公司杨兴刚（洪湖区域安全员）未果，后来通过联系何泰平（材料供应商），告知施工现场出现安全事故，何泰平得知此情况后马上告知杨兴刚，杨兴刚得知此情况后赶往事故现场。16时20分左右，救护车到达现场，对胡明进行现场救治后，因伤势较重，随后运送至洪湖市人民医院抢救，期间杨兴刚到现场后与张响将现场施工材料整理后前往洪湖市人民医院。

（三）医疗救治和善后情况

2025年9月7日17时05分，洪湖市人民医院经抢救无效宣布胡X死亡，湖北XXXXXX有限公司迅速安排人员赶赴洪 湖市人民医院，配合家属完成善后工作。

9月7日20时19分，胡X堂弟胡胜强（非公司工作人员）报警，称其堂哥在农户家施工触电身亡，现在洪湖市人民医院太

平间，乌林派出所接警后安排民警余哲辉带领辅警赶往医院开展维稳工作。

9月7日21时30分左右，乌林镇人民政府接到派出所报告后，立即派人赶赴洪湖市人民医院组织善后工作。

9月7日22时40分左右，乌林镇人民政府、乌林派出所组成协调专班，组织人员安抚家属，同时将遗体送至洪湖市新堤殡仪馆。期间，湖北XXXXXX有限公司与死者家属就赔偿事 宜经多次协商，但双方就赔偿金额未能达成一致意见。因此，乌 林镇人民政府会同市发改局多次前往洪湖市综治中心、洪湖市信 访局、武汉市江夏区综治中心协调双方处理善后事宜。

经多次协调沟通之后，死者家属与湖北XXXXXX有限 公司达成一致并签订相关协议，由湖北XXXXXX有限公司 向死者一方赔偿65万元人民币。9月24日，胡X遗体在新堤殡 仪馆火化。

（四）应急处置评估

整个善后工作平稳有序，未造成不良社会影响。

三、事故原因

按照生产安全事故调查处理原则，事故调查组开展相关调查取证工作，通过现场勘验、查阅资料、调查询问，经调查组综合分析，导致这起事故的原因主要有以下几个方面：

（一）直接原因

调查组通过现场勘验测量高压线与房屋距离，结合《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：421XXXXXXX0250191），认为胡X自身安全意识淡薄，对周围环境危险因素预判不足盲目施

工，明知屋前空中架设有高压电线，在未系安全绳未穿戴任何防护措施情况下，违规从事吊装作业，将钢铁材质的方管吊运至4楼不慎触碰空中屋前35kv 高压电线形成触电坠落致其死亡。

（二）间接原因

1. 湖北XXXXX有限公司

经查，该公司未编制生产安全事故应急救援预案，安全生产主体责任落实不到位，对作业人员安全教育培训不到位，作业人员未按规定穿戴劳动防护用品，施工人员安全意识淡薄，违规在高压线下从事吊装作业，现场安全管理不到位，对作业场所周围的危险因素预判不足，盲目施工。

2. 湖北XXXXXX有限公司

经查，该公司安全责任落实不到位，未完全履行双方签订的安全生产协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；对施工现场的危险因素判断不足，未对乙方进行安全技术交底；公司安排的现场管理人员未参加相关部门组织的安全教育培训且未在现场进行安全管理，对乙方施工现场出现的“三违”现象及安全事故隐患未及时发现和制止；未及时排查施工现场生产安全事故隐患并采取技术、管理措施，监管缺位。

（三）事故性质

调查认定，洪湖市乌林镇周家坊村“9 ·7”光伏发电站维修触电事故是一起生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

湖北XXXXX有限公司安全生产主体责任履职不到位、

对作业人员安全教育培训不到位、未按规定穿戴劳动防护用品，法定代表人直接参与违规吊装作业，完全无视安全生产法律法规。

湖北XXXXXX有限公司未完全履行双方签订的安全 生产协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；安排 的现场管理人员未参加相关部门组织的安全教育培训且未在现 场进行安全管理，未对乙方进行安全技术交底；对乙方施工现场出现的“三违”现象及安全事故隐患未及时发现和制止；未及时排查施工现场生产安全事故隐患，采取技术、管控措施，监管缺位。

(二)有关监管部门和属地政府

洪湖市发展和改革局对履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全”的职责认识不到位，对所负责监管的行业领域实施安全生产监管不全面，存在监管漏洞和盲区。

乌林镇人民政府对辖区内光伏项目的数量、分布、风险底数不清，未能及时发现隐患，对农户屋顶光伏这类“小散工程”的监管不到位，导致风险长期存在。

五、对事故责任单位和事故责任人员的处理建议

(一)免予追究责任人员

胡X，男，汉族，1990年8月出生，现年35岁，武汉市新洲区阳逻街胡咀村人，身份证号码：42011XXXXXXX7139,湖北XXXXX有限公司法定代表人、现场施工负责人，对事故发 生负有直接责任，但因在事故中死亡，不再追究责任。

(二)对事故单位有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 湖北XXXXXX有限公司，未完全履行双方签订的

安全生产协议，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；对施工现场的危险因素判断不足，未对乙方进行安全技术交底；公司安排的现场管理人员未参加相关部门组织的安全教育培训且未在现场进行安全管理；对乙方施工现场出现的“三违”现象及安全事故隐患未及时制止；未及时排查施工现场生产安全事故隐患，采取技术、管理措施，监管缺位，对事故发生负有责任。建议洪湖市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[2]作出行政处罚。

2. 孟X飞，男，汉族，1986年2月出生，武汉市洪山人，住址武汉市洪山新竹路18号，身份证号：411024XXXXXXX650，湖北XXXXXX有限公司法定代表人。作为公司主要负责 人，孟X飞未正确履行主要负责人安全生产职责[3],对公司安全 生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。建议洪湖市应 急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[4]作出行 政处罚。

3. 杨兴刚，男，汉族，1993年9月出生，武汉市洪山人，住址武汉市洪山区保利蓝海郡，身份证号：4209XXXXXXX00611，

1. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

2.《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

3. 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

4. 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

湖北XXXXXX有限公司户用光伏执行经理。作为公司安全 生产管理人员，杨兴刚未参加相关部门组织的安全教育培训，不 具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管 理能力。未履行安全生产管理人员职责，未监督现场安全，对事故发生负有责任。建议洪湖市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定5作出行政处罚。

（三）对有关单位的处理建议

1. 乌林镇：根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，乌林镇人民政府应对本辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。9月7日，乌林镇周坊村村“两委”未能及时发现该村2组1号住户楼顶有人在没有保护措施下进行光伏维修作业，日常巡查监督工作履职不到位。乌林镇人民政府对辖区内生产经营活动实施安全生产监管不全面，存在监管漏洞和盲区，未能督促所辖村级组织及时发现和报告生产安全事故隐患，其属地安全监管履职不到位。建议责令乌林镇党委、镇政府向市委、市政府作出深刻的书面检查，并对相关责任人员予以追责问责。

2. 洪湖市发展和改革局：根据《电力建设工程施工安全监督管理办法》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第28

5. 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

6. 《中华人民共和国安全生产法》第九条 乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

号)[7]的规定，太阳能发电为电力建设工程，由国家能源局及其派出机构对电力建设工程施工安全实施监督管理。根据《分布式光伏发电开发建设管理办法》(国能发新能规〔2025〕7号)8的规定，省级能源主管部门推动本省(自治区、直辖市)有关方面按照国家法律法规等规定做好分布式光伏发电的安全生产监督管理工作。依据中共洪湖市委办公室、市政府办公室印发《洪湖市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》洪办文〔2019〕14号通知[9](2019年3月31日)的规定，市发改局负责在建电力项目安全生产监管工作。洪湖市发展和改革局仅对全市光伏项目进行固定资产投资核准和备案，未对分布式光伏发电等在建电力项目建设期间实施有效监管，未能识别在建项目是否存在风险隐患问题，安全监管履职不到位。建议责令市发改局向市委、市政府作出深刻的书面检查，并对相关责任人员予以追责问责。

六、事故防范及整改措施建议

针对事故暴露出来的问题，为切实落实属地责任和生产经营单位安全生产主体责任，进一步细化工作措施，有效防范类似事

---

7. 《电力建设工程施工安全监督管理办法》第二条本办法适用电力建设工程的新建、扩建、改建、拆除等有关活动，以及国家能源局及其派出机构对电力建设工程施工安全实施监督管理。本办法所称电力建设工程，包括火电、水电、核电(除核岛外)、风电、太阳能发电等发电建设工程，输电、配电等电网建设工程以及其他电力设施建设工程。

8. 《分布式光伏发电开发建设管理办法》第七条国家能源局负责全国分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理工作。省级能源主管部门在国家能源局指导下，负责本省(自治区、直辖市)分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理工作。国家能源局派出机构负责所辖区域内分布式光伏发电的国家政策执行、公平接网、电力消纳、市场交易、结算等方面的监管工作。电网企业承担分布式光伏发电并网条件的落实或者认定、电网接入与改造升级、调度能力优化、电量收购等工作，配合各级能源主管部门开展分布式光伏发电接入电网承载力及提升措施评估。省级能源主管部门推动本省(自治区、直辖市)有关方面按照国家法律法规等规定做好分布式光伏发电的安全生产监督管理工作。

9. 《洪湖市发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》第三条第二十二项有关职责分工：市发展和改革局负责拟订能源发展战略、重大规划，提出能源体制改革建议，负责在建电力项目安全生产监管工作。

故再次发生，特提出以下工作建议：

（一）湖北XXXXXX有限公司

应深刻吸取“9 ·7”光伏发电站维修触电事故教训，组织相关人员全面开展安全隐患自查，对排查出的问题制定整改方案，逐项整改落实：1.对洪湖市所有在建的光伏项目进行排查，重点核查高压线路周边项目的安全距离(需满足《66kV及以下架空电力线路设计规范》要求),对安全距离不足的项目立即暂停作业，委托第三方机构制定整改方案。2.加强现场安全监督：每个新建项目必须配备专职安全员，作业前开展专项安全技术交底(尤其是高压电、高空作业),配备绝缘手套、绝缘绳、安全帽、安全带等防护用品，并监督施工人员规范使用。

（二）乌林镇人民政府

应编制生产安全事故应急救援综合预案，要严格落实属地监管责任，深刻吸取事故教训，举一反三，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，定期开展“小散工程”(含光伏维修、房屋装修等)督导检查，重点检查安全培训、防护用品、现场管理等情况，加强安全监管人员培训，同时强化与行业主管部门联系，不断提升监管能力。

（三）洪湖市发展和改革局

应落实审查和监管机制：对全市分布式屋顶光伏发电项目开展专项检查，建立全市分布式屋顶光伏发电项目台账，结合实际纳入监督检查计划。同时，要严格落实审查机制，协调、督促属地属事相关部门履行监管职责，形成齐抓共管的光伏项目施工安全监管局面。