附件

关于湖北陵美生物科技有限公司“1·17”一般物体打击事故的调查报告

2025年1月17日11时15分左右，湖北陵美生物科技有限公司一车间一楼西侧离心机设备作业时发生一起一般物体打击事故（以下简称“1·17”事故），造成1人死亡。

事故发生后，县委县政府高度重视，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（湖北省人民政府令第354号），县政府成立了湖北陵美生物科技有限公司“1·17”事故调查组，组长由县应急局主要负责人担任，成员由县纪委监委、县公安局、县总工会、县应急局相关人员组成，并聘请专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查，调查取证、查阅资料、询问有关人员，经专家技术鉴定、综合分析，认定事故性质，查清事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和企业情况，查清相关单位和人员责任，提出对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故主要教训，提出整改和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 事故单位。湖北陵美生物科技有限公司（以下简称“陵美公司”）成立于2018年6月1日，法定代表人为杨俊，注册资本为2500万元，企业注册地址位于湖北省荆州市江陵经济开发区沿江产业园招商大道以南，鹤鸣路以西，招商大道56号。所属行业为科技推广和应用服务业。统一社会信用代码是91421024MA494BU649,纳税人识别号是91421024MA494BU649,工商注册号是421024000034418，营业期限是2018年6月1日至无固定期限，企业类型是有限责任公司（自然人投资或控股），登记机关是江陵县市场监督管理局，目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。经营范围包含：一般项目：生物化工产品技术研发，肥料销售，化工产品生产（不含许可类化工产品）,货物进出口，进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 设备情况。经调查，事故设备为陵美公司一车间室外，年产2000吨2，4-二氨基苯磺酸装置的产品离心机（M0304）。涉事离心机为PD1500平板吊袋离心机，是陵美公司2020年7月4日从张家港恒大离心机有限公司购买，一直在厂内闲置，直至2，4-二氨基苯磺酸项目启动、安装完毕后投入试生产发生事故。

涉事离心机技术参数表

型号	转鼓					分离因素	电机功率 kw	整机重量 kg	外形尺寸（长×宽×高）mm
	直径 mm	高度 mm	工作容积L	装料限重 kg	转速 r/min				
PD1500	1500	550	449	560	850	600	22	5200	2900×1900×1550

（二）事故发生经过及事故救援情况

2025 年 1 月 17 日 7 时许，陵美公司一车间一楼西侧离心机设备作业前，车间主任施华贵组织召开早班会议，安排当天生产计划后，由当班主操张*阳（死者）负责离心岗位的生产操作。离心的磺化反应液第一批物料于前一天已反应完毕，并已经加水、稀释、降温完毕。约 10:40，磺化稀释液开始放料离心，从釜中向离心机第一次进料。约 11:00，第一次磺化物料已低速进料完毕。约 11:10，将物料软管中的剩余物料倒入离心机中，开始启动高速旋转分离。约 11:15，离心机发出异响并有物体和物料飞出。闻声，公司安全员李早玲到达现场，与施华贵等人清点人员，发现张*阳不在现场，经寻找后在车间西边平地找到了张*阳。被发现时，张*阳眼睛紧闭，身上、脸上沾染大量 2，4-二氨基苯磺酸。李早玲立即拨打 120 急救电话，随后，向公司总经理杨俊（在外）打电话报告现场情况，安排其他人用纸巾擦拭张*阳脸上的物料。约 12:00，救护车抵达现场，随后将张*阳抬上担架送江陵县人民医院抢救，同时，陵美公司董事长杨大清（在外）向江陵县应急管理局报告了事故情况。约 13:15，张*阳经江陵县人民医

院抢救无效死亡。



涉事离心机图示 1



涉事离心机图示 2



事故现场图示

（三）应急处置评估

事故发生后，企业与死者家属协商并签订了赔偿协议。事故善后处理过程平稳有序，未造成不良社会影响。

二、事故人员伤亡、直接经济损失及天气情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者张*阳（男，45 岁，住址:湖南省临澧县安福镇迎宾路 053 号），系陵美生物公司员工，负责离心机运行等工作。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失约 115 万元，主要由死者赔偿金及丧葬费用、伤员医疗费用等组成。

（三）当天天气情况

2025 年 1 月 17 日，星期五，阴，最高气温 14℃，最低气温 3℃。东南风 2 级。

三、事故原因和性质

（一）直接原因分析

陵美公司涉事离心机闲置时间较长，固定销等连接件腐蚀严重，强度不足，高速旋转过程中，离心机内挡液板和物料飞出击中张*阳，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

陵美公司未开展项目的工程详细设计，自行按照经验安装相关设备设施，导致离心机操作装置等安装位置不合理，不满足《离心机安全要求》（GB 19815-2021）；未及时发现和消除事故隐患，未及时制止或疏散具有作业风险的操作员张*阳。江陵县应急管理局督促涉事企业落实生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够。江陵经济开发区管委会开展隐患排查治理工作不细致，未严格落实属地管理责任。上述情况是造成亡人事故的间接原因。

（三）事故性质

该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关单位和人员的责任划分及处理建议

（一）对责任单位的处理建议

1. 陵美公司未开展项目的工程详细设计，自行按照经验安

装相关设备设施，导致离心机操作装置等安装位置不合理，不满足《离心机安全要求》（GB 19815-2021）；未及时发现和消除事故隐患，未及时制止或疏散具有作业风险的操作员张*阳，对本起事故负主体责任。责成江陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）的规定给予行政处罚。

2. 江陵县应急管理局，督促涉事企业落实生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制力度不够，监管存在盲区，未严格落实行业监管责任。责成其向江陵县人民政府作出书面检查。

3. 江陵经济开发区管委会，对涉事企业开展隐患排查治理工作不全面、不细致，未严格落实属地管理责任。责成其向江陵县人民政府作出书面检查。

（二）对有关责任人员的处理建议

1. 张*阳，男，陵美公司离心机运行操作员。缺乏安全意识，违规作业，在本次事故中负直接责任。由于张*阳已死亡，免于追究其责任。

2. 杨俊，男，陵美公司法定代表人兼总经理，负责企业全面管理，是公司安全生产第一责任人，未有效组织落实生产系统的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效组织生产系统安全检查和事故隐患消除，负有事故领导责任和管理责任，责成江陵县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产

法》和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）的规定给予行政处罚。

3. 孙治庭，男，陵美公司安全总监，未组织相关安全操作规程的制订、安全教育培训和危险源辨识评估及落实安全管理措施。未能恪尽职守，依法履行职责，安全监督管理职责严重缺位，责成陵美公司根据公司的相关规定予以处理。

4. 郑伟承，男，江陵县应急管理局三级主任科员，未及时发现涉事企业存在的安全隐患，未严格履行行业监管职责。建议由江陵县安委办给予约谈处理。

5. 朱进，男，江陵经济开发区管委会规划发展部部长，对涉事企业开展隐患排查治理工作不细致，未严格落实属地管理职责。建议由江陵县安委办给予约谈处理。

五、事故防范措施和整改建议

为认真汲取事故教训，举一反三，加强全县安全生产管理，促进全县经济社会高质量发展，提出如下措施建议：

（一）不断强化企业安全生产主体责任。陵美公司和全县其他企业应深刻汲取事故教训，认真剖析事故根源，严格落实企业安全生产主体责任，建立健全生产、技术、设备、安全等经营管理构架，加强专业人员配置，提升专业人员素质，摒弃侥幸心理，合法合规经营，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《湖北省生产经营单位主要负责人安全生产职责清单指引》《湖北省生产经营单位全员安全生产责任清单指引》等，全面提升安全意识，

规范企业安全生产管理体系，建立健全全员安全生产责任和考核制度，完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，注重源头防范，消除生产安全事故隐患。

（二）不断强化行业部门安全生产监管责任。江陵县应急管理局及其他行业主管部门要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，切实履行本行业领域安全生产监管责任，围绕重大风险、重大隐患排查整治，依法严厉打击违法违规行为。督促企业完善安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，不断提升设备装置本质安全度，实现“机械化换人、自动化减人”，以治本攻坚三年行动为抓手，不断提升企业本质安全水平。

（三）不断强化安全生产属地管理责任。江陵经济开发区及乡镇（管理区）要切实履行属地管理责任，做到守土有责、守土尽责，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，全面落实安全生产责任制。要强化系统思维，加强组织领导，把安全生产纳入长期发展规划，健全安全投入保障机制，及时研究部署安全生产工作，严格落实属地管理责任，有效防范各类生产安全事故发生。

江陵县人民政府“1·17”事故调查组

2025年3月11日