湖北荆州朝阳街道荆州市天亿工贸有限公司“10·30”一般坍塌事

发布时间：2026-04-10 16:51

2024年10月30日18时33分许，沙市区朝阳街道荆州市天亿工贸有限公司厂区内发生一起致1人死亡的一般坍塌事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）以及《湖北省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政日，区政府成立了由区应急管理局牵头，区纪委监委、区经信局、区公安分局、区总工会、朝阳街道办事处有关负责同志组成的朝阳街道“10·30”事故调查组

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员，经综合分析经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，沙市朝阳荆州市天亿工贸有限公司“10·30”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一)事故单位及相关单位概况

1.荆州市天亿工贸有限公司（以下简称天亿公司）。统一社会信用代码：91421000764111659C；法定代表人：潘锋；类型：有限责任公司（自然人投2960万元人民币；登记机关：荆州市市场监督管理局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：塑胶改性新型材料、塑料制品、塑料与新材料的回收、加工（不含固体废物、危险废物、报费汽车等需经相关部门批准的项目）；化工助剂、化工原料及产品（不含危险化学品）销售（涉及许可经营项目，

2.荆州区凡聪塑料制品经营部（以下简称凡聪经营部）。统一社会信用代码：92421003MABQ5MKD1B；经营者：曾凡聪；类型：个体工商户；注册所：湖北省荆州市荆州区李埠镇沿江村三组5号-2；登记机关：荆州市市场监督管理局荆州分局；登记状态：存续（在营、开业、在册）；经营范围：一般项术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务（除许可业务外，可自主依法经营

（二）涉事车辆及驾驶人员情况

1.车辆基本情况。装载设备的货车为江淮牌轻型栏板货车，车牌号为鄂D2LP15，登记证书编号为420012541493，使用性质为非营运1。初次登记时间验合格标志为254210365590，检验有效期止2025年3月31日。车外廓长宽高为5170mm、1710mm、2090mm，车辆总质量为2220kg，核定载货量为745的长宽为3200mm和1650mm，货斗单排墙板高度为355mm。

2.驾驶人员基本情况。因涉及隐私，不予公开。

（三）涉事设备情况

1.设备基本情况。涉事设备为200型塑料切粒机，机重480公斤，在设备底部装有4个轮子用于移动设备，其中2个为导向轮，2个为固定轮，2个导向轮装杆用于保持设备稳定。经现场测量尺寸后，通过三维软件建立设备事发时状态。该设备长110cm、宽85cm、高145cm，底部四个轮子及连接螺杆高16cm，距离为22cm，事发时伸出长度15cm，较轮及链接螺杆高度少1cm，安全附件未开启。如图1所示。



图1涉事设备尺寸

2.设备借用及归还情况。2024年10月中旬，凡聪经营部主要负责人曾凡聪通过个体销售人员徐路向天亿公司生产技术负责人荣路借用涉事塑料切粒机事塑料切粒机归还天亿公司。2024年10月29日，曾凡聪通过货拉拉平台发布订单，订单内容为将一螺杆从李埠送到四机公司。樊陈接单后，曾凡聪电话联机一起送往天亿公司。因货车无法一次同时运输两批货物，樊陈跟曾凡聪说10月30日下午再过来把塑料切粒机进行运输。

3.设备装车情况。2024年10月30日16时左右，货车司机樊陈到达凡聪经营部，曾凡聪电话委托徐路发货，曾凡聪聘请胡姓叉车师傅用叉车将涉事塑料位后方，货车司机樊陈用红砖将设备与货厢前挡板隔开，防止设备在运输过程中向前倾覆，同时立起货箱周边墙板并用绳索将设备进行捆绑固定。

（四）事故发生地点

事发地点在天亿公司1号车间中部，如图3所示。事发时死者樊陈正在做卸载塑料切粒机前期准备工作。事发时樊陈已完全解开固定塑料切粒机的绳索，



图3事发地点及涉事车辆



图4事发时涉事人员，设备与车辆状态及尺寸

（五）事故发生经过

2024年10月30日18时28分，涉事货车到达天亿公司门口，货车司机樊陈联系天亿公司荣路，荣路让樊陈将货车开到天亿公司从北往南第三个车间（1号备厂家技术人员维修设备，天亿员工江诗权加班调试设备；18时30分，江诗权看见涉事货车开进1号车间；18时33分左右，江诗权听到一声巨响，赶过去发下在设备外面，樊陈倒地后，头部朝向西南面（靠近车厢），脚部朝向东北面。

（六）人员伤亡情况

事故造成1人死亡。人员信息因涉及隐私，不予公开。

（七）事故发生时天气状况

2024年10月30日（周三），多云，最高气温21℃，最低气温13℃。白天到夜间，本地有东北风2级，相对湿度66%，紫外线强，空气质量87。风向角度:

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

18时35分，江诗权电话报告天亿公司荣路，荣路拨打120电话。18时55分，荣路拨打110，随后公安、街道等部门先后赶至现场处置情况。事故发生后急管理局报告事故信息。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，江诗权把设备抬起来，樊陈自己匍匐着后退，慢慢从设备下面爬出来，爬出来后还是脸部朝地趴着的姿势，随后人就不动了。18时43分将翻过来进行了心肺复苏。

（三）事故应急处置评估

事故发生单位在事发后第一时间进行应急处置，拨打了110和120。相关部门接报后迅速反应，开展现场处置工作，救援处置措施得当，未发生次生事故

三、事故原因

（一）直接原因

设备运输装载到货车后，设备导向轮安全附件固定支撑螺杆未旋转调节到位，导致设备在解除绳索和车辆墙板后发生坍塌。

（二）间接原因

1.货车司机樊陈运输货物到达厂区后，在未明确卸货流程的情况下解除绳索和车辆墙板。

2.天亿公司放行车辆和人员进入厂区后，未对车辆、人员进行有效安全管理。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.凡聪经营部安全生产主体责任不落实，未制定隐患排查制度，未制定安全教育培训制度，从业人员安全生产意识淡薄，车辆装卸货安全管理责任缺失，

2.天亿公司安全生产主体责任不落实，厂区车辆进出、货物装卸等安全管理规章制度不健全，未对进入厂区的车辆、人员进行有效管理。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（二）建议追究事故单位责任人员

因涉及隐私，不予公开。

（三）对有关公职人员的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（四）对事故发生单位的处理建议

因涉及隐私，不予公开。

（五）相关政府及部门追责建议

沙市区人民政府朝阳路街道办事处履行属地安全生产监管责任不力，未严格按照“三管三必须”要求明确安全生产工作责任，建议朝阳路街道办事处向沙台安全生产工作分工责任文件，报送至沙市区安全生产委员会办公室。

六、事故防范及整改措施

（一）深刻吸取事故教训。各地各部门各生产经营单位要深刻吸取事故教训，强化红线意识和底线思维，进一步加强工贸领域的安全生产管理。各地各工作责任，确保监管责任落实到人，从严、从细、从实抓好安全生产工作；各生产经营单位要认真履行安全9生产主体责任，做到齐抓共管，环环落实。做作能力和水平。

（二）持续推动专项整治。各地各行业领域要进一步强化安全红线意识和底线思维，压实压紧部门监管责任和企业主体责任，做到不留死角盲区，推动厂”“园中园”安全生产专项整治行动，提高小微企业安全生产管理水平。

（三）加强隐患排查治理。各行业领域各生产经营单位要认真做好风险研判工作，加大隐患排查工作力度并及时整改，形成隐患治理闭环；要加强从业及相关安全附件的使用；要加强第三方安全管理，严防各类事故发生，确保人民群众生命和财产安全。

朝阳街道“10·30”事故调查组

2024年12月18日

1根据《中华人民共和国道路运输条例》第24条第2款 使用总质量4500千克及以下普通货运车辆从事普通货运经营的，无需按照本条规定申请取得道路

2导向轮固定支撑螺杆长度可调节，设备处于非移动状态时，调解固定支撑螺杆，螺杆伸长，导向轮悬空，设备可保持稳定；设备处于移动状态时，调解

手机扫一扫查看当前页面

网站声明　隐私保护　网站地图

荆州市人民政府办公室主办　荆州市数据局 荆州市政府门户网站编辑部承办

地址：荆州市江津西路262号　联系电话：0716-8569877

鄂ICP备05028271号-1　鄂公网安备 42100202000199号　网站标识码：4210000002