




# 山东明坤建筑工程有限公司“2•18” 高处坠落一般事故调查报告

发布时间：2023-06-28 17:25 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2023年2月18日11时30分许，在南宁六景工业园区内，山东明坤建筑工程有限公司在南宁太阳纸业有限公司热电联产项目工地内发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急局牵头，六景镇人民政府，市纪委监委、市住建局、市公安局、市人社局、市总工会等单位部门人员组成的山东明坤建筑工程有限公司“2·18”高处坠落一般事故调查组（以下简称：事故调查组），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事

故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故相关情况

**（一）项目概况**

六景工业园区公共热电联产项目拟规划建设3台320t/h高温高压燃煤循环流化床锅炉，配套3台50MW背压式汽轮发电机组及其配套设施，项目建成后为园区用户用热企业提供公共供热服务，作为全区公用电厂，所发电量除发电所需的厂用电外，全额上送公用电网。

事故发生地点位于项目主厂房第五层北面的预留洞口，坠落点为第四层楼面，坠落高度8.6米。该预留洞口属于非竖向洞口，洞口长约3.9米、宽约3.6米，事故发生时该预留洞口未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1的相关标准，对洞口采取防坠落措施。

**（二）相关单位的基本情况**

1.建设单位：南宁太阳纸业有限公司，成立于2022年2月10日，《营业执照》统一社会信用代码为91450181MA7HB4YF58，法定代表人为李洪信，注册地址为南宁东部新城六景工业园区景春路7号，公司类型为有限责任公司，经营范围为一般项目：纸制造；纸制品制造；纸制品销售；热力生产和供应（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务等。

2.施工单位：山东明坤建筑工程有限公司，成立于2014年12月31日，《营业执照》统一社会信用代码为91370882326166545E，法定代表人为董金军，注册地址为济宁市兖州区铁北路以南，吕公堂路以东，西顺河一期商业1-7号，公司类型为有限责任公司，经营范围为一般项目：房屋建筑工程施工总承包；市政公用工程；钢结构工程；土石方工程、起重设备安装工程；机电设备安装工程；建筑装修装饰工程；门窗工程；地基基础工程；公路工程；消防设施工程；建筑幕墙工程等。持有《建筑业企业资质证书》，证书编号为D237145205，有效期至2027年11月14日，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级。持有《安全生产许可证》，证书编号为（鲁）JZ安许证字〔2017〕080877-01，许可范围为建筑施工，有效期为2020年5月26日至2023年5月25日。

2022年9月10日，山东明坤建筑工程有限公司与南宁太阳纸业有限公司签订了《建设工程施工合同》（GF—2017—0201），工程承包范围：六景工业园区公共热电联产项目锅炉及发电区域土建工程包括锅炉主厂房、除氧煤车仓间、汽机房及变配电站等单项工程图纸设计范围以内的地基基础及设备基础（不包括桩基础工程）、建筑物（构筑物）主体结构、建筑装饰、建

筑安装（不含设备安装）、其他部分分项工程。山东明坤建筑工程有限公司任命冯*为该项目的项目经理。

3.监理单位：山东兴业建设项目管理咨询有限公司，成立于1996年7月6日，《营业执照》统一社会信用代码为91370800165945774A，法定代表人为蒋庆文，注册地址为济宁市建设北路133号，公司类型为有限责任公司，经营范围为一般项目：工程管理服务；政府采购代理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；信息技术咨询服务。许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理。山东兴业建设项目管理咨询有限公司任命贾*兵为该项目的项目总监。

二、事故发生经过和应急处置情况

**（一）事故发生经过**

2023年2月18日11时30分许，山东明坤建筑工程有限公司瓦工孙*杰在六景工业园区公共热电联产项目主厂房五层整理拉拽卷扬机电源线过程中，失足从第五层预留洞口坠落到第四层楼面（坠落高度为8.6米），头部受伤流血。见此情况，现场人员赶紧拨打了120电话，120医生到达现场后，对孙*杰进行现场检查，确认其已不治身亡。

**（二）应急处置情况**

接到事故报告后，六景镇人民政府、公安局、应急局等单位部门赶赴现场开展现场维护和救援处置工作。目前，事故善后和理赔工作已经处理完结，死者遗体已火化。

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

**（一）人员伤亡情况**

事故造成1人死亡。死者：孙*杰，男，37岁，黑龙江省延寿县人。

**（二）直接经济损失**

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为130.5万元。

四、事故发生的原因和事故性质

**（一）事故发生的原因**

**1.直接原因**

（1）山东明坤建筑工程有限公司安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理存在缺失，预留洞口安全防护不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1的相关标准，对洞口采取防坠落措施。

（2）孙*杰工作时未能注意到预留洞口未安装防护栏和安全网带来的坠落风险。

**2.间接原因**

（1）山东明坤建筑工程有限公司未按照《安全施工组织设计》洞口临边防护措施的要求，对洞口安装防护栏和安全网；项目经理冯*、施工现场安全管理员刘*军履职不到位，生产安全事故隐患排查和现场安全管理流于形式，未能及时消除洞口未按规定采取防坠落措施的安全隐患。

（2）山东兴业建设项目管理咨询有限公司项目现场监理员高*旗，履行监理职责不到位，在实施监理过程中，未能及时发现施工项目主厂房第五层预留洞口存在未安装安全防护措施的安全隐患。

**（二）事故性质**

经事故调查组认定，山东明坤建筑工程有限公司“2·18”高处坠落一般事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

**（一）对相关责任人的处理建议**

1.冯*，山东明坤建筑工程有限公司项目经理，未按规定履行项目主要负责人相关安全生产工作职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除项目施工现场预留洞口安全防护不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1的相关标准，对洞口采取防坠落措施的安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

2.刘*军，山东明坤建筑工程有限公司施工现场安全管理员，未能及时发现并消除项目施工现场预留洞口安全防护不到位，未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.2.1的相关标准，对洞口采取防坠落措施的安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由山东明坤建筑工程有限公司按照公司规定进行处理。

3.高*旗，山东兴业建设项目管理咨询有限公司项目现场监理员，履行监理职责不到位，在实施监理过程中，未能及时发现施工项目主厂房第五层预留洞口存在未安装安全防护措施的安全隐患，建议由山东兴业建设项目管理咨询有限公司按照公司规定进行处理。

4. 孙*杰，山东明坤建筑工程有限公司瓦工，工作时未能注意到预留洞口未安装防护栏和安全网带来的安全风险，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

**（二）对事故责任单位的处理建议**

山东明坤建筑工程有限公司，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

六、防范和整改措施建议

（一）山东明坤建筑工程有限公司要从此次事故中吸取教训，切实履行安全生产主体责任，要加强对施工工地的安全管理，加大对施工工地的安全检查巡查密度，加强隐患排查治理工作，及时消除安全事故隐患，组织开展本单位安全生产教育和培训，提高工人的安全意识，防止各类事故发生。

（二）山东兴业建设项目管理咨询有限公司要加强对施工现场安全监管检查，严格按照项目监理细则中明确的施工安全监理措施实施监理，对不具备施工安全条件或者事故隐患未消除而进行施工的，应当要求施工单位进行整改或停工整改，并下发监理通知书，对拒不整改的，要及时向住房城乡建设管理部门进行报告，坚决杜绝施工单位长期“带病”作业。

（三）行业主管部门和属地政府应进一步加强监管

市住建局要认真履行行业监管职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

六景镇人民政府要加强属地管理责任，加大对属地范围的建筑施工工地的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防类似事故再次发生。

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

 桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008