

南宁六景工业园区山东大华新材料集团有限 公司“5•8”物体打击一般事故调查报告

发布时间：2024-07-30 09:00 来源：横州市应急管理局 【字体： 大 中 小 】

2024年5月8日15时40分许，在南宁六景工业园区内，山东大华新材料集团有限公司在南宁比亚迪3万吨玻璃钢储罐项目上发生一起物体打击一般事故，造成1人死亡。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》(自治区政府令第50号)和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的相关规定及要求，市人民政府成立了由市应急局牵头，六景镇人民政府、总工会、公安局、人社局、住建局等单位部门人员组成的南宁六景工业园区山东大华新材料集团有限公司“5·8”物体打击一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面负责事故调查工作，事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查工作，经调查取证，查明了事故发生的经过、原因、分清了事故责任，并对事故单位及有关责任人提出处理建议和防范措施。

经调查认定，南宁六景工业园区山东大华新材料集团有限公司“5·8”物体打击一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉及企业情况

1.南宁比亚迪新材料有限公司，成立于2022年7月5日，统一社会信用代码：91450181MAA7NURW24，法定代表人官清，公司类型为有限责任公司（外商投资企业法人独资），注册地址：南宁东部新城六景工业园区景化路1号，注册资本5000万元人民币，经营范围：新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发等。

经查，南宁比亚迪新材料有限公司在南宁六景工业园区新建“3万吨碳酸锂项目”，主要建设一段转型焙烧及粉磨系统、二段酸化焙烧系统、浸出净化及蒸发系统、碳酸锂制备系统、氢氧化铝制备系统、磷酸铁制备系统、硫酸亚铁制备系统、硫酸钠制备系统及酸碱罐区、矿库、锂产品库以及公辅设施等。南宁比亚迪新材料有限公司将3万吨碳酸锂项目--玻璃钢储罐类项目外包给山东大华新材料集团有限公司，签订有比亚迪汽车工业有限公司与山东大华新材料集团有限公司设备采购订单，双方于2023年7月10日签订了《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》。协议约定山东大华新材料集团有限公司对服务项目的安全生产、环境保护、消防安全、职业卫生负全面责任；严格履行南宁比亚迪新材料有限公司动火、登高、有限空间、临时用电、吊装、破土、断路、盲板抽堵作业(以下统称“高危作业”)管理要求，负责组织制订安全施工方案。

南宁比亚迪新材料有限公司与建基工程咨询有限公司签订有《南宁比亚迪新材料有限公司年产3万吨电池碳酸锂项目机电设备安装工程建设工程监理合同》，合同约定建基工程咨询有限公司负责南宁比亚迪新材料有限公司年产3万吨电池碳酸锂项目安装范围内的施工全过程监理，项目范围内的所有安装工程的监理服务(包括投资 控制、进度控制、质量控制、安全控制、文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调等职责)；负责现场安全环保、消防施工监管，审查施工组织设计，发现存在问题的及时督促施工单位整改，并报告给南宁比亚迪新材料有限公司等。

2.山东大华新材料集团有限公司，成立于2003年6月15日，统一社会信用代码：913707847600227202，法定代表人为董洪张，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：山东省潍坊市安丘市新安街道锦山街288号锦山街与央赣路路口东南角。经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；燃煤烟气脱硫脱

硝装备制造；燃煤烟气脱硫脱硝装备销售；除尘技术装备制造；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；普通机械设备安装服务；建设工程施工等。

经查，山东大华新材料集团有限公司承包南宁比亚迪新材料有限公司3万吨碳酸锂项目--玻璃钢储罐类项目，签订有比亚迪汽车工业有限公司与山东大华新材料集团有限公司设备采购订单，山东大华新材料集团有限公司在南宁比亚迪公司3万吨碳酸锂项目厂区现场制作玻璃钢储罐。双方于2023年7月10日签订了《外单位在比亚迪提供工程施工、物资供应、运输、服务等业务安环协议书》。协议约定山东大华新材料集团有限公司对所有工作人员做好安全教育、安全技术交底，建立书面的记录及管理台账；对服务项目的安全生产、环境保护、消防安全、职业卫生负全面责任；严格履行南宁比亚迪新材料有限公司动火、登高、有限空间、临时用电、吊装、破土、断路、盲板抽堵作业(以下统称“高危作业”)管理要求，负责组织制订安全施工方案，报经南宁比亚迪新材料有限公司同意后方可执行；山东大华新材料集团有限公司对承包范围内工程、项目的安全生产，工程质量负总责，对分包单位的施工资质和安全资质进行严格审查，对分包单位的安全环保管理全面负责。

山东大华新材料集团有限公司成立南宁比亚迪3万吨碳酸锂项目--玻璃钢储罐类工程项目部，张*东担任项目负责人，全权负责本工程的宏观调控和总体协调，对工程的进度、质量、安全、文明施工等全面负责；代表公司履行对买方的合约。2024年5月7日下午18时许张*东打电话通知南宁鑫玺吊装公司老板韦*喜，让他安排车辆及工作人员5月8日到工地进行玻璃钢储罐脱模吊装作业，双方没有签订合同，仅进行口头约定。5月8日下午14时，南宁鑫玺吊装有限公司的吊装车到工地后，张*东安排班组长韩*维负责指挥玻璃钢储罐脱模吊装作业，现场没有制定吊装作业施工方案，仅口头进行技术交底。

3.南宁鑫玺吊装有限公司，成立于2021年10月12日，统一社会信用代码：91450107MA7ATKGC1J，法定代表人为韦胜喜，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地位于南宁市西乡塘区安吉街道办事处大塘村东坡1队53-2号。经营范围：一般项目：装卸搬运；普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁等。

经查，5月8日，南宁鑫玺吊装有限公司根据约定安排汽车起重机，由司机蓝*宁（持有Q2（限缆索式起重机司机）特种设备作业证）和小工韦*博到山东大华新材料集团有限公司玻璃钢储罐制作现场进行玻璃钢储罐脱模吊装作业，具体工作由山东大华新材料集团有限公司负责安排。

4.建基工程咨询有限公司，1998年成立于河南郑州，统一社会信用代码：914101057538634338，法定代表人为黄晞，企业类型：其他有限责任公司，注册地位于河南省郑州市管城回族区城东路100号1号楼1单元14层1401号。经营范围：建设工程监理；建设工程

招标代理；建设工程项目管理；建设工程勘察、勘探及设计服务；全过程工程咨询及项目管理；工程项目管理服务；工程技术开发、技术咨询、技术推广及应用服务等。

经查，建基工程咨询有限公司与南宁比亚迪新材料有限公司签订有《南宁比亚迪新材料有限公司年产3万吨电池碳酸锂项目机电设备安装工程建设工程监理合同》，合同约定建基工程咨询有限公司负责南宁比亚迪新材料有限公司年产3万吨电池碳酸锂项目安装范围内的施工全过程监理包括但不限于以下内容：项目范围内的所有安装工程的监理服务(包括投资 控制、进度控制、质量控制、安全控制、文明施工控制、合同管理、信息管理、组织协调等职责)；负责工程监理文件的整理和归档，经建设单位认可后移交建设单位；负责现场安全环保、消防施工监管，审查施工组织设计，发现存在问题的及时督促施工单位整改，并报告给南宁比亚迪新材料有限公司等。建基工程咨询有限公司任命廖*胜为南宁比亚迪项目监理部总监代表，全面负责此项目监理工作。5月8日，山东大华新材料集团有限公司玻璃钢储罐制作现场进行玻璃钢储罐脱模吊装作业，建基工程咨询有限公司的监理人员当天巡查没有发现山东大华新材料集团有限公司进行玻璃钢储罐脱模吊装作业，未能及时发现山东大华新材料集团有限公司实施吊装作业未编制吊装作业方案，吊装作业方案未报备南宁比亚迪新材料有限公司进行审批，未办理吊装作业审批手续。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月8日，南宁鑫玺吊装有限公司派遣司机蓝*宁驾驶桂AN7603 100T汽车起重机和小工韦*博进入山东大华新材料集团有限公司罐体预制场进行玻璃钢罐体脱模吊装作业。

2024年5月8日下午15时许汽车起重机到达现场，山东大华新材料集团有限公司现场班组长韩*维口头向南宁鑫玺吊装有限公司的司机蓝*宁和小工（韦*博）进行工作交底，主要工作是把公司制作的玻璃钢储罐（约9吨）进行脱模吊装作业，然后把它放到指定的位置。山东大华新材料集团有限公司员工马*征和周*霞两人挂上南宁鑫玺吊装有限公司随车携带的2根20#钢丝绳和2根合成纤维吊装带（极限工作载荷5T）后，开始进行吊装作业。第一次脱模起吊时，因脱模不顺或起吊重心和玻璃钢罐体、玻璃钢模具不在同一垂直线上等问题，玻璃钢罐体及玻璃钢罐模具同时被吊起，这时山东大华新材料集团有限公司韩*维发现两组吊具拉伸后长度不同引起不平衡，然后通过对讲机指挥汽车司机蓝*宁落钩，停止作业，要求更换索具。随后汽车小工（韦*博）取来2根合成纤维吊装带（极限工作载荷8T）交给山东大华新材料集团有限公司，由马*征和周*霞更换索具，将2根20#钢丝绳换为2根合成纤维吊装带（极限工作载荷8T）。15时40分许开始第二次起吊，在起吊过程中2根吊装带（极限工作载荷8T）（靠近吊车驾驶室一侧）发生断裂，随后另外2根吊装带（极限工作载荷5T）也发生断裂。玻璃钢罐体连带模具往汽车起重机操作室方向倾倒，司机蓝*宁见状从操作室里跳出逃离，逃离过程中被玻

璃钢罐模具自带的输纱小车系统（长1米，宽0.65米，高15米，重量约2吨）倒下来打到头部当场倒地。山东大华新材料集团有限公司项目负责人张*东听到巨响后赶到现场拨打了120急救电话，120急救车到达现场后，急救医生对蓝*宁进行了抢救，但由于蓝*宁伤势过重，经医生抢救无效死亡。

（二）事故现场勘验

事故现场位于南宁比亚迪公司3万吨碳酸锂项目厂区预留选矿硬化场地内，山东大华新材料集团有限公司在现场制作玻璃钢储罐。在玻璃钢储罐制成后，山东大华新材料集团有限公司雇佣南宁鑫玺吊装有限公司为其玻璃钢储罐进行脱模吊装作业（图1）。

经调查：玻璃钢储罐脱模吊装作业涉及的物品（图1、图2），其中玻璃钢罐模具直径6米，高度13.36米，重量约14吨；玻璃钢罐内径直径6米，高度12米，重量约9吨；输纱小车系统长1米，宽0.65米，高15米，重量约2吨；玻璃钢罐模具及玻璃钢罐、输纱小车系统总重量约为25吨。汽车起重机使用的吊装带为2根新的合成纤维吊装带（极限工作载荷5T），2根旧的合成纤维吊装带（极限工作载荷8T）（图3）。事故现场起重机使用的2根旧的吊装带和外2根新的吊装带先后发生断裂，玻璃钢罐体与模具、输纱小车系统整体倒向汽车起重机（图4）。



图1 事故前起吊前作业场景图



图2 罐体与模具的底座图



图 3 事故采用的吊装带图



图 4 事故后吊装作业现场图

（三）事故救援处置情况

接到事故报告后，公安、应急、六景镇人民政府等单位部门立即赶至事故现场组织开展救援善后处置工作，要求涉事单位积极解决事故善后工作问题并配合做好事故调查工作。目前，事故善后和赔偿工作已经处理完毕，没有因处置不力造成不良社会影响。

（四）事故造成的人员伤亡情况及直接经济损失

事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为156万元。

三、事故直接原因

经调查该事故的直接原因为：汽车起重机使用2组规格不一的合成纤维吊装带吊装玻璃钢罐体脱模过程中，由于玻璃钢罐与玻璃钢模具未顺利脱离，导致玻璃钢罐体和模具同时被吊起离地，超出了吊装带的最大安全工作荷载，最终2组吊装带先后发生断裂，玻璃钢罐体与模具、输纱小车系统整体倾倒倒向汽车起重机，输纱小车系统刚好砸到跳车离开的司机蓝*宁。

四、有关责任单位存在的问题

山东大华新材料集团有限公司一是未认真落实安全生产主体责任，发包方（山东大华新材料集团有限公司）、承包方（南宁鑫玺吊装有限公司）双方未签订安全生产管理协议，约定各自安全生产职责。二是安全生产管理制度落实不到位，实施吊装作业未编制吊装作业方案，

吊装作业方案未报备南宁比亚迪公司进行审批，未办理吊装作业审批手续。三是安全教育培训不到位，对吊装现场监护人员、现场指挥等人员安全生产教育和培训不到位，没有与南宁鑫玺吊装有限公司进行安全技术交底书面记录，仅由现场班组长进行口头交底[1]。

五、对事故责任单位和责任人员的处理建议

（一）有关责任单位的处理建议

山东大华新材料集团有限公司，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）有关责任人员的处理建议

1.张*东，山东大华新材料集团有限公司项目负责人，未按规定履行单位主要负责人相关安全生产工作职责[2]，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，实施吊装作业未编制吊装作业方案，未能检查发现并及时消除汽车起重机使用2组合成纤维吊装带吊装玻璃钢罐体脱模存在的安全隐患[3]，对事故发生负有责任，建议由横州市应急管理局依法给予行政处罚。

2.韩*维，山东大华新材料集团有限公司现场班组长，未认真履行岗位职责，建议由山东大华新材料集团有限公司按照公司规定进行处理。

3.廖*胜，建基工程咨询有限公司南宁比亚迪项目监理部总监代表，未认真履行岗位职责，建议由建基工程咨询有限公司按照公司规定进行处理。

六、事故防范措施建议

（一）山东大华新材料集团有限公司。要落实企业安全生产主体责任，要针对此次事故，举一反三，深刻汲取事故教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，完善并实施安全生产规章制度，结合实际情况建立特殊作业管理制度，完善现场指挥人员、监护人、作业人员等岗位的安全操作规程、岗位职责等，并进行培训考核合格后上岗；落实发包、承包双方安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责；加强吊装、高处作业等特殊作业的管理，编制相应的作业方案并进行安全技术交底，严格按照吊装作业、高处作业规范进行操作；加强安全管理，对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，采取技术、管理措施，及时消除存在的安全事故隐患，防止各类事故发生。

（二）南宁鑫玺吊装有限公司。要加强组织开展安全生产教育培训，加大对员工对设备及作业活动安全操作培训，提高从业人员风险意识、安全意识，杜绝类似事故的发生。

（三）建基工程咨询有限公司。要加强安全管理，定期对作业现场进行安全检查，及时排查、整治安全隐患，督促施工单位严格按照规范作业，及时消除存在的安全事故隐患，防止

各类事故发生。

（四）横州市经济贸易和信息化局。要认真履行行业监管职责，强化日常监管和隐患排查力度，督促企业落实主体责任，及时发现和消除事故隐患，预防类似事故再次发生。

（五）横州市六景镇人民政府（南宁六景工业园区管理委员会）。要加强属地管理责任，加大对属地范围的企业的安全检查力度，督促企业开展隐患排查，及时消除存在的事故隐患，预防事故发生。

南宁六景工业园区山东大华新材料集团有限 公司“5·8”

物体打击一般事故调查组（代章）

2024年7月4日

[1] **《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：**“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[2] **《中华人民共和国安全生产法》第五条：**生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[3] **《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：**生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生 产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规 章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四） 保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控 和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全

生产工作，及时消 除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

主办：横州市人民政府办公室

承办：横州市发展和改革局

网站联系电话（仅受理网站建设维护问题）：(0771)7232996

网站举报邮件：nnhxxxb@163.com

政府服务热线：（0771）12345

桂公网安备 45012702000017号

桂ICP备17012655号

政府网站标识码：4501270008