泰兴市迅发工程机械设备租赁有限公司“2·15”一般物体打击事故调查报告

2023年2月15日上午7时45分许，泰兴市迅发工程机械设备租赁有限公司在位于泰兴市滨江镇xxx工程项目工地施工中发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币192万元（不含行政处罚款）。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责清单》的规定，2023年3月8日，由市应急管理局牵头，市公安局、住建局、总工会派员成立了“2·15”一般物体打击事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、综合分析和专家论证，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人、单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.中建安装集团有限公司（以下简称“中建公司”），略。

2.扬州国邦建设有限公司（以下简称“国邦公司”），略。

3.泰兴市锦程混凝土有限公司(以下简称“锦程公司”),略。

4.泰兴市迅发工程机械设备租赁有限公司（以下简称“迅发公司”），略。

5.寰球工程项目管理（北京）有限公司（以下简称“寰球公司”），略。

（二）项目情况

xxx工程项目经公开招投标，中建安装集团有限公司中标。中建公司与国邦公司、锦程公司分别签订《建设工程施工劳务分包合同》《物资采购与供应合同》。锦程公司与迅发公司签订《混凝土运输、泵送安全协议》。该项目由寰球公司负责监理。

（三）涉事设备情况

涉事混凝土泵车类型为重型非载货专项作业车，品牌为中联牌，型号为ZLJ543QTHRK,车牌号为湘AL2358，泵车所有人为长沙市望城区兵泰机械设备租赁部（泵送业务由迅发公司承揽）。迅发公司司机黄某操作无线遥控器，将混凝土通过泵车泵送到指定区域。

（四）现场勘验情况

涉事泵车位于xxx工程项目库区7号罐基和8号罐基(东西走向，车头朝东）中间的泥土面上，左后支腿下陷，右前轮抬起。库区7号罐水泥地面北侧桩芯处于施工中，距泵车56米处有血迹。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月15日上午7时许，黄某驾驶泵车到达xxx工程库区工地。国邦公司瓦工带班长周某顺指引泵车停放在7号罐基和8号罐基（东西走向，车头朝东）中间的泥土面上。黄某让国邦公司现场工人用铁锹将支座地面用回填土填平，再让工人从工地现场找来木方（规格为5CM×10CM×150CM），将木方和垫板铺设在泵车北侧两条支腿下方位置，作为支座。

上午7时30分许，黄某使用泵车遥控器开始架泵，7时45分左右，泵送作业开始，国邦公司丁某站在7号罐基北侧的一处桩芯点，位于泵臂下方，双手扶泵臂末端软管，配合浇筑作业。突然泵车左后支腿下陷，压断木方，引发泵臂下沉，砸到丁某头部，丁某随即倒地，口、鼻及后脑勺出血。

（二）应急处置情况

事故发生后，丁某被120急救车送至泰兴市人民医院抢救，后经救治无效死亡。

接到事故报告后，市公安局、滨江镇政府等有关单位的相关领导赶赴现场指导事故应急处置，并对事故善后和调查处理工作提出了明确要求。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成1人死亡，造成直接经济损失人民币192万元（不含行政处罚款）

三、事故原因和性质

（一）事故直接原因

1.泵车支腿支座地面不实，不符合《56米混凝土泵车操作手册》“工作条件与安全规程”第2.1.2条①和《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第8.5.1条②的要求。

2.丁某未站在安全位置，不符合《56米混凝土泵车操作手册》“工作条件与安全规程” 2.1.4条③的要求。

（二）事故间接原因

1.教育培训不到位。迅发公司未对泵车司机（操作工）开展包括《56米混凝土泵车操作手册》《建筑机械使用安全技术规程》等内容在内的安全生产教育和培训，致使黄某未掌握确认地面是否结实的技能，导致泵车左后支腿下陷。

2.现场管理不到位。迅发公司和国邦公司未能及时制止丁某处于混凝土布料臂下作业的违章行为，导致丁某处于混凝土布料臂下作业的安全隐患未能及时消除。

①《56米混凝土泵车操作手册》“工作条件与安全规程”第2.1.2条：3.整机工作时应放置水平，地面应平整结实，整机工作过程中地面不得下陷。

②《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第8.5.1条：混凝土泵车应停放在平整坚实的地方，与沟槽和基坑的安全距离应符合使用说明书的要求。

③《56米混凝土泵车操作手册》“工作条件与安全规程”第2.1.4条：1.工作过程中，混凝土布料臂下禁止站人。

（三）事故性质

事故调查组经过对事故原因的调查分析，认定“2·15”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

四、事故责任单位和人员的处理建议

（一）事故责任单位及处理建议

1.迅发公司，作为混凝土泵车的直接使用和管理单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未能及时发现和制止违章作业，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产法律、法规的规定，对该公司进行处理。

2.国邦公司，发现丁某违章作业不加以制止的违法行为，建议由市应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》等国家有关安全生产法律、法规的规定，对国邦公司的违法行为进行行政处罚。

（二）事故责任人及处理建议

1.丁某，自身安全意识淡薄，处于混凝土布料臂下违章作业，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.黄某，泵车司机兼泵车操作工，未对泵车作业现场环境进行充分评估确认，选取不符合支腿安全作业的支撑地面位置，未能辨识出泵车臂存在下沉的风险，泵送作业时未督促瓦工站在安全位置作业，对事故的发生负有责任，对其涉嫌犯罪的行为，建议由公安机关进一步调查处理。

3.周某，作为迅发公司主要负责人，未组织制定并实施安全生产教育和培训计划，督促、检查公司的安全生产工作不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有管理责任，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产法律、法规的规定对其进行处理。

4.周某顺，作为国邦公司瓦工带班长，发现丁某违章作业不加以制止的违法行为，建议由市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产法律、法规的规定对其进行行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

1.迅发公司应深刻吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》的相关要求，组织从业人员开展包括《56米混凝土泵车操作手册》《建筑机械使用安全技术规程》在内的安全生产教育和培训，确保泵车操作人员规范操作泵车。组织建立并落实隐患排查治理工作机制，及时消除隐患。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

2.国邦公司应深刻吸取事故教训，按照《中华人民共和国安全生产法》的相关要求，重新组织从业人员开展安全生产教育和培训，提高员工的安全意识和防范意识。深入开展隐患排查治理工作机制，及时消除隐患。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局。

3.滨江镇要加强对辖区内在建项目的属地监督检查，积极主动履行属地监管职责，不断夯实安全生产工作基础。

泰兴市迅发工程机械设备租赁有限公司

“2·15”一般物体打击事故调查组